

江西蓝星星火有机硅有限公司
星火有机硅下游 W6W8 车间技改项目
安全设施竣工验收评价报告
(备案稿)

建设单位: 江西蓝星星火有机硅有限公司
建设单位法定代表人: 王海栋
建设项目单位: 江西蓝星星火有机硅有限公司
建设项目单位主要负责人: 王海栋
建设项目单位联系人: 赵苏锋
建设项目单位联系电话: 17779267024

2025 年 9 月

江西蓝星星火有机硅有限公司
星火有机硅下游 W6W8 车间技改项目
安全设施竣工验收评价报告
(备案稿)

评价机构名称: 江西赣安安全生产科学技术咨询服

务中心

资质证书编号: APJ- (赣) -002

法定代表人: 应宏

技术负责人: 周红波

项目负责人: 谢寒梅

评价机构联系电话: 0791 - 87379372

报告完成时间: 2025 年 9 月 29 日

江西蓝星星火有机硅有限公司

星火有机硅下游 W6W8 车间技改项目

安全设施竣工验收评价技术服务承诺书

一、在该项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在该项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对该项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2025 年 9 月 29 日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

	姓 名	职业资格证书编号	从业编号	签 字
项目负责人	谢寒梅	S011035000110192001584	027089	
项目组成员	谢寒梅	S011035000110192001584	027089	
	黃伯扬	1800000000300643	032737	
	王 冠	S011035000110192001523	027086	
	王 波	S011035000110202001263	040122	
	李景龙	20231004636000000141	36250406364	
报告编制人	李景龙	20231004636000000141	36250406364	
报告审核人	檀廷斌	1600000000200717	029648	
过程控制负责人	黃香港	S011035000110191000617	024436	
技术负责人	周红波	1700000000100121	020702	

前 言

江西蓝星星火有机硅有限公司系 2015 年 8 月 18 日由蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂营业执照变更注册成立的公司，法定代表人：王海栋，注册资金：132558 万元人民币。注册地址：江西省九江市永修县杨家岭。厂址位于江西九江市永修云山经济开发区星火工业园，属于认定的化工园区内，位于东经 116°47'，北纬 29°06'40"，全公司总占地面积 6769.42 亩，其中现有厂区总占地面积 4276 亩。

江西蓝星星火有机硅有限公司在役生产装置主要包括配套有机硅生产的离子膜烧碱装置，有机硅单体装置及有机硅上下游产品装置。其中离子膜烧碱装置有 50kt/a 离子膜烧碱装置、70kt/a 离子膜烧碱装置各一套；有机硅单体装置包括不同规模的氯甲烷合成装置 3 套，不同规模的硅粉加工装置 4 套，不同规模的有机硅单体合成装置 3 套，不同规模的甲基单体分馏装置 4 套，不同规模的二甲水解装置 3 套及环化装置 2 套，配套的焚烧装置 3 套；有机硅下游产品装置包括二分厂的 107 胶装置、氨基硅油装置、201 硅油装置、W6 车间（硅油）、W7 车间（乳液）、W8 车间（化学品）、W61 车间（低粘度甲基硅油）等及四分厂的 W1 车间（密封胶）、W2 车间（生胶）、W3 车间（混炼胶）、W4 车间（液体硅橡胶）、W5 车间（高温胶）、W9 车间（白炭黑）、W11 车间（密封胶）、W11（支装胶）、W31（混炼胶）等。配套的公用工程设施：原空分及空压装置已封存，现由林德气体（江西）有限公司供气；原 2 台 35t/h 锅炉、1 台 45 t/h 锅炉、2 台 75t/h UG-75/3.82-M41 型流化床锅炉、1 台 6000kW 抽凝发电机组和 2 台 6000kW 背压发电机组停用，2 台 75t/h 锅炉划入江西国星智慧能源有限公司，该公司蒸汽由江西国星智慧能源有限公司供给；供水能力为 2000m³/h 的水处理厂二座；主变容量为 1×31.5MVA+25 MVA+50MVA 的 110kV 总降压变电站；处理能力分别为 200m³/h 、1000m³/h 的污水处理厂；铁路专用线及配套的

装卸设施。

江西星火有机硅厂于 2004 年 12 月 30 日取得江西省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，证号：（赣）WH 安许证字（2004）0001 号，2015 年变更为现名称，2024 年 10 月 21 日办理了延期换证，许可范围：30-32% 烧碱（120kt/a 以 100% 氢氧化钠计）、31% 盐酸（294kt/a）、液氯（50kt/a）、氢气（3500t/a）、次氯酸钠溶液（10000 t/a）、一甲基三氯硅烷（36655t/a）、二甲基二氯硅烷（455574t/a）、三甲基氯硅烷（10244t/a）、一甲基氢二氯硅烷（10743t/a）、低聚硅氧烷（264960kt/a）、二甲硅氧烷混合环体（135363 t/a）、八甲基环四硅氧烷（54599t/a）、高环（2188 t/a）、六甲基环三硅氧烷（3.5k t/a）、高沸（3142t/a）、含氢硅油（12000 t/a）、正硅酸乙酯（300 t/a）、107 胶（80kt/a）、六甲基二硅氧烷（3.5kt/a）、氯甲烷（410kt/a）、氯化氢（290700kt/a）、14%-30% 稀盐酸（233800t/a）、密封胶（37.7kt/a）、生胶（36kt/a）、高温热固化硅橡胶（26.4k t/a）、液体硅橡胶（8kt/a）、乙烯基硅油（14kt/a）、甲基硅油（10kt/a）、乳液（10kt/a）、生胶混合物（2.5kt/a）、羟基硅油（950t/a）、处理白碳黑（3.5kt/a）、硅粉（126k t/a）、四甲基硅烷（4136t/a）、甲基氯硅烷（523648t/a）、十甲基环五硅氧烷（17545t/a）、201 硅油（30000t/a）、六甲基二硅氮烷（2.8kt/a）、稀硫酸（30000t/a）、副产水解物（1900t/a）、端含氢硅油（7500t/a）、乙烯基混合硅油（1000t/a）、氯（110.4kt/a）、氨基硅油（3000t/a）、特种硅油（2.5kt/a）、高沸硅油（1460t/a）、二甲基氢氯硅烷（2267t/a）、含氢双封头（1000t/a）、低粘度甲基硅油（11kt/a）、MS 树脂（2.5kt/a）、聚醚硅油（450t/a）、端环氧硅油（2400t/a）、十二甲基环六硅氧烷（1402t/a）、线性体（53800t/a）、线性环体（26200t/a）。

目前星火有机硅上游装置主要产品为有机硅单体，有机硅环体，水解料，线性体以及 HMDS、HMDZ、H68 等，其市场战略在于通过产能扩张及运

营优化，不断降低成本并提升产品竞争力。目前新增的 20 万吨/年有机硅单体扩产项目投产后，上游单体质量较之前将有大幅度改善和提高，这将为星火发展下游特种化产品提供高质量的原料供应。

2023 年公司投资 1257.51 万元，用于星火有机硅下游 W6W8 车间技改项目，对 W6 主装置原有 6D1、6D2、6AB、6B 生产线以及 W8 主装置 8A-K20000 生产线进行改造，其中 W6 主装置 6D1 生产线新增部分设备，其余生产线设备均利旧，技改项目供水、供电、供气、蒸汽等利用公司现有装置提供；

该项目属于危险化学品改建项目，位于江西永修云山经济开发区星火工业园区江西蓝星星火有机硅有限公司内，该项目于 2023 年 3 月 13 日取得了永修县行政审批局颁发的江西省企业投资项目备案通知书，项目统一代码为：2201-360425-04-01-945602；江西蓝星星火有机硅有限公司位于江西永修云山经济开发区星火工业园区，星火工业园区属于江西省认定的化工园区，企业位于园区四至范围内。

该项目委托江西省赣华安全科技有限公司编制了《江西蓝星星火有机硅有限公司星火有机硅下游 W6W8 车间技改项目安全条件评价报告》，并于 2023 年 5 月 23 日取得了江西省应急管理厅颁发的安全条件审查意见书，文号为：赣危化项目安条审字[2023]2309 号；委托中蓝连海设计研究院有限公司编制了《江西蓝星星火有机硅有限公司星火有机硅下游 W6W8 车间技改项目安全设施设计》，并于 2024 年 4 月 3 日取得了江西省应急管理厅颁发的安全设施设计审查意见书，文号为：赣危化项目安设审字〔2023〕2396 号；于 2024 年 8 月 29 日取得了永修县应急管理局颁发的试生产（使用）回执，文号：永危化项目备字[2024]23 号，试生产（使用）期限为 2024 年 8 月 30 日至 2025 年 8 月 29 日。

该项目建设内容为：

主体装置：W6 主装置（原有 6D1、6D2、6AB、6B 生产线改造）、W8

主装置（8A-K20000 生产线改造），其中 W6 主装置 6D1 生产线新增部分设备，其余生产线设备均利旧；仓储设施依托原有。公用工程及辅助设施依托原有。

依据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》该项目不属于国家限制类和淘汰类的产业项目，故属于允许类。投入试运行以来，该项目运行平稳，展示出较好的变负荷适应能力，整体工艺运行平稳，设备运行正常，安全设施正常运行，整个试生产过程比较平稳，未发生人员伤害事故及重大泄漏事故。

该项目涉及的危险化学品包括 D4（八甲基环四硅氧烷）、DMC（二甲基硅氧烷混合环体）、621V1（四甲基二乙烯基二硅氧烷）、CataB15、M' 2（四甲基二氢二硅氧烷）、AGE（烯丙基缩水甘油醚）、Cata1701（主要成分是 AGE，氯铂酸占 0.3625%）、氮气（压缩的）、低沸物（中间产物）。该项目不涉及重点监管危险化学品；不涉及重点监管危险化工工艺；该项目生产单元和储存单元均不构成危险化学品重大危险源。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》、根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局 45 号令和《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》赣应急字[2021]100 号文的要求，危险化学品新、改、扩建设项目建成后必须进行安全设施竣工验收，以确保工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，保证工程在安全生产方面符合国家及地方、行业有关安全生产法律、法规和标准、规章规范的要求。

受江西蓝星星火有机硅有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担了其星火有机硅下游 W6W8 车间技改项目及系统配套项目安全设施竣工验收工作。组织项目评价组对工程的立项批准文件，设计、施工、监理文件及企业提供的安全技术及管理、安全检验、检测等资料进

行了调查分析和依据安全生产法律、法规、规章、标准、规范对现场进行了核查，对现场存在的问题与委托方进行了交流。本报告主要按照《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）进行编制。评价报告主要依据《安全验收评价导则》、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》有关规定进行编写。

安全设施验收评价报告主要包括：编制说明、建设项目概况；危险、有害因素辨识结果及依据；安全评价单元的划分结果；采用的安全评价方法；定性、定量分析危险、有害程度的结果；安全条件和安全生产条件的分析结果；即建（构）筑物的结构及耐火等级，生产装置、设备和设施的法定检验、检测情况，安全设施的施工、检验、检测和调试情况，安全管理机构设置情况，安全管理制度的建立、学习、贯彻落实情况，主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的培训、考核及取证情况，分析事故应急预案与演练情况，分析试生产方案及试生产情况的情况；安全设施竣工验收安全评价结论；安全生产建议及与建设单位交换意见的情况结果等。

在本次安全设施竣工验收评价过程中，得到了江西蓝星星火有机硅有限公司的大力协助和支持，在此表示衷心感谢。

目 录

前 言	v
第 1 章 编制说明	1
1.1 评价目的	1
1.2 前期准备情况	2
1.3 评价对象和范围	2
1.4 评价工作经过和程序	3
第 2 章 建设项目概况	5
2.1 建设单位简介及项目背景	6
2.2 建设项目概况	9
2. 2. 1 建设项目所在的地理位置、交通运输	12
2. 2. 2 厂区总平面布置	14
2. 2. 3 产品及原辅料	15
2. 2. 4 国内、外同类建设项目水平的对比情况	20
2. 2. 5 建设项目工艺流程	20
2. 2. 6 主要设备及特种设备	32
2. 2. 7 建（构）筑物	52
2. 2. 8 公用工程和辅助设施名称、能力、介质来源	53
2.3 安全生产管理	65
2. 3. 1 安全生产管理组织人员	65
2. 3. 2 安全生产管理制度	66
2. 3. 3 特种作业人员	76
2. 3. 4 事故应急救援组织及预案	76
2. 3. 5 安全生产投入情况	82
2.4 生产试运行情况	82
第 3 章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明	84
3.1 危险物质的辨识结果及依据	84
3. 1. 1. 辨识依据	84
3. 1. 2 主要危险物质分析过程	84
3.2 易制毒化学品、剧毒化学品、淘汰工艺设备分析结果	86
3.3 危险、有害因素的辨识结果及依据	86
3.4 可能造成爆炸、火灾、中毒、灼烫事故的危险、有害因素的分布	87

3.5 可能造成作业人员伤亡的其他危险有害因素及其分布	88
3.6 重大危险源辨识结果	88
第 4 章 安全评价单元的划分结果及理由说明	89
4.1 评价单元划分依据	89
4.2 评价单元的划分结果	89
第 5 章 采用的安全评价方法及理由说明	91
5.1 采用评价方法的依据	91
5.2 各单元采用的评价方法	92
5.3 评价方法简介	92
第 6 章 定性、定量分析危险、有害程度的结果	97
6.1 固有危险程度的分析结果	97
6.1.1 爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品的分析结果	97
6.1.2 项目和作业场所的固有危险程度分析	97
6.1.3 各单元固有危险程度定量分析结果	98
6.2 各单元危险、有害程度定性分析结果	99
6.3 风险程度的分析结果	101
6.3.1 危险化学品泄漏的可能性	101
6.3.2 爆炸性、可燃性的危险化学品泄漏造成火灾爆炸事故的条件	103
6.3.3 事故模型分析结果	103
6.3.4 多米诺效应分析结果	104
第 7 章 重点监管危险化工工艺、危化品安全措施分析结果	105
7.1 重点监管危险化工工艺安全措施分析结果	105
7.2 重点监管危险化学品安全措施分析结果	105
第 8 章 安全条件和安全生产条件的分析结果	106
8.1 建设项目的外部情况分析结果	106
8.1.1 自然条件	106
8.1.2 周边环境	109
8.1.3 个人风险和社会风险值	111
8.1.4 在建设项目爆炸、火灾、中毒范围内周边单位 24 小时内生产经营活动及居民生活情况	111
8.2 建设项目的安全条件	112
8.2.1 建设项目与国家和当地政府产业政策与布局的符合性	112
8.2.2 建设项目选址划符合性	112

8.2.3 建设项目对周边生产、经营活动和居民生活的影响	112
8.2.4 建设项目周边生产、经营活动和居民生活情况对建设项目投入生产后的影响	113
8.2.5 建设项目所在地自然条件对建设项目投入生产后的影响	114
8.2.6 建设项目主要技术、工艺成熟安全可靠性	116
8.3 安全设施的施工、检验、检测和调试情况	117
8.3.1 建设项目安全设施施工质量情况	117
8.3.2 建设项目安全设施在施工前后的检验、检测及有效性情况	117
8.3.3 建设项目安全设施试生产（使用）前的调试情况	118
8.4 建设项目安全生产条件的分析结果	120
8.4.1 建设项目采用安全设施情况	120
8.4.2 安全生产管理情况	135
8.4.3 技术、工艺	138
8.4.4 装置、设备和设施	141
8.4.5 作业场所	141
8.4.6 事故及应急处理	142
8.4.7 现场检查不符合项对策措施及整改情况	144
8.4.8 重大生产安全事故隐患判定	145
8.4.9 企业风险源风险分级	146
8.4.10 危险化学品企业安全分类整治目录	149
8.4.11 安全生产条件符合性评价	154
8.5 可能发生的危险化学品事故及后果、对策	156
8.5.1 预测可能发生的各种危险化学品事故及后果、对策	156
8.5.2 事故案例分析	158
第 9 章 评价结论	160
第 10 章 安全对策措施与建议	166
附件 A 附表	175
A.1 危险化学品物质特性表	175
附件 B 危险、有害因素的辨识及分析过程	179
B.1 危险、有害物质的辨识	179
B.1.1 辨识依据	179
B.1.2 主要危险物质分析	179
B.2 危险、有害因素的辨识	180
B.2.1 辨识依据及产生原因	180

B. 2. 2 项目选址与总平危险有害因素辨识分析	183
B. 2. 3 危险、有害因素辨识与分析	185
B.2.2 按导致事故类别进行危险、有害因素辨识与分析	186
B.2.3 有害因素分析	195
B.2.4 自然环境的影响因素	197
B. 2. 5 人的因素和管理因素危险有害因素辨识	198
B.3 重大危险源辨识结果	202
B. 3. 1 重大危险源辨识相关资料介绍	202
B. 3. 2 危险化学品重大危险源辨识过程	205
B. 3. 3 重大危险源辨识结果	207
附件 C 定性、定量分析危险、有害程度的过程	208
C.1 固有危险程度的分析过程	208
C. 1. 1 爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品定量分析	208
C. 1. 2 项目和作业场所的固有危险程度分析	208
C. 1. 3 固有危险程度定量分析	210
C.2 各单元定性、定量评价过程	211
C. 2. 1 项目厂址及周边环境单元	211
C. 2. 2 平面布置及建构筑物单元	215
C. 2. 3 生产装置单元	220
C. 2. 4 储运单元	229
C. 2. 5 公用工程及辅助设施单元	230
C. 2. 6 特种设备单元	238
C. 2. 7 消防单元	243
C. 2. 8 安全管理单元	247
C. 2. 9 自动化控制系统符合性评价单元	255
C. 2. 10 法律法规符合性检查单元	262
附件 D 安全评价依据	265
D.1 国家法律、法规	265
D.2 部门规章及规范性文件	268
D.3 国家标准	273
D.4 行业标准	277
D5 项目文件、工程资料	278
附 录	279

第1章 编制说明

1.1 评价目的

安全验收评价是在建设项目竣工后正式生产运行前，通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查安全生产管理措施到位情况，检查安全生产规章制度健全情况，检查事故应急救援预案制定及备案情况，审查确定建设项目满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，从整体上确定建设项目满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，从整体上确定建设项目的运行状况和安全管理情况，做出安全验收评价结论的活动。

该项目为危险化学品建设项目，安全验收评价的目的是：

1. 贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，对建设项目及其安全设施试生产（使用）情况进行安全验收评价，为建设项目安全设施竣工安全验收提供技术依据，为安全生产监督管理部门实施行政许可提供依据。
2. 通过对建设项目的安全设施、设备、装置及实际运行状况及安全管理状况的安全评价，查找、辨识及分析建设项目运行过程潜在的危险、有害因素，预测其发生事故的可能性及严重程度。
3. 检查建设项目中安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查建设项目的安全设施与安全生产法律法规、规章、标准、规范的符合性及安装、施工、调试、检验、检测情况，检查安全生产管理规章制度、安全规程、事故应急救援预案的健全情况及安全管理措施到位情况，得出建设项目与安全生产法律、法规、规章、标准、规范符合性的结论；根据预测发生事故的可能性及严重程度，评价建设项目采取的安全设施及措施后的风险可接受程度，提出合理可行的安全对策措施建议。

4. 为建设项目的安全生产管理，重大危险源的辨识、评估、监控，事故应急救援，安全标准化等工作提供指导。

1. 2 前期准备情况

在签订安全评价委托书后，我们即开始了安全评价工作。

1. 成立了安全评价工作组，收集法律法规及建设项目资料；
2. 根据研究结果与建设单位共同协商确定了评价范围和评价对象；
3. 收集到了该项目安全评价所需的各种文件、资料和数据。

1. 3 评价对象和范围

根据前期准备情况，确定了江西蓝星星火有机硅有限公司星火有机硅下游 W6W8 车间技改项目安全验收评价的评价对象和评价范围。

该项目的评价对象为江西蓝星星火有机硅有限公司星火有机硅下游 W6W8 车间技改项目。

评价范围主要包括江西蓝星星火有机硅有限公司星火有机硅下游 W6W8 车间技改项目的生产装置、储运设施、生产辅助设施等。具体如下：

- (1) 生产区域：W6 装置区，涉及 6D1、6D2、6AB、6B 生产线改造；W8 装置区，涉及 8A-K20000 生产线改造
- (2) 储存设施：R02 仓库（利旧）、U01 仓库（利旧）、U02 仓库（利旧）、604 硅油罐区（利旧）；
- (3) 辅助设施：602 配电室（机柜间）（利旧）、802 配电室（机柜间）（利旧），其余辅助设施例如循环水池、消防水池、空压制氮、冷冻等均为利旧。

该项目利旧的储存场所、公用工程不在评价范围内，报告仅描述其满足性；远期预留空地、场外运输、职业危害及环境保护等均不在评价范围内。企业如对该项目生产装置工艺、设备进行了变更或新增，不在此报告评估范围内；评价依据主要采用现行的法律法规及相应的行业标准。

本评价针对评价范围内的建筑、设备、装置所涉及的危险、有害因素进行辨识，根据相应法律、法规、标准、规范及安全设施设计专篇的要求检查安全设施的配置及相关检测检验情况，审核评价安全生产管理机构、制度、人员培训、设备管理、操作规程中、事故应急救援体系等保障措施，对整个工程安全设施及安全措施进行符合性评价。

本报告评价内容主要为：

- 1) 评价该项目执行建设项目（工程）安全设施“三同时”的情况；
- 2) 检查安全设施、措施是否符合相关技术标准、规范；
- 3) 检查安全设施、措施在生产运行过程中的有效性；
- 4) 评价利用原有公用工程、辅助设施与该项目的配套性；
- 5) 检查审核国家强制要求的设备、设施、防护用品等的检测、校验情况；
- 6) 检查审核人员的培训、取证情况及从业人员的安全教育、培训情况；
- 7) 检查、审核安全生产管理机构及安全生产管理制度的建立健全和执行情况；
- 8) 分析项目中存在的危险、有害因素，并采用定性、定量评价方法，确定该项目的危险程度；
- 9) 检查、评价周边环境与项目的适应性，事故应急救援设施、措施及预案编制、人员训练、演练等的有效性；
- 10) 对项目中存在的问题提出安全对策措施建议并充分与委托方交流意见；
- 11) 得出科学、客观、公正的评价结论。

1.4 评价工作经过和程序

1. 工作经过

接受建设单位的委托后，我中心对该项目进行了风险分析，根据风险

分析结果与建设单位签订安全评价合同。签订合同后，组建项目评价组，任命评价组长，编制项目评价计划书。评价组进行了实地现场考察，向建设单位有关负责人员了解项目的试运行和生产情况。在充分调查研究该评价对象和评价范围相关情况后，收集、整理竣工验收安全评价所需要的各種文件、資料和数据，结合项目的实际情况，依据国家相关法律、法规、标准和规范，对项目可能存在的危险、有害因素进行辨识与分析，划分评价单元，运用科学的评价方法进行定性、定量分析与评价，提出相应的安全对策措施与建议，整理归纳安全评价结论，并与建设单位反复、充分交换意见，在此基础上给出了该项目安全设施竣工验收安全评价结论。最后依据《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)、《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》编制了本安全评价报告。

报告初稿完成后，首先由项目评价组内部互审，然后由非项目组进行第一次审核、技术负责人第二次审核、过程控制负责人进行过程控制审核，经修改补充完善后，由各审核人员确认后，完成安全设施竣工验收评价报告。

2. 安全评价程序

评价工作大体可分为三个阶段。

第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，进行初步的分析和危险、有害因素识别，选择评价方法，编制评价大纲；

第二阶段为实施评价阶段，通过对该项目现场、相关资料的检查、整理，运用合适的评价方法进行定性或定量分析，提出安全对策措施；

第三阶段为报告编制阶段，主要是汇总第二阶段所得到的各种资料、数据，综合分析，提出结论与建议，完成安全评价报告的编制。

本次安全评价工作程序如图 1-1 所示。




图 1-1 安全评价工作程序

第 2 章 建设项目概况

2.1 建设单位简介及项目背景

1. 建设单位简介

江西蓝星星火有机硅有限公司系 2015 年 8 月 18 日由蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂营业执照变更注册成立的公司，法定代表人：程琨，注册资本：132558 万元人民币。注册地址：江西省九江市永修县杨家岭。厂址位于江西九江市永修县杨家岭星火工业园区，位于东经 116°47'，北纬 29°06'40"，本公司总占地面积 6769.42 亩（包括生活区和其它企业租用土地），其中现有厂区总占地面积 4276 亩。

江西蓝星星火有机硅有限公司在役生产装置主要包括配套有机硅生产的离子膜烧碱装置，有机硅单体装置及有机硅上下游产品装置。其中离子膜烧碱装置有 70kt/a 离子膜烧碱装置、100kt/a 离子膜烧碱装置（一期 50kt/a，待验收）各一套；有机硅单体装置包括不同规模的氯甲烷合成装置 3 套，不同规模的硅粉加工装置 3 套，不同规模的有机硅单体合成装置 3 套，不同规模的甲基单体分馏装置 2 套，不同规模的二甲水解装置 2 套及环化装置 2 套，配套的焚烧装置 3 套（其中焚烧装置 1 已拆除正在进行扩建）；有机硅下游产品装置包括二分厂的 107 胶装置、氨基硅油装置、201 硅油装置、W6 车间（硅油）、W7 车间（乳液）、W8 车间（化学品）、W61 车间（低粘度甲基硅油）等及四分厂的 W1 车间（密封胶）、W2 车间（生胶）、W3 车间（混炼胶）、W4 车间（液体硅橡胶）、W5 车间（高温胶）、W9 车间（白炭黑）、W11 车间（密封胶）、W11（支装胶）、W31（混炼胶）等。配套的公用工程设施：原空分及空压装置已封存，现由林德气体（江西）有限公司供气；原 2 台 35t/h 锅炉、1 台 45 t/h 锅炉、2 台 75t/h

UG-75/3.82-M41 型流化床锅炉、1 台 6000kW 抽凝发电机组和 2 台 6000kW 背压发电机组停用, 2 台 75t/h 锅炉划入江西国星智慧能源有限公司, 该公司蒸汽由江西国星智慧能源有限公司供给; 供水能力为 2000m³/h 的水处理厂二座; 主变容量为 1×31.5MVA+25 MVA+50MVA 的 110kV 总降压变电站; 处理能力分别为 200m³/h 、1000m³/h 的污水处理厂; 铁路专用线及配套的装卸设施。

江西星火有机硅厂于 2004 年 12 月 30 日取得江西省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证, 证号: (赣)WH 安许证字(2004)0001 号, 2015 年变更为现名称, 2024 年 10 月 21 日办理了延期换证, 许可范围: 30-32% 烧碱 (120kt/a 以 100% 氢氧化钠计)、31% 盐酸 (294kt/a)、液氯 (50kt/a)、氢气 (3500t/a)、次氯酸钠溶液 (10000 t/a)、一甲基三氯硅烷 (36655t/a)、二甲基二氯硅烷 (455574t/a)、三甲基氯硅烷 (10244t/a)、一甲基氢二氯硅烷 (10743t/a)、低聚硅氧烷 (264960kt/a)、二甲硅氧烷混合环体 (135363 t/a)、八甲基环四硅氧烷 (54599t/a)、高环 (2188 t/a)、六甲基环三硅氧烷 (3.5k t/a)、高沸 (3142t/a)、含氢硅油 (12000 t/a)、正硅酸乙酯 (300 t/a)、107 胶 (80kt/a)、六甲基二硅氧烷 (3.5kt/a)、氯甲烷 (410kt/a)、氯化氢 (290700kt/a)、14%-30% 稀盐酸 (233800t/a)、密封胶 (37.7kt/a)、生胶 (36kt/a)、高温热固化硅橡胶 (26.4k t/a)、液体硅橡胶 (8kt/a)、乙烯基硅油 (14kt/a)、甲基硅油 (10kt/a)、乳液 (10kt/a)、生胶混合物 (2.5kt/a)、羟基硅油 (950t/a)、处理白碳黑 (3.5kt/a)、硅粉 (126k t/a)、四甲基硅烷 (4136t/a)、甲基氯硅烷 (523648t/a)、十甲基环五硅氧烷 (17545t/a)、201 硅油 (30000t/a)、六甲基二硅氮烷 (2.8kt/a)、稀硫酸 (30000t/a)、副产水解物 (1900t/a)、

端含氢硅油 (7500t/a) 、乙烯基混合硅油 (1000t/a) 、氯 (110.4kt/a) 、氨基硅油 (3000t/a) 、特种硅油 (2.5kt/a) 、高沸硅油 (1460t/a) 、二甲基氢氯硅烷 (2267t/a) 、含氢双封头 (1000t/a) 、低粘度甲基硅油 (11kt/a) 、MS 树脂 (2.5kt/a) 、聚醚硅油 (450t/a) 、端环氧硅油 (2400t/a) 、十二甲基环六硅氧烷 (1402t/a) 、线性体 (53800t/a) 、线性环体 (26200t/a) 。

江西蓝星星火有机硅有限公司设置有办公室、党委工作部、纪委办、法律合规部、人力资源部、财等管理部门。生产运营及经营单位有：生产管理部、机动设备部、运维保障部、有机硅一分厂、有机硅二分厂、有机硅三分厂、有机硅四分厂、氯碱分厂、给水分厂等。

江西蓝星星火有机硅有限公司现有人员 2000 人左右，其中管理人员 80 余人，技术人员 260 余人。主要特种作业人员取证有特种设备管理人员 95 人，叉车司机 251 人，厂内机动车辆驾驶证 292 人，观光车和观光列车司机 27 人，气瓶充装 7 人，移动式压力容器充装 13 人，压力容器作业 152 人，工业锅炉司炉 135 人，电站锅炉 13 人，锅炉水处理 13 人，桥式起重机司机 73 人，起重指挥 13 人，焊接与热切割作业（熔化焊接与热切割作业）16 人，制冷与空调作业（制冷与空调设备运行）177 人，电工 300 人（其中低压电工 156 人、高压电工 74 人、防爆电工 44 人、电力电缆 21 人、继电保护 5 人），危险工艺特种作业人员取证 241 人（其中氯碱电解工艺 63 人、氯化工艺 82 人、化工自动化仪表 96 人），高处作业（高处安装、维护、拆除作业）236 人。

江西蓝星星火有机硅有限公司成立了 HSE 委员会，设置健康安全环保部为安全管理机构，同时为 HSE 办公室，共设有专职安全管理人员 18 人（含安全总监、部长），分厂和主要车间配备有专职安全员共 36 人，其中法人

代表取得危险化学品生产主要负责人合格证，各分管（分厂）专职安全管理人员共 54 人、各分管（分厂）负责人及兼职安全管理人员共 82 人取得危险化学品生产安全管理人员合格证。专职安全管理人员中共有注册安全工程师 21 人。

江西蓝星星火有机硅有限公司设专职消防队，现有人数 23 名，队长、副队长、技术员各 1 名、战斗班四个班共 16 名，司机 4 名。举高消防车 2 辆，干粉消防车（改装备运输车辆）1 辆、应急救援车 1 辆、干粉消防车 1 辆、水罐泡沫两用消防车 2 辆、防化洗消车 1 辆、侦察无人机 1 台，其他应急救援器材若干。

2. 项目背景

根据市场需求，2023 年公司拟投资 1257.51 万元，用于星火有机硅下游 W6W8 车间技改项目，对 W6 主装置原有 6D1、6D2、6AB、6B 生产线以及 W8 主装置 8A-K20000 生产线进行改造，其中 W6 主装置 6D1 生产线新增部分设备，其余生产线设备均利旧，技改项目供水、供电、供气、蒸汽等利用公司现有装置提供。

2.2 建设项目概况

建设项目名称：江西蓝星星火有机硅有限公司星火有机硅下游 W6W8 车间技改项目（以下简称该项目）。

建设地址：九江永修星火工业园区江西蓝星星火有机硅有限公司内。

建设性质：技改项目。

项目建设内容及规模：

项目产品方案一览表

装置名称	生产线	技改前产品名称	技改前生产规模(kt/a)	技改后产品名称	技改后生产规模(kt/a)	备注
W6 主装	6D1	高粘度甲基硅油	5	乙烯基硅油	5	保留原产品，增加新产品，

装置名称	生产线	技改前产品名称	技改前生产规模(kt/a)	技改后产品名称	技改后生产规模(kt/a)	备注
置						生产线的产能保持不变。
	6D2	高粘度甲基硅油	5	乙烯基硅油	5	保留原产品，增加新产品，生产线的产能保持不变。
	6AB	乙烯基硅油	4	乙烯基硅油	6	降低转料时长，提升产能。
	6B	含氢硅油	2.5	含氢硅油	5	降低转料时长，提升产能。
W8 主装 置	8A-K20000	特种硅油（端环 氧硅油）	2.5	特种硅油（端 环氧硅油）	2.5	保留碱法生产工艺，增加酸 法生产工艺，生产线的产能 保持不变。

项目建设内容：

表 2.2-1 项目建设内容一览表

工程类别	涉及的单体		建设内容	备注
生产设施	W6 主装 置	6D1 生产 线	保留原产品甲基硅油，新增新产品乙烯基硅油。根据 市场情况调整生产，生产线产能不变； 改造方案：采取降低聚合温度、氮气保护、温度压力 连锁保护、设置可燃气体报警探测器等安全措施降低 危险性	改造
		6D2 生产 线	保留原产品甲基硅油，新增新产品乙烯基硅油。根据 市场情况调整生产，生产线产能不变； 改造方案：采取降低聚合温度、氮气保护、温度压力 连锁保护、设置可燃气体报警探测器等安全措施降低 危险性	改造
		6AB 生产 线	低粘度乙烯基硅油产线（产能提升：4000t/a→ 6000t/a）， 改造方案：通过边进料边升温，优化升温工艺，缩短 进料、升温时间；优化脱低工艺，增加汽提、鼓氮提高 脱低效果；优化包装工艺，由半自动包装实现全自动 包装，实现槽车包装	改造
		6B 生产线	含氢硅油生产线（产能提升：2500t/a→5000t/a）； 改造方案：进料由原来的抽料改成管道进料，减少进 料时间，减少脱低升温时间、实现汽提、鼓氮提高脱	改造

			低效果	
			保留碱法制端环氧硅油，新增酸法制端环氧硅油产 线，产能不变； 改造方案：技改后根据恒温温度和时间设置程序；新 增填加催化剂操作；技改后根据聚合温度和时间设置 程序	
储存 设施	R02 仓库（甲类）		依托原有	依托
	U01 仓库（丙类）		依托原有	依托
	U02 仓库（丙类）		依托原有	依托
	604 硅油罐区（丙类）		依托原有	依托
公用 工程	供电		W6 主装置变电所安装有 2 台 10/0.4kV1600kVA 变压 器，目前该变电所变压器负载率低于 50%左右；W8 主装置变电所安装有 2 台 10/0.4kV800kVA 变压器， 目前该变电所变压器负载率低于 50%左右	依托
	供水		由现有给水系统供应	依托
	循环水		利用现有循环水装置	依托
	排水		利用现有排水设施	依托
	冷冻		利用现有冷冻水装置	依托
	供气		利用现有压缩空气、氮气系统	依托
	供热		生产过程中用到的蒸汽由星火厂已建蒸汽管网供应， 依托车间已建蒸汽管网	
	消防水		利用现有稳高压消防水设施及生产消防水池	依托
环保 工程	污水处理		利用现有污水处理装置	依托
	废气处理		依托车间原有废气处理设施，经水洗喷淋后再进行活 性炭吸附，达标后高点直接排空	依托
	固废处理		固废主要为废渣，属于危险固废，依托厂区现有危废 库，委托有资质的单位处理	依托
	噪声治理		减震、隔声	新增减振、隔 声设施
风险 事故	事故应急池		利用厂区已建成的 2 个 6000m ³ 总容积为 12000m ³ 的事故废水池	依托
办公 及控 制室	控制室		W6 主装置的配电室及机柜间依托已建 602 配电室 (原控制室)，工程师站依托已建 8107 区域控制室； W8 主装置的配电室及机柜间依托已建 802 配电室 (原控制室)，工程师站依托已建 8107 区域控制室， 办公依托厂区原有办公楼	依托

江西蓝星星火有机硅有限公司于 2023 年 3 月 13 日取的了永修县行政
审批局颁发的江西省企业投资项目备案通知书，项目统一代码为：

2302-360425-07-02-304956。该项目备案通知书见附件。

该项目安全设施设计单位为中蓝连海设计研究院有限公司，中蓝连海设计研究院有限公司具有化工石化医药行业专业甲级，证书编号 A132006064；

该项目安装工程由九江检安石化工程有限公司负责承建，九江检安石化工程有限公司具有电子与智能化工程专业承包贰级、建筑机电安装工程施工专业承包贰级等资质，证书编号 D336069438；

该项目监理单位为长沙华星建设监理有限公司，具有资质等级：化工石油工程监理甲级；证书编号：E143002498。

该项目编制了试生产方案，于 2024 年 8 月 7 日组织专家进行了评审，并在 2024 年 8 月 29 取得了永修县应急管理局的试生产方案回执（永危化项目备字[2024]23 号），同意进行试生产，试生产时间为 2024 年 8 月 30 日至 2025 年 8 月 29 日。

该项目现场检查时存在部分与设计不一致，企业已委托设计单位出具了变更单，具体见附件；该项目不涉及重大变更。

2.2.1 建设项目所在的地理位置、交通运输

1. 地理位置

江西蓝星星火有机硅有限公司厂址位于江西九江市永修县杨家岭星火工业园区，位于东经 $116^{\circ} 47'$ ，北纬 $29^{\circ} 06' 40''$ ，总占地面积 4276 亩。园区水电供应、污水处理、蒸汽管网配套齐全，产业关联度高，是全省乃至全国为数不多的循环经济典范园区。星火厂南距永修县城、南昌市分别为 8km、56km，北距九江市 89km，东距京-九铁路（北京至九龙）杨家岭车站 0.5km。

2. 周边环境

江西蓝星星火有机硅有限公司西临昌九高速公路，昌九高速公路在厂区

附近有艾城出入口，距厂区约 1km；南侧有艾恒公路。京九铁路、昌九城际铁路从厂区的东侧通过，厂区附近有杨家岭站，厂内有铁路专用线在杨家岭站与京九铁路接轨。

表 2. 2-3 厂址的周边环境一览表

序号	民居/单位	与厂区相对位置	人口	距离/m (以围墙计)	备注
1	厂生活区	E	420	围墙外	已拆除
2	京九铁路	E		290	
3	京九铁路杨家岭火车站(货运站)	E		430	最近为污水处理装置、危险装置最近为 740m
4	杨家岭	E	520	420	
5	郭东村	E	1420	480	
6	艾城	WS	2100	2000	
7	南山垄	W	70	1000	最近为有机硅下游产品区域
8	东门	S	1300	3000	
9	昌九高速公路	W		580	最近为有机硅下游产品区域
10	园区火炬大道	W		20	最近为有机硅下游产品区域
11	园区星云大道	W		20	最近为有机硅下游产品区域
12	星火航天新材料有限公司	ES		300	
13	卡博特蓝星化工(江西)有限公司	WS		100	
14	江西星火狮达科技有限公司	WS		600	
15	江西虹润化工有限公司	W		40	最近为有机硅下游产品区域
16	东方巨龙限公司	W/S		共用围墙	最近为有机硅下游产品区域
17	江西新嘉懿新材料有限公司	W		40	最近为有机硅下游产品区域
18	江西鲁宇新材料有限公司	W		30	最近为有机硅下游产品区域
19	江西秀康威达新型材料有限公司	W		45	最近为有机硅下游产品区域
20	星火工业园办公室	WS		800	
21	江西海多化工有限公司	W		共用围墙	最近为老厂产品储存区
22	杜头湖	N		230	

23	110kV 架空电力线	N		30	相邻为空分装置
24	35/10 kV 架空电力线	W		20	最近为有机硅下游产品区域

备注：表中间距执行《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB50160-2008）要求。

该项目位于江西蓝星星火有机硅有限公司厂区内，位于公司下游生产区域，W6 主装置北面为仓库（丙类）、甲类罐区，东面为 DMC 贮槽（乙类）、硅油罐区（丙），南面为 PMH 厂房（丙类），西面为空地；W8 主装置北面为 PML 车间（丙类）、W4 仓库（丙类），东面为原料仓库（703/W707 丙类），南面为 W8 散装产品罐区（丙类，非本项目利用）、巡检室（丁类），西面为 W8 灌装站（甲类，闲置）、806 污水收集池，其他辅助设施均利用厂区现有的设施。

表 2.2-4 该项目装置与厂内周边设施一览表

序号	主要建筑物	周边建筑	方 位	防火间距		规范条款 GB50160-2008 (2018 年版)	检查结果
				规范要求 (m)	实际距离 (m)		
1	601 主装置（甲）	606 产品仓库（丙）	N	22.5	26.2	表 4.2.12	符合
		甲类罐区（立罐，充氮）		20	27.3	表 4.2.12	符合
		604 硅油罐区（丙）	E	20	20.6	表 4.2.12	符合
		W4 车间（甲）	S	25	39.2	表 4.2.12	符合
		602 配电间	W	-	24.6	表 4.2.12	符合
2	801 主装置（甲）	W4 车间（甲）	N	25	32.6	表 4.2.12	符合
		W4 仓库（丙）		22.5	32.6	表 4.2.12	符合
		W703 原料仓库（丙）	E	22.5	42	表 4.2.12	符合
		W8 散装产品罐区（丙）	S	20	28.5	表 4.2.12	符合
		802 配电室（丁）		-	22.6	表 4.2.12	符合
		W8 灌装站（甲）	W	25	25.5	表 4.2.12	符合

2.2.2 厂区总平面布置

2.2.2.1. 平面布置

该项目位于江西蓝星星火有机硅有限公司厂区内，在 W6 装置区与 W8 装置区改造生产线。该项目仓储使用的 R02 仓库（甲）、U01 仓库（丙）、

U02 仓库（丙）、604 硅油罐区（丙）均为利旧，厂区前期工程已经过安全验收，项目不做改动。星火有机硅厂已有 3 个出入口，1 个人流出入口位于厂区东侧，2 个物流出入口分别位于厂区南侧、西侧，出入口宽度不小于 8.0 米，项目利用厂区现有出入口，不再新增出入口。物流出入口、人流出入口均可作为消防通道和紧急疏散出入口使用具体见总平面布置图。

2.2.2.2 上下游生产装置及与原有装置的关系

该项目主要生产装置在 W6 主装置和 W8 主装置。原料由 U02、R02 仓库及各车间中间罐区输入、产品存入 604 硅油罐区及 U01 仓库和 U02 仓库。项目使用的蒸汽、循环水、氮气等由管道输送到使用单元。

2.2.3 产品及原辅料

1. 原、辅材料、产品

该项目涉及的主要原辅材料、产品如表 2.2-3 所示：

表 2.2-3 主要原、辅材料、产品表

序号	原料名称	危险化学品序号	火灾危险性类别	规格	年用/产量(t)	最大储存量(t)	相态	包装方式	储存地点
1	环体(D4/DMC)	2828	乙类	99%	19220	73	液体	储罐	三分厂环化装置罐区
2	Cata60010(助催化剂)	/	丙类	99%	0.85	0.5	液体	桶装/壶装	R02 仓库(甲类)
3	CataB15	2828	乙类	99%	0.4	0.5	液体	桶装/壶装	R02 仓库(甲类)
4	Cata2242(酸性催化剂)	/	丙类	99%	0.8	0.5	液体	桶装/壶装	R02 仓库(甲类)
5	621V1(四甲基二乙烯基二硅氧烷)	2828	甲类	99%	680	20	液体	桶装	R02 仓库(甲类)
6	50614(四甲基四乙烯基环四硅氧烷)	/	丙类	99%	193.3	20	液体	桶装	U02 仓库(丙类)
7	CC678(硅酮化合物)	/	丙类	99%	19.2	10	液体	桶装	U02 仓库(丙类)

序号	原料名称	危险化学品序号	火灾危险性类别	规格	年用/产量(t)	最大储存量(t)	相态	包装方式	储存地点
8	DM5(三甲基硅封端聚二甲基硅氧烷)	/	丙类	99%	397.1	10	液体	储罐	四分厂 W5 车间罐区
9	M'2 (四甲基二氢二硅氧烷)	2828	甲类	99%	195.3	18	液体	储罐	三分厂四甲装置罐区
10	活性白土	/	戊类	99%	3.75	10	固体	袋装	U02 仓库(丙类)
11	硅藻土	/	戊类	99%	1	10	固体	袋装	U02 仓库(丙类)
12	H68(甲基高含氢硅油)	/	丙类	99%	320	10	液体	储罐	U02 仓库(丙类)
13	620V150(氢基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷))	/	丙类	99%	2415.2	16	液体	储罐	W6 主装置管道输送 W8 罐区
14	AGE(烯丙基缩水甘油醚)	2187	乙类	99%	82.75	20	液体	储罐	R02 仓库(甲类)
15	Cata1701 主要成分是 AGE, 氯铂酸占 0.3625%)	2187	乙类	AGE 为主, 氯铂酸占 0.3625%	2	0.5	液体	桶装	R02 仓库(甲类)
产品									
1	乙烯基硅油	/	丙类	99%	16000	300	液体	储罐/桶装	604 硅油罐区 /U01/U02/ 车间储罐(丙类)
2	含氢硅油	/	丙类	99%	5000	20	液体	储罐/桶装	U01/U02(丙类)
3	端环氧硅油	/	丙类	99%	2500	20	液体	储罐/桶装	U01/U02(丙类)

2. 产品性状与质量指标

下游 W6 主装置生产的乙烯基硅油产品有 13 种牌号, 含氢硅油产品有 19 种牌号, 质量指标如下:

乙烯基硅油产品质量指标表

牌号	外观	运动粘度 (mm ² /s)	挥发份 (%)	色度 (Hazen)	浊度 (NTU)	酸含量 (mg/kg)	乙烯基含量 (%)
50450W	无机械杂质 透明液体	345-435	≤1.0	/	≤7.0	实测值	2.30-2.80
320W	无机械杂质 透明液体	200-260	≤0.75	≤20	≤7.0	≤3.0	0.80-0.95
621V100	无机械杂质 透明液体	80-120	≤1.00	≤10	≤7.0	≤5.0	0.95-1.15
621V350	无机械杂质 透明液体	300-400	≤1.50	≤10	≤7.0	≤3.0	0.400-0.600
621V230	无机械杂质 透明液体	210-250	≤0.75	/	≤7.0	实测值	0.520-0.720
H629V500	无机械杂质 液体	450-550	≤1.50	≤10	≤5.0	≤3.0	0.387-0.473
H629/621V1000	无机械杂质 透明液体	900-1100	≤1.50	≤10	≤5.0	≤3.0	0.228-0.352
H619V1000	无机械杂质 透明液体	950-1200	≤1.0	/	≤4	/	0.520-0.600
629V100M	无机械杂质 透明液体	80-120	≤1.00	≤30	≤7.0	/	0.850-1.100
629V230M	无机械杂质 透明液体	210-250	≤2.0	/	≤7.0	/	0.520-0.720
629V400M	无机械杂质 透明液体	370-430	≤1.5	≤10	≤5.0	实测值	0.35-0.55
621V1500	无机械杂质 透明液体	1400-1800	≤1.5	≤10	≤5	≤3.0	0.220-0.320
H629V1500	无机械杂质 透明液体	1400-1800	≤1.5	≤7	≤5	≤3.0	0.220-0.320
629V350M	无机械杂质 透明液体	315-385	≤1.0	≤30	≤7.0	实测值	0.400-0.600
629V500M	无机械杂质 透明液体	450-550	≤1.00	≤30	≤7.0	实测值	0.387-0.473
619V8000	无色透明, 无	7200-8800	≤0.4	/	≤4.0	实测值	0.270-0.330

牌号	外观	运动粘度 (mm ² /s)	挥发份 (%)	色度 (Hazen)	浊度 (NTU)	酸含量 (mg/kg)	乙烯基含量 (%)
	机械杂质液体						
619V450	无色透明, 无 机械杂质液体	400-500	≤1.00	≤50	≤7.0	实测值	0.80-1.00

含氢硅油产品质量指标表

牌号	外观	运动粘度 (mm ² /s)	挥发份 (%)	浊度 (NTU)	含氢量 (%)	折光率
620V50	无机械杂质液体	50-65	≤3.0	≤7.0	1.50-1.65	
620V100	无机械杂质液体	100-130	≤3.0	≤7.0	0.92-1.10	
620V150	无机械杂质液体	150-200	≤3.0	≤7.0	0.66-0.76	
620V300	无机械杂质液体	240-300	≤3.0	≤7.0	0.52-0.62	
620V400	无机械杂质液体	370-450	≤3.0	≤7.0	0.40-0.48	
620V50V	无机械杂质液体	40-55	9.0-12.0	≤7.0	1.56-1.64	
620V100V	无机械杂质液体	80-120	9.0-12.0	≤7.0	0.92-1.10	
620V150V	无机械杂质液体	130-160	9.0-12.0	≤7.0	0.66-0.76	
620V300V	无机械杂质液体	170-280	9.0-12.0	≤7.0	0.52-0.62	
620V400V	无机械杂质液体	280-400	9.0-12.0	≤7.0	0.40-0.48	
620V100M	无机械杂质液体	80-130	3.0-6.0	≤7.0	0.92-1.10	
620V150M	无机械杂质液体	160-200	3.0-6.0	≤7.0	0.66-0.76	
620V300M	无机械杂质液体	230-300	3.0-6.0	≤7.0	0.52-0.62	
620V400M	无机械杂质液体	260-360	3.0-6.0	≤7.0	0.40-0.48	
626V25H7	无机械杂质液体	18-26	≤5.0	≤4.0	17-23	
626V9H4	无机械杂质液体	8-10	≤4.0	≤7.0	11-12.5	
620H2	无机械杂质液体	7-10	实测值	≤4.0	5.2-5.8	
XL 90A	无机械杂质透明 液体	75-105			20.9-22	1.401-1.402
XL 91A	无机械杂质透明 液体	45-75		≤7.0	24.6-27	

下游 W8 主装置生产的端环氧硅油产品有 5 种牌号，质量指标如下：

端环氧硅油产品质量指标

牌号	运动粘度 (mm ² /s)	挥发分 (%)	环氧量 (mol/100g)	硅氢含量 (μg/g)
622V50	40~90	≤4	0.046~0.068	≤174
622V100	92~108	≤4	0.029~0.037	≤174
622V150	150~320	≤4	0.022~0.029	≤174
622V300	220~450	≤4	0.018~0.022	≤174
622V400	300~600	≤4	0.013~0.018	≤174

3. 储运

1) 运输

根据建设地点的运输条件，原料厂内外输送选用汽车、槽罐车、厂内主要采用管道或叉车输送。

该项目的公路运输车辆均不考虑自备，主要原料、材料、产品的运输主要采用汽车运输，并且委托具有危险化学品运输资质的单位进行运输。厂内运输采用管道或叉车等。

2. 储存设施

该技改项目存储设施利用前期已建的 R02 仓库、U01 仓库、U02 仓库、604 硅油罐区储存本期原辅材料及产品。W6 主装置、W8 主装置、R02 仓库、U01 仓库及 U02 仓库间的原料、产品使用防爆电动叉车倒运，与 604 硅油罐区间的产品使用管道进行输送。

R02 仓库依托原有，占地面积 705 m²，一层，防火分区 4 个，火灾危险性类别：甲类，耐火等级二级。按照平均单位面积储存量为 0.7t/m²，R02 仓库的最大存储能力为 493.5t。前期储存物料 190t，本期最大储存量 42t，共 232t < 493.5t，均根据物料理化性质分类储存。R02 仓库能够满足该技改项目安全储存的要求。

U01 仓库依托原有，占地面积 3840 m²，四层，防火分区 4 个，火灾危险性类别：丙类，耐火等级二级。按照平均单位面积储存量为 0.7t/m²，U01 仓库的最大存储能力为 2688t。前期储存物料 1510t，本期最大储存量 40t，共 1550t < 2688t，均根据物料理化性质分类储存。U01 仓库能够满足该项目安全储存的要求。

U02 仓库依托原有，占地面积 3840 m²，四层，防火分区 4 个，火灾危险性类别：丙类，耐火等级二级。按照平均单位面积储存量为 0.7t/m²，U02 仓库的最大存储能力为 2688t。前期储存物料 1320t，本期最大储存量 100t，共 1420t < 2688t，均根据物料理化性质分类储存。U02 仓库能够满足该项目安全储存的要求。

2.2.4 国内、外同类建设项目水平的对比情况

该项目涉及到 W6 主装置 6AB 产线、6B 产线、6D1 产线、6D2 产线、W8 主装置 8A-K20000 产线共 5 条生产线。其中 6AB、6D1、6D2 产线生产乙烯基硅油，该产品为星火 W6 主装置已有工艺进行技改；6B 产线生产含氢硅油，该产品为星火厂三分厂四甲装置已有生产工艺；8A-K20000 产线生产端环氧硅油，该产品为星火厂二分厂醇解装置现有生产工艺。该工艺技术和设备均已在江西蓝星星火有机硅有限公司运用，安全可靠，成熟稳定。

2.2.5 建设项目工艺流程

W6 车间现有产品情况：W6 车间共有 5 条生产线：6AC 产线、6AB 产线、6D1 产线、6D2 产线、6B 产线，5 条生产线均处于正常生产阶段，全部分布在 W6 车间 601 装置区。其中 6AC 产线为连续生产线，主要生产高粘度乙烯基硅油产品，分布在 601 装置的西南区；6AB 产线为间歇线，主要生产低粘度乙烯基硅油产品，分布在 601 装置的东南区；6D1 和 6D2 产线为间歇线，主要生产乙烯基硅油和甲基硅油产品，分布在 601 装置的东北区；6B 产线为间歇线，主要生产含氢硅油产品，分布在 601 装置的西北区。

W8 车间现有产品情况: W8 车间共有 4 条生产线: 8F 已经停用, K20000、K30000、K40000 三条生产线均处于正产阶段, 全部分布在 8A 区域, K20000 产线端环氧硅油, K30000 产线生产 MS 树脂, K40000 产线生产生胶混合物。

针对同一条生产线不同系列的产品切换生产, 车间制定了洗釜生产卡, 有标准化作业流程。通过管道进规定量的 DMC 到反应釜内, 启动搅拌, 启动反应釜输送泵使 DMC 对转料管线、过滤器、包装管线进行打循环清洗规定时间后通过包装口包出, 并对管线及过滤器进行氮气吹扫, 吹扫完成, 清洗合格的判定标准就是洗釜 DMC 重量在规定范围内。对包出后的洗釜 DMC 进行称重、贴标、打签封存放置仓库内以备下次生产同牌号产品时回收使用。根据市场变化的情况切换产品。

2.2.5.1 下游 W6 主装置

一、工艺流程简述

(1) 乙烯基硅油工艺流程

W6 车间 6D1 产线 5000t/a 高粘度甲基硅油产品保留, 技改为亦可生产乙烯基硅油, 该产线产能 5000t/a 保持不变; 6D2 产线 5000t/a 高粘度甲基硅油产品保留, 技改为亦可生产乙烯基硅油, 该产线产能 5000t/a 保持不变。6AB 产线通过降低转料时长, 乙烯基硅油产能由 4000t/a 提升为 6000t/a。

工艺流程简述:

①进料

如有上一批产生的低沸先通过磁力泵 (6D-P89010、6A-P21010/21110/21210/21310) 往不锈钢反应釜 [6D-K20000 (V=21.2m³)、6D-K30000 (V=21.2m³)、6A-K20000 (V=27m³)] 加入 1500-3000kg 的低沸, 通过流量计 (6D-FIQC89015、6A-FIQX21432) 控制低沸加料量。

通过磁力泵(6Z-P20050)往不锈钢反应釜[6D-K20000 (V=21.2m³)、6D-K30000 (V=21.2m³)、6A-K20000 (V=27m³)]加入12000-16000kg的D4/DMC,通过流量计(6Z-FIQX10002)控制加料量。

环体加料完毕,启动搅拌(6D-HXSM20010、6D-HXSM30010、6A-HXSM20010)和加热程序。

②升温

当釜温度达到80-110℃,DCS操作人员确认脱水弹框,系统自动启动脱水,当釜温计(6D-TIC20001、6D-TIC30001、6A-TIC20065)达到130-150℃,DCS操作人员通知现场查看油水分离器视镜,由现场操作人员判断脱水是否合格。

脱水合格:DCS操作人员关闭氮气鼓泡阀门后,通知现场操作人员进行排水;

脱水不合格:继续脱水,每隔半小时现场操作人员观察1次油水分离器视镜,直到脱水合格,再进行排水。

脱水完毕,现场操作人员排脱水料,并称量脱水料的重量,报DCS操作人员做好记录。脱水结束再通过管道加入100-800kg的封端剂621V1,DCS操作人员做好621V1抽料及记录工作。

③聚合

温度到达150-170℃,停止加热后,往不锈钢反应釜[6D-K20000 (V=21.2m³)、6D-K30000 (V=21.2m³)、6A-K20000 (V=27m³)]加入1kg左右的催化剂CataB15和助催化剂Cata60010,催化剂和助催化剂通过气锁罐(6D1产线:6D-R11100;6D2产线:6D-R12100;6AB产线:6A-R11100)手动一次性加入。

不锈钢反应釜温度(6D-TIC20001、6D-TIC30001、6A-TIC20065)控制在150-170℃。聚合0.5-2小时开启循环泵(6D-P20020、6D-P30020、

6A-P20310)，聚合 2-4 小时后取样分析粘度。粘度合格直接进入中和阶段；粘度不合格，补加环体或 621V1 调整粘度到合格为止（调聚 1-2 小时后取样）。

④中和

通过气锁罐(6D-R11300、6D-R12300、6A-R11200)手动加入 1kg 左右的中和剂 Cata2242。

开启蒸汽加热程序，温度设定为 160-180℃（为脱低准备），中和 1 小时后进入脱低阶段。

⑤脱低

中和结束，启动真空泵(6D-P90812、6D-P90912、6A-90010)开始脱低，温度控制在 160-190℃，真空压力控制 0-1.5Kpa，脱出来的轻组分经冷凝器(6D-E20100、6D-E30100、6A-E20010)冷凝后进入对应低沸罐(6D-R20300、6D-R30300、6A-R21000/21100/21200/21300)，可在下一批次循环使用。

脱低 4-8 小时后取样分析粘度和挥发分含量。

⑥转料、冷却

粘度和挥发分合格后进行转料、冷却：6D1 和 6D2 转入对应储罐 6D-R80100/80500、6D-R85100/85500 进行循环冷却后去包装机包装；6AB 直接在不锈钢反应釜 6A-K20000 (V=27m³) 经过冷凝器 6A-E20300 去包装机。

⑦包装

产品循环冷却到 40-50℃后，根据产品类型选择对应过滤器 (6D-S80130、6D-S80401、6D-S85130、6A-S80000/80010/80020)，直接包装或者转移到产品储罐 (6A-R81000/81100/81200/81300/81400/81500/81600)。包装形式有铁桶和方箱。包装结束后开启氮气，吹扫产品过滤器 (6D-S80130、6D-S80401、6D-S85130、6A-S80000/80010/80020) 和包装管线。

（2）含氢硅油工艺流程

①进料

如有上一批产生的低沸先通过磁力泵(6B-P30310/30330/30350)往不锈钢反应釜(6B-K20000)加入1000-5000kg的低沸，通过流量计6A-FIQX21432控制低沸加料量。

通过磁力泵(6Z-P20050)往反应釜[6B-K20000(V=20m³)]加入10000-15000kg的D4/DMC，通过流量计(6Z-FIQC10002)控制加料量。现场操作人员按照SOP或PHA分析要求一次性加入一定量的固体催化剂活性白土；根据工艺要求量进含氢双封头M' 2。

②升温、聚合

启动加热程序，开蒸汽气动阀(6B-HXYSV20311)，开物料循环泵(6B-P20340)，对物料进行升温，温度控制在工艺(生产卡)要求的温度55-80℃下聚合。聚合完成后进行取样分析。

③过滤转料

分析结果符合工艺要求值后，启动冷却程序，对聚合液经行降温，温度降至40-50℃后，DCS操作人员通知现场操作人员加入10-30kg硅藻土，通过马勒过滤器(6B-S20100)进行过滤转料，将不锈钢反应釜6B-K20000(V=20m³)聚合液转入不锈钢反应釜6B-K30000(V=20m³)，当不锈钢反应釜6B-K30000(V=20m³)的液位计(6B-LIXA30001)显示有4000-10000kg后打开蒸汽调节阀(6B-HXYSV30063)开始缓慢升温，调节阀(6B-HCV30065)开度缓慢增加(结合现场操作人员观察现场情况)。

④脱低

脱低，拔除轻组分，脱低之前须将低沸冷凝器(6B-E30030、6B-E30040)提前开启冷却水和冷冻水，真空度达到8-20Kpa以下启动蒸气喷射泵(6B-P90010)，脱低温度控制在170-190℃。

脱低 5-12 小时，（根据产品会签挥发分要求决定脱低时间，不需要脱低的产品忽略此步骤），后完成取样分析。

⑤冷却、包装

脱低后冷却包装。开循环水气动阀（6B-HXYSV30068、6B-HXYSV30069）将产品循环冷却到 40-50℃后，根据产品类型选择对应过滤器（6B-S30100、6B-S30110），进行包装。包装结束后开启氮气，吹扫产品过滤器（6B-S30100、6B-S30110）和包装管线。

二、工艺流程框图

乙烯基硅油工艺流程框图见图 2.2-1；含氢硅油工艺流程框图见图 2.2-2。

图 2.2-1 乙烯基硅油工艺流程框图





图 2.2-2 含氢硅油工艺流程框图




三、反应方程式

乙烯基硅油反应方程式


621V&629V系列部分原料及产品分子式




619V系列部分原料及产品分子式



W系列部分原料及产品分子式



含氢硅油反应方程式



四、物料平衡

乙烯基硅油物料平衡表 (1 吨产品)

序号	投入			产出		
	名称	进料量 t	组成%	名称	产出量 t	组成%
1	环体(D4/DMC)	0.920	92.00	乙烯基硅油	1	100
2	Cata60010	0.00005	0.01			
3	CataB15	0.00002	0.00			
4	Cata2242	0.00005	0.01			
5	621V1	0.04248	4.25			
6	50614	0.012	1.20			
7	CC678	0.0012	0.12			
8	DM5	0.0242	2.42			
合		1	100		1	100

含氢硅油物料平衡表 (1 吨产品)

序号	投入			产出		
	名称	进料量 t	组成%	名称	产出量 t	组成%
1	环体 (D4/DMC)	0.9	90.0	含氢硅油	1	100
2	M' 2	0.039	3.90			
3	活性白土	0.0008	0.08			
4	硅藻土	0.0002	0.02			
5	H68	0.06	6.0			
合计		1	100		1	100

2.2.5.2 下游 W8 主装置

一、工艺流程概述

将 8A-K20000 由 2500t/a 特种硅油(碱法)产品保留，技改为亦可生产特种硅油(酸法)，产品结构不变，该产线产能 2500t/a 保持不变。

(1) 620 含氢硅油和 AGE 进料

通过启动隔膜泵 8A-P12110 往不锈钢反应釜 8A-K20000 (13.5m³) 加入 7500-8500kg 的 620 含氢硅油。通过程序自动从储罐 8A-R14000 往不锈钢反应釜 8A-K20000 (13.5m³) 加入 150-350kg 的 AGE 原料。

(2) 升温脱水

进料结束后，启动搅拌；将反应釜 8A-K20000 升温至 70-80℃，底部鼓氮，控制 1-6Nm³/h，持续一定时间。

(3) 聚合

现场称取催化剂 6-8kg 的 Cata1701，在四楼通过气锁罐一次性加入到反应釜中。反应釜升温并控制在 80-100℃，恒温一定时间。取样检测粘度和硅氢含量。

(4) 冷却包装

样品合格后，将反应釜 8A-K20000 冷却至 50℃，启动包装循环泵 8A-P20410 通过过滤器 8A-S20430 进行包装。


二、工艺流程框图

端环氧硅油工艺流程框图见图 2.2-3。




图 2.2-3 端环氧硅油工艺流程框图

三、反应方程式



其中：



四、物料平衡

端环氧硅油物料平衡见表。

端环氧硅油物料 622V50 平衡 (基准: 1 吨 622V50 产品)

序号	投入			产出		
	名称	进料量 t	组成%	名称	产出量 t	组成%
1	620V50	0.9521	95.21	622V50	1	100
2	AGE	0.0478	4.78			
3	Catal1701	0.0001	0.01			
合计		1	100		1	100

端环氧硅油物料 622V100 平衡 (基准: 1 吨 622V100 产品)

序号	投入			产出		
	名称	进料量 t	组成%	名称	产出量 t	组成%
1	620V100	0.9559	95.59	622V100	1	100
2	AGE	0.0433	4.33			
3	Catal1701	0.0008	0.08			
合计		1	100		1	100

端环氧硅油物料 622V150 平衡 (基准: 1 吨 622V150 产品)

序号	投入			产出		
	名称	进料量 t	组成%	名称	产出量 t	组成%
1	620V150	0.9661	96.61	622V150	1	100
2	AGE	0.0331	3.31			
3	Catal1701	0.0008	0.08			
合计		1	100		1	100

端环氧硅油物料 622V300 平衡 (基准: 1 吨 622V300 产品)

序号	投入			产出		
	名称	进料量 t	组成%	名称	产出量 t	组成%
1	620V300	0.973	97.3	622V300	1	100
2	AGE	0.0261	2.61			
3	Catal1701	0.0009	0.09			
合计		1	100		1	100

端环氧硅油物料 622V400 平衡 (基准: 1 吨 622V400 产品)

序号	投入			产出		
	名称	进料量 t	组成%	名称	产出量 t	组成%
1	620V400	0.9793	97.93	622V400	1	100
2	AGE	0.0201	2.01			
3	Catal1701	0.0006	0.06			
合计		1	100		1	100

2.2.6 主要设备及特种设备

1. 主要设备

表 2.2-4 设备一览表

序号	设备位号	设备名称	规格型号	主要介质	设计温度、压力	操作温度、压力	材质	数量(台/套)	备注
W6 主装置 6D1 生产线主要工艺设备									
1	6D-P805 20	槽车输送泵	Q=6m ³ /h; H =100 m	产品	\	\	304L	1	技改新增
2	6D-P303 10/P203 10	产品包装泵	Q=9m ³ /h; H =100 m	产品	\	\	304L	2	技改新增
3	6D-S804 01	除色过滤器	Q=9m ³ /h	产品	\	\	304L	1	技改新增
4	6D-K200 00	间歇反应器	VN=21. 2m ³ ; D=2800mm; H=4522mm	D4、DMC、D5、 621V1、CataB15、 Cata2242、 Cata60010、50614	220°C ; -0. 1/0. 4 MPa	20-150°C ; -0. 08/0. 05 MPa	304L	1	利旧
5	6D-A200 10	反应釜 K20000 搅拌器	锚的直径: 2780mm,	\	\	\	304L	1	利旧
6	6D-A805 10	产品储罐搅拌器	锚的直径: 2780mm,	\	\	\	304L	1	利旧

序号	设备位号	设备名称	规格型号	主要介质	设计温度、压力	操作温度、压力	材质	数量(台/套)	备注
7	6D-R11100	CATA B15 加料罐	V=5L ϕ 250×150	催化剂	50°C; -0.1/0.4 MPa	常温; 0.01 MPa	304L	1	利旧
8	6D-R11200	CATA60010 加料罐	V=5L ϕ 250×150	助催化剂	50°C; -0.1/0.4 MPa	常温; 0.01 MPa	304L	1	利旧
9	6D-R11300	CATA 2242 加料罐	V=5L ϕ 250×150	中和剂	50°C; -0.1/0.4 MPa	常温; 0.01 MPa	304L	1	利旧
10	6D-R20300	低沸储罐	V=3m ³ ϕ 3000×3300	轻组分冷凝物	220°C; -0.1/0.4 MPa	20-50°C; 0.003-0.1MPa	304L	1	利旧
11	6D-R80100	终产品贮罐	VN=21.2m ³ ; D=2800; H=4522	产品	220°C; -0.01/0.05 MPa	20-190°C; 0.003-0.006 MPa	304L	1	利旧
12	6D-R80500	终产品贮罐	VN=21.2m ³ ; D=2800; H=4522	产品	220°C; -0.01/0.05 MPa	20-190°C; 0.003-0.006 MPa	304L	1	利旧
13	6D-E20100	挥发份冷凝器	A=33m ²	轻组分冷凝物	壳程: DT:220°C; 管程: DT:60°C; 壳程: DP:-0.1/0.4 MPa 管程: DP:0.6 MPa	20-190°C; -0.06/-0.03 MPa	304L	1	利旧
14	6D-E80200	终产品冷凝器	A=96m ²	轻组分冷凝物	壳程: DT:220°C; 管程: DT:60°C; 壳程: DP:-0.1/1 MPa; 管程: DP:0.6 MPa	20-190°C; 0.003-0.006 MPa	304L	1	利旧
15	6D-E806	终产品冷凝器	A=96m ²	轻组分冷凝物	壳程: DT:220°C; 管	20-190°C;	304L	1	利旧

序号	设备位号	设备名称	规格型号	主要介质	设计温度、压力	操作温度、压力	材质	数量(台/套)	备注
	00				程: DT:60°C ;壳程: DP:-0.1/1 MPa; 管程: DP:0.6 MPa	0.003-0.006 MPa			
16	6D-C908 10	真空机组	500m³ /h, 吸入压力 0.5 Pa	轻组分	室温/200°C; 吸入压 力 0.5 Pa	20-30°C; 吸入压 力 0.3 Pa	304L	1	利旧
W6 主装置 6D2 生产线主要工艺设备									
1	6D-K300 00	间歇反应器	VN=21.2m²; D=2800; H=4522	产品	220°C; -0.1/0.4 MPa	20-190°C; -0.08/0.05 MPa	304L	1	利旧
2	6D-A300 10	反应釜 K30000 搅拌器	锚的直径: 2780mm,	产品	\	\	304L	1	利旧
3	6D-A855 10	产品储罐搅拌器	锚的直径: 2780mm,	产品	\	\	304L	1	利旧
4	6D-R121 00	CATA B15 加料罐	V=5L ϕ 250×150 mm	催化剂	50°C; -0.1/0.4 MPa	常温; 0.01 MPa	304L	1	利旧
5	6D-R122 00	Cata60010 加料罐	V=5L ϕ 250×150 mm	助催化剂	50°C; -0.1/0.4 MPa	常温; 0.01 MPa	304L	1	利旧
6	6D-R123 00	2242 加料罐	V=5L ϕ 250×150 mm	中和剂	50°C; -0.1/0.4 MPa	常温; 0.01 MPa	304L	1	利旧
7	6D-R303 00	低沸储罐	V=3m³ ϕ 3000(1200)×3300(2200) mm	轻组分冷凝物	220°C; -0.1/0.4 MPa	20-50°C; 0.1MPa	304L	1	利旧

序号	设备位号	设备名称	规格型号	主要介质	设计温度、压力	操作温度、压力	材质	数量(台/套)	备注
8	6D-R85100	终产品贮罐	V=21.2m ³ ;D=2800;H=4522	产品	220°C; -0.01/0.05 MPa	20-190°C; 0.003-0.006 MPa	304L	1	利旧
9	6D-R85500	终产品贮罐	V=21.2 ³ ;D=2800;H=4522	产品	220°C; -0.01/0.05 MPa	20-190°C; 0.003-0.006 MPa	304L	1	利旧
10	6D-E30100	挥发份冷凝器	A=33m ²	轻组分冷凝物	壳程: DT:220°C; 管程: DT:60°C;壳程: DP:-0.1/0.4 MPa; 管程: DP:0.6 MPa	20-190°C; -0.06/-0.03 MPa	304L	1	利旧
11	6D-E85200	终产品冷凝器	A=96m ²	轻组分冷凝物	壳程: DT:220°C; 管程: DT:60°C;壳程: DP:-0.1/1 MPa; 管程: DP:0.6 MPa	20-190°C; 0.003-0.006 MPa	304L	1	利旧
12	6D-E85600	终产品冷凝器	A=96m ²	轻组分冷凝物	壳程: DT:220°C; 管程: DT:60°C;壳程: DP:-0.1/1 MPa; 管程: DP:0.6 MPa	20-190°C; 0.003-0.006 MPa	304L	1	利旧
13	6D-C90910	真空机组	500m ³ /h, 吸入压力 0.5 Pa	轻组分	<200°C; 吸入压力 0.5 Pa	20-30°C; 吸入压力 0.3 Pa	304L	1	利旧
W6 主装置 6AB 生产线主要工艺设备									
1	6A-K20000	间歇反应器	V=24(27)m ³ ; D= 2800; H=3470, A 传热=18m ²	D4、DMC、D5、621V1、CataB15、Cata2242、	220°C; -0.1/0.4 MPa;	20-190°C; -0.08/0.05 MPa	304L	1	利旧

序号	设备位号	设备名称	规格型号	主要介质	设计温度、压力	操作温度、压力	材质	数量(台/套)	备注
				Cata60010、50614					
2	6A-A200 10	反应釜 6A-K20000 搅拌器	可变转速: 0-90(95.4) rpm; 4-叶片式叶轮	D4、DMC、D5、 621V1、CataB15、 Cata2242、 Cata60010、50614	\	\	304L	1	利旧
3	6Z-R103 00	621V1 贮罐	V=2. 5m ³ , ϕ 1200×1800(1850)	封端剂	60°C; -0.1/0.05 MPa;	常温; 0.003-0.006 MPa	304L	1	利旧
4	6A-R104 00	H50614 贮罐	V=4. 0m ³ , ϕ 1400×2000(2250)	H50614	60°C ; -0.1/0.05 MPa	常温; 0.003-0.006 MPa	304L	1	利旧
5	6A-R111 00	CataB15/water 加料罐	V=5 L (12) , ϕ 200×200	CataB15/water	50°C; -0.1/0.4 MPa	常温; 0.01 MPa	304L	1	利旧
6	6A-R112 00	cata2242 加料罐	V=5 L (12) , ϕ 200×200	cata2242	50°C; -0.1/0.4 MPa	常温; 0.01 MPa	304L	1	利旧
7	6A-R113 00	Cata60010 加料罐	V=5 L (12) , ϕ 200×200	Cata60010	50°C; -0.1/0.4 MPa	常温; 0.01 MPa	304L	1	利旧
8	6A-R210 00	低沸罐分罐	V=4 (4.2)m ³ , ϕ 1400×2200(2250)	轻组分冷凝物	200°C; -0.01/0.05 MPa;	20-50°C; 0.003-0.006MPa	304L	1	利旧
9	6A-R211 00	低沸罐分罐	V=4 (4.2)m ³ , ϕ 1400×2200(2250)	轻组分冷凝物	200°C; -0.01/0.05 MPa;	20-50°C; 0.003-0.006 MPa	304L	1	利旧
10	6A-R212	低沸罐分罐	V=4 (4.2)m ³ , ϕ 1400×	轻组分冷凝物	200°C;	20-50°C;	304L	1	利旧

序号	设备位号	设备名称	规格型号	主要介质	设计温度、压力	操作温度、压力	材质	数量(台/套)	备注
	00		2200(2250)		-0.01/0.05 MPa;	0.003-0.006 MPa			
11	6A-R213 00	低沸罐分罐	V=4 (4.2)m ³ , φ 1400×2200(2250)	轻组分冷凝物	200°C; -0.01/0.05 MPa;	20-50°C; 0.003-0.006 MPa	304L	1	利旧
12	6A-R816 00	低沸罐分罐	V=30 (33)m ³ , φ 2400×5800(6500)	轻组分冷凝物	200°C; -0.01/0.05 MPa;	20-50°C; 0.003-0.006 MPa	304L	1	利旧
13	6A-R815 00	产品储罐	V=30m ³ φ 2400×5800	乙烯基硅油	60°C; -0.001/0.05 MPa	20-50°C; 0.003-0.006 MPa	304L	1	利旧
14	6A-R814 00	产品储罐	V=30 (33)m ³ , φ 2400×5800(6500)	乙烯基硅油	60°C; -0.001/0.05 MPa	20-50°C; 0.003-0.006 MPa	304L	1	利旧
15	6A-R813 00	产品储罐	V=30 (33)m ³ , φ 2400×5800(6500)	乙烯基硅油	60°C; -0.001/0.05 MPa	20-50°C; 0.003-0.006 MPa	304L	1	利旧
16	6A-R812 00	产品储罐	V=30 (33)m ³ , φ 2400×5800(6500)	乙烯基硅油	60°C; -0.001/0.05 MPa	20-50°C; 0.003-0.006 MPa	304L	1	利旧
17	6A-R811 00	产品储罐	V=30 (33)m ³ , φ 2400×5800(6500)	乙烯基硅油	60°C; -0.001/0.05 MPa	20-50°C; 0.003-0.006 MPa	304L	1	利旧
18	6A-R810 00	产品储罐	V=30 (33)m ³ , φ 2400×5800(6500)	乙烯基硅油	60°C; -0.001/0.05 MPa	20-50°C; 0.003-0.006 MPa	304L	1	利旧
19	6A-S201 20	K20000/挥发份罐	V=0.3m ³ ; φ 500×660(1400)	轻组分冷凝物	220°C; -0.1/0.4 MPa	20-50°C; 0.003-0.006 MPa	304L	1	利旧

序号	设备位号	设备名称	规格型号	主要介质	设计温度、压力	操作温度、压力	材质	数量(台/套)	备注
20	6A-E20300	K20000 冷却器	A = 10.7 (21.4) m ² ;	轻组分冷凝物	壳程: DT:220°C; DP:-0.1/0.4 MPa; 管程: DT:60°C; DP:0.6 MPa	20-190°C; <0.3 MPa	304L	1	利旧
21	6A-E90020	真空机组	500m ³ /h, 吸入压力 0.5 Pa	轻组分	<200°C; 吸入压力 0.5 Pa	20-30°C; 吸入压力 0.3 Pa	304L	1	利旧

W6 主装置 6B 生产线主要工艺设备

1	6B-K20000	间歇反应器	V=20m ³ ; A=34m ²	聚合物	-15/200°C; -0.1/0.6 MPa	20-80°C; -0.03 MPa	304L	1	利旧
2	6B-K30000	脱低釜	V=20m ³ ; A=32.4m ²	脱低物	250°C; -0.1/0.4 MPa	20-190°C; -0.08/0.02 MPa	304L	1	利旧
3	6B-A20010	聚合反应搅拌器	双机械密封, 直径: 1350mm	脱低物	\	\	304L	1	利旧
4	6B-R10100	M' 2 缓冲罐	V=20m ³	四甲基二氢二硅氧烷	0-50°C; 0.05 MPa	0-15°C; 0.003-0.006MPa	304L	1	利旧
5	6B-R30200	挥发物缓冲罐	V=7m ³ , Φ 1600×3600 (卧)	轻组分冷凝物	170°C; -0.1/0.4 MPa	20-50°C; 0.003-0.006MPa	304L	1	利旧
6	6B-R30300	低沸罐	V=10m ³ , Φ 1800×4000	轻组分冷凝物	50°C; 0.05 MPa	20-40°C; 0.003-0.006 Pa	304L	1	利旧
7	6B-R303	低沸罐	V=10m ³ , Φ 1800×4000	轻组分冷凝物	50°C; 0.05 MPa	20-40°C;	304L	1	利旧

序号	设备位号	设备名称	规格型号	主要介质	设计温度、压力	操作温度、压力	材质	数量(台/套)	备注
	20					0.003-0.006MPa			
8	6B-R303 40	低沸罐	V=10m ³ , ϕ 1800×4000	轻组分冷凝物	50°C; 0.05 MPa	20-40°C; 0.003-0.006MPa	304L	1	利旧
9	6B-E200 30	聚合物冷凝器	A=18m ² , ϕ 300×3000	轻组分冷凝物	管程: DP: -0.1/0.6 MPa; DT: 6-15/200°C; 壳程: DP: 0.1/0.6 MPa; DT: 5-250°C	20-80°C; 0.003-0.006 MPa	304L	1	利旧
10	6B-E300 30	挥发物冷凝器	A=34M ² ϕ 500×3000	轻组分冷凝物	壳程: DP: -0.1/0.4 MPa DT: 5-250°C 管程: DP: -0.1/0.4 MPa ; DT: 5-250°C	20-190°C; <0.3 MPa	304L	1	利旧
11	6B-E300 40	轻组分冷凝器	A=1M ² (2.7)	轻组分冷凝物	壳程: DP: -0.1/0.5 MPa DT: -25/200°C 管程: DP: -0.1/0.4 MPa ; DT: -25/200°C	20-50°C; <0.3 MPa	304L	1	利旧
12	6B-C900 00	真空系统	500m ³ /h, 吸入压力 0.5 Pa	轻组分	<200°C; 吸入压力 0.5 Pa	20-30°C; 吸入压力 0.3 Pa	304L	1	利旧

W8 主装置生产线主要工艺设备

1	8A-A200 10	掺合釜均质搅拌器	2-blades impeller (ϕ 1100)	620 含氢硅油、AGE、氯铂酸	\	\	SS304	1	利旧
---	---------------	----------	----------------------------------	------------------	---	---	-------	---	----

序号	设备位号	设备名称	规格型号	主要介质	设计温度、压力	操作温度、压力	材质	数量(台/套)	备注
			密封型式: DMS; 22kw						
2	8A-A200 20	掺合釜锚式刮板搅拌器	anchor(Φ 2070), 高度 1.9m 密封型式: DMS; 18.5kw	620 含氢硅油、AGE、氯铂酸	\	\	SS304	1	利旧
3	8A-P204 10	闭路循环及输送泵	Q: 0.5/4 m ³ /h, H : 140 m 操作温度: 10~180°C; 11kw	端环氧硅油	\	\	304L	1	利旧
4	8A-P920 00	高压水循环泵	Q: 50 m ³ /h , H: 30 m; 7.5kw	高压水	\	\	CS	1	利旧
5	8A-P121 10	原料输送泵	Q:3 m ³ /h; H:40 m PTFE 膜片	620 含氢硅油	\	\	304L	1	利旧
6	8A-K200 00	掺合釜	外形尺寸: Φ2300mm×2500mm 全容积: 釜体 13.5m ³ ,	620 含氢硅油、AGE、氯铂酸	釜体 200°C, 半管 200°C; 釜体: -0.1-0.8 MPa, 半管 2 MPa	100°C; 常压	304L	1	利旧
7	8A-R920 30	高压水膨胀槽	外形尺寸: Φ400×1200 全容积: 0.15m ³	高压水	200 °C; -0.1/1.5 MPa	100°C; -0.08/1.3 MPa	Q245R	1	利旧
8	8A-R920 10	高压水冷却器	立式螺旋板式: Φ 780×750 换热面积: 20m ²	高压水	A 侧 200°C, B 侧 200°C; A 侧 -0.1/2 MPa, B 侧 -0.1/0.6 MPa	32°C; 0.3 MPa	CS	1	利旧
9	8A-R920	高压水加热器	立式螺旋板式: Φ 960×750	高压水	A 侧 200°C, B 侧	100°C; 0.5 MPa	CS	1	利旧

序号	设备位号	设备名称	规格型号	主要介质	设计温度、压力	操作温度、压力	材质	数量(台/套)	备注
	20		换热面积: 32m ²		200°C; A 侧 -0.1/2 MPa, B 侧 -0.1/0.6 MPa				
10	8A-S204 20	高粘度灌装过滤器	滤芯式: 设计压力: 1.5 MPa 设计温度: 80 °C	端环氧硅油	\	\	304L	1	利旧
11	8A-S204 30	中粘度灌装过滤器	滤芯式: 设计压力: 1.5 MPa 设计温度: 80 °C	端环氧硅油	\	\	304L	1	利旧
12	8A-Z800 00	灌装机	成套设备	端环氧硅油	50°C	20-40°C	304	1	利旧

2. 特种设备

该工程涉及的特种设备主要为脱低釜、掺合釜、低沸罐分罐、低沸储罐，全部利旧，利旧的特种设备相关手续前期已办好，特种设备安全附件按规定定期进行检测，特种设备均取得了登记证书；特种设备以及安全附件检测报告复印件见附录；

表 2.2-9 该项目特种设备登记表

序号	使用单位	使 用 编 号	设 备 使 用 (所在) 地 点	报 检 状 态	使 用 状 态	设备 内 部 编 号	设备 类 别	设备名 称	检 验 日 期(定期/ 内部/全 面)	注 册 登 记 机 构	注 册 状 态
1	蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂	容 16 赣 G019 4(14)	W6	检 验 已 完 毕	在 用	6A- R21 000	第二 类压 力容 器	轻组分 罐 (END)	2025/2 /22	九江市 质量技术监督局	已 注 册
2	蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂	容 16 赣 G019 5(14)	W6	检 验 已 完 毕	在 用	6A- R21 100	第二 类压 力容 器	轻组分 罐 (IN/E ND1)	2025/2 /22	九江市 质量技术监督局	已 注 册
3	蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂	容 16 赣 G019 6(14)	W6	检 验 已 完 毕	在 用	6A- R21 200	第二 类压 力容 器	轻组分 罐 (IN/E ND2)	2025/2 /22	九江市 质量技术监督局	已 注 册
4	蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂	容 16 赣 G019 7(14)	W6	检 验 已 完 毕	在 用	6A- R21 300	第二 类压 力容 器	轻组分 罐 (ME)	2025/2 /22	九江市 质量技术监督局	已 注 册
5	蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂	容 16 赣 G019 9(14)	W6	检 验 已 完 毕	在 用	6D- R30 300	第二 类压 力容 器	K3000 0 挥发 分贮罐	2025/2 /22	九江市 质量技术监督局	已 注 册
6	蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂	容 16 赣 G019 8(14)	W6	检 验 已 完 毕	在 用	6D- R20 300	第二 类压 力容 器	K2000 0 挥发 分贮罐	2025/2 /22	九江市 质量技术监督局	已 注 册

7	蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂	容 17 赣 G061 7(14)	W6	检 验 已 完 毕	在 用	6B- K30 000	第一 类 压 力 容 器	脱轻釜	2025/2 /22	九江市 质量技术监督局	已 注 册
8	蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂	容 16 赣 G020 1(14)	W8	检 验 已 完 毕	在 用	8A- K20 000	第二 类 压 力 容 器	K2000 0 摆合 釜	2025/2 /22	九江市 质量技术监督局	已 注 册
9	蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂	容 17 赣 G062 1(14)	W8	检 验 已 完 毕	在 用	8A- R92 030	第一 类 压 力 容 器	K2000 0 高压 水膨胀 罐	2025/2 /22	九江市 质量技术监督局	已 注 册

安全阀检验情况一览表

序号	使用单位	车间 / 岗位	安全阀型号	安全阀编号	所在设备的名称及位号	介质	启用日期	安全阀设计范围 (Mpa)	工作压力 (MPa)	公称通径	年检调试压力	实际校验日期	下次校验日期
1	二分厂	W 8	HTXY L-01 C	8A-PS V4000 9	8A-200-PV01-4 0004-U1CE04 8A-K40000	Volatiles vapours	2015 /5/1 3	0.8	≤ 0.3 2	150 /20 0	0.5	202 5.1. 23	202 6.1. 22
2	二分厂	W 8	HTXY L-01 C	8A-PS V4021 9	8A-150-PSA-4 0212-U4AE01 CC 8A-P40210	PSA	2015 /5/1 3	1	≤ 0.8	100 /15 0	1.1	202 5.1. 23	202 6.1. 22
3	二分厂	W 8	HTXY L-01 C	8A-PS V4010 9	8A-25-CTW-40 106-U1CE01 8A-E40100	CTW	2015 /5/1 3	1	≤1	25/ 25	0.6	202 5.1. 23	202 6.1. 22
4	二分厂	W 8	HTXY L-01 C	8A-PS V4020 9	8A-25-PV01-40 204-U1CE04 8A-R40200	PSA	2015 /5/1 3	1	≤ 0.3	25/ 25	0.5	202 5.1. 23	202 6.1. 22
5	二分厂	W 8	HTXY L-01 C	8A-PS V4022 9	8A-100-PSA-4 0221-U4AE01 8A-P40220	PSA	2015 /5/1 3	2	≤ 0.8	80/ 100	1.1	202 5.1. 23	202 6.1. 22
6	二分厂	W 8	HTXY L-01 C	8A-PS V9403 9	8A-25-PRWA-9 4040-U1CE04 PP 8A-R94030	PRWA	2015 /5/1 3	2	≤1	25/ 25	0.8	202 5.1. 23	202 6.1. 22

7	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V9400 9	8A-25-PRWA-9 4042-U1CE04 PP 8A-P94000	PRW A	2015 /5/1 3	2	≤1	25/ 25	1.2	202 5.1. 23	202 6.1. 22
8	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V9401 9	8A-25-CTW-94 012-U1CE01 8A-E94010	CTW	2015 /5/1 3	2	≤1	25/ 25	0.6	202 5.1. 23	202 6.1. 22
9	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V1001 3	8A-25-SV01-10 022-U1CE02 8A-P10010	Tolu ene	待开 车前 校验	2	≤ 0.8	25/ 25	1	202 5.1. 23	202 6.1. 22
10	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V1011 3	8A-25-SV01-10 122-U1CE02 8A-P10110	Xyle ne	待开 车前 校验	2	≤ 0.8	25/ 25	1	202 5.1. 23	202 6.1. 22
11	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V1101 3	8A-25-RE01-1 1011-U4AE01 8A-P11010	1033 8	2015 /5/1 3	2	≤ 0.8	25/ 25	1	202 5.1. 23	202 6.1. 22
12	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V1111 3	8A-25-RE01-1 1111-U4AE01 8A-P11110	1033 0	待开 车前 校验	2	≤ 0.8	25/ 25	1	202 5.1. 23	202 6.1. 22
13	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V1121 3	8A-25-RE01-1 1211-U4AE01 8A-P11210	1035 0X	2015 /5/1 3	2	≤ 0.8	25/ 25	1	202 5.1. 23	202 6.1. 22
14	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V1131 3	8A-25-RE01-1 1311-U4AE01 8A-P11310	1035 0TT	待开 车前 校验	2	≤ 0.8	25/ 25	1	202 5.1. 23	202 6.1. 22
15	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V1141 3	8A-25-RE01-1 1411-U4AE01 8A-P11410	RCA 3	待开 车前 校验	2	≤ 0.8	25/ 25	1	202 5.1. 23	202 6.1. 22
16	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V1400 9	8A-25-PV02-14 004-U4AE03 /8A-A14010	N2	2017 /2/2 8	2	≤ 0.3	25/ 25	0.5	202 5.1. 23	202 6.1. 22
17	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V2000 9	8A-200-PV01-2 0001-U1CE04 8A-K20000	Volat iles		2	≤ 0.3	150/ 20 0	0.5	202 5.1. 23	202 6.1. 22
18	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V2041 2	8A-100-FR-200 05-U4AE01CC	MQ RESI N	2017 /2/2 8	2	≤ 0.8	80/ 100	1.1	202 5.1. 23	202 6.1. 22
19	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V2010 9	8A-25-CTW-20 104-U1CE01	CTW	2017 /2/2 8	2	≤1	25/ 25	0.6	202 5.1. 23	202 6.1. 22
20	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V2020 9	8A-25-CW-202 04-U1CE01	CW	2017 /2/2 8	2	≤1	25/ 25	0.6	202 5.1. 23	202 6.1. 22
21	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V2030 9	8A-200-PV01-2 0301-U1CE04	SOL VEN T		2	≤ 0.3	150/ 20 0	0.5	202 5.1. 23	202 6.1. 22

22	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V20359	8A-200-PV01-2 0351-U1CE04	SOLVENT		2	≤0.3	150/200	0.5	2025.1.23	2026.1.22
23	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V30009	8A-200-PV01-3 0001-U1CE04 8A-K30000	Volatiles		2	≤0.3	150/200	0.5	2025.1.23	2026.1.22
24	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V30412	8A-100-FR-300 05-U4AE01CC	MQRESIN	2017/2/28	2	≤0.8	80/100	1.1	2025.1.23	2026.1.22
25	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V30109	8A-25-CTW-30 104-U1CE01	CTW	2017/2/28	2	≤1	25/25	0.6	2025.1.23	2026.1.22
26	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V30209	8A-25-CW-302 04-U1CE01	CW	2017/2/28	2	≤1	25/25	0.6	2025.1.23	2026.1.22
27	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V30309	8A-200-PV01-3 0301-U1CE04	SOLVENT		2	≤0.3	150/200	0.5	2025.1.23	2026.1.22
28	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V30359	8A-200-PV01-3 0351-U1CE04	SOLVENT		2	≤0.3	150/200	0.5	2025.1.23	2026.1.22
29	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V90039	8A-25-CTW-90 033-U1CE01	CTW	2017/2/28	2	≤1	25/25	0.6	2025.1.23	2026.1.22
30	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V90029	8A-25-CTW-90 022-U1CE01	CTW	2017/2/28	2	≤1	25/25	0.6	2025.1.23	2026.1.22
31	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V90139	8A-25-CTW-90 133-U1CE01	CTW	2017/2/28	2	≤1	25/25	0.6	2025.1.23	2026.1.22
32	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V90129	8A-25-CTW-90 122-U1CE01	CTW	2017/2/28	2	≤1	25/25	0.6	2025.1.23	2026.1.22
33	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V92039	8A-25-PRWA-9 2040-U1CE04 PP 8A-R92030	PRWA	2017/2/28	2	≤1	25/25	1.5	2025.1.23	2026.1.22
34	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V92009	8A-25-PRWA-9 2042-U1CE04 PP	PRWA	2017/2/28	2	≤1	25/25	2	2025.1.23	2026.1.22
35	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V92019	8A-25-CTW-92 012-U1CE01	CTW	2017/2/28	2	≤1	25/25	0.6	2025.1.23	2026.1.22
36	二分厂	W8	HTXY L-01 C	8A-PS V93039	8A-25-PRWA-9 3040-U1CE04 PP 8A-R93030	PRWA	2017/2/28	2	≤1	25/25	1.5	2025.1.23	2026.1.22

3 7	二 分 厂	W 8	HTXY L-01 C	8A-PS V9300 9	8A-25-PRWA-9 3042-U1CE04 PP	PRW A	2017 /2/2 8	2	≤1	25/ 25	2	202 5.1. 23	202 6.1. 22
3 8	二 分 厂	W 8	HTXY L-01 C	8A-PS V9301 9	8A-25-CTW-93 012-U1CE01	CTW	2017 /2/2 8	2	≤1	25/ 25	6	202 5.1. 23	202 6.1. 22
3 9	二 分 厂	W 8	HTXY L-01 C	8F-PS V8500 9	8F-R85000	RP1 10 ST	2014 /7/8	2	-0.0 5/0. 5	25/ 50	-0.0 5/0. 5	202 5.1. 23	202 6.1. 22
4 0	二 分 厂	W 8	HTXY L-01 C	8A-PS V0020 4	氮气管线	N2	2014 /5/1 3	2	≤1	50 /8 0	1.2	202 5.1. 23	202 6.1. 22

压力表校验情况一览表

序号	仪表名称	安装位置	使用最大压力限值(Mpa)	规格型号及范围(Mpa)	压力表编号	检定		备注
						周期(年)	有效日期至	
1	6A-PG-1011 7	RP120PA 抽料泵出口		0~1	31783	一年	2026/5/16	
2	6A-PG-1031 3	621V1 抽 料桶 N2 保护		0-16 (Kpa)	53958	一年	2026/5/16	
3	6A-PG-1031 7	621V1 抽 料泵出 口		0~0.6	31803	一年	2026/5/16	
4	6A-PG-1041 7	50416 抽 料泵出 口		0~1.6	92115	一年	2026/5/16	
5	6A-PG-1051 3	循环油 抽料桶 N2 保护		0-16 (Kpa)	31705	一年	2026/5/16	
6	6A-PG-1051 8	循环油 抽料出 口		0~1	31788	一年	2026/5/16	
7	6A-PG-1101 1	气锁罐		0-16 (Kpa)	31717	一年	2026/5/16	
8	6A-PG-1111 1	气锁罐		0-16 (Kpa)	53962	一年	2026/5/16	
9	6A-PG-1121 1	气锁罐		0-16 (Kpa)	31707	一年	2026/5/16	
10	6A-PG-1131 1	气锁罐		0-16 (Kpa)	31708	一年	2026/5/16	
11	6A-PG-2001 5	MS 进口		0~2.5	31863	一年	2026/5/16	
12	6A-PG-2002 4	循环泵 出口		0~1	31879	一年	2026/5/16	
13	6A-PG-2031 2	循环泵 出口		0~1.6	31829	一年	2026/5/16	

14	6A-PG-2101 1	低沸循环泵出口		-0.1~0.9	131815	一年	2026/5/16	
15	6A-PG-2111 1	低沸循环泵出口		-0.1~0.9	31817	一年	2026/5/16	
16	6A-PG-2121 1	低沸循环泵出口		-0.1~0.9	31816	一年	2026/5/16	
17	6A-PG-2131 1	低沸循环泵出口		-0.1~0.5	36471	一年	2026/5/16	
18	6A-PG-8000 4	过滤器		0~1.6	31857	一年	2026/5/16	
19	6A-PG-8001 4	过滤器		0~1.6	31858	一年	2026/5/16	
20	6A-PG-8002 4	过滤器		0~1.6	31859	一年	2026/5/16	
21	6A-PG-8003 4	过滤器		0~1.6	71215	一年	2026/5/16	
22	6A-PG-8101 1	终产品循环泵出口		0~1.6	32818	一年	2026/5/16	
23	6A-PG-8111 1	终产品循环泵出口		0~1.6	31816	一年	2026/5/16	
24	6A-PG-8121 1	终产品循环泵出口		0~1.6	31820	一年	2026/5/16	
25	6A-PG-8131 1	终产品循环泵出口		0~1.6	31825	一年	2026/5/16	
26	6A-PG-8141 1	终产品循环泵出口		0~1.6	31821	一年	2026/5/16	
27	6A-PG-8151 1	终产品循环泵出口		0~1.6	31822	一年	2026/5/16	
28	6A-PG-8161 1	终产品循环泵出口		0~1.6	71214	一年	2026/5/16	
29	6A-PG-9000 2	真空管线		0~160pa	34518	一年	2026/5/16	
30	6A-PG 10012	D4泵出口压力		0~1.6	31751	一年	2026/5/16	
31	6A-PG 10022	D4泵出口压力		0~1.6	31752	一年	2026/5/16	
32	6A-PG 10353	621V1计量泵出口		0~1.6	31829	一年	2026/5/16	
33	6A-PG 10735	气锁罐		0~16 (Kpa)	31713	一年	2026/5/16	
34	6A-PG 10747	计量泵出口		0~1.6	31828	一年	2026/5/16	

35	6A-PG 10751	过滤器进口		-20~40 (Kpa)	4517	一年	2026/5/16	
36	6A-PG 10752	过滤器出口		-20~40 (Kpa)	4523	一年	2026/5/16	
37	6A-PG 10761	过滤器进口		-20~40 (Kpa)	4516	一年	2026/5/16	
38	6A-PG 10762	过滤器出口		-20~40 (Kpa)	4521	一年	2026/5/16	
39	6A-PG 10835	气锁罐		0~16 (Kpa)	31712	一年	2026/5/16	
40	6A-PG 10847	计量泵出口		0~1.6	31827	一年	2026/5/16	
41	6A-PG 10851	过滤器进口		-20~40 (Kpa)	4514	一年	2026/5/16	
42	6A-PG 10852	过滤器出口		-20~40 (Kpa)	4524	一年	2026/5/16	
43	6A-PG 10861	过滤器进口		-20~40 (Kpa)	2142	一年	2026/5/16	
44	6A-PG 10862	过滤器出口		-20~40 (Kpa)	4515	一年	2026/5/16	
45	6A-PG 10935	气锁罐		0~16KPa	31714	一年	2026/5/16	
46	6A-PG 10947	计量泵出口		0~1.6	31830	一年	2026/5/16	
47	6A-PG 10951	过滤器进口		-20~40 (Kpa)	4570	一年	2026/5/16	
48	6A-PG 10952	过滤器出口		-20~40 (Kpa)	4518	一年	2026/5/16	
49	6A-PG 10961	过滤器进口		-20~40 (Kpa)	53963	一年	2026/5/16	
50	6A-PG 10962	过滤器出口		-20~40 (Kpa)	2893	一年	2026/5/16	
51	6A-PG 50021	LS 进口		0~1	31868	一年	2026/5/16	
52	6A-PG 50022	反应器进口		0~1	59734	一年	2026/5/16	
53	6A-PG 50517	产品缓冲罐泵出口		0~2.5	31808	一年	2026/5/16	
54	6A-PG 50619	低沸进口		0~1.6	31831	一年	2026/5/16	
55	6A-PG 50708	导热油输送泵		0~0.4	31867	一年	2026/5/16	
56	6A-PG 50709	导热油输送泵		0~0.6	31805	一年	2026/5/16	
57	6A-PG 59012	导热油循环泵		0~1.0	31876	一年	2026/5/16	
58	6A-PG 59022	导热油循环泵		0~1.0	31877	一年	2026/5/16	
59	6A-PG 82021	产品循环泵出		0~2.5	31809	一年	2026/5/16	

		口						
60	6A-PG 82022	过滤器进口		0~2.5	31844	一年	2026/5/16	
61	6A-PG 82023	过滤器出口		0~2.5	31845	一年	2026/5/16	
62	6A-PG 82121	产品循环泵出口		0~2.5	31810	一年	2026/5/16	
63	6A-PG 82122	过滤器进口		0~2.5	31846	一年	2026/5/16	
64	6A-PG 82123	过滤器出口		0~2.5	31849	一年	2026/5/16	
65	6A-PG 82221	产品循环泵出口		0~2.5	31811	一年	2026/5/16	
66	6A-PG 82222	过滤器进口		0~2.5	31848	一年	2026/5/16	
67	6A-PG 82223	过滤器出口		0~2.5	31847	一年	2026/5/16	
68	6A-PG 82321	产品循环泵出口		0~2.5	31812	一年	2026/5/16	
69	6A-PG 82322	过滤器进口		0~2.5	31850	一年	2026/5/16	
70	6A-PG 82323	过滤器出口		0~2.5	31857	一年	2026/5/16	
71	6A-PG 82421	产品循环泵出口		0~2.5	31813	一年	2026/5/16	
72	6A-PG 82422	过滤器进口		0~2.5	31852	一年	2026/5/16	
73	6A-PG 82423	过滤器出口		0~2.5	31853	一年	2026/5/16	
74	6A-PG 90321	螺杆泵进口		-0.1~0	30205	一年	2026/5/16	
75	6B-PG 10121	M'2 卸料泵出口		0~0.4	31835	一年	2026/5/16	
76	6B-PG 10127	M'2 桶N2保护		0~40 (Kpa)	31723	一年	2026/5/16	
77	6B-PG 10143	M'2 给料泵出口		0~1	32095	一年	2026/5/16	
78	6B-PG 10421	轻组分循环泵出口		0~1		一年	2026/5/16	
79	6B-PG 10424	轻组分桶N2保护		0~40 (Kpa)	121567	一年	2026/5/16	
80	6B-PG 10451	HMDS 卸料泵出口		0~0.6		一年	2026/5/16	
81	6B-PG 10452	HMDS 储罐N2保护		0~40 (Kpa)		一年	2026/5/16	

82	6B-PG 11013	D5 输料泵出口		0~0.6		一年	2026/5/16	
83	6B-PG 11121	D5 卸料泵进口		0~0.6		一年	2026/5/16	
84	6B-PG 20101	聚合物过滤器		0~1	82267	一年	2026/5/16	
85	6B-PG 20305	水膨胀槽		0~1	31869	一年	2026/5/16	
86	6B-PG 20341	物料循环泵出口		0~1	31870	一年	2026/5/16	
87	6B-PG 30014	搅拌电机密封油罐		0~0.4		一年	2026/5/16	
88	6B-PG 30066	MS 进口		0~1.6	67827	一年	2026/5/16	
89	6B-PG 30314	低沸管循环管线		0~0.6	31798	一年	2026/5/16	
90	6B-PG 30334	低沸管循环管线		0~0.6	31799	一年	2026/5/16	
91	6B-PG 40022	转料泵出口		0~1.6	31814	一年	2026/5/16	
92	6B-PG 40033	PA 管线		0~0.4	31843	一年	2026/5/16	
93	6B-PG 40042	过滤器进口		0~1.6	92102	一年	2026/5/16	
94	6B-PG 40043	过滤器出口		0~1.6	92103	一年	2026/5/16	
95	6B-PG 40044	过滤器进口		0~1.6	31862	一年	2026/5/16	
96	6B-PG 40045	过滤器出口		0~1.6	31861	一年	2026/5/16	
97	6B-PG 40012			0~2		一年	2026/5/16	
98	6B-PG 80005			0~20KPa		一年	2026/5/16	
99	6B-PG 90002			-0.1~0.15		一年	2026/5/16	
100	6D-PG-11102	气锁罐		0~16 (Kpa)	31716	一年	2026/5/16	
101	6D-PG-11202	气锁罐		0~16 (Kpa)	31706	一年	2026/5/16	
102	6D-PG-11302	气锁罐		0~16 (Kpa)	31710	一年	2026/5/16	
103	6D-PG-12102	气锁罐		0~16 (Kpa)	31720	一年	2026/5/16	
104	6D-PG-12202	气锁罐		0~16 (Kpa)	31719	一年	2026/5/16	
105	6D-PG-12302	气锁罐		0~16 (Kpa)	31718	一年	2026/5/16	

106	6D-PG-2002 5	物料循 环泵出 口		0~1.6	31865	一年	2026/5/16	
107	6D-PG-2003 4	物料输 送泵出 口		0~2.5	32050	一年	2026/5/16	
108	6D-PG-2031 2	轻组分 输送泵 出口		0~0.6	31800	一年	2026/5/16	
109	6D-PG-2900 4	N2 管线		0~60 (Kpa)	31121	一年	2026/5/16	
110	6D-PG-2910 3	MS 进口		0~1.6	31864	一年	2026/5/16	
111	6D-PG-3031 2	轻组分 输送泵 出口		0~0.6	31801	一年	2026/5/16	
112	6D-PG-3002 5	物料循 环泵出 口		0~1.6	31866	一年	2026/5/16	
113	6D-PG-3003 4	物料输 送泵出 口		0~2.5	31855	一年	2026/5/16	
114	6D-PG-3900 4	N2 管线		0~60 (Kpa)	31122	一年	2026/5/16	
115	6D-PG-3910 3	MS 进口		0~2.5	31856	一年	2026/5/16	
116	6D-PG-8012 8	低粘度 产品输 送泵出 口		0~1.6	31680	一年	2026/5/16	
117	6D-PG-8052 8	高粘度 产品输 送泵出 口		0~1.6	31679	一年	2026/5/16	
118	6D-PG-8512 8	低粘度 产品输 送泵出 口		0~1.6	31682	一年	2026/5/16	
119	6D-PG-8552 8	高粘度 产品输 送泵出 口		0~1.6	31681	一年	2026/5/16	
120	6D-PG 89012	大低沸 罐循环 泵出口		0~0.6	31802	一年	2026/5/16	
121	6D-PG-9080 2	K20000 真空连 系统调 节阀前				一年	2026/5/16	
122	6D-PG90834	K20000 真空连 系统水 环泵进 口		-0.1~0.1	7593	一年	2026/5/16	
123	6D-PG-9090 2	K30000 真空连 系统调				一年	2026/5/16	

		节阀前						
124	6D-PG90934	K30000 真空连系统水环泵进口		-0.1~-0.1	7311	一年		2026/5/16
125	6Z-PG-11022	D5 过滤器		0~0.6	31878	一年	2026/5/16	
126	6Z-PG-10027	D4 过滤器		0~0.6	67818	一年	2026/5/16	
127	6Z-PG-10037	D4 过滤器		0~0.6	67826	一年	2026/5/16	
128	6Z-PG-10903	LS 进口		0~1	31870	一年	2026/5/16	
129	6Z-PG 12011	47V3 输料泵出口		0~1	11563	一年	2026/5/16	
130	6Z-PG 11013	D5 输送泵出口		0~1	31796	一年	2026/5/16	
131	6Z-PG 10081	污水泵出口		0~0.25	31841	一年	2026/5/16	
132	6Z-PG 10082	污水泵出口		0~0.25	31842	一年	2026/5/16	
133	6Z-PG 10028	冷凝水泵出口		0~1.6	31832	一年	2026/5/16	
134	6Z-PG 10018	冷凝水泵出口		0~1.6	82268	一年	2026/5/16	
135	6Z-PG 20052	D4 输送泵出口		0~0.4	31836	一年	2026/5/16	
136	6Z-PG 20072	D4 输送泵出口		0~0.6	31795	一年	2026/5/16	
137	6Z-PG 80003	N2 管线		0~0.1	31879	一年	2026/5/16	
138	6D-PG 20312	6D 低沸过滤器		0~0.6	1799	一年	2026/5/16	

2.2.7 建(构)筑物

该项目涉及的建构筑物一览表如下。

表 2.2-10 主要建(构)筑物一览表

序号	项目名称	火险类别	占地面积 m ²	建筑面积 m ²	耐火等级	建筑层数	建筑高度 (m)	结构形式	疏散口数量	备注
1	601 主装置	甲	1350	5400	二	4	19.85	框架	4	改造
2	602 配电室	丁	435	870	二	2	9.4	框架	2	利旧
3	604 硅油罐区	丙	250					砼	3	利旧
4	606 产品仓库 (丙)	丙	1155	1155	二		5.4		4	利旧
5	603 含氢硅油装置仓库	甲	234	234	二		5.7		4	利旧

序号	项目名称	火险类别	占地面积 m ²	建筑面积 m ²	耐火等级	建筑层数	建筑高度 (m)	结构形式	疏散口数量	备注
6	605 废水池	/	40						4	利旧
7	801 主装置	甲	900	3765	二	5	20.7	框架	4	改造
8	802 配电室	丁	480	960		2	8.8		2	利旧
9	806 废水收集池	/	90							利旧

2.2.8 公用工程和辅助设施名称、能力、介质来源

2.2.8.1 给排水

1. 生产给水

该项目位于江西蓝星星火有机硅有限公司内，厂区已设置生产给水系统、生活给水系统、循环给水系统、冷冻给水系统、稳高压消防给水系统、生活污水处理系统、生产废水处理系统、雨水处理系统，布置了生产给水管网、生活给水管网、循环给水管网、冷冻给水管网、稳高压消防给水管网、生活污水管网、生产废污水管网、雨水管网。

一、给水

(1) 自来水给水系统

江西蓝星星火有机硅有限公司总用水量为 1103m³/h，约 1697m³/h 的余量。目前全厂生产水罐 2 个，单个容积 5000m³。生产水泵共 7 台。去下游装置生产水总管 DN200。

生产给水主管沿东西方向埋地铺设到生产厂房与控制室、变电所之间的道路旁，直接接到本项目生产厂房，能够满足项目工艺所需要的用水需要。

(2) 循环冷却水给水系统

该技改项目下游 W6 主装置生产装置及下游 W8 主装置生产装置的循环冷却水正常用水量为 58 m³/h，供水水温 32℃，回水水温 38℃；供水压力 0.4MPa，回水压力 0.2MPa；依托车间已建成的循环冷却水供回水管网。下游厂区循环水站设计能力为 3600 m³/h，已使用约 2542.5 m³/h，循环水富余量能够满足该技改项目的需求。

(3) 消防给水系统

该项目位于星火 200kt/a 有机硅项目厂区，依托 200kt/a 有机硅项目厂区现有的稳高压消防给水系统、厂区内的综合泵房、生产水池及消防水池两座及室内外消火栓、灭火器，能够满足该技改项目的消防要求。

二、排水

该项目污水处理依托厂区现有的污水处理系统，项目废水主要有设备冲洗废液和地面冲洗水、生产废水、生活污水等，地面冲洗水，W6 主装置真空泵及含氢废水、W8 主装置水环真空泵废水含有一定的有机物，此类废液通过收集至密闭容器后交由专业厂家处理。其它地面冲洗水利用现有设施排入厂区现有生产废水管，最终加压输送至厂区污水处理站处理。

厂区内建设有生活污水处理系统，生活污水可排入生活污水管网进入现有生活污水处理系统。

三. 事故污水收集

该项目发生最严重（最大）事故时产生的最大污水数量为 432 立方米。本期项目事故应急利用厂区已建成的 2 个 6000m³ 总容积为 12000m³ 的事故废水池，事故废水池的容纳量能够满足发生最严重爆炸、火灾事故时最大污水量排放的需求。事故废水池内污水经预处理后进入污水处理系统，经处理达标后排放。

2.2.8.2 供配电

1. 供电电源及负荷

星火有机硅内现有的供电系统可靠性很高，现有一座 110kV 总降压变电所，四回路 110kV 进线，其中两回电源引自厂区北面的共青 220kV 变电所的不同母线段，共青变电所的主变总容量为 150MVA，另外两回电源引自永修 220kV 变电所的不同母线段，永修变电所的主变总容量为 2×150MVA。

该技改项目依托 W6 主装置、W8 主装置现有供电线路，W6 主装置变电

所安装有 2 台 10/0.4kV1600kVA 变压器，目前该变电所变压器负载率低于 50% 左右；W8 主装置变电所安装有 2 台 10/0.4kV800kVA 变压器，目前该变电所变压器负载率低于 50% 左右。该技改项目只在 W6 主装置新增 3 台用电设备（1 台槽车输送泵、2 台产品包装泵），其变压器负载率略有增加，W8 主装置变压器负载率不变，各个电源余量充足，能提供低压配电安装所需要空间，技改后，完全能满足该技改项目二级负荷的用电需求。

W6、W8 主装置变电所 10KV 两路电源分别引自厂区冷冻站高压配电站（该配电站引自厂区 110kV 总降压变电所的双电源）10KV 不同母线段，W6 主装置变电所、W8 主装置变电所当任一台变压器或其进线发生故障时，母联手动合闸，由另一台变压器带全部生产用电负荷运行，以保证二级用电负荷的供电连续性。

按需要系数法计算，折算至 10kV 侧的计算负荷如下（补偿后）。

W6 计算负荷：

有功功率 $P_{js}=997.4\text{Kw}$ (技改前) 变为 1007Kw (技改后)

无功功率 $Q_{js}=307.45\text{kvar}$ (技改前) 变为 317.05Kw (技改后)

视在功率 $S_{js}=1043.71\text{kVA}$ (技改前) 变为 1053.31Kw (技改后)

功率因数 $\text{COS } \phi =0.95$ ，不变。

W8 主装置设备全部利旧，无新增设备，用电负荷满足项目要求。

2) 应急或备用电源的设置

该项目工艺系统、消防用电负荷为二级负荷，消防应急照明、火灾报警系统负荷为一级负荷，DCS 自动化控制系统和 GDS 系统负荷等级为一级用电负荷中特别重要的负荷，其他用电均为三级负荷。

根据企业现有资料，装置设置双回路供电，能满足该技改项目的二级用电负荷的需求。对火灾自动报警系统、GDS 电源、DCS 系统、应急照明、视频系统等要求供电可靠性有特殊要求的为一级负荷，独立设置不间断电

源装置（UPS）作为事故应急电源，对事故应急照明采用自充电蓄电池照明灯。

3) 车间供电及敷设方式

该技改项目设备及照明配电线路、控制电缆依托各生产线现有配电线缆和控制电缆，目前 W6 主装置、W8 主装置配电线路采用 ZR-YJV-0.6/1kV、ZR-YJV22-0.6/1kV 型交联电力电缆；控制电缆采用 ZR-KYJVP-0.6/1kV 阻燃屏蔽型交联控制电缆；照明配电线路采用 ZR-BV-450/750V 阻燃型铜芯塑料线或 ZR-YJV-0.6/1kV 型交联电力电缆；爆炸危险区域照明配电线路采用 ZR-YJV-0.6/1kV 电力电缆；满足该项目要求。

涉及 D4（八甲基环四硅氧烷）、环体（DMC）、621V1（四甲基二乙烯基二硅氧烷）、CataB15、M' 2（四甲基二氢二硅氧烷）、AGE（烯丙基缩水甘油醚）场所为爆炸危险 2 区，W6 主装置、W8 主装置在 2 区爆炸危险环境中的按钮箱、灯具、照明箱、检修电源箱等现场配电设备等级为 ExdIIBT4 IP65 WF1，满足该技改项目的防爆要求。

4) 防雷接地

针对该新增加的四台设备：1 台槽车输送泵、2 台产品包装泵、1 个除色过滤器，其中 3 台泵采用金属导体进行直接静电接地，对于有振动性能的泵，其振动部件采用截面不小于 6mm² 的铜芯软绞线接地。

该工程 W6 主装置、W8 主装置火灾危险性为甲类，前期设计按二类防雷等级，已建成防直击雷、感应雷和雷电波侵入的措施。602 配电室（原控制室）、802 配电室（原控制室）、8107 区域控制室的防雷等级为三类，已建防雷装置可防直击雷、侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入，并已建有总等电位联结。

该项目各建筑物的防雷装置由九江市蓝天科技有限公司于 2025 年 4 月 18 日进行了检测，有效期至 2025 年 10 月 30 日，检验结论为合格。

4) 爆炸区域电气选型

该工程在生产及储存过程中,涉及使用或储存可燃液体如 621V1 (四甲基二乙烯基二硅氧烷)、CataB15、M' 2 (四甲基二氢二硅氧烷)、AGE (烯丙基缩水甘油醚)、D4 (八甲基环四硅氧烷)、环体 (DMC)、CataB15, 这些物质在高温条件如果泄露,与空气混合形成爆炸性气体混合物,其浓度可能在爆炸极限以内,因此确定 W6 主装置、W8 主装置为爆炸危险性气体环境。

爆炸危险区域划分及防爆、防护等级表

序号	爆炸危险场所	涉及危险的物料	爆炸危险区域划分	防护等级	设计防爆选型	现场实际选型	备注
1	W6 主装置	621V1 (四甲基二乙烯基二硅氧烷)、CataB15、M' 2 (四甲基二氢二硅氧烷)	2 区	IP65	ExdIIBT4 Gb	≥ ExdIIBT4 Gb	
2	W8 主装置	AGE (烯丙基缩水甘油醚)	2 区	IP65	ExdIIBT4 Gb	≥ExdIIBT4 Gb	

2.2.8.3 供气

1) 空压

该项目压缩空气用于设备运行及仪表用气,其中下游 W6 主装置耗气量约: 540Nm³ /h, 下游 W8 主装置耗气量约: 400Nm³ /h, 共 940Nm³ /h, 压缩空气依托车间现有压缩空气管网。目前星火有机硅总供气能力为 13920 Nm³ /h, 星火有机硅现有装置用气量最大为 9600 Nm³ /h, 富余 4320Nm³ /h, 可以满足该项目的用气需求。

2) 氮气

该项目氮气用量为 12305 Nm³ /年,主要用于脱水鼓吹, 氮气置换等, 氮气依托车间现有氮气输送管网, 目前厂区制氮设备供给能力为 18000Nm³ /h, 现有装置最大负荷为 15000Nm³ /h, 富余 3000Nm³ /h, 能满足该项目的需求。

2.2.8.4 冷冻水

该项目在W6主装置使用到冷冻水，每吨产品耗量5t，年耗量105000t冷冻水，冷冻水依托车间现有冷冻水管网提供，根据企业提供的资料，厂区现有装置最大使用量共244m³/h，冷冻水富余量416m³/h，项目生产线冷冻水耗量为约190m³/h，最大时用水量44m³/h，冷冻水余量能满足项目的使用要求。

2.2.8.5 采暖与通风

该项目W6主装置6AB、6B、6D生产装置、下游W8主装置端环氧硅油生产装置依托主装置原有已建事故通风系统，经设计单位核实，已建事故通风兼做平时通风系统，平时全面排风。通风量均按照换气次数12次/小时计算确定，通风设备选用防爆风机。事故通风系统由全面通风和局部通风系统共同承担。按工艺要求已在加料口处设置局部通风，局部通风系统在加料口处采用固定排风罩通过风管连接风机，就近将废气排至室外。厂房设置全面通风，风机选用屋顶排风机。风机风管等均设置静电接地措施，且在室内及靠近室外外门处分别设置开启装置。经设计核实，已建事故通风可以满足该项目的要求。

2.2.8.6 仪表及自动控制系统

1. 概述

该工程DCS系统的检测仪表、执行机构、控制器均依托前期已建，针对工艺流程控制要求，本次项目在其基础上对连锁控制程序修改。

该工程机柜间利用已建602配电室（原控制室）、802配电室（原控制室）的机柜间，已进行抗爆计算，结论为可不进行抗爆设计。工程师站利用已建8107区域控制室，8107区域控制室前期已做抗爆设计。

生产控制的作用是对生产过程中主要过程变量进行检测和控制，实现参数的监测、报警、PID控制、其他控制和各种计算，满足正常生产的需要。

设计专篇根据《江西省化工企业自动化提升实施方案》（赣应急字

(2021) 190号)要求,对该项目自动控制进行了复核,该项目自控符合规范要求。

2. 该项目控制系统概况

该工程乙烯基硅油、含氢硅油、端环氧硅油生产过程中的监视、控制和管理主要通过DCS及子系统完成。作为过程控制系统的中心,DCS提供了生产过程的基本控制、数据采集、生产报表打印、历史数据的记录,操作人员通过操作界面对装置进行监视、操作。在生产过程中涉及易燃易爆的物料,同时,该工程中的物料粘度较大,在运行过程中容易造成设备损坏。根据生产装置的特点,该工程对重要设备、重要环节设置安全联锁保护,以确保人员及生产装置、重要机组和关键设备的安全。

该工程DCS系统的检测仪表、执行机构、控制器均依托前期已建,针对工艺流程控制要求,本期在其基础上对连锁控制程序修改。以下把该工程各生产线的自控联锁措施统一列表进行说明。

各生产线工艺过程自控联锁一览表

设备名称	自控联锁措施	备注
W6 主装置 6D1/6D2 生产线		
间歇反应器 6D-K30000/6D-K20000	<ol style="list-style-type: none"> 设置反应釜 6D-K20000/30000 压力联锁,当 6D-PIAS20003/30003 压力高于 35KPA 后,联锁打开放空阀,当 6D-PIAS20003/30003 压力低于 1KPA 后,联锁打开氮气阀; 设置反应釜液位 6D_LIAY20007/30007 高联锁,当液位高于 21000kg 后,联锁停止储罐进料; DCS 程序设置脱低阶段的升温曲线,保证分步分阶段进行脱低,防止暴沸现象; 设置冷凝器出口温度高联锁,当冷凝器出口 6D-TIAS20105/30105 高于 60℃,联锁停止脱低,防止不能全部冷凝的轻组分进入真空系统; 设置搅拌电流远传指示,搅拌系统故障停机时联锁切断热媒,同时打开循环水紧急切断阀。 	
低沸储罐 6D-R20300/6D-R30300	设置储罐液位 6D_LIXAY20302/30300 高低联锁,当液位高于 2600kg 后,联锁停止储罐进料;当液位低于 20kg 后,联锁停止储罐转料。	

终产品贮罐 6D-R85100/6D-R85500/6 D-R80100/6D-R80500	1、设置反应釜 6D-R85100/85500/80100/80500 压力联锁，当 6D-PIAY85101/85501/80101/80501 压力高于 10KPA 后，联锁打开放空阀，当 6D-PIAY85101/85501/80101/80501 压力低于-5KPA 后，联锁打开氮气阀； 2、设置储罐液位 6D_LIA85103/85503/80103/80503 高联锁，当液位高于 20000kg 后，联锁停止储罐进料。	
--	--	--

W6 主装置 6AB 生产线

间歇反应器 6A-K20000	1、设置反应釜 6A_PIAYS20053 压力联锁，当压力 6D-PIAS20003/30003 压力高于 40KPA 后，联锁打开放空阀，当压力 6A_PIAYS20053 压力低于 1KPA 后，联锁打开氮气阀； 2、设置反应釜液位 6A_LIAY20018 高联锁，当液位高于 25000kg 后，联锁停止储罐进料； 3、DCS 程序设置了脱低阶段的升温曲线，保证分步分阶段进行脱低，防止暴沸现象； 4、设置冷凝器出口温度高联锁，当冷凝器出口 6A_TIAY20104 高于 60°C，联锁停止脱低，防止不能全部冷凝的轻组分进入真空系统； 5、设置搅拌电流远传指示，搅拌系统故障停机时联锁切断热媒，同时打开循环水紧急切断阀。	
-----------------	--	--

621V1 贮罐 6Z-R12010	1、设置了储罐压力 6A_PIAY10303 联锁，当压力高于 20KPA 后，联锁打开放空阀，当压力低于 0.5KPA 后，联锁打开氮气阀； 2、设置了储罐液位 6A_LIXAY10301 联锁，当液位高于 1655.7kg 后，联锁停止储罐进料，当液位低于 37kg，联锁停止储罐出料； 3、设置转料泵 P10350 输送 621V1 流量报警，当流量计 6A_FICQXY10351 高于 28kg/h 或低于 1kg/h 后程序启动报警，DCS 人员调整频率，现场人员调行程。	
--------------------	--	--

低沸罐分罐 6A-R21000/6A-R21100/6 A-R21200/6A-R21300/6A -R81600	设置储罐液位 6D_LIA21001/21101/21201/21301/81601 高联锁，当液位高于 3600kg 后，联锁停止储罐进料；	
--	---	--

产品储罐 6D-R81000/6D-R81100/6 D-R81200/6D-R81300/6D -R81400/6D-R81500	设置储罐液位 6D_LIXA81001/81101/81201/81301/81401/81501 高联锁，当液位高于 30000kg 后，联锁停止储罐进料。	
---	---	--

W6 主装置 6B 生产线

间歇反应器	1. 设置了反应釜 6B-K20000 压力高连锁，当反应过程中 6B-PIAY20003	
-------	---	--

6B-K20000	<p>压力高于 30KPA 后，联锁打开放空阀；</p> <p>2. 设置了反应釜 6B-K20000 温度高连锁，当温度 6B-TIAYS20005 高于 85℃后，联锁关闭蒸汽阀门；</p> <p>3. 设置反应釜液位 6B_LIAY20001 高连锁，当液位高于 18000kg 后，联锁停止储罐进料；</p> <p>4、设置了搅拌电流远传指示，搅拌系统故障停机时联锁切断热媒，同时打开循环水紧急切断阀。</p>	
脱低釜 6B-K30000	<p>1. 设置了脱低釜 6B-K30000 压力高连锁，当脱低过程中 6B-PICXAY30003 压力高于 20KPA 后，联锁关闭真空阀门并开启紧急破真空的氮气阀门；</p> <p>2. 设置了脱低釜 6B-K30000 温度高连锁，当温度 6B-TIAYS30005 高于 190℃后，联锁关闭蒸汽阀门；</p> <p>3. 设置搅拌电流远传指示，搅拌系统故障停机时联锁切断热媒，同时打开循环水紧急切断阀。</p> <p>4. DCS 程序设置了脱低阶段的升温曲线，保证分步分阶段进行脱低，防止暴沸现象；</p> <p>5. 设置冷凝器出口温度高连锁，当冷凝器出口 6B-TIAYS30042 高于 50℃，联锁停止脱低，防止不能全部冷凝的轻组分进入真空系统；</p>	
M' 2 缓冲罐 6B-R10100	<p>1、设置了储罐压力 6A_PIY10103 联锁，当压力高于 20KPA 后，联锁打开放空阀，当压力低于 0.5KPA 后，联锁打开氮气阀；</p> <p>2、设置了储罐液位 6A_LIXA10111 联锁，当液位高于 75kg 后，联锁停止 M' 2 抽料泵；</p>	
低沸罐 6B-R30300/6B-R30320/6 B-R30340	<p>1、设置了储罐压力 6A_PIAY30303/30323/30343 联锁，当压力高于 20KPA 后，联锁打开放空阀，当压力低于 0.3KPA 后，联锁打开氮气阀；</p> <p>2、设置了储罐液位 6A_LXAY3030130321/30341 联锁，当液位高于 10000kg 后，联锁停止储罐进料，当液位低于 100kg 后，联锁停止储罐出料，；</p>	
W8 主装置 8A-K20000 生产线		
掺合釜 8A-K20000	<p>1、设置了反应釜温度 8A-TIYS20008 联锁，当温度高于 70℃后，发出报警，手动启动降温系统；</p> <p>2、设置搅拌电流远传指示，搅拌系统故障停机时联锁切断热媒，同时打开循环水紧急切断阀。</p> <p>3、设置了冷却水流量 8A-FIS20106 连锁，当流量低于 40m3/h，现场检查阀门开度。</p>	

DCS控制系统安装单位进行了调试，调试结果符合要求。

3. 可燃/有毒气体检测报警系统

该工程可燃气体检测报警系统按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493-2019)设置，其信号设计进入8107区域控制室的GDS系统。

该工程需设置可燃气体检测报警装置的化学品的有：D4（八甲基环四硅氧烷）、DMC（二甲基硅氧烷混合环体）、CataB15、621V1（四甲基二乙烯基二硅氧烷）、M'2（四甲基二氢二硅氧烷）、AGE（烯丙基缩水甘油醚）、Catal1701（主要成分是AGE，氯铂酸占0.3625%）。

该工程设置固定式可燃及有毒气体检测器共计38只，其中已建可燃气体探测器26只，本期新增9只可燃气体探测器；已建有毒气体探测器3只，本期无新增。

表 2.8-5 新增的可燃、有毒气体检测报警仪设置情况一览表。

序号	装置	位号	物料介质	一级报警	二级报警	量程	名称	安装位置	检验日期
1	W6	6B-GT-20007	含氢硅油	25%LEL	50%LEL	0~100%LEL	可燃气体报警器	601厂房四楼 6B-R30200 储罐旁	2024.8.12
2	W6	6A-GT-20007	十甲基环五硅氧烷 (D5)	25%LEL	50%LEL	0~100%LEL	可燃气体报警器	601厂房三楼 6B-R11000	2024.8.12
3	W6	6A-GT-20004	十甲基环五硅氧烷 (D5)	25%LEL	50%LEL	0~100%LEL	可燃气体报警器	601厂房三楼 6Z-R11000	2024.8.12
4	W6	6A-GT-20003	乙烯基硅油低沸	25%LEL	50%LEL	0~100%LEL	可燃气体报警器	601厂房三楼低沸罐 R50600 旁	2024.8.12

5	W6	6A-GT-20005	乙烯基硅油低沸	25%LEL	50%LEL	0~100%LEL	可燃气体报警器	601 厂房三楼低沸罐区旁	2024. 8. 12
6	W6	6A-GT-20008	二乙烯基四甲基二硅氧烷(612V1)	25%LEL	50%LEL	0~100%LEL	可燃气体报警器	601 厂房三楼 6A-R10300 储罐旁	2024. 8. 12
7	W6	6Z-GT-20009	二乙烯基四甲基二硅氧烷(612V1)	25%LEL	50%LEL	0~100%LEL	可燃气体报警器	601 厂房三楼 6Z-R12000 储罐旁	2024. 8. 12
8	W8	8A-GT-14152	AGE	25%LEL	50%LEL	0~100%LEL	燃气体报警	8A 一楼 AGE 抽料区	2024. 8. 12
9	W8	8A-GT-40103	AGE	25%LEL	50%LEL	0~100%LEL	燃气体报警	8A 三楼	2024. 8. 12

4. HAZOP 分析、SIL 定级、验算等情况

该项目乙烯基硅油生产线于 2022 年 12 月进行了 HAZOP 分析, 含氢硅油生产线于 2021 年 2 月进行了 HAZOP 分析, 端环氧硅油生产线于 2020 年 12 月进行了 HAZOP 分析, 报告提出了 38 条建议措施; 设计已采纳 HAZOP 分析报告的措施。

该项目不涉及 SIS 系统;

5. 电讯

该项目依托原有电讯设施, 本次不涉及改造。

2. 2. 8. 7 消防

1) 公司现有消防系统

企业现有生产、消防水池两座, 存储消防水量 3780m³, 并且采取措施保证消防水不被生产动用。

消防水泵为两台消防主泵（ $Q=1210\text{m}^3/\text{h}$, $H=110\text{m}$ ），一用一备；两台稳压泵（ $Q=18\text{m}^3/\text{h}$, $H=110\text{m}$ ），一用一备；两台气压罐（ $V=6\text{m}^3$ ）；两台事故水幕泵（ $Q=800\text{m}^3/\text{h}$, $H=90\text{m}$ ），一用一备。

消防给水系统为稳高压系统。消防主泵供水能力 $1210\text{m}^3/\text{h}$ ，压力 1.10MPa 。消防增压稳压设备稳压压力 1.10MPa 。

江西蓝星星火有机硅有限公司设专职消防队，现有人数 23 名，队长、副队长、技术员各 1 名、战斗班四个班共 16 名，司机 4 名。举高消防车 2 辆，干粉消防车（改装备运输车辆）1 辆、应急救援车 1 辆、干粉消防车 1 辆、水罐泡沫两用消防车 2 辆、防化洗消车 1 辆、侦察无人机 1 台，其他应急救援器材若干。

2) 该项目消防系统

项目位于星火 200kt/a 有机硅项目厂区，依托 200kt/a 有机硅项目厂区现有的稳高压消防给水系统、厂区内的综合泵房、生产水池及消防水池两座及室内外消火栓、灭火器，能够满足该技改项目的消防要求。

2.2.8.8 三废处理

废气：该项目废气主要来源为呼吸阀放空气等，主要成分为氮气，夹带微量的有机物，依托车间原有废气处理设施，经水洗喷淋后再进行活性炭吸附，达标后高点直接排空。尾气排放口无需增加。

废水：该项目废水主要为真空泵排水等，水量较小，约 16t/d ，废水依托车间原有废水管线，经收集后去总厂的污水处理站集中处理，达标后外排。星火公司污水处理站设计处理能力为 8000t/d ，余量满足该技改项目的需求。

固废：该项目固废主要为废渣，属于危险固废，依托厂区现有危废库，委托有资质的单位处理。其余属于一般固废，总厂进行集中处理，生活垃圾由市政环卫部门统一收集处理。

2.3 安全生产管理

2.3.1 安全生产管理组织人员

该项目依托厂区原有的安全管理组织机构

一、公司现有安全管理组织及人员

1、组织机构

江西蓝星星火有机硅有限公司工厂组织为总经理负责制，主要负责人为王海栋，江西蓝星星火有机硅有限公司设置有办公室、党委工作部、纪委办、法律合规部、人力资源部、财等管理部门。生产运营及经营单位有：生产管理部、机动设备部、运维保障部、有机硅一分厂、有机硅二分厂、有机硅三分厂、有机硅四分厂、氯碱分厂、给排水分厂等，采用公司、分厂、车间、班组四级管理形式。

2、生产班制及定员

该项目不新增劳动定员，均为W6主装置、W8主装置原有人员。岗位人员安排为4班制，W6主装置每班安排班长1人、DCS操作人员2名、现场人员2名、分析人员1名和包装人员1名，共7人；W8主装置每班安排班长1人、DCS操作人员1名、现场人员1名，共3人。

3、安全管理机构

江西蓝星星火有机硅有限公司成立了HSE委员会，设置健康安全环保部为安全管理机构，同时为HSE办公室，共设有专职安全管理人员18人（含安全总监、部长），分厂和主要车间配备有专职安全员共36人，其中法人代表取得危险化学品生产主要负责人合格证，各分管（分厂）专职安全管理人共54人、各分管（分厂）负责人及兼职安全管理人员共82人取得危险化学品生产安全管理人员合格证。专职安全管理人员中共有注册安全工程师21人。

表 2.7-1 主要负责人和部分安全管理人员安全资格证书一览表

序号	姓名	资格类型	证书编号	有效期限	备注
1	王海栋	主要负责人	412321197711294518	2024-07-22 至 2027-07-21	
2	淦清	安全生产管理人员	360425198503102525	2024-12-30 至 2027-12-29	
3	刘观称	注册安全工程师	20201104636000000221	注册有效期至 2026-5-28	

2. 3. 2 安全生产管理制度

该公司制定了包括安全生产责任制在内的安全生产管理制度、各岗位、各工种的安全操作规程及厂区作业安全规程。

该公司还通过开展安全生产竞赛，全员安全教育培训等活动，坚持动态安全管理，深入开展各个层次、各个专业（职能）管辖范围内的检查、考核和隐患整改工作，严格落实各项规章制度。

该公司形成了一整套比较健全的安全生产责任制度，生产管理规章制度和安全操作规程。根据企业和项目的实际情况增加制定了安全操作规程，并对相关人员进行了培训考核。

安全生产责任制汇总表

序号	制度名称
1	1.1 主要负责人
2	1.2 党委书记
3	1.3 党委副书记
4	1.4 纪委书记
5	1.5 副总经理
6	1.6 党委委员
7	1.7 分管生产领导
8	1.8 分管职业健康安全领导
9	1.9 分管人力资源领导
10	1.10 分管设备领导
11	1.11 分管供应链领导
12	1.12 分管工程（基建）领导
13	1.13 分管技术领导
14	1.14 分管销售领导
15	1.15 分管信息领导
16	1.16 分管财务领导
17	1.17 分管法务领导

序号	制度名称
18	HYPERLINK \1 "_Toc165281195" 1.18 分管经营领导
19	HYPERLINK \1 "_Toc165281196" 1.19 高级安全顾问
20	HYPERLINK \1 "_Toc165281197" 1.20 工会主席
21	HYPERLINK \1 "_Toc165281198" 1.21 职业经理人
22	HYPERLINK \1 "_Toc165281199" 1.22 团委书记
23	HYPERLINK \1 "_Toc165281200" 1.23 管理部门负责人
24	HYPERLINK \1 "_Toc165281201" 1.24 安全生产管理人员
25	HYPERLINK \1 "_Toc165281202" 1.25 分厂厂长
26	HYPERLINK \1 "_Toc165281203" 1.26 基层单位党支部书记
27	HYPERLINK \1 "_Toc165281204" 1.27 分厂分管生产副职
28	HYPERLINK \1 "_Toc165281205" 1.28 分厂分管机动(设备)副职
29	HYPERLINK \1 "_Toc165281206" 1.29 分厂分管HSE副职
30	HYPERLINK \1 "_Toc165281207" 1.30 分厂安全主管
31	HYPERLINK \1 "_Toc165281208" 1.31 分厂单元经理
32	HYPERLINK \1 "_Toc165281209" 1.32 车间主任(装置主管)
33	HYPERLINK \1 "_Toc165281210" 1.33 工段长
34	HYPERLINK \1 "_Toc165281211" 1.34 白班班长
35	HYPERLINK \1 "_Toc165281212" 1.35 值班长、副值班长、班组长、副班组长
36	HYPERLINK \1 "_Toc165281213" 1.36 分厂工艺技术人员
37	HYPERLINK \1 "_Toc165281214" 1.37 分厂设备技术员
38	HYPERLINK \1 "_Toc165281215" 1.38 分厂安全员
39	HYPERLINK \1 "_Toc165281216" 1.39 车间工艺技术人员
40	HYPERLINK \1 "_Toc165281217" 1.40 车间设备技术员
41	HYPERLINK \1 "_Toc165281218" 1.41 车间安全员
42	HYPERLINK \1 "_Toc165281219" 1.42 分厂办事、统计、材料员
43	HYPERLINK \1 "_Toc165281220" 1.43 分厂带班人员
44	HYPERLINK \1 "_Toc165281221" 1.44 班组安全员
45	HYPERLINK \1 "_Toc165281222" 1.45 岗位操作人员
46	HYPERLINK \1 "_Toc165281223" 1.46 DCS操作人员
47	HYPERLINK \1 "_Toc165281224" 1.47 现场巡检人员
48	HYPERLINK \1 "_Toc165281225" 1.48 特种作业人员
49	HYPERLINK \1 "_Toc165281226" 1.49 现场监护人员
50	HYPERLINK \1 "_Toc165281227" 1.50 员工
51	HYPERLINK \1 "_Toc165281228" 1.51 员工代表/安全事务代表
52	HYPERLINK \1 "_Toc165281229" 1.52 关键装置及重点部位公司领导干部联系人
53	HYPERLINK \1 "_Toc165281230" 1.53 公司带班领导干部
54	HYPERLINK \1 "_Toc165281231" 1.54 重大危险源管理者
55	HYPERLINK \1 "_Toc165281232" 1.55 专(兼)职业健康专业管理人员职责
56	HYPERLINK \1 "_Toc165281233" 1.56 实习生职责
57	HYPERLINK \1 "_Toc165281234" 1.57 工业服务承包商人员职责
HYPERLINK \1 "_Toc165281235" 2.各职能部门 HSE 责任制	
1	HYPERLINK \1 "_Toc165281236" 2.1 党群工作部
2	HYPERLINK \1 "_Toc165281237" 2.2 纪委办
3	HYPERLINK \1 "_Toc165281238" 2.3 团委

序号	制度名称
4	HYPERLINK \1 "_Toc165281239" 2.4 EBS 中心
5	HYPERLINK \1 "_Toc165281240" 2.5 党委办公室
6	HYPERLINK \1 "_Toc165281241" 2.6 综合办
7	HYPERLINK \1 "_Toc165281242" 2.7 健康安全环保部
8	HYPERLINK \1 "_Toc165281243" 2.8 生产管理部
9	HYPERLINK \1 "_Toc165281244" 2.9 机动设备部
10	HYPERLINK \1 "_Toc165281245" 2.10 公司技术中心
11	HYPERLINK \1 "_Toc165281246" 2.11 应急管理中心
12	HYPERLINK \1 "_Toc165281247" 2.12 法律合规部
13	HYPERLINK \1 "_Toc165281248" 2.13 质量管理部
14	HYPERLINK \1 "_Toc165281249" 2.14 运维保障部
15	HYPERLINK \1 "_Toc165281250" 2.15 项目办
16	HYPERLINK \1 "_Toc165281251" 2.16 采购部
17	HYPERLINK \1 "_Toc165281252" 2.17 物流部
18	HYPERLINK \1 "_Toc165281253" 2.18 仓储分厂
19	HYPERLINK \1 "_Toc165281254" 2.19 经营管理部
20	HYPERLINK \1 "_Toc165281255" 2.20 营销公司
21	HYPERLINK \1 "_Toc165281256" 2.21 财务部
22	HYPERLINK \1 "_Toc165281257" 2.22 人力资源部
23	HYPERLINK \1 "_Toc165281258" 2.23 数字化部
24	HYPERLINK \1 "_Toc165281259" 2.24 压力容器检验所
25	HYPERLINK \1 "_Toc165281260" 2.25 生产分厂
HYPERLINK \1 "_Toc165281261" 3 HSE 委员会	
1	HYPERLINK \1 "_Toc165281262" 3.1 HSE 委员会职责
2	HYPERLINK \1 "_Toc165281263" 3.2 HSE 委员会办公室职责
3	HYPERLINK \1 "_Toc165281264" 3.3 HSE 委员会主任职责
4	HYPERLINK \1 "_Toc165281265" 3.4 HSE 委员会副主任职责

安全管理制度汇总表

要素	星火有机硅 HSE 制度	文件编号	版号	生效日期	发布文号
	江西蓝星星火有机硅有限公司关于承接《中国中化FORUS 体系手册》作为公司FORUS 体系手册的通知	无	无	2022/9/22	星硅发[2022]190号
	文件控制程序	Q/XHCG QMO 0001	E/0	2022/7/28	星硅发[2022]147号
	记录控制程序	Q/XHCG QMO 0002	F/0	2022/7/28	星硅发[2022]147号
	台帐管理制度	Q/XHCG HSE 0126	C/1	2022/8/3	星硅发[2022]153号
	内部审核程序	Q/XHCG QMO 0014	E/0	2022/7/28	星硅发[2022]147号
	体系审核员管理办法	Q/XHCG QMO 0048	A/1	2022/11/30	星硅发[2022]221号
	HSE 管理体系管理规定	Q/XHCG HSE 0235	A/1	2022/8/10	星硅发[2022]157号
	HSE 责任制管理规定	Q/XHCG HSE 0101	C/2	2022/6/10	星硅发[2022]85号
	星火有机硅所有 HSE 制度				
	员工安全行为管理规定	Q/XHCG HSE 0241	C/1	2022/8/3	星硅发[2022]153号

	施工项目封闭管理系统规定	Q/XHCG PM/INF 0208	A/1	2022/7/18	星硅发[2022]137号
	环境保护管理规定	Q/XHCG HSE 0024	B/1	2022/7/18	星硅发[2022]139号
	职业健康管理制度	Q/XHCG HSE 0115	C/2	2022/7/15	星硅发[2022]130号
	劳动保护经费管理规定	Q/XHCG HSE 0139	C/0	2022/6/9	星硅发[2022]84号
	用水管理规定	Q/XHCG HSE 0182	B/2	2022/6/2	星硅发[2022]82号
	空调管理规定	Q/XHCG EM1 1031	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]103号
	能源管理规定	Q/XHCG CO 0169	A/3	2022/11/11	星硅发[2022]210号
	碳排放管理规定	Q/XHCG HSE 0260	A/0	2022/7/8	星硅发[2022]123号
	能源基准控制程序	Q/XHCG CO 0193	A/2	2022/10/11	星硅发[2022]199号
	能源绩效参数、能源数据采集控制程序	Q/XHCG CO 0242	A/2	2022/10/11	星硅发[2022]199号
	能源评审控制程序	Q/XHCG CO 0243	A/2	2022/10/11	星硅发[2022]199号
	企业内道路交通安全管理规定	Q/XHCG AO 0121	C/1	2022/6/10	星硅发[2022]86号
	信访维稳工作管理规定	Q/XHCG AO 0262	A/0	2022/8/5	星硅发[2022]155号
	安保管理规定	Q/XHCG AO 0209	A/0	2022/7/6	星硅发[2022]119号
	安全保命规则管理规定	Q/XHCG HSE 0232	A/3	2022/12/14	星硅发[2022]236号
领导作用	领导干部带班（值班）管理规定	Q/XHCG HR 0196	A/2	2022/7/15	星硅发[2022]133号
	领导可视化管理规定	Q/XHCG HSE 0244	C/1	2022/6/22	星硅发[2022]97号
规划保障	HSE 委员会及会议管理办法	Q/XHCG HSE 0102	C/1	2022/6/1	星硅发[2022]78号
	HSE 责任制管理规定，附件2：职业健康安全生产责任制	Q/XHCG HSE 0101	C/2	2022/6/10	星硅发[2022]85号
	HSE 责任制管理规定，附件3：消防安全生产责任制	Q/XHCG HSE 0101	C/2	2022/6/10	星硅发[2022]85号
	HSE 责任制管理规定，附件4：环境保护责任制	Q/XHCG HSE 0101	C/2	2022/6/10	星硅发[2022]85号
	HSE 生产费用提取与使用管理规定	Q/XHCG HSE 0103	C/1	2022/7/6	星硅发[2022]114号
	HSE 技术措施管理规定	Q/XHCG HSE 0125	C/1	2022/7/6	星硅发[2022]114号
认知风险	危险化工工艺安全管理规定	Q/XHCG CO 0198	A/1	2022/6/2	星硅发[2022]82号
	双重预防机制建设管理规定	Q/XHCG CO 0199	A/1	2022/6/2	星硅发[2022]82号
	关键装置、重点部位安全管理规定	Q/XHCG HSE 0113	C/1	2022/8/3	星硅发[2022]153号
	安全预警机制建设管理规定	Q/XHCG CO 0200	A/1	2022/6/14	星硅发[2022]88号
	风险管理规定	Q/XHCG CO 0019	D/0	2022/6/2	星硅发[2022]82号
	安全风险研判与承诺公告管理规定	Q/XHCG HSE 0177	A/2	2022/6/22	星硅发[2022]92号
	环境因素识别与评价程序	Q/XHCG HSE 0020	C/1	2022/7/18	星硅发[2022]139号
	泄漏检测与修复管理程序	Q/XHCG HSE 0259	A/0	2022/7/8	星硅发[2022]123号

	江西蓝星星火有机硅有限公司关于修订《危险及可操作性分析(HAZOP)指南》等4个制度的通知			2022/6/29	星硅发[2022]99号
能力建设	HSE 培训教育制度	Q/XHCG HSE 0106	C/1	2022/7/11	星硅发[2022]125号
	特种作业人员安全管理规定及关键HSE岗位人员管理规定	Q/XHCG HR 0107	C/3	2022/11/22	星硅发[2022]214号
	员工培训要素程序文件	Q/XHCG HR 0040	A/1	2022/7/11	星硅发[2022]125号
	人力资源管理程序	Q/XHCG HR 0003	C/1	2022/7/15	星硅发[2022]133号
	江西蓝星星火有机硅有限公司专职HSE人员职业生涯管理办法		A/1	2021/12/10	星硅发[2021]203号
控制风险	生产安全事故应急预案	Q/XHCG ESG 1074	D1	2022/9/29	星硅发[2022]196号
	特种设备应急预案				
	突发环境事件应急管理规定	Q/XHCG HSE 0210	A/1	2022/7/18	星硅发[2022]139号
	突发公共卫生事件专项应急预案			2022/5/19	星硅发[2022]66号
	新冠肺炎疫情防控工作方案			2022/5/19	星硅发[2022]66号
	危机管理规定	Q/XHCG EMC 0186	A/0	2022/9/2	星硅发[2022]176号
	应急预案管理规定	Q/XHCG HSE 0027	D/0	2022/7/8	星硅发[2022]124号
	突发公共卫生事件应急管理标准	Q/XHCG HSE 0264	A/0	2022/7/15	星硅发[2022]131号
	消防安全管理规定	Q/XHCG HSE 0130	C/2	2022/6/29	星硅发[2022]100号
	消防安全宣传教育培训管理规定	Q/XHCG HSE 0134	C/1	2022/7/11	星硅发[2022]127号
	防火、防爆安全管理规定	Q/XHCG HSE 0135	C/1	2022/7/11	星硅发[2022]127号
	应急设备设施管理规定	Q/XHCG HSE 0137	D/0	2022/7/11	星硅发[2022]127号
	消防安全重点部位管理规定	Q/XHCG EMC 0 256	A/0	2022/7/1	星硅发[2022]110号
	专职消防队执勤备战管理规定	Q/XHCG EMC 0258	A/0	2022/7/1	星硅发[2022]110号
	劳动防护用品(具)管理规定	Q/XHCG HSE 0116	C/1	2022/6/9	星硅发[2022]84号
	作业许可安全管理程序	Q/XHCG HSE 0042	C/1	2022/7/6	星硅发[2022]120号
	关键HSE系统和设备管理程序	Q/XHCG EM1 0044	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]103号
	设备固定资产管理规定	Q/XHCG EM1 1012	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]136号
	建构筑物管理规定	Q/XHCG EM1 1017	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]105号
	大型机组管理规定	Q/XHCG EM1 1019	C/1	2022/6/29	星硅发[2022]105号
	设备采购技术协议管理规定	Q/XHCG EM1 1026	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]105号
	停用和封存设备管理规定	Q/XHCG EM1 1027	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]105号
	设备信息系统管理规定	Q/XHCG EM1 1028	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]136号
	设备状态监测管理规定	Q/XHCG EM1 1029	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]103号
	设备及备品备件到货验收	Q/XHCG EM1 1033	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]103号

管理规定					
设备检查与考核管理规定	Q/XHCG EM1 1038	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]105号	
设备设计选型管理规定	Q/XHCG EM1 1061	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]105号	
设备档案与基础资料管理规定	Q/XHCG EM1 1043	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]103号	
设备分类管理规定	Q/XHCG EM1 1047	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]103号	
设备监造和监理管理规定	Q/XHCG EM1 1022	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]136号	
设备检查与维护管理程序	Q/XHCG EM1 0043	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]103号	
修旧利废管理规定	Q/XHCG EM1 1063	A/2	2022/6/29	星硅发[2022]105号	
压力容器管理规定	Q/XHCG EM1 1004	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]136号	
压力管道管理规定	Q/XHCG EM1 1005	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]136号	
锅炉及加热炉管理规定	Q/XHCG EM1 1009	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]136号	
气瓶管理规定	Q/XHCG EM1 1010	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]136号	
起重机械管理规定	Q/XHCG EM1 1011	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]136号	
安全附件管理规定	Q/XHCG EM1 1015	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]136号	
电梯管理规定	Q/XHCG EM1 1016	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]136号	
场(厂)内机动车辆管理规定	Q/XHCG EM1 1046	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]136号	
压力表管理规定	Q/XHCG EM1 1042	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]103号	
危险化学品安全管理规定	Q/XHCG HSE 0114	C/1	2022/6/29	星硅发[2022]108号	
易制毒化学品安全管理规定	Q/XHCG HSE 0197	A/0	2022/8/15	星硅发[2022]161号	
硫化氢防护安全管理规定	Q/XHCG HSE 0202	A/1	2022/6/22	星硅发[2022]94号	
安全生产信息管理规定	Q/XHCG CO 0036	C/1	2022/6/2	星硅发[2022]82号	
承包商管理规定	Q/XHCG OMMC 0047	D/4	2022/7/29	星硅发[2022]151号	
承包商管理考核规定	Q/XHCG OMMC 0249	A/2	2022/7/29	星硅发[2022]150号	
工业服务承包商管理规定	Q/XHCG HR 0205	A/1	2022/7/15	星硅发[2022]133号	
承运商管理规定	Q/XHCG LD 0207	B/0	2022/6/10	星硅发[2022]87号	
供应商管理标准	Q/XHCG PUR 0206	A/1	2022/7/15	星硅发[2022]134号	
建设项目HSE设施三同时管理制度	Q/XHCG HSE 0123	C/2	2022/6/22	星硅发[2022]96号	
建筑与安装安全管理规定	Q/XHCG PM/INF 0128	C/3	2022/7/18	星硅发[2022]137号	
建设项目设计安全风险管控规定	Q/XHCG NTC 0254	A/0	2022/5/25	星硅发[2022]73号	
投资项目管理指南	Q/XHCG NTC 0236	A2	2022/12/7	星硅发[2022]224号	
工程建设项目管理程序	Q/XHCG NTC 0023	C/0	2022/7/6	星硅发[2022]121号	
重大危险源安全管理规定	Q/XHCG HSE 0110	C/2	2022/6/22	星硅发[2022]93号	
变更管理规定	Q/XHCG NTC 0046	D1	2022/6/22	星硅发[2022]95号	
仪表安全管理规定	Q/XHCG EM1 1062	C/0	2022/7/15	星硅发[2022]136号	
盲板抽堵作业安全管理规定	Q/XHCG CO 0148	C/1	2022/7/26	星硅发[2022]142号	
能量隔离管理规定	Q/XHCG EM1 0179	C/1	2022/6/2	星硅发[2022]82号	
关键HSE系统和设备管理程序	Q/XHCG EM1 0044	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]103号	
动火作业安全管理规定	Q/XHCG HSE 0146	C/2	2022/7/6	星硅发[2022]120号	
进入受限空间作业安全管理规定	Q/XHCG HSE 0147	C/1	2022/7/6	星硅发[2022]120号	
高处作业安全管理规定	Q/XHCG OMMC 0155	C/2	2022/7/1	星硅发[2022]112号	

动土作业安全管理规定	Q/XHCG EM1 0150	C/1	2022/6/29	星硅发[2022]103号
吊装作业安全管理规定	Q/XHCG EM1 0151	C/1	2022/6/29	星硅发[2022]103号
盲板抽堵作业安全管理规定	Q/XHCG CO 0148	C/1	2022/7/26	星硅发[2022]142号
临时用电作业安全管理规定	Q/XHCG EM1 0153	C/2	2022/6/29	星硅发[2022]107号
断路作业安全管理规定	Q/XHCG AO 0156	C/1	2022/6/10	星硅发[2022]86号
设备检修管理规定	Q/XHCG EM1 1018	B/0	2022/6/29	星硅发[2022]105号
检维修作业管理规定	Q/XHCG EM1 0145	D/0	2022/6/29	星硅发[2022]103号
高电压作业安全管理规定	Q/XHCG EM1 0152	C/1	2022/6/29	星硅发[2022]107号
进车许可安全管理规定	Q/XHCG AO 0157	C/1	2022/6/10	星硅发[2022]86号
高压水射流清洗作业安全管理规定	Q/XHCG EM1 0158	C/1	2022/6/29	星硅发[2022]103号
便携式气体检测仪管理规定	Q/XHCG QMO 0190	C/1	2022/7/6	星硅发[2022]115号
施工 HSE 管理规定	Q/XHCG OMMC O251	A/0	2022/8/25	星硅发[2022]169号
监护人管理规定	Q/XHCG HSE 0173	C/1	2022/7/6	星硅发[2022]120号
关键 HSE 系统和设备管理程序	Q/XHCG EM1 0044	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]103号
设备检查与维护管理程序	Q/XHCG EM1 0043	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]103号
设备密封管理规定	Q/XHCG EM1 1002	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]105号
设备润滑管理规定	Q/XHCG EM1 1003	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]105号
备品备件管理规定	Q/XHCG EM1 1006	C/1	2022/6/29	星硅发[2022]105号
常压储罐管理规定	Q/XHCG EM1 1014	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]136号
设备防腐保温管理规定	Q/XHCG EM1 1020	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]103号
设备及管道测厚管理规定	Q/XHCG EM1 1030	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]136号
换热器管理规定	Q/XHCG EM1 1041	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]136号
设备培训管理规定	Q/XHCG EM1 1045	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]103号
非压力管道施工及焊材管理制度	Q/XHCG EM1 1058	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]136号
计量管理规定	Q/XHCG EM1 1032	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]103号
法兰安装管理规定	Q/XHCG EM1 1060	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]103号
一般动转设备管理规定	Q/XHCG EM1 1036	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]105号
备用设备管理规定	Q/XHCG EM1 1024	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]105号
设备专项点检管理规定	Q/XHCG EM1 1040	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]105号
监视和测量设备控制程序	Q/XHCG EM1 0012	C/1	2022/6/29	星硅发[2022]103号
继电保护和安全自动装置管理规定	Q/XHCG EM1 1050	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]107号
电气设备预防性试验管理规定	Q/XHCG EM1 1052	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]107号
电气设备检修管理规定	Q/XHCG EM1 1053	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]107号
电气运行管理规定	Q/XHCG EM1 1054	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]107号
电气事故处理管理规定	Q/XHCG EM1 1055	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]107号
电气设备管理规定	Q/XHCG EM1 1049	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]107号
防爆电气管理规定	Q/XHCG EM1 1056	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]107号
防雷防静电管理规定	Q/XHCG EM1 1051	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]107号
危险化学品安全管理规定	Q/XHCG HSE 0114	C/1	2022/6/29	星硅发[2022]108号
工器具管理规定	Q/XHCG EM1 1025	B/1	2022/6/29	星硅发[2022]103号

机械防护安全管控管理规定	QXHCG EM1 1064	A/0	2022/6/29	星硅发[2022]106号
坠落防护管理规定	Q/XHCG OMMC 0180	A/2	2022/7/1	星硅发[2022]113号
操作规程管理规定	Q/XHCG CO 0120	D/0	2022/7/26	星硅发[2022]142号
能量隔离管理规定	Q/XHCG EM1 0179	C/1	2022/6/2	星硅发[2022]82号
脚手架管理规定	Q/XHCG OMMC 0245	C/1	2022/7/26	星硅发[2022]141号
场(厂)内机动车辆管理规定	Q/XHCG EM1 1046	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]136号
清洁生产管理规定	Q/XHCG HSE 0221	B/1	2022/7/8	星硅发[2022]123号
废气污染防治管理规定	Q/XHCG HSE 0211	B/1	2022/7/8	星硅发[2022]123号
环境监测管理规定	Q/XHCG HSE 0214	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]135号
废水污染防治管理规定	Q/XHCG HSE 0212	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]135号
环境监测管理规定	Q/XHCG HSE 0214	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]135号
固体废物污染防治管理规定	Q/XHCG HSE 0213	B/1	2022/7/18	星硅发[2022]139号
环境监测管理规定	Q/XHCG HSE 0214	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]135号
土壤和地下水污染防治管理规定	Q/XHCG HSE 0218	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]135号
环境监测管理规定	Q/XHCG HSE 0214	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]135号
噪声污染防治管理规定	Q/XHCG HSE 0217	B/1	2022/7/18	星硅发[2022]139号
环境监测管理规定	Q/XHCG HSE 0214	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]135号
放射防护管理规定	Q/XHCG HSE 0216	B/1	2022/7/18	星硅发[2022]139号
环境监测管理规定	Q/XHCG HSE 0214	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]135号
环境污染治理设施运行管理规定	Q/XHCG HSE 0219	B/1	2022/7/15	星硅发[2022]135号
生产设备设施拆除和报废管理规定	Q/XHCG EM1 1035	A/0	2022/6/29	星硅发[2022]105号
火灾自动报警系统管理规定	Q/XHCG EMC 0 255	A/0	2022/7/11	星硅发[2022]126号
联锁管理规定	Q/XHCG CO 0172	A/3	2022/10/11	星硅发[2022]199号
报警管理规定	Q/XHCG CO 0140	C/4	2022/10/11	星硅发[2022]199号
科研安全管理规定	Q/XHCG R&D 0127	E/0	2022/6/29	星硅发[2022]102号
实验室危险化学试剂管理规定	Q/XHCG QMO 0191	A0	2022/9/6	星硅发[2022]181号
实验室安全管理规定	Q/XHCG QMO 0201	A/1	2022/7/6	星硅发[2022]115号
开停车安全管理规定	Q/XHCG CO 0119	C/1	2022/6/2	星硅发[2022]82号
公用工程使用管理规定	Q/XHCG CO 0118	C/1	2022/6/2	星硅发[2022]82号
生产工艺管理规定	Q/XHCG CO 0170	B/1	2022/6/2	星硅发[2022]82号
巡检管理规定	Q/XHCG CO 0181	C/1	2022/6/2	星硅发[2022]82号
交接班管理规定	Q/XHCG CO 0183	A/0	2022/6/2	星硅发[2022]82号
产品及状态标识程序	Q/XHCG CO 0010	C/1	2022/6/2	星硅发[2022]82号
产品防护程序	Q/XHCG CO 0011	C/1	2022/6/2	星硅发[2022]82号
地下管网管理规定	Q/XHCG HSE 0262	A/1	2022/7/15	星硅发[2022]135号
建设项目HSE设施三同时管理制度	Q/XHCG HSE 0123	C/2	2022/6/22	星硅发[2022]96号
目视化管理规定	Q/XHCG EBS 0224	A/0	2022/6/29	星硅发[2022]104号
CPM样板装置推行管理规定	Q/XHCG CO 0187	A/1	2022/6/2	星硅发[2022]82号

	5S 实施管理办法	Q/XHCG EBS 0222	A/0	2022/6/29	星硅发[2022]104 号
	区域划分管理规定	Q/XHCG HSE 0240	C/1	2022/8/3	星硅发[2022]153 号
沟通推广	沟通、协商和交流控制程序	Q/XHCG QMO 0022	D/0	2022/7/28	星硅发[2022]147 号
合规保证	法律法规识别及合规性评价管理规定	Q/XHCG L&C 0021	D/0	2022/5/24	星硅发[2022]71 号
风险监控	安全生产奖惩管理规定	Q/XHCG HSE 0104	C/3	2022/12/14	星硅发[2022]236 号
	专兼职 HSE 管理人员考核规定	Q/XHCG HSE 0261	A/2	2022/8/3	星硅发[2022]153 号
	全员安全风险抵押金管理规定	Q/XHCG HSE 0122	C/1	2022/2/25	星硅发[2022]15 号
	EBS 绩效考核办法	Q/XHCG EBS 0226	A/0	2021/4/8	星硅发[2021]82 号
	职业健康管理制度	Q/XHCG HSE 0115	C/2	2022/7/15	星硅发[2022]130 号
	环境统计管理办法	Q/XHCG HSE 0215	A/1	2022/7/8	星硅发[2022]123 号
	HSE 隐患排查治理管理规定	Q/XHCG HSE 0109	C/1	2022/7/1	星硅发[2022]111 号
	内部审核程序	Q/XHCG QMO 0014	E/0	2022/7/28	星硅发[2022]147 号
	HSE 管理体系管理规定	Q/XHCG HSE 0235	A/1	2022/8/10	星硅发[2022]157 号
事件学习	事故事件管理规定	Q/XHCG HSE 0029	C/2	2022/6/16	星硅发[2021]91 号
	PFMEA 控制程序	Q/XHCG QMO 0034	B/0	2022/7/28	星硅发[2022]147 号
	事故事件管理规定	Q/XHCG HSE 0029	C/2	2022/6/16	星硅发[2021]91 号
持续改进	纠正措施实施程序	Q/XHCG QMO 0017	D/0	2022/7/28	星硅发[2022]147 号
	HSE 管理体系管理规定	Q/XHCG HSE 0235	A/1	2022/8/10	星硅发[2022]157 号
	监视和测量控制程序	Q/XHCG HSE 0028	C/1	2022/6/22	星硅发[2022]97 号
	管理评审程序	Q/XHCG QMO 0049	A/0	2022/7/28	星硅发[2022]147 号

企业原已制定了较为完善的操作规程清单，针对该项目修订了相应的

岗位操作规程，岗位操作规程目录如下：

序号	制度名称	序号	制度名称
1	有机硅二分厂 W6 车间 HSE 操作规程	4	有机硅二分厂 W61 车间 HSE 操作规程
2	有机硅二分厂 W7 车间 HSE 操作规程	5	有机硅二分厂 W62 车间 HSE 操作规程
3	有机硅二分厂 W8 车间 HSE 操作规程		

日常安全管理

1、公司安全教育执行公司、分厂（单元）车间、班组三级安全教育制度，岗位操作人员进行了专门的安全知识和技术培训，经过考试合格后发给安全操作证，职工持证上岗，特殊工种操作人员按规定进行专业培训和考核取证，持双证上岗。公司每周开展日常安全教育和安全活动，对职工

进行了防火、防爆、防中毒、急救等安全知识和安全技能的培训。安全教育、作业证发放、特种作业人员教育、特种作业人员作业证取证等建立了管理台帐。特种作业人员见台账。

2、事故管理严格执行“四不放过”原则，并建立了相应的事故台帐。

3、根据各岗位的特点配发相关的劳动保护用品和个人防护用品。劳动保护用品如工作服、工作鞋、安全帽、手套等，按国家标准发放；特殊工种的特殊劳动保护用品，如电工绝缘鞋，根据有关规定发放；有酸、碱等腐蚀性物料存在的场所配发防酸、碱橡胶手套、半、全密封橡胶服等；根据需要配备特殊劳动保护用品如安全带、防尘、防毒口罩等。消防队设有气防员，定期对防毒器材进行检查。制定了劳动保护用品管理、使用规定和防毒器材使用规定。

4、定期组织对相关技术和操作人员按规定进行体检。

依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

5、压力容器、压力管道，特种机械设备、防雷、防静电接地、岗位尘毒噪声，放射性及工频电场等按规定由具有相关资格的部门进行检测，并出具相应的报告书，建立相应的管理档案。安全阀、压力表及计量、检测仪表按规定时间进行维修、校验，并作好记录，贴上校验标签。

6、设备做到计划检修，有详细的设备检修计划和年度系统大修安排，有完善的设备管理台帐，对设备及主要元件的运行时间有记录，保证了设备的正常运行。

7、设备检修执行许可证制度，厂区作业严格按《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)办理安全作业许可证。

8、江西蓝星星火有机硅有限公司对危险化学品进行了普查、登记并建立了档案，不明性质的化学品进行了鉴定，易制毒化学品进行了备案，作业场所设置了危害告知牌。厂区门口设置安全风险承诺告知牌。

9、江西蓝星星火有机硅有限公司每月组织一次生产、设备、安全、环

保综合性大检查，分厂每周进行一次综合性大检查，厂、分厂、车间三级职能部门的人员每天上岗进行巡回检查，分厂或车间晚上有领导干部值班检查。

10、江西蓝星星火有机硅有限公司按要求进行了安全隐患排查，并按要求进行了网上申报和相应的整改。

11、按《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）的要求在厂区门口设屏幕公告。

12、企业确定风险管控工作的主管部门，指定具有理论知识和实际经验的安全管理人员负责风险管控的评估工作，定期制定“危险有害因素辨识及风险评估计划”，经主要负责人或分管负责人批准后下发执行。各级组织（企业、科室、车间、工段/班组）成立风险评估小组，并对“危险有害因素辨识及风险评估计划”进行分解落实，直至班组、岗位。

2.3.3 特种作业人员

该项目依托厂区原有特种作业人员，该公司按要求对特种作业人员证书进行了复审，部分特种作业人员证书如下：

序号	姓名	工种	下次复审时间	证件号码	发证机关
1.	蔡党生	电工-电力电缆作业	2025-11-17	T36042519750701101X	九江市行政审批局
2.	蔡智勇	电工-低压电工作业	2025-09-22	T360425199510010236	九江市行政审批局
3.	吴小荣	电工-继电保护作业	2025-11-17	T360425198505123436	九江市行政审批局
4.	张虎	电工-防爆电气作业	2025-11-12	T36042519741223101X	九江市行政审批局

2.3.4 事故应急救援组织及预案


2.3.4.1 事故应急救援组织及应急救援

1. 应急救援组织

为确保公司应急响应的有效协作，以及对应急资源的有效利用，根据

需要成立公司应急救援指挥部，包括总指挥、副总指挥、应急办公室及各应急救援工作组。应急救援工作组成员分别由各单位一把手、安全员、骨干员工、各专业专家组成。

公司应急小组织体系由两部分组成：应急办公室和事故应急救援指挥部，前者为日常应急组织，后者为事故状态下应急组织。具体应急组织机构如下



2. 应急救援器材

该公司前期已配备有较为完善的应急救援物资，具体如下：

1-消防车台账

序号	名称	数量	型号	生产厂家	存放场所	车辆参数	到队时间	车号
1	干粉消防车	1	SXF5140 TXFGF35 P	四川森田消防装备制造有限公司	消防队	干粉3.5T, 干粉炮射程35—40, 载员7	2011年6月	XH-06-01
2	干粉消防车	1	ZDX5140 TXFGF30	上海华夏震旦消防设备有限公司	消防队	已改器材装备车(机器人)		XH-06-02
3	水罐泡沫两用消防车	1	SZX5190 GXFPM75	上海华夏震旦消防设备有限公司	消防队	水5.5T, 泡沫2T, 消防炮射程55M, 载员6	2008年10月	XH-06-03

4	防化洗消消防车	1	SXF5140 TXFHX25 W	四川森田 消防装备 制造有限 公司	消防队	锅炉容量3T, 最高 加热温度60, 发电 机功率5KW, 频率 50HZ电压220V照 明灯云台正反回 转360度, 倾 角>120度仰 角>120度举升高 度>8.1米、水3T	2015年 12月	XH-06-0 4
5	举高消防车	1	JP32/C4	中国重汽 集团济南 卡车股份 有限公司	消防队	水6T, 泡沫液2T, 最大工作高度32m 消防泵: CB10/90-PSP1500 , 水压1.4MPa流 量: 80L/s	2019年4 月	XH-06-0 5
6	举高消防车	1	SXF5320 JXFJP18 HY	四川森田 消防装备 制造有限 公司	消防队	水8T, 泡沫4T, 消 防炮射程70M, 载 员2	2011年6 月	XH-06-0 6
7	水罐泡沫两用 消防车	1	SXF5260 GXFPM11 0	四川森田 消防装备 制造有限 公司	消防队	水8T, 泡沫4T, 消 防炮射程60M, 载 员6	2011年 11月	XH-06-0 7

2-随车应急物资

序号	随车应急物资				
	器材名称	单位	规格型号	数量	生产厂家
1	65水带	米	20-65-20	1000	泰州市华通消防装备厂有限公司
2	80水带	米	20-80-20	760	泰州市华通消防装备厂有限公司
3	三分水器	个	FIII80/65X3-1.6	5	兴化亚鑫
4	直流水枪	支	KYKA65Z	12	兴化亚鑫
5	多功能水枪	支	QLD6.0/8III	13	兴化亚鑫
6	阻水器	个	KYKA65Z	10	兴化亚鑫
7	四角扳手	把	SB	12	兴化市正龙消防器材有限公司
8	五角扳手	把	SB	12	兴化市正龙消防器材有限公司
9	各类转换扣	个	KYKA65Z	136	兴化亚鑫
10	担架	个	YDC-4A	2	上海涵飞医疗器械有限公司

11	重型防化服	套	RHF-I	1	泰州市华通消防装备厂有限公司
12	轻型防化服	套	HG-2WP	3	沧州海固5安全防护科技有限公司
13	液压泵破拆组	套	KJI-4000K液压扩张器	1	本田动力（中国）有限公司
			KJI-2000K液压剪切器	1	本田动力（中国）有限公司
			KJI-RA350救援顶杆	1	本田动力（中国）有限公司
			KJI-CB液压剪扩器	1	本田动力（中国）有限公司
			KJI-LK2R液压机动泵	1	本田动力（中国）有限公司
14	送风式长管面具	套	54001	1	霍尼韦尔安全防护设备（上海）有限公司
15	空气呼吸器	台	PSS3600	4	德尔格安全设备（中国）有限公司
16	气瓶	个	Q/JBTHB015-2006LC6.8-30A1	2	德尔格安全设备（中国）有限公司
17	六米拉梯	台	TEZ6	5	泰州市华通消防装备厂有限公司
18	水幕水带	米	20-65-20	140	泰州市华通消防装备厂有限公司
19	救援三脚架	台	690102	1	廊坊建钢新育工贸有限公司
20	救援软梯	根		3	泰州市华通消防装备厂有限公司
21	救援绳	根	FZL-S-Q9.9	2	泰州市华通消防装备厂有限公司
22	15米拉梯	台	LT-15	1	泰州市华通消防装备厂有限公司
23	移动炮	台	PSKDY80ZB	3	九江消防装备有限公司
24	消防机器人	台	RXR-MG80JD	2	中信重工开诚智能装备有限公司

3-库存应急物资

序号	1号库应急物资							
	器材名称	单位	规格型号	数量	生产厂家	状态	负责人	投入使用时间
环保								
1	重型防化服	套	RHF-I	6	泰州市华通消防装备厂有限公司	良好	宋钊	2019年12月
2	轻型防化服	套	HG-2WP	6	沧州海固5安全防护科技有限公司	良好	宋钊	2020年8月

3	防化靴	双	HG-3WP	17	沧州海固6安全防护科技有限公司	良好	宋钊	2020年8月
4	隔热服	套	RGF-F	12	泰州市华通消防装备厂有限公司	良好	宋钊	2020年8月
5	吸油毡	公斤		500		良好	宋钊	2022年7月
6	围油栏	米	PVC	160		良好	宋钊	2022年7月
7	密封桶	个		22		良好	宋钊	2022年7月
8	集污袋	个		14		良好	宋钊	2019年6月
9	捆绑注入式堵漏工具	套	BF-KB	1	江西慰诺实业有限公司	良好	宋钊	2014年8月
10	磁压式堵漏工具	套	BF-CY	1	江西慰诺实业有限公司	良好	宋钊	2014年8月
11	注入式堵漏工具	套	BF-ZR	1	江西慰诺实业有限公司	良好	宋钊	2014年8月
12	无火花常规工具	套	BF-HF	1	江西慰诺实业有限公司	良好	宋钊	2014年8月
13	高温高压堵漏胶	套	AGM	1	天津安固密封技术有限公司	良好	宋钊	2014年8月
14	粘贴式堵漏工具	套	BF-ZT	1	江西慰诺实业有限公司	良好	宋钊	2014年8月
15	捆绑式堵漏工具	套	BF-KB	1	江西慰诺实业有限公司	良好	宋钊	2014年8月
16	外封式堵漏袋工具	套	BF-WF3	1	江西慰诺实业有限公司	良好	宋钊	2014年8月

消防

1	防爆消防灭火侦察机器人	台	RXR-MC80 JD	4	中信重工开诚智能装备有限公司	良好	宋钊	2022年4月
2	移动消防炮	台	PSKDY80	3	泰州市翔达消防器材有限公司	良好	宋钊	2014年8月
3	消防机动泵	台	JBQ5.5/10.0	3	扬州东进机械有限公司	良好	宋钊	2014年8月
4	移动式消防排烟机	台	YY3.6/4.5-9	1	泰州市翔达消防器材有限公司	良好	宋钊	2019年12月
5	灭火防护服	套	ZFMH-HT A	3	泰州市华通消防装备厂有限公司	良好	宋钊	2020年8月
6	灭火防护靴	双	RJX-25A	3	泰州市华通消防装备厂有限公司	良好	宋钊	2020年8月
7	灭火防护帽	顶	FTK-B/A	3	泰州市华通消防装备厂有限公司	良好	宋钊	2020年8月
8	消防抢险救援帽	顶	RJK-LB	3	泰州市华通消防装备厂有限公司	良好	宋钊	2019年4月
9	佩戴式防爆照明灯	盏		20		良好	宋钊	2019年4月
10	消防腰斧	把		25		良好	宋钊	2019年4月

救援								
1	切割机	个	K970	3	济宁市龙鹏机械有限公司	良好	宋钊	2014年8月
2	消防机动转输泵 水驱动	台	SSB8.0-2 5-65	2	山东通捷工矿设备有限公司	良好	宋钊	2021年12月
3	液压剪(手动)	套	CT4150c	1	特旭嘉宏(北京)科技发展有限公司	良好	宋钊	2014年8月
4	发电机	台	EC3800	1	西安瑞东电子科技有限公司	良好	宋钊	2014年8月
5	消防抢险救援服	套	RJF-F	3	泰州市华通消防装备厂有限公司	良好	宋钊	2019年4月
6	消防抢险救援防护靴	双	RJX-Z-25 D	3	泰州市华通消防装备厂有限公司	良好	宋钊	2019年4月
7	正压式空气呼吸器	台		83				2019年4月
8	逃生缓降器	台	TH-30	2	广州市凯安消防科技有限公司	良好	宋钊	2019年4月
救护								
1	心肺复苏模拟急救设备	台	QS/CPR480	1	上海启沫医学仪器有限公司	良好	宋钊	2019年10月
2	煤矿用自动苏生器	台	MZS-30	2	浙江恒泰安全设备有限公司	良好	宋钊	2019年10月
3	担架			4		良好	宋钊	2019年10月

2.3.4.2 事故应急救援预案

该公司建立了应急救援体系，编制了事故应急预案，应急预案于2025年1月16日在九江市应急管理局备案，备案编号为3604002025013，**本次修订包含了该项目改造装置内容**。该公司编制的事故应急预案分为综合预案、专项预案及现场处置方案。

该公司依据该项目生产现场的实际情况，针对具体的装置、场所或设施、岗位所可能发生的事故类型和危险程度在专项方案的上制定了现场应急处置措施，主要内容有：

- 1) 该公司现场处置方案介绍了部门及岗位概况，确定了危险目标及数量，明确了可能发生事故的类型和危险程度，描述了作业现场风险。
- 2) 明确报警、应急措施启动、应急救护人员引导、扩大应急等程序；
- 3) 明确了事故现场人员紧急疏散和撤离方法及撤离范围及危险区域的

隔离方式；

4) 制定了事故现场检测、抢险、救援及控制的措施，制定了现场救护、救治方法、方式及现场保护和清洗的措施。

该公司制定了 2025 年应急预案演练计划，2025 年 3 月 18 日进行了演练，并进行了演练总结。

2.3.5 安全生产投入情况

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》“第七条，建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，按工程造价费用 1.5% 提安全费用。”该项目总投资为 1200 万元人民币，安全设施投资约（不含设备自带设施）40 万元，占总投资的比例为 3%。

表 2.10-1 公司安全设施投入费用一览表

序号	安全设施名称	费用（万元）	备注
1	完善、改造和维护安全防护设备、设施支出	10	自动化控制仪表、消防设施等
2	配备必要的应急器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出	1	特种设备、可燃气体浓度检测、火灾报警灯
3	安全评价、反应热风险评估、隐患评估、职业卫士评价、定量风险评估	25	教育培训、宣传材料等
4	企业负责人、安全管理人员和从业人员以及特种设备作业人员的培训、考核、取证的支出	2	劳动保护用品、安全活动等
5	安全生产事故隐患排查、治理的支出	1	隐患治理
6	应急救援资源和演练的支出	0.5	人员防护用品配备
7	其他与安全生产直接相关的支出	0.5	
8	合计	40	

2.4 生产试运行情况

1、生产试运行前进行了相应的准备工作

- 1) 由公司职能部门组织成立试车领导小组，设置相关岗位、操作人员等。
- 2) 技术人员制定试车文件。

试车文件主要包括岗位操作规程、各设备单机试车方案、联动试车方

案、投料试车方案等。编制相关事故应急救援预案。

3) 岗位配备相应的消防器材，员工配发了相应的劳动防护用品。

4) 技术人员逐个建立设备台帐；生产骨干人员参与设备的单机试车及塔器、容器化学清洗和试压试漏。组织技术人员从工艺、材质及系统配套方面对设计资料及装置进行检查。

5) 人员培训：开车前员工在现有装置相应岗位进行培训，开车采用以老带新的方式，在投料前，对全体职工进行了岗前安全、技术知识轮训及上岗熟悉设备、阀门及控制措施等。

2、试生产情况

该项目编制了试生产方案，操作规程等，于2024年8月7日组织专家进行了评审，并在2024年8月29取得了永修县应急管理局的试生产方案回执（永危化项目备字[2024]23号），同意进行试生产，试生产时间为2024年8月30日至2025年8月29日。

在试生产过程中，在实践中逐步完善了“三查四定”、工艺参数、操作规程等。项目生产设备经过不断调试，最终生产出合格的产品，在试生产过程中，整体工艺运行平稳，设备运行正常，安全设施正常运行，整个试生产过程比较平稳，未发生人员伤害事故及重大泄漏事故。

试生产实践表明建成的生产装置运行稳定，现有的各项安全设施运行正常可靠、有效，能够保证生产安全需要；**试生产各项控制指标达到要求，安全设施有效运行，并已编制了试生产总结报告，企业针对上级部门检查出的隐患已经进行整改。**

第3章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明

3.1 危险物质的辨识结果及依据

3.1.1. 辨识依据

《危险货物品名表》（GB12268-2012）

《危险化学品目录》（2022修改）应急管理部等十部委2022年第8号

3.1.2 主要危险物质分析过程

根据《危险化学品名录》（2015版），该项目涉及的危险化学品的物质包括D4（八甲基环四硅氧烷）、DMC（二甲基硅氧烷混合环体）、621V1（四甲基二乙烯基二硅氧烷）、CataB15、M'2（四甲基二氢二硅氧烷）、AGE（烯丙基缩水甘油醚）、Cata1701（主要成分是AGE，氯铂酸占0.3625%）、氮气（压缩的）、低沸物（中间产物）。危险化学品及其特性如表3.1-1所示；危险特性及理化性质情况详见附表A-1。

表 3.1-1 主要危险、有害物质表

序号	物质名称	危险化学品目录号	相态	闪点(℃)	熔点(℃)	沸点(℃)	自燃点(℃)	相对密度(水=1)	爆炸极限(v%)	火灾危险性分类	UN编号	毒性危害程度	危险特性
1	D4 (八甲基环四硅氧烷)	2828	液	56	17-18	175	/	0.96	0.75-7.4	乙	1993	IV	易燃液体,类别 3
2	DMC (二甲基硅氧烷混合环体)	2828	液	56	-70	>135	/	0.95	/	乙	/	IV	易燃液体,类别 3
3	621V1 (四甲基二乙烯基二硅氧烷)	2828	液	26	-99.7	139	/	0.813	/	甲	1993 -	IV	易燃液体,类别 3
4	CataB15	2828	液	56	17-18	175	/	0.96	0.75-7.4	乙	1993	IV	易燃液体,类别 3
5	M' 2 (四甲基二氢二硅氧烷)	2828	液	-25	<-78°C	71	/	0.76	/	甲	1993	IV	易燃液体,类别 2
6	AGE(烯丙基缩水甘油醚)	2187	液	45	-100	154	/	0.96	/	乙	2219	IV	易燃液体,类别 3 皮肤腐蚀/刺激,类别 2 严重眼损伤/眼刺激,类别 1 皮肤致敏物,类别 1 生殖细胞致突变性,类别 2 生殖毒性,类别 2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别 3 (呼吸道刺激) 危害水生环境-长期危害,类别 3
7	Catal701	2187	液	45	-100	154	/	0.96	/	乙	2219	IV	易燃液体,类别 3
8	氮气 (压缩的)	172	液	/	-209.8	-195.6	/	0.81	/	戊	1066	IV	加压气体

3.2 易制毒化学品、剧毒化学品、淘汰工艺设备分析结果

根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令第 52 号），该项目不涉及监控化学品；

根据《重点监管的危险化学品名录》，该项目不涉及重点监管危险化学品；

对照《易制毒化学品管理条例》、《国务院办公厅关于同意将 N- 苯乙基-4- 呲啶酮、 4- 苯胺基-N- 苯乙基哌啶、 N- 甲基-1- 苯基-1- 氯-2- 丙胺、溴素、 1- 苯基-1- 丙酮列入易制毒化学品品种目录的函》、《国务院办公厅关于同意 α - 苯乙酰乙酸甲酯等 6 种物质列入易制毒化学品品种目录的函》可知，该项目不涉及易制毒化学品；

根据《易制爆危险化学品名录》（ 2017 年版），该项目不涉及易制爆危险化学品；

经查《危险化学品目录》（ 2022 年版），该项目不涉及剧毒化学品；

根据《高毒物品目录》（卫法监发 [2003]142 号）判定，该项目不涉及高毒物品；

1. 依照《产业结构调整指导目录（ 2024 年本）》、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》，该项目的产品和工艺、设备不属于国家明令淘汰的产品和工艺。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》国家应急部等四部委公告（ 2020 ）第 1 号辨识，该项目不涉及特别管控危险化学品。

3.3 危险、有害因素的辨识结果及依据

1. 辨识依据

对该项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》、和《职业病危害因素分类目录》的同时，通过对该项目

的选址、平面布局、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施（含公用工程）及职业卫生等方面进行分析而得出。

2. 辨识结果

该项目中涉及的危险、有害因素有：火灾、爆炸（包括爆炸、容器爆炸和其它爆炸）、中毒和窒息、触电、灼烫、高处坠落、物体打击、机械伤害、淹溺、车辆伤害、毒物、低温、高温、噪声与振动。其中，火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫为主要危险因素，高温、低温、毒物为主要有害因素，其余危险、有害因素为一般危险、有害因素。

3.4 可能造成爆炸、火灾、中毒、灼烫事故的危险、有害因素的分布

该项目可能造成爆炸、火灾、中毒和窒息、灼烫事故的危险、有害因素的分布见表 3.3-1。

表 3.3-1 可能造成爆炸、火灾、中毒、灼烫事故的危险、有害因素的分布一览表

序号	危险有害因素	存在工段（序）
1	火灾、爆炸	W6 车间（601 主装置区）、W8 车间（801 主装置区）、8107 区域控制室、配电室等。
2	中毒和窒息	W6 车间（601 主装置区）、W8 车间（801 主装置区）、初期雨水池等。
3	容器爆炸	W6 车间（601 主装置区）、W8 车间（801 主装置区）等。
4	灼烫	W6 车间（601 主装置区）、W8 车间（801 主装置区）等。

3.5 可能造成作业人员伤亡的其他危险有害因素及其分布

表 3-3 可能造成作业人员伤亡的其他危险有害因素的分布一览表

序号	危险有害因素	存在工段（序）
1.	触电	作业现场的电机、变配电设备、照明灯具、电缆及变电所、配电室、控制室等有电气设备设施的场所。
2.	起重伤害	使用行车、电动葫芦等起重设备维修吊装等工作的作业场所。
3.	机械伤害	使用电动机械设备和皮带运输机，存在有机械设备与电动机的传动联结等传动设备的转动部件位置。
4.	高处坠落	在高于地面或操作平台 2m 以上的设备、塔器、平台、框架、房顶、罐顶、杆上等作业场所
5.	物体打击	在有高处作业的设备、塔器、平台、框架、房顶、罐顶、杆上等场所的下方。
6.	车辆伤害	有车辆行驶的道路及仓库、停车场等相关场所。
7.	淹溺	初期雨水池等储存液体的场所。
8.	毒物	生产装置区（存在化学品物质等毒性物质的场所）
9.	噪声与振动	有电动机械设备，如挤压机、各种泵类等及各种流体放等作业场所。
10.	高温	存在高温物料及换热介质的装置附近作业；存在高温物料及换热介质的装置附近作业或夏季长时间的室外作业。

3.6 重大危险源辨识结果

通过附件 B.3 节重大危险源辨识及分级过程，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的定义和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（2011）（40 号令）得出结论如下：该项目生产单元和储存单元均不构成危险化学品重大危险源。

第4章 安全评价单元的划分结果及理由说明

4.1 评价单元划分依据

划分评价单元是为评价目标和评价方法服务的，便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性。评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征，有机结合危险、有害因素的类别、分布进行划分，还可以按评价的需要，将一个评价单元再划分为若干子评价单元或更细致的单元。

评价单元划分原则和方法为：

1. 以危险、有害因素的类别为主划分

1) 按工艺方案、总体布置和自然条件、社会环境对企业的影响等综合方面的危险、有害因素分析和评价，宜将整个企业作为一个评价单元。

2) 将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元。

(1) 按危险因素类别各划归一个单元，再按工艺、物料、作业特点（即其潜在危险因素不同）划分成子单元分别评价。

(2) 进行有害因素评价时，宜按有害因素（有害作业）的类别划分评价单元。例如，将噪声、毒物、高温、低温危害的场所各划归一个评价单元。

2. 按装置和物质特征划分

1) 按装置工艺功能划分；

2) 按布置的相对独立性划分；

3) 按工艺条件划分；

4) 按贮存、处理危险物质的潜在化学能、毒性和危险物质的数量划分；

5) 按事故损失程度或危险性划分。

4.2 评价单元的划分结果

该项目评价单元的划分，是评价项目组在充分研究该公司生产工艺及

生产过程的基础上，以该项目生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征，有机结合该项目危险、有害因素的类别及分布，按照产品和生产装置相对集中的原则，考虑了评价内容和评价方法的特点，划分出的评价单元。

根据单元划分原则，对该项目划分出如下单元进行评价：项目厂址与周边环境单元、平面布置及建构筑物单元、生产装置单元、储运单元、公用工程及辅助设施单元、消防单元、安全管理单元、自动化系统符合性评价单元、法律法规符合性单元；其中公用工程及辅助设施单元划分为供配电子单元、电气及仪表自动化子单元、公用工程匹配性单元。

第5章 采用的安全评价方法及理由说明

5.1 采用评价方法的依据

进行安全评价时，应该在认真分析并熟悉被评价系统的前提下，选择安全评价方法。选择安全评价方法应遵循以下5个原则

1. 充分性原则；
2. 适应性原则；
3. 系统性原则；
4. 针对性原则；
5. 合理性原则。

安全评价方法选择过程见下图：



图5-1 安全评价方法选择过程

5.2 各单元采用的评价方法

该项目各单元采用的评价方法见表5-1。

表 5-1 各单元采用的评价方法

评价单元	评价方法	检查表法	事故树	危险度评价法
厂址与周边环境单元		√		
总平面布置与建构筑物单元		√		
生产装置单元		√		√
储运单元		√		√
公用 工程及 辅助 设施 单元	供配电子单元 电气及仪表自动化子单元 公用工程匹配性单元	√ √ √	√	
特种设备		√		
消防单元		√		
安全管理单元		√		
自动化系统符合性评价单元		√		
法律法规符合性单元		√		

5.3 评价方法简介

1. 安全检查表法 (SCL)

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对各检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。

安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查项目和内容、检查依据、检查记录等内容的表格（清单）。

当安全检查表用于对工程、系统的设计、装置条件、实际操作、维修、管理等进行详细检查以识别所存在的危险性。常见的安全检查表见表5.3-2。

表 5.3-2 安全检查表

序号	检查项目和内容	检查结果	检查依据	检查记录

2. 危险度分析法

危险度评价法是借鉴日本劳动省“六阶段”的定量评价表，结合我国国家标准《石油化工企业设计防火标准》（CB50160-2008（2018版））、《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》（HG/T 20660-2017）等技术规范标准，编制了“危险度评价取值”（表 5-3），规定了危险度由物质、容量、温度、压力和操作等 5 个项目共同确定，其危险度分别按 A=10 分，B=5 分，C=2 分，D=0 分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。

表 5.3-3 危险度评价取值表

项目	分值			
	A (10 分)	B (5 分)	C (2 分)	D (0 分)
物质（系指单元中危险、有害程度最大之物质）	1. 甲类可燃气体* 2. 甲 _A 类物质及液态烃类 3. 甲类固体 4. 极度危害介质**	1. 乙类可燃气体 2. 甲 _B 、乙 _A 类可燃液体 3. 乙类固体 4. 高度危害介质	1. 乙 _B 、丙 _B 、丙 _A 类可燃液体 2. 丙类固体 3. 中、轻度危害介质	不属上述之 A, B, C 项之物质
容量	1. 气体 1000m ³ 以上 2. 液体 100m ³ 以上	1. 气体 500~1000m ³ 2. 液体 50~100m ³	1. 气体 100~500m ³ 2. 液体 10~50m ³	1. 气体 < 100m ³ 2. 液体 < 10m ³
温度	1000℃ 以上使用，其操作温度在燃点以上	1. 1000℃ 以上使用，但操作温度在燃点以下 2. 在 250~1000℃ 使用，其操作温度在燃点以上	1. 在 250~1000℃ 使用，但操作温度在燃点以下 2. 在低于 250℃ 时使用，操作温度在燃点以上	在低于 250℃ 时使用，操作温度在燃点以下
压力	100MPa	20~100MPa	1~20MPa	1MPa 以下
操作	1. 临界放热和特别剧烈的放热反应操作 2. 在爆炸极限范围内或其附近的操作	1. 中等放热反应操作 2. 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作 3. 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 4. 单批式操作	1. 轻微放热反应操作 2. 在精制过程中伴有化学反应 3. 单批式操作，但开始使用机械等手段进行程序操作 4. 有一定危险的操作	无危险的操作

见《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）中可燃物质的火灾危险性分类。

见《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》（HG/T 20660）

表 1、表 2、表 3。

- ①有触媒的反应，应去掉触媒层所占空间；
- ②气液混合反应，应按其反应的形态选择上述规定。

危险度分级图如图 5-2 所示。

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{物质} \\ 0 \sim 10 \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{c} \text{容量} \\ 0 \sim 10 \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{c} \text{温度} \\ 0 \sim 10 \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{c} \text{压力} \\ 0 \sim 10 \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{c} \text{操作} \\ 0 \sim 10 \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} 16 \text{ 点以上} \\ 11 \sim 15 \text{ 点} \\ 1 \sim 10 \text{ 点} \end{array} \right\}$$

图 5-2 危险度分级图

16 点以上为 1 级，属高度危险；

11~15 点为 2 级，需同周围情况用其他设备联系起来进行评价；

1~10 点为 3 级，属低危险度。

物质：物质本身固有的点火性、可燃性和爆炸性的程度；

容量：单元中处理的物料量；

温度：运行温度和点火温度的关系；

压力：运行压力（超高压、高压、中压、低压）；

操作：运行条件引起爆炸或异常反应的可能性。

危险度分级表见表 5-4。

表 5.3-4 危险度分级表

总分值	≥ 16 分	11~15 分	≤ 10 分
等级	I	II	III
危险程度	高度危险	中度危险	低度危险

3. 事故树法

事故树分析 (Fault Tree Analysis, 缩写 FTA) 又称故障树分析，是一种演绎的系统安全分析方法。它是从要分析的特定事故或故障开始，层层分析其发生原因，一直分析到不能再分解为止；将特定的事故和各层原因（危险因素）之间用逻辑门符号连接起来，得到形象、简洁地表达其逻辑关系（因果关系）的逻辑树图形，即事故树。通过对事故树简化、计算，达到分析、评价的目的。

1) 事故树分析的基本步骤

- (1) 确定分析对象系统和要分析的各对象事件（顶上事件）
- (2) 确定系统事故发生概率、事故损失的安全目标值
- (3) 调查原因事件：调查与事故有关的所有直接原因和各种因素（设备故障、人员失误和环境不良因素）。
- (4) 编制事故树：从顶上事件起，一级一级往下找出所有原因事件直到最基本的原因事件为止，按其逻辑关系画出事故树。
- (5) 定性分析：按事故树结构进行简化，求出最小割集和最小径集，确定各基本事件的结构重要度。
- (6) 结论：当事故发生概率超过预定目标值时，从最小割集着手研究降低事故发生概率的所有可能方案，利用最小径集找出消除事故的最佳方案；通过重要度（重要度系数）分析确定采取对策措施的重点和先后顺序；最终得出分析、评价的结论。

2) 事故树定性分析

定性分析包括求最小割集、最小径集和基本事件结构重要度分析。

(1) 最小割集

①割集与最小割集

在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称作割集；割集中全部基本事件均发生时，则顶上事件一定发生。

最小割集是能导致顶上事件发生的最低限度的基本事件的集合；最小割集中任一基本事件不发生，顶上事件就不会发生。

②最小割集的求法

对于已经化简的事故树，可将事故树结构函数式展开，所得各项即为各最小割集；对于尚未化简的事故树，结构函数式展开后的各项，尚需用布尔代数运算法则（如吸收率、德·摩根律等）进行处理，方可得到最小割集。

(2) 最小径集

①最小径集

在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度的基本事件的集合，称作最小径集。在最小径集中，去掉任何一个基本事件，便不能保证一定不发生事故。因此最小径集表达了系统的安全性。

②最小径集的求法

将事故树转化为对偶的成功树，求成功树的最小割集即事故树的最小径集。

②结构重要度

按下面公式计算结构重要度系数：

$$I(i) = \sum_{X_i \in K_j(P_j)} \frac{1}{2^{x_{j-1}}}$$

根据计算结果确定出结构重要度的次序。

第6章 定性、定量分析危险、有害程度的结果

6.1 固有危险程度的分析结果

6.1.1 爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品的分析结果

依据该公司公司提供的资料和现场检查情况，装置中主要危险化学品的分布、浓度（含量）、状态和数量等见表6.1-1。

表 6.1-1 装置主要危险化学品状况汇总表

序号	物质名称	危险性分类	浓度 (%)	相态	作业场所	质量 (t)	温度℃	压力 KPaG	备注
1	环体(D4/DMC)	易燃液体	99	液	W6 主装置	52	155-165	3-6	
					三分厂环化装置罐区	73	常温	常压	
2	621V1（四甲基二乙烯基二硅氧烷）	易燃液体	99	液	W6 主装置	2	155-165	3-6	
					R02 仓库	20	常温	常压	
3	CataB15	易燃液体	99	液	W6 主装置	0.1	155-165	3-6	
					R02 仓库	0.5	常温	常压	
4	M' 2（四甲基二氢二硅氧烷）	易燃液体	99	液	W6 主装置	15	155-165	3-6	
					三分厂四甲装置罐区	18	常温	常压	
5	AGE（烯丙基缩水甘油醚）	易燃液体	99	液	W8 主装置	1.5	96-98	常压	
					R02 仓库	20	常温	常压	
6	Cata1701	酸性腐蚀品	99	液	W8 主装置	0.0208	96-98	常压	
					R02 仓库	0.5	常温	常压	

6.1.2 项目和作业场所的固有危险程度分析

依据《石油化工企业设计防火标准》（GB50016）附录的火灾危险性分类举例，该项目存在的：621V1（四甲基二乙烯基二硅氧烷）、M' 2（四甲基二氢二硅氧烷）均为甲B类、属于乙类物质的有：D4（八甲基环四硅氧烷）、DMC（二甲基硅氧烷混合环体）、CataB15、AGE（烯丙基缩水甘油醚）、Cata1701（主要成分是AGE，氯铂酸占0.3625%）、低沸物（中间产物），属于丙类的物质的有：60010、H68、CC678、Cata2242、620V150，属于戊类物质的有：氮气（压缩的）。

依据该单位提供的生产设备设施的规格型号和在生产操作规程中规定的温度、压力及操作等参数数值，选出危险性较大的设备作为该方法评价的设备；同时参考其它类似企业的生产数据，按照 5.3 节评价方法简介中“危险度评价法”提供的方法，得到该项目主要生产设备设施的危险度分级表见附表。作业场所固有危险程度等级以场所内设备最高危险程度等级为准，建设项目总的固有危险程度等级以项目内最高场所危险程度等级为准。由附件 C. 1.2 节分析中可知，该项目该项目 601 主装置区、801 主装置区、606 产品仓库、604 硅油罐区、R02 仓库、U01 仓库、U02 仓库均属于Ⅱ级（中度危险）、603 含氢硅油装置仓库属于Ⅲ级（低度危险）；该项目总的固有危险程度等级为Ⅱ级。

6.1.3 各单元固有危险程度定量分析结果

1. 具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯的摩尔量

爆炸性化学品的 TNT 当量的公式

$$W_{TNT} = \frac{W_f \cdot Q_f}{A \cdot Q_{TNT}}$$

式中：A——蒸气云的 TNT 当量系数，取值为 4%；

WTNT——蒸气云的 TNT 当量，kg；

Wf——蒸气云中燃料的总质量，kg；

Qf——燃料的燃烧值，kJ/kg；

QTNT——TNT 的爆热， $QTNT = (4.12 \sim 4.69) \times 10^3 \text{ kJ/kg}$ ，取值为 4500

kJ/kg。

该项目不存在爆炸性化学品，但 D4（八甲基环四硅氧烷）、DMC（二甲基硅氧烷混合环体）、621V1（四甲基二乙烯基二硅氧烷）、CataB15、M' 2（四甲基二氢二硅氧烷）、AGE（烯丙基缩水甘油醚）具有一定火灾危险性，

会发生燃烧或爆炸，由于无上述物料的燃烧热数据，本报告内不进行计算。

2. 具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

该项目涉及 D4（八甲基环四硅氧烷）、DMC（二甲基硅氧烷混合环体）、621V1（四甲基二乙烯基二硅氧烷）、CataB15、M' 2（四甲基二氢二硅氧烷）、AGE（烯丙基缩水甘油醚）具有一定火灾危险性，会发生燃烧或爆炸，无上述物料的燃烧热数据，本报告不进行计算。

3. 具有毒性的化学品的浓度及质量

按照《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010），该项目涉及的物料毒害分级均为IV级。

4. 具有腐蚀性的化学品浓度及质量

该项目存在的具有腐蚀品的化学品为：Cata1701。

6.1.5 具有腐蚀性的化学品浓度及质量一览表

序号	物料名称	质量 (t)	浓度%	所在单元	温度(℃)	压力 Mpa	状态
1	Cata1701	0.0208	99	W8 主装置	96-98	常压	液体
		0.5		R02 仓库	常温	常压	

6.2 各单元危险、有害程度定性分析结果

6.2-1 各单元危险、有害程度定性分析结果一览表

评价单元	评价结果
项目厂址及周边环境单元	<p>1) 该项目位于九江永修星火工业园区，属认定的化工园区，符合市规划和布局。</p> <p>2) 该项目与水源保护地及公路、铁路的距离满足相关条例的要求。</p> <p>3) 该项目厂址无不良地质结构，基本不受洪水的影响，厂区设置有完善的排涝设施，可不受内涝的影响。</p> <p>4) 该项目附近有高速公路、铁路等，具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源，因此，交通方便，水源、电源充足。</p> <p>5) 对该单元采用安全检查表法分析，共进行了 15 项内容的检查分析，符合要求。</p>
平面布置及建构筑物单元	<p>评价组根据江西蓝星星火有机硅有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的总平面布置、建构筑物情况评价小结如下：</p> <p>1) 该项目的生产装置按工艺流程分区域布置，各生产装置区内设备设施的布置紧凑、合理；建构筑物外形规整；建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件；总体布局符合《化工企业安全卫生设计规定》、《石油化工企业设计防火标准》、《工业企业总平面设计规范》要求。</p> <p>2) 该项目车间四周设置了环形消防通道。</p> <p>3) 该项目具有酸碱性腐蚀的作业区中的建（构）筑物地面、墙壁、设备基础进行防腐处理。</p> <p>4) 对该单元采用安全检查表法分析，共进行了 23 项内容的检查分析，符合要求。</p>
生产装置	评价组根据江西蓝星星火有机硅有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的

单元	<p>生产装置单元情况评价小结如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 该项目生产单元采用自动化和计算机技术，实现遥控操作；采用可靠的监测仪器、仪表和自动报警和自动联锁系统。 该项目工艺生产装置、设备、管道，集中联合布置。 该项目生产装置压力设备设安全阀、设报警信号和泄压排放设施，以及紧急切断设施。 该项目生产装置单元车间区内设有安全通道，出入口不少于两个，通道和出入口畅通。装置内有发生坠落危险的作岗位设置便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。 该项目使用的机械传动设备的传动部位装设有安全防护设施，符合规范要求。 对该单元进行了 63 项现场检查，其中 1 条不符合要求： <p>1、精密过滤器管道无介质、流向标识。</p>
储运单元	储存能满足要求。
仪表与自动化子单元	<p>评价组根据江西蓝星星火有机硅有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的仪表及自动化单元情况评价小结如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 生产装置设置相应的仪表、自动联锁保护系统，采用 DCS 系统； 该项目设置可燃气体报警系统；采用两级报警，报警信号发送至控制室并且设有声光报警。 该项目化工装置、设备、设施、储罐以及建（构）筑物，均设计可靠的防雷保护装置 该项目有火灾爆炸危险的化工装置、电气设施和建（构）筑物设计防直击雷装置。该项目设计防雷电感应装置；变配电装置和低压供电线路终端，设有防雷电波侵入的防护措施。 该项目防爆电气设备采用通过国家防爆检验机构检验合格的产品；选用的防爆电气设备的级别和组别，不低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别； 该项目腐蚀性场所，选用防腐式接线盒；爆炸危险场所选用防爆式接线盒； 对该单元进行了 16 项现场检查，均符合要求。
供配电子单元	<p>评价组根据江西蓝星星火有机硅有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的供配电单元情况评价小结如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 该项目供电电源来源于 W6 主装置已建变电所和 W8 主装置已建变电所。W6 主装置变电所安装有 2 台 10/0.4kV 1600kVA 变压器；一级负荷中特别重要的负荷采用 UPS 不间断电源。 关键负荷及重要负荷的高、低压配电系统，采用单母线分段系统，分列运行互为备用； 配电室的位置靠近用电负荷中心，设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和震动轻微的地方； 配电线装设短路保护、过负载保护和接地故障保护，作用于切断供电电源或发出报警信号； 电气设备外露可导电部分与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均与接地线相连； 对该单元进行了 17 项现场检查，均符合要求。
特种设备子单元	<p>评价组根据江西蓝星星火有机硅有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的特种设备单元情况评价小结如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 该项目在用的压力容器（包括安全附件安全阀、压力表）、压力管道都是由有资质的单位进行设计、制作和安装，有特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料，符合《特种设备安全监察条例》的要求。 该公司已对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识，执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度，符合《特种设备安全监察条例》的要求。

	<p>3) 该公司已配备技术负责人对压力容器的安全技术管理负责, 工程技术人员负责安全技术管理工作, 符合《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求。</p> <p>4) 对该单元共进行了 28 项检查, 均符合要求。</p>
消防单元	<p>评价组根据江西蓝星星火有机硅有限公司所提供的资料和现场检查情况, 对该项目的消防单元情况评价小结如下:</p> <p>1) 该项目爆炸火灾危险场所分区明确, 防火分区、安全疏散通道及各装置区之间距离等符合《建筑设计防火规范》的要求。</p> <p>2) 该公司设置兼职消防队, 承担该项目的火灾扑救抢险工作。</p> <p>3) 消防水管网环状布置, 车间及成品库内不需设置室内消火栓; 常规消防水系统满足消防需求。</p> <p>4) 该公司根据各装置火灾危险等级的不同, 配置了不同种类和数量的移动式灭火器。</p> <p>5) 该公司已建立防火档案, 确定消防安全重点部位, 设置防火标志, 实行严格管理; 实行每日防火巡查, 并建立巡查记录; 对职工进行消防安全培训; 制定灭火和应急疏散预案。</p> <p>6) 对该单元进行了 20 项现场检查, 均符合要求。</p>
安全管理单元	<p>评价组根据江西蓝星星火有机硅有限公司所提供的资料和现场检查情况, 对该项目的安全管理单元情况评价小结如下:</p> <p>1、该项目工艺中未使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺; 生产区与非生产区分开设置。</p> <p>2、企业有相应的职业危害防护设施, 并为从业人员配备符合标准的劳动防护用品。</p> <p>3、企业设置了安全生产管理机构, 配备了专职安全生产管理人员, 能够满足安全生产的需要。</p> <p>4、企业建立了与职务、岗位相匹配的全员安全生产责任制。</p> <p>5、企业根据化工工艺、装置、设施等实际情况, 制定了较完善的安全生产规章制度。</p> <p>6、企业按要求编制了较完善的岗位操作安全规程。</p> <p>7、企业主要负责人、安全生产管理人员具备相应的安全生产知识和管理能力, 经培训考核合格, 取得安全资格证书。</p> <p>8、特种作业人员经专门的安全技术培训并考核合格, 取得特种作业操作证书。其他从业人员按照国家有关规定, 经安全教育培训合格。</p> <p>9、企业按照国家规定提取与安全生产有关的费用, 并保证安全生产所必须的资金投入。</p> <p>10、企业依法参加工伤保险, 为从业人员缴纳保险费。</p> <p>11、对企业安全生产管理进行了 60 项检查, 均符合要求。</p>
自动化控制系统符合性评价单元	依据《江西省化工企业自动化提升实施方案》(试行)赣应急字[2021]190号检查, 该项目的自动化控制系统符合《江西省化工企业自动化提升实施方案》的要求
法律法规符合性单元	评价组对各类安全生产相关证照是否齐全。建设项目是否满足安全生产法律、法规、规章规范的要求。安全设施、设备装置是否与主体项目同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全生产管理措施是否到位。安全生产规章制度是否健全。是否建立了事故应急救援预案。建设项目的各项设施的检验、检测情况及试运行情况。安全设施专篇中各项安全对策措施建议落实情况等符合情况进行了检查, 检查组认为, 该项目符合安全生产相关法律、法规要求

6.3 风险程度的分析结果

6.3.1 危险化学品泄漏的可能性

该项目涉及的危险化学品主要有D4(八甲基环四硅氧烷)、DMC(二甲基硅氧烷混合环体)、621V1(四甲基二乙烯基二硅氧烷)、CataB15、M' 2

（四甲基二氢二硅氧烷）、AGE（烯丙基缩水甘油醚）、Cata1701（主要成分是AGE，氯铂酸占0.3625%）、氮气（压缩的）、低沸物（中间产物）等，通过管道输送，如设计考虑不周或在生产过程中操作不正确，造成物料泄漏可能。

该项目可能泄漏危险化学品的地方有设备与管道的连接处、管道与管道的连接处、设备与相关附件连接处、设备本身及密封处等。反应器、换热器等容器、设备、管道的法兰垫片损坏、管线连接阀门损坏，机械设备振动过大或地质沉降以及检修过程中操作不当等都可能引起泄漏。

该项目装置过程中有氯铂酸等物质具有腐蚀性，容易对设备、管道产生腐蚀，尽管该项目为减轻腐蚀选用了耐腐蚀材质，但仍然存在着缝隙腐蚀、应力腐蚀、晶间腐蚀等状况，导致危险化学品泄漏。

该项目长时期在易腐蚀或在高温低温作用下产生疲劳和变形，设备维护保养不当，附件设施受侵蚀，易产生物料泄漏或溢出。试车、开停车阶段，温度变化频繁，会导致接口松动，导致液体大量泄漏；焊接质量差，特别是焊接接头处未焊透，又未进行焊缝探伤检查、爆破试验，导致设备、管道、阀门接头泄漏或产生疲劳断裂，易产生物料泄漏或溢出。

该项目使用大量的泵作为液体输送设备，如果为了降低造价选用衬胶泵，由于非金属件的几何精度和尺寸精度很难保持不变，而且非金属材料的寿命较短，可靠性差，容易导致轴封泄漏、腐蚀设备。

该项目设备维护保养不当，附件设施受侵蚀，易产生物料泄漏或溢出。试车、开停车阶段，压力变化频繁，会导致接口松动，导致大量泄漏；焊接质量差，特别是焊接接头处未焊透，又未进行焊缝探伤检查、爆破试验，导致设备、管道、阀门接头泄漏或产生疲劳断裂，易产生物料泄漏或溢出。

设备基础、支架因地质灾害、长期腐蚀或着火后受热变形，造成管线焊点拉裂泄漏

该项目使用泵作为输送设备，由于非金属件的几何精度和尺寸精度很

难保持不变，而且非金属材料的寿命较短，可靠性差，容易导致轴封泄漏、腐蚀设备。

因此，该项目最可能泄漏危险化学品的地方有设备与管道的连接处、管道与管道的连接处、设备与相关附件连接处、设备管道本身及密封处等或者操作人员操作失误导致化学品溢流出来。

表 6.3-1 物料泄漏的可能性分析

序号	发生泄漏的可能原因	可能性分级	预防措施
1	设备、管道法兰、阀门密封不严泄漏	容易发生	对可能发生泄漏的部位进行经常检查，定期检修、保养。
2	安全阀排放、排气口排气、呼吸阀出口、敞口容器的正常挥发	极易发生	尽量将物料密闭操作，排气筒设置足够高度，安全阀排气引至安全地方。即排气筒高度和排放点设置符合规范要求。
3	贮罐或设备液位过高发生溢流泄漏	偶尔发生	贮罐或设备设置液位高报警装置，或设置溢流口，防止溢流。
4	压力容器超压、高压物料窜入低压系统	偶尔发生	压力容器按规范进行设计，高低压系统之间设置减压阀、安全阀
5	腐蚀泄漏	容易发生	选取相应的防腐材料
6	人员误操作导致物料外泄	容易发生	按操作规程进行作业

6.3.2 爆炸性、可燃性的危险化学品泄漏造成火灾爆炸事故的条件

1) 出现火灾、爆炸性事故的条件

该项目涉及的危险化学品主要为 D4(八甲基环四硅氧烷)、环体(DMC)、621V1(四甲基二乙烯基二硅氧烷)、CataB15、M' 2(四甲基二氢二硅氧烷)、AGE(烯丙基缩水甘油醚)属于易燃易爆性物质，涉及的产品和其他原辅料(硅藻土、活性白土除外)，这些物质泄漏后，遇明火、高热能引起燃烧，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，在爆炸极限范围内遇到明火或高热，立即引起爆炸。

6.3.3 事故模型分析结果

根据危险、有害因素的辨识，该项目发生事故的类型主要有：火灾、爆炸、物理爆炸、中毒、高处坠落、机械伤害、物体打击、触电、车辆伤

害、起重伤害、灼伤等，发生较严重事故的类型主要为火灾、爆炸、物理爆炸、中毒。根据重大危险源区域定量风险评价软件进行定量风险评价，未计算出该项目可能发生的危险化学品事故后果。

6.3.4 多米诺效应分析结果

多米诺效应主要识别企业间多米诺效应；该项目如发生火灾、爆炸、物理爆炸等事故，其爆炸的冲击波和引起飞体的破坏作用涉及的范围比较大，除可造成事故邻近的设施设备损坏外，还可造成较远的设备设施损坏，从而引发新的事故。

本评价使用中国安全生产科学研究院研发的 CASST-QRA 评价软件对该项目涉及的装置可能发生的多米诺效应进行模拟计算评价，该项目未计算出多米诺效应半径数值。

第7章 重点监管危险化工工艺、危化品安全措施分析结果

7.1 重点监管危险化工工艺安全措施分析结果

依据《重点监管危险化工工艺目录（2013年完整版）》（国家安全生产监督管理总局进行辨识，本项目不涉及危险化工工艺。

7.2 重点监管危险化学品安全措施分析结果

依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），通过对该项目及企业相关资料分析，该项目不涉及重点监管的危险化学品名录在列物质。

第8章 安全条件和安全生产条件的分析结果

8.1 建设项目的外部情况分析结果

8.1.1 自然条件

1. 地形地貌

项目位于星火有机硅现有厂区，原场地为红砂岩丘陵地带，经人工整平，场地地面较平坦，场地整平标高为 28.3~29.7m，周边已有完善的道路及管线系统。

2、地震

根据《中国地震参数区划图》GB18306-2015 附录 A《中国地震动峰值加速度区划图》及附录 D《关于地震基本烈度向地震参数过渡的说明》中地震动峰值加速度分区与地震基本烈度对照表，项目所在地江西省永修县抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震动加速度为 0.05g，所属的设计地震分组为第一组，本项目场地类别为 II 类场地，场地可不考虑场地土的液化影响。

依据《江西永修云山经济开发区区域性地震安全性评价报告》结论：

(I) 区域内记到 $M>4.7$ 破坏性地震 16 次，其中 4.7~4.9 级地震 6 次，5.0~5.9 级地震 10 次，最大地震为 2005 年 11 月 26 日江西九江-瑞昌 5.7 级地震，详见表 1.1-2。区域内记到近代小震 ($2.0 < M < 4.6$) 572 次，其中：2.0~2.9 级地震 432 次，3.0~3.9 级地震 130 次，4.0~4.6 级地震 10 次。

(2) 区域主要涉及郯庐地震带、长江下游-南黄海地震带、长江中游地震带和华南沿海地震带。郯庐地震带的目前仍处在地震活跃期的后期，从保守角度出发，该带未来地震活动以活跃水平估计为宜；长江下游-南黄海地震带现正处于第二活跃期的第三个活跃幕，推断未来该带仍存在发生 6 级左右地震的可能性；长江中游地震带未来活动水平应不低于长期的平均地震活动水平，从保守角度出发，未来百年地震活动趋势应以本地震带的活跃期水平来估计；华南沿海地震带现仍处于活跃期后期阶段，为保

守起见，未来地震活动水平仍以活跃期水平进行估计。（3）区域所发生的地震以地壳中上层的浅源构造地震为主。（4）区域及邻区的主压应力方向自北向南由 NE、近 EW 向 NW 过渡，区域范围主要受 NWW 或 NEE 向的近 EW 向主压应力作用。（5）工程场地遭受最大影响烈度为 V 度。

3、水文

永修主要河流有发源于赣西北幕阜山脉的修河，从柘林水库泄流后经原河道由西向东至吴城入鄱阳湖，在永修县境内长 104 公里；发源于靖奉山区的潦河经安义由西南流入永修县到涂家埠入修河，主流约 22 公里。

修河蜿蜒 104 公里，潦河自西南入境，在山下渡与修河交汇，赣江也经吴城流入鄱阳湖。内通省内赣江、信江、抚河、饶河、修河五大水系，外连长江流域各省市。修河、潦河自西向东流经县境注入鄱阳湖。

永修县地处鄱阳湖流域，区内河流属鄱阳湖水系。厂址所处地区湖塘密布，河渠纵横，与本工程有关的水体有星火工业园的纳污水体——杨柳津河。

杨柳津河是修河尾闾左岸分出的一条支流，河流自永修县城东北流经恒丰垦殖场，于星子县沙湖山乡公路桥进入鄱阳湖，全长 24 公里，其入湖水量一般占修河来水量的 20%，其主要功能是排洪、灌溉及航运。杨柳津河在艾城东岸咀分流后向东北经郭东至小河街，又分为小河和清沙河。小河向东北经雷公桥、流家湖、尖角、帅家、沙湖山流入蚌湖，全长约 30km，年平均流量为 $6.01\text{m}^3/\text{s}$ 。清沙河亦称涂埠后河，原是修河古道，向南于修河涂埠镇下游汇入修河，长 8km。

4、气象条件

a) 气压

年最高气压	1037.9mbar
年最低气压	987.7mbar
夏季月平均气压	1002.2mbar

b) 气温

年平均气温	17.5°C
历年最热月平均气温(七月)	31.8 °C
历年最冷月平均气温(一月)	3.2 °C
历史最高气温	41.1 °C (该值出现于 2003 年 8 月 1 日)
历史最低气温	-11.9 °C (该值出现于 1991 年 12 月 29 日)
近 30 年最低气温	-8.7 °C

c) 降雨量

年最大降雨量	2572.0mm
年平均降雨量	1562.8mm
年最少降雨量	1003.8mm
日最大降雨量	176.7mm
最大积雪深度	120mm

d) 风速及风向

年平均风速	2.96m/s (县气象局最新数据)
年最大风速	30.0m/s (注: 瞬时风速, 风力达 11 级, 出现于 1979 年 4 月 12 日 5 时; 近 3 年也出现过强风, 但低于 11 级风力, 县气象局数据。)

主导风向	北(N)
------	------

e) 湿度

年平均相对湿度	79%
夏季平均湿度	80%

冬季平均湿度 77%

全年最大湿度 100%

全年最小湿度 8%

f) 基本风压与基本雪压

基本风压 0.55KN/m²

基本雪压 0.45KN/m²

g) 年日照时数 2924.6 小时

h) 年平均雷暴天数 58 天

8.1.2 周边环境

1. 该公司周边环境

江西蓝星星火有机硅有限公司西临昌九高速公路，昌九高速公路在厂区附近有艾城出入口，距厂区约1km；南侧有艾恒公路。京九铁路、昌九城际铁路从厂区的东侧通过，厂区附近有杨家岭站，厂内有铁路专用线在杨家岭站与京九铁路接轨。

厂址周边分布情况

表 8-1 厂址的周边环境一览表

序号	民居/单位	与厂区相 对位置	人口	距离/m (以 围墙计)	备注
1	厂生活区	E	420	围墙外	已迁至永修县城，目前部分 倒班人员倒班时居住
2	京九铁路	E		290	最近为污水处理装置、危 险装置最近为 740m
3	京九铁路杨家岭火车站(货 运站)	E		430	
4	杨家岭	E	520	420	最近为有机硅下游产品区域
5	郭东村	E	1420	480	
6	艾城	WS	2100	2000	
7	南山垄	W	70	1000	
8	东门	S	1300	3000	

9	昌九高速公路	W		580	最近为有机硅下游产品区域
10	园区火炬大道	W		20	最近为有机硅下游产品区域
11	园区星云大道	W		20	最近为有机硅下游产品区域
12	星火航天新材料有限公司	ES		300	
13	卡博特蓝星化工(江西)有限公司	WS		100	
14	江西星火狮达科技有限公司	WS		600	
15	江西虹润化工有限公司	W		40	最近为有机硅下游产品区域
16	东方巨龙限公司	W/S		共用围墙	最近为有机硅下游产品区域
17	江西新嘉懿新材料有限公司	W		40	最近为有机硅下游产品区域
18	江西鲁宇新材料有限公司	W		30	最近为有机硅下游产品区域
19	江西秀康威达新型材料有限公司	W		45	最近为有机硅下游产品区域
20	星火工业园办公室	WS		800	
21	江西海多化工有限公司	W		共用围墙	最近为老厂产品储存区
22	杜头湖	N		230	
23	110kV 架空电力线	N		30	相邻为空分装置
24	35/10 kV 架空电力线	W		20	最近为有机硅下游产品区域

备注：表中间距执行《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）要求。

该项目位于江西蓝星星火有机硅有限公司厂区，位于公司下游生产区域，W6主装置北面为仓库（丙类）、甲类罐区，东面为DMC贮槽（乙类）、硅油罐区（丙），南面为PMH厂房（丙类），西面为空地；W8主装置北面为PML车间（丙类）、W4仓库（丙类），东面为原料仓库（703/W707丙类），南面为W8散装产品罐区（丙类，非本项目利用）、巡检室（丁类），西面为W8灌装站（甲类，闲置）、806污水收集池，其他辅助设施均利用厂区现有的设施。

表 8-2 该项目装置与厂内周边设施一览表

序号	主要建筑物	周边建筑	方 位	防火间距		规范条款 GB50160-2008 (2018年版)	检查结果
				规范要求 (m)	实际距离 (m)		
1	601 主	606 产品仓库（丙）	N	22.5	26.2	表 4.2.12	符合

序号	主要建筑物	周边建筑	方 位	防火间距		规范条款 GB50160-2008 (2018年版)	检查结果
				规范要求 (m)	实际距离 (m)		
1	装置 (甲)	甲类罐区(立罐, 充氮)		20	27.3	表 4.2.12	符合
		604 硅油罐区(丙)	E	20	20.6	表 4.2.12	符合
		W4 车间(甲)	S	25	39.2	表 4.2.12	符合
		602 配电间	W	-	24.6	表 4.2.12	符合
2	801 主 装置 (甲)	W4 车间(甲)	N	25	32.6	表 4.2.12	符合
		W4 仓库(丙)		22.5	32.6	表 4.2.12	符合
		W703 原料仓库(丙)	E	22.5	42	表 4.2.12	符合
		W8 散装产品罐区(丙)	S	20	28.5	表 4.2.12	符合
		802 配电室(丁)		-	22.6	表 4.2.12	符合
		W8 灌装站(甲)	W	25	25.5	表 4.2.12	符合

8.1.3 个人风险和社会风险值

该项目不涉及爆炸物, 不涉及易燃气体, 不构成危险化学品重大危险源, 不适用定量风险评价法进行计算外部安全防护距离, 故依据《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008(2018版)及《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)等有关规范对该项目主要建构筑物与周边环境的安全距离进行检查, 检查表见8.1.2小节。

8.1.4 在建设项目爆炸、火灾、中毒范围内周边单位24小时内生

产经营活动及居民生活情况

该项目D4(八甲基环四硅氧烷)、DMC(二甲基硅氧烷混合环体)、621V1(四甲基二乙烯基二硅氧烷)、CataB15、M'2(四甲基二氢二硅氧烷)、AGE(烯丙基缩水甘油醚)属于易燃易爆危险化学品, 存在着火灾、爆炸(包括爆炸、容器爆炸、其它爆炸)、中毒和窒息、灼烫和腐蚀、高处坠落、起重伤害、机械伤害、物体打击, 触电、淹溺、噪声危害等众多危险有害因素。该项目对周边单位生产经营活动或者居民生活影响的事故主要有中毒和窒息、火灾、爆炸。

依据现场踏勘情况和该公司提供资料, 该项目与厂内最近装置防火距离满足《石油化工企业设计防火标准》的要求;

该项设有事故安全泄放设施及自动控制系统，设备均经有资质厂家设计制造安装，且从以往发生的事故案列中分析发生容器整体破裂、容器大孔泄漏类型事故可能性小，但仍需加强管理，预防事故发生。

8.2 建设项目的安全条件

8.2.1 建设项目与国家和当地政府产业政策与布局的符合性

对照《产业结构调整指导目录》（2024 年本），该公司星火有机硅下游 W6W8 车间技改项目属于允许类项目。

该项目 2023 年 3 月 13 日取得了永修县行政审批局颁发的备案通知书，项目统一代码：2302-360425-07-02-304956。

综上所述，该公司星火有机硅下游 W6W8 车间技改项目建设符合当地政府产业规划和国家产业政策。

8.2.2 建设项目选址划符合性

该项目建于九江永修星火工业园区江西蓝星星火有机硅有限公司内，依据现场勘查情况，该项目区内交通条件十分便捷。基础设施建设完善，所在工业园区，电力、水、交通、消防、蒸汽能够满足生产及安全要求。

该项目选址、周边环境符合性情况具体见表 8-1、表 8-2。

8.2.3 建设项目对周边生产、经营活动和居民生活的影响

该项目存在着火灾、爆炸（包括爆炸、容器爆炸、其它爆炸）、中毒和窒息、灼烫、高处坠落、机械伤害、物体打击，触电、淹溺、噪声危害等众多危险有害因素。该项目对周边单位生产经营活动或者居民生活影响的事故主要有火灾、爆炸、中毒和窒息。

该项目装置、罐区、储存设施与周边生产经营单位、居民区的防火间距符合《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008（2018版））的规定。

该装置采用了DCS控制系统，自控设计先进可靠。根据工艺特点和安全要求，对装置的关键部位，设置必要的报警、自动控制及自动联锁等控制措施。该项目装置、罐区，有毒物料均在密闭设备、管道内运行。开停工及不正常生产所泄放的有毒气体，均密闭送往尾气系统处理。该工程排放尾气对环境空气质量有一定影响，但都在国家排放标准允许范围之内。

该项目社会风险均处于可接受范围内；该公司外部安全防护距离内无无高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标。

装置、罐区产生的废水经回收处理，不对外排放。污水排至污水处理场进行处理，不会影响地面水质量。在事故情况下，设有废水存贮、处理设施，不会影响地面水质量。但事故时如处理不当，有可能影响地面水质量，造成污染。

厂内主要噪声源为釜和泵类，对釜和泵类进行必要的降噪处理以及有效的隔音消声措施，保证其达到《工业企业厂界噪声标准》之规定。

该项目根据消防总用水量设置相应容量的事故污水收集池，以免污染周围水体环境。

综上所述，该项目投产后在正常生产情况下，对其周边环境不会产生影响。装置、储罐如发生泄漏，可导致火灾爆炸事故，对周围区域造成危害，有可能危及厂内其它生产装置的安全运行及作业人员的安全，也有可能波及到附近的企业、工厂而造成危害。厂外公路有行人、车辆，装置如发生易燃物品泄漏、着火、爆炸事故，有可能对道路上行驶的车辆和行人造成危害。

8.2.4 建设项目周边生产、经营活动和居民生活情况对建设项目投入生产后的影响

1) 居民的影响

江西蓝星星火有机硅有限公司处于工业园区，民居主要为附近村庄，

满足防火距离要求，对生产装置、设施不会产生影响。

该公司对进行厂区的人员及车辆管理严格，进出厂需通过门卫，均需登记检查，无关人员禁止入内。

2) 周边企业及公共设施的影响

周边企业存在化工企业，存在易燃易爆物质，防火距离符合规范要求；但其发生火灾、爆炸或泄漏事故，对该项目会造成一定影响。

3) 对周边装置的影响

该项目装置周边存在厂区原有装置、仓库及罐区，发生火灾爆炸事故对周边装置生产、储存活动造成一定的影响。

8.2.5 建设项目所在地自然条件对建设项目投入生产后的影响

自然因素危害包括强风、暴雨、洪水、雷电、高温低温、地震等自然危害因素。

(1) 强风、暴雨

暴雨时，厂区如排水设施能力不足，可造成厂区地面积水。厂区如发生积水，地面设备处于积水中有可能造成设备停用，装置停车。洪水可冲毁、腐蚀设施，破坏地基，甚至导致设备倾斜、管线断裂、建筑物破坏。同时，也可引发火灾、爆炸、中毒等次生事故。

(2) 雷电

该地区夏季雷雨多，年平均雷电日数为58天。雷电产生的数十万乃至数百万伏冲击电压（或外部过电压），可能毁坏装置电器设备的绝缘，造成大规模装置停电、停工。绝缘破坏可能引起短路以及二次放电的火花，有可能造成设备、设施损坏。如发生泄漏，还可引发爆炸、着火或中毒事故。

电器设备绝缘的破坏还有可能导致人员触电。雷云直接对人体放电以及对人体的二次放电都可能使人致命；巨大的雷电流流入地下，会在雷击

点及其连接的金属部分产生极高的对地电压，可能直接导致接触电压或跨步电压的触电事故等。巨大的雷电流通过导体，在极短的时间内转换成大量的热能，造成易燃品的燃烧或造成金属熔化飞溅而引起火灾或爆炸。如果雷击在易燃物上，更容易引起火灾。输电线、接地线及其他导体可能引发热而烧断，造成大规模停电或其他故障。该项目针对雷电危险采取了安全措施，包括在爆炸危险场所的电器设备均选用相应的防爆电器，如防爆电钮、防爆照明灯、防爆电机等；采用工作接地、保护接地、防雷接地及静电接地，接地电阻满足规范要求。带电设备正常生产不带电的金属外壳设保护接地。装置内设备、设施、贮罐及建构筑物有可靠的防雷保护装置，以避免发生雷电危害。

（3）高温、低温环境危害

该地区极端最高气温41.1℃，极端最低气温-11.9℃，年平均气温17.5℃。高温环境危害：高温环境可使劳动效率降低，增加操作失误率，引起中暑（热射病、日射病、热痉挛、热衰竭）。长期高温作业（数年）可出现高血压、心肌受损和消化功能障碍病症。高温作业人员的作业能力随温度的升高而明显下降。研究资料表明，环境温度达到28℃时，人的反应速度、运算能力、感觉敏感性及运动协调功能都明显下降。夏季气温过高，烈日暴晒，液体储罐若无防晒措施或水喷淋降温设施，或相关设施失效，可能会造成储罐超温、超压，发生爆炸事故。

低温环境危害：低温作业人员的作业能力随温度的下降而明显下降。冷暴露对脑功能也有一定影响，使注意力不集中、反应时间延长、作业失误率增多，甚至产生幻觉，对心血管系统、呼吸系统也有一定影响。冬季生产，由于气温过低，设备管线保温不好或损坏，设备管线内存水，可能冻坏设备和管线，造成物料泄漏，引发火灾爆炸事故。

该项目设置相应的保温、防冻设施和措施、通风和空调系统，并符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）等国家有关标准、规范的要求。

冬、夏季要根据气温情况采取有效的安全防范措施，防止冬季室外作业人员低温冻伤和低温冻坏设备设施，充分做好防冻防凝工作；夏季防止发生中暑等伤害事故和安全生产事故。

（4）地震灾害

该地区地震基本烈度为6度，一旦发生地震或地层塌陷灾害时，储罐基础、框架基础、泵基础、设备及房屋建构筑物有可能遭到破坏；有可能导致储存设施损坏，公用工程水、电、汽、风骤停，易燃和有毒物料泄漏蔓延，可造成厂内人员及过往行人中毒；且一旦遭遇火源，可引起火灾、爆炸、中毒等次生灾害，将危及工厂人员的安全和造成财产的损失。

8.2.6 建设项目主要技术、工艺成熟安全可靠性

1) 技术、工艺安全可靠性分析

本项目选用的生产工艺技术成熟，已在星火厂内连续运行验证，工艺技术无风险，产品的生产技术在国内外均已成熟。

2) 装置、设备（施）安全可靠性分析

（1）该项目主要装置设备大部分均选用国内知名品牌企业；装置中各设备选型均经比较，节能、安全；关键部位配有安全设施或安全附件，如在受超压保护设备相关处设有安全阀等。

（2）该项目采用 DCS 控制系统，自动化程度较高。对重要的参数如压力、液位、温度流量等引至操作室集中显示、记录、调节、报警。在生产、过程中采取严格的防火、防爆、防静电措施。控制系统拟对工艺参数、事故报警、安全联锁实现程序控制，均在设备附近设就地开关，以便事故时及时停车。

（4）在可燃气体物质可能泄漏的地方，设置可燃气体探测器，以便及时发现和处理气体泄漏事故，确保装置安全。

（5）涉及到爆炸危险场所按设计要求使用防爆型电气设备。

8.3 安全设施的施工、检验、检测和调试情况

8.3.1 建设项目安全设施施工质量情况

该项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。该项目的设计单位、施工单位、监理单位情况见表。该设计、施工、监理单位资质复印件见报告附件。

表 8.3-1 设计、施工、监理单位一览表

类别	单位名称	资质证号	在该项目中从事内容	评价结果
设计单位	中蓝连海设计研究院有限公司	化工石化医药行业专业甲级, 证书编号 A132006064	星火有机硅下游 W6W8 车间技改项目安全设施设计。	符合
施工单位	九江检安石化工程有限公司	建筑机电安装工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级等资质, 证书编号 D336069438; 防爆电气设备安装能力认定证书, 证书编号: CNEx. 2022C0605	设备安装、GDS 系统安装、调试	符合
监理单位	长沙华星建设监理有限公司	化工石油工程监理甲级; 证书编号: E143002498	设备安装、GDS 系统安装等监理	符合
检测公司	九江市质量技术监督局/九江市市场监督管理局/江西蓝星星火有机硅有限公司压力容器检验所	/	特种设备登记、检验、安全阀、压力表校验	符合
	九江市蓝天科技有限公司	甲级、1152017003	防雷检测	
评价依据: 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第七条				

该项目自动控制系统、电器仪表安装、设备管道安装、火灾报警、通风除尘、压力容器、防雷防静电装置、消防系统等设备设施在施工完成后, 施工质量经相关资质单位检测合格, 企业自评和施工单位、监理单位及设计单位多方现场联合验收, 结论为合格, 同意试生产。

8.3.2 建设项目安全设施在施工前后的检验、检测及有效性情况

该项目安全设施设备均为有资质厂家生产，附有合格证。施工完成后建设单位对安全设施进行了检验检测，结果符合要求。

该项目安全设施检测情况：

1. 该项目生产装置均为原有压力表，经检定合格，并有相应的校验报告，符合要求。检测报告复印件见附录；
2. 该项目生产装置均为原有压力表，经检测合格，并有相应部门的检测报告，符合要求；检测报告复印件见附录；
3. 该项目生产装置涉及利旧的压力容器，经合格，并在九江市质量技术监督局/九江市市场监督管理局进行登记，并有相应部门的检测报告，符合要求；检测报告复印件见附录；
4. 防雷装置经九江市蓝天科技有限公司检测，经检测符合国家防雷规范要求，并出具了相应检测报告，符合要求；检验检测报告复印件附录；

8.3.3 建设项目安全设施试生产（使用）前的调试情况

该项目安全设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，并于试车前进行了模拟调试；该项目在施工完成后、试生产前，对所有安全设施进行了调试。

联动试车前，对生产线、罐、槽、泵等各个设备进行了单机试车，根据运行状况对设备的性能、参数、精度等进行了调节，使设备各项指标正常合格，处于最佳运行状态，为之后的单系统调试和联动试车打下了良好的基础。

单体试车之后，对每个系统进行了单系统调试，调试期间对方案的制定、负责人的安排及操作人员的配备都做了充分的准备，其中操作人员均经过岗位技能培训和安全知识的培训，经考核合格后才允许上岗。调试的单系统包括各装置系统、仪表控制系统、储运系统、空压系统、循环水系统、电气系统及消防系统，通过调试，可以满足试生产需要。对工艺联锁

及安全装置的有效性进行了联锁验证，通过经技术提供方、企业和施工单位、设备厂家及设计单位多方现场联合验收对该项目安全联锁及安全装置有效性设施和运行记录的检查，并有相关记录，调试报告见附件。该项目运行时安全联锁及安全装置有效，设备调试运行正常。在设计单位、施工单位、监理单位及公司多方现场验收合格情况下，经过设备单体试车、联动试车，达到生产试运行要求。

8.4 建设项目安全生产条件的分析结果

8.4.1 建设项目采用安全设施情况

8.4.1.1 建设项目采用的安全设施

1. 选址、总平面布置及建（构）筑物

本项目位于江西蓝星星火有机硅有限公司厂区内部，与周边装置的防火间距符合《石油化工企业设计防火标准》的要求。

2. 工艺、设备

1) 对于存在易燃易爆化学品的设备及管道，在设备布置设计和管道布置设计中尽量减少输送设备及管道连接面，以减少泄漏发生的可能性；接触有毒介质的现场仪表，需采取密封措施，如采用 WN-RF 密封设计。对于存在易燃易爆化学品的岗位，特别关注加强设备、管道严密性设计，防止泄漏外，还设计防火防爆的电气防护措施。

2) 生产工艺中的各种物料流动和加工处理过程尽可能设计在密闭的管道、容器内部运行，严禁跑、冒、滴、漏。

3) 生产设备设计要严格密封紧密，防止空气进入或物料泄漏，形成爆炸性混合气体而发生火灾、爆炸事故。

4) 对可能产生超压的设备如间歇反应器、掺合釜设置安全泄放装置。

5) 设置超温、超压报警装置及自动切断联锁装置，危险性较大的工艺设备根据实际工艺生产情况加装 DCS 自动化控制系统。防止超温、超压引发火灾、爆炸事故。

6) 在生产操作过程中控制物料的流速，以免产生和累积静电，该项目中的轻组分等易燃物料流速过快容易产生和积聚静电，必须确保易燃易爆物料的安全。对于易燃易爆物料的流速必须小于 3m/s。

在输送易燃易爆物料时，设备、管道和法兰等设有良好的静电跨接、

接地措施。

3. 防中毒

1) 在贮存、使用和产生有毒物品物料如氯铂酸、D4、AGE，在车间醒目位置设置危险品标志牌，包括各种指示、警示作业安全和逃生避难等警示标志，标示出危险品的品名、物化性质、危险特性及消防和安全急救办法与措施。

2) 生产工艺中的各种物料流动和加工处理过程尽可能设计在密闭的管道、容器内部运行。

3) 生产工艺中的各种物料流动和加工处理过程尽可能设计在密闭的管道、容器内部运行。

4. 防雷及防静电

针对本工程新增加的四台设备：1台槽车输送泵、2台产品包装泵、1个除色过滤器，其中3台泵需要进行静电接地，采用金属导体进行直接静电接地，对于有振动性能的泵，其振动部件采用截面不小于6mm²的铜芯软绞线接地。

该工程W6主装置、W8主装置火灾危险性为甲类，前期设计按二类防雷等级，已建成防直击雷、感应雷和雷电波侵入的措施。602配电室（原控制室）、802配电室（原控制室）、8107区域控制室的防雷等级为三类，已建防雷装置可防直击雷、侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入，并已建有总等电位联结。

5. 电气设备

（电器过载保护措施：工程高低压电源馈线均装设可靠的短路及过载保护开断设备，及时切除各种电气故障。

b、防止误操作措施：所有电气设备均带有可靠的机械联锁，防止误操作。

c、防触电措施：

所有插座回路、检修回路安装可靠的剩余电流检测元件，防止人身触电事故

选用的电气设备均符合国标的防护标准，配电柜防护等级不小于IP2X，各种操作柱防护等级不小于IP54，防止人身触电事故。

d、防止火灾蔓延设施：所有电缆均采用阻燃电缆，其中消防设备电缆采用耐火电缆，照明导线穿阻燃型电线管敷设。电缆桥架穿越不同防火分区隔墙时，用防爆胶泥进行封堵。

e、电气安全警示标识：

所有电气设备均标识“有电危险”

检修中电气设备能可靠锁定，并悬挂“禁止合闸”标识。

户外埋地电缆沿途均设置明显的电缆标识桩，防止误挖。。

6. 其他方面

1) 采购时选择高效低噪音设备，并在安装时增加必要的隔声降噪措施。

2) 该项目生产场所的涉及高温设备及管线的保温采用不燃或难燃绝热材料。防止人体直接接触造成灼烫伤害。

3) 对于生产装置区的平台、人行通道、吊装区等有跌落危险的场所，设置符合《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》GB4053.2-2009、《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB4053.3-2009规定的防护栏杆。

4) 在生产区根据设置各种不同的安全警示标志，如生产装置区设置永久性“严禁烟火”标志等。

5) 在生产区较高且显著的位置设置风向标，以利于应急情况下人员辨别风向和疏散；

6) 作业现场按要求配置了安全标志及安全告知牌

7) 劳动防护用品和装备

根据《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020）的规定，结合该工程作业类别和主要危险特征，保护从业人员在劳动过程中不

受意外伤害，配备个体防护用品工作服、安全帽、防毒面具、护目镜、手套、绝缘手套、工作鞋、安全带、安全网等。

8.4.1.2 建设项目安全设施设计采纳情况

该项目于2024年3月4日委托中蓝连海设计研究院有限公司编制了《江西蓝星星火有机硅有限公司星火有机硅下游W6W8车间技改项目安全设施设计》；

表 8.4-3 安全设施设计采纳情况一览表

安全设施设计提出的主要安全设施和措施		建设项目现场采用情况	采纳情况
工艺系统			
防泄漏	对于存在易燃易爆化学品的设备及管道，在设备布置设计和管道布置设计中尽量减少输送设备及管道连接面，以减少泄漏发生的可能性；接触有毒介质的现场仪表，需采取密封措施，如采用WN-RF密封设计。对于存在易燃易爆化学品的岗位，特别关注加强设备、管道严密性设计，防止泄漏外，还设计防火防爆的电气防护措施	按设计选型	采纳
	生产工艺中的各种物料流动和加工处理过程尽可能设计在密闭的管道、容器内部运行，严禁跑、冒、滴、漏。	密闭设置	采纳
	制定危化品防泄漏制度。操作人员必须清楚处理化学品泄漏应配带的防护用品、泄漏预防设备及泄漏控制设备的储存位置。泄漏的处理按照停止泄漏、围堵泄漏、清除泄漏的原则进行	制定了危化品防泄漏制度	采纳
	密封结构合理设计。采用先进的密封技术，如机械密封、柔性石墨、液体密封胶。正确选择密封垫圈，在高温、高压和强腐蚀性介质中，宜采用聚四氟乙烯材料或金属垫圈。如果填料密封达不到要求，可加水封和油封	工艺系统密闭	采纳
防火防爆	对于跨越、穿越厂区内的管道，在其跨越或穿越段上不涉及阀门、金属波纹管补偿器和法兰、螺纹接头等管道组成件	原有管道	采纳
	该工程工艺布局依据生产工艺流程的要求，并根据工艺设备安装和维修、管线布置等各种技术措施的要求综合确定，工艺设备的布局根据车间周边环境情况，进行合理布局	不改变工艺设备布局	采纳
	为减少和防止人员直接接触可燃、有毒、腐蚀性物料、高温设备及管道，防止人员误操作，该项目主要生产操作设计全流程自动控制系统如集中显示控制及操作DCS自动化控制系统、GDS系统、火灾报警系统等	按要求设置了DCS系统	采纳
	生产设备设计要严格密封紧密，防止空气进入或物料泄漏，形成爆炸性混合气体而发生火灾、爆炸事故	控制流速	采纳
对可能产生超压的设备如间歇反应器、掺合金设置安全泄放装置		按要	采

		求设置安全阀等	纳入
	对于存在易燃易爆化学品的岗位，特别关注加强设备、管道严密性设计，防止泄漏外，还设计防火防爆的电气防护措施，设计静电消除器等	管道进行了静电接地	采纳
	W6主装置、W8主装置设计可燃气体检测报警设施	按设计增加了可燃气体报警	采纳
	及时清理管道中因积垢、异物、气阻、结焦等引起的堵塞，避免因憋压导致的爆炸事故	企业制定了相关制度	采纳
	在生产操作过程中控制物料的流速，以免产生和累积静电，该项目中的轻组分等易燃物料流速过快容易产生和积聚静电，必须确保易燃易爆物料的安全。对于易燃易爆物料的流速必须小于3m/s。 在输送易燃易爆物料时，设备、管道和法兰等设有良好的静电跨接、接地措施	按要求设置了静电、接地措施	采纳
	脱低工艺安全措施： 1. 设置了脱低釜6B-K30000压力高连锁，当脱低过程中6B-PICXAY30003压力高于20KPA后，联锁关闭真空阀门并开启紧急破真空的氮气阀门； 2. 设置了脱低釜6B-K30000温度高连锁，当温度6B-TIAYS30005高于190℃后，联锁关闭蒸汽阀门； 3. DCS程序设置了脱低阶段的升温曲线，保证分步分阶段进行脱低；脱低釜设置搅拌电流远传指示，搅拌系统故障停机时联锁切断热媒，同时打开循环水紧急切断阀，以防止暴沸现象发生； 4. 脱低釜设置安全阀，暴沸超压时进行安全卸放； 5. 设置冷凝器出口温度高联锁，当冷凝器出口6B-TIAYS30042高于50℃，联锁停止脱低，防止未冷凝的轻组分进入真空系统； 6. 系统设备与管线均有保温防护，以防止人员烫伤	原有措施	采纳
	不同产品切换生产线时的对策措施： 针对同一条生产线不同系列的产品切换生产，车间制定了洗釜生产卡，有标准化作业流程。通过管道进规定量的DMC到反应釜内，启动搅拌，启动反应釜输送泵使DMC对转料管线、过滤器、包装管线进行打循环清洗规定时间后通过包装口包出，并对管线及过滤器进行氮气吹扫，吹扫完成，清洗合格的判定标准就是洗釜DMC重量在规定范围内。对包出后的洗釜DMC进行称重、贴标、打签封存放置仓库内以备下次生产同牌号产品时回收使用	企业修订了操作规程	采纳
	W6主装置甲基硅油切换生产乙烯基硅油，两个产品原料相同，封端剂由H47V3（丙类）变为621V1（乙类），危险性升高，采取的对策措施如下： 1、反应过程氮气保护； 2、反应温度降低（165±5℃降为160±5℃）； 3、反应釜设置压力和温度高低限报警，高高限联锁关闭进出料阀，并打开放空阀；	按设计要求采取了对策	采纳

	4、反应釜设置搅拌电流远传指示,搅拌系统故障停机时联锁切断热媒,同时打开循环水紧急切断阀。 5、釜体设置安全阀,超压时安全卸放; 6、621V1进料管线设置流量计,保证进料速度,防止静电的产生。 7、621V1储罐设置储罐压力联锁,压力高于15Kpa,联锁打开放空阀; 8、621V1储罐及反应釜设置可燃气体报警探测器; 9、储罐、反应釜、管道设置静电接地。	措施	
防 毒、 防 窒息	在贮存、使用和产生有毒物品物料如氯铂酸、D4、AGE,在车间醒目位置设置危险品标志牌,包括各种指示、警示作业安全和逃生避难等警示标志,标示出危险品的品名、物化性质、危险特性及消防和安全急救办法与措施 配备的防毒用品、泄漏预防设备及泄漏控制设备的储存位置	按要 求设 置	采 纳
防腐 蚀、 灼 烫	对设备及管道外壁温度高于60℃均设计保温层或保护层。力求安全可靠、经济实用。设备、管道、阀部件的设计严格按有关规范、标准及技术要求进行	按要 求设 置了 保 温 层	采 纳
	对低温制冷装置,或用低温冷冻水的岗位,其设备、管道设置保冷措施,防止操作人员不慎人体接触,被冻伤的危险	设 置了保 冷措 施	采 纳
	在接触腐蚀性物质、接触高温物体的岗位,操作人员必须配备劳动防护用品	配 备了劳 动防 护用 品	采 纳

正常工况与非正常工况下危险物料的安全控制措施	表 4.1-2 生产工艺关键控制点和关键控制要素及安全控制措施表					按要求设置 采纳
	序号	工艺关键控制点	关键控制要素	安全控制措施	备注	
	1 →	槽车输送泵	压力、电流	安全阀、电流表、出口管道压力变送器	✓	
	2 →	产品包装泵	压力、电流	安全阀、电流表、出口管道压力变送器	✓	
	3 →	间歇反应器	液位、压力、温度	液位变送器、调节阀组、压力变送器、温度变送器	✓	
	4 →	搅拌器	搅拌电机电流、搅拌速度	搅拌电流变送器	✓	
	5 →	加料罐	液位、压力	安全阀、压力远传及报警、液位远传及安全联锁	✓	
	6 →	低沸储罐	液位、压力	液位远传报警及联锁、安全阀	✓	
	7 →	终品储罐	液位、压力	液位变送报警及安全联锁、安全阀、压力变送及报警	✓	
	8 →	冷却器	低温水温度、出料温度	低温水回水管道安全阀、出料管道温度变送器	✓	
	9 →	挥发份冷凝器	低温水温度、出料温度	低温水回水管道安全阀、出料管道温度变送器	✓	
	10 →	产品冷凝器	低温水温度、出料温度	低温水回水管道安全阀、出料管道温度变送器	✓	
-----115-----中蓝连海设计研究院有限公司-----						
江西蓝星星火有机硅有限公司星火有机硅下游 W6W8 车间技改项目安全设施设计						
选址及总图布置	14 →	掺合釜	压力、温度、液位、搅拌电流	液位变送器、调节阀组、压力变送器、搅拌电流变送器、温度变送器	✓	该项目选址符合要求，与周边场所间
	15 →	高压水膨胀槽	液位、压力	液位变送器、压力表、安全阀	✓	
	16 →	高压水冷却器	低温水出料温度、流量	低温水回水管道安全阀、出料管道温度计、流量计、调节阀、切断阀	✓	
	17 →	高压水加热器	热水流量、出料温度	热水进水管道调节阀、切断阀、流量计、出料管道温度变送器	✓	
	18 →	灌装过滤器	过滤压力	过滤压力调节	✓	
	19 →	灌装机	灌装速度	成套设备自控系统	✓	
建设项目与厂界外设	技改项目与周边场所、界外设施的安全间距符合《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008, 2018年版)等相关规范的要求等法规、标准规范的有关要求。					

施的主要间距、标准规范符合性及采取的防护措施全厂及装置（设施）平面及竖向布置的主要安全考虑		距符合规范要求	
平面布置的主要防火	<p>(1) 平面布置间距执行《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008, 2018年版)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014, 2018年版)</p> <p>(2) 技改项目仓储等辅助设施均为利旧,原有建构筑物已验收,技改项目不改变原有设计规范。</p>	各建构筑物间距符合规范要求	采纳

火间距及标准规范符合情况			
厂区消防道路、安全疏散通道及出口的设置情况	<p>星火有机硅厂已有3个出入口，1个人流出口位于厂区东侧，2个物流出入口分别位于厂区南侧、西侧，出入口宽度不小于8.0米，项目利用厂区现有出入口，不再新增出入口。物流出入口、人流出入口均可作为消防通道和紧急疏散出入口使用。厂区现有路网比较成熟，其中，主要道路路面宽B=12.0米，次要道路路面宽B=8.0米，道路转弯半径不小于12.0米，可以满足技改项目运输外部联络及运输需求。在生产厂房周边道路的路面宽度不小于6m，路面上的净空高度不小于5.0m；路面内缘转弯半径不小于6m，满足装置内运输需求。</p> <p>道路结构：20cm厚C30水泥混凝土面层+15cm厚级配碎石基层+22cm厚片石垫层。道路在厂区设计阶段已经完成，已建道路布局、宽度、坡度、转弯半径、净空高度、安全界线及安全视线、建筑物与道路间距和装卸场所、堆场布局符合规范，可以满足本期道路使用要求，此次无需考虑</p>	依托厂区原有的出入口	采纳
设备及管道			
压力容器、设备及管道设计与国家法规及标	<p>根据《中华人民共和国特种设备法》、《特种设备安全监察条例》，该工程涉及的特种设备主要为脱低釜、掺合釜、低沸罐分罐、低沸储罐、蒸汽管道等特种设备。针对设备的使用危险性设计安全防护设施如安全阀、压力表等，具体详见2.13-2特种设备及其安全附件一览表，登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。</p> <p>企业应当建立特种设备的安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录；高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。</p>	原有特种设备，按要求定期进行了检验检测，建立了特种设备安全技术档案	采纳

准的符合性			
主要设备、管道材料的选择和防护措施	<p>该工程对W6主装置原有6D1、6D2、6AB、6B生产线以及W8主装置8A-K20000生产线进行改造，其中W6主装置6D1生产线新增四台设备（1台槽车输送泵、2台产品包装泵，1个除色过滤器），其余生产线设备均利旧，新增设备的选择本着满足工艺技术要求、经济合理、安全可靠、制造及维修方便的原则。</p> <p>主要设备、管道材料选用原则和布置原则如下：</p> <p>1) 选用原则：主体设备及管道有足够的强度、塑性和韧性，在最低使用温度下应具备足够的抗脆断能力。</p> <p>2) 选用的材料应该有足够的稳定性，包括化学性能，物理性能等。</p> <p>3) 选用材料时，应该适应相应的制造，制作和安装，包括焊接，冷热加工及热处理等方面的要求。</p> <p>4) 由于项目不同产线原料粘度有差异，因此，在设备选型、材料选择中除考虑工藝本身要求外，还要充分考虑给料方式。项目的生产设备和相关辅助设备拟采用国内制造，对设备要求是高效、节能。</p> <p>5) 设备布置的原则：《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008[2018年版])、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)[2018年版]、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)、《工业企业噪声控制设计规范》(GB/T 50087-2013)《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)车间布置主要依据工艺流程图、设备表及总图。考虑到设备本身及工艺特点，按照露天化和联合集中布置的原则进行设备布置。。</p> <p>其他设备及管道的主要装置、设施和安全设施的订购，均按照设计文件的要求进行采购，必须订购有证厂家的合格产品。</p> <p>设备、材料的选用应按照安全、适用、经济的原则进行选择。满足安全生产的要求。</p> <p>设备选用遵循低噪声、高强度、防护性能较高的原则。当所选设备超出噪声容许值时，采取隔声措施。</p>	按要求进行选型	采纳
电气			
供电电源、电气负荷分类、应急或备用电源的设置	<p>星火有机硅内现有的供电系统可靠性很高，现有一座110kV总降压变电所，四回路110kV进线，其中两回电源引自厂区北面的共青220kV变电所的不同母线段，共青变电所的主变总容量为150MVA，另外两回电源引自永修220kV变电所的不同母线段，永修变电所的主变总容量为$2 \times 150\text{MVA}$。</p> <p>该工程供电电源来源于W6主装置已建变电所和W8主装置已建变电所。W6主装置变电所安装有2台10/0.4kV 1600kVA变压器，目前该变电所变压器负载率低于50%左右；W8主装置变电所安装有2台10/0.4kV 800kVA变压器，目前该变电所变压器负载率低于50%左右。该技改项目只在W6主装置新增3台用电设备（1台槽车输送泵、2台产品包装泵），其变压器负载率略有增加，W8主装置变压器负载率不变，各个电源余量充足，能提供低压配电安装所需要空间，技改后，完全能满足本项目二级负荷的用电需求。</p> <p>W6、W8主装置变电所10KV两路电源分别引自厂区冷冻站高压配电站（该配电站引自厂区110kV总降压变电所的双电源）10KV不同母线段，W6主装置变电所、W8主装置变电所当任一台变压器或其进线发生故障时，母联手动合闸，由另一台变压器带全部生产用电负荷运行，以保证二级用电负荷的供电连续性。</p> <p>按需要系数法计算，折算至10kV侧的计算负荷如下（补偿后）。</p> <p>W6计算负荷：</p> <p>有功功率 $P_{js}=997.4\text{Kw}$ (技改前) 变为 1007Kw (技改后)</p> <p>无功功率 $Q_{js}=307.45\text{kvar}$ (技改前) 变为 317.05Kw (技改后)</p> <p>视在功率 $S_{js}=1043.71\text{kVA}$ (技改前) 变为 1053.31Kw (技改后)</p>	依托原有	采纳

	功率因数 $\cos \phi = 0.95$ W8主装置设备全部利旧，无新增设备，用电负荷满足项目要求。																																		
爆炸危险区域划分等级和电气设备的防爆及防护等级	<p>表 4.4-1……爆炸危险区域划分及防爆、防护等级、防雷等级表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">序号</th> <th rowspan="2">火灾危险场所</th> <th colspan="2">工艺操作条件</th> <th rowspan="2">涉及危险的物料</th> <th rowspan="2">爆炸危险区域划分</th> <th rowspan="2">防护等级</th> <th rowspan="2">防爆选型</th> <th rowspan="2">防雷等级</th> <th rowspan="2">备注</th> </tr> <tr> <th>温度/°C</th> <th>压力/kPaG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>W6 主装置</td> <td>155-165</td> <td>3-6</td> <td>621V1(四甲基二乙烯基二硅氧烷)、CataB15、M' 2 (四甲基二氢二硅氧烷)</td> <td>2 区</td> <td>IP65</td> <td>ExdIIBT4·Gb</td> <td>二级</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>W8 主装置</td> <td>96-98</td> <td>常压</td> <td>AGE (烯丙基缩水甘油醚)</td> <td>2 区</td> <td>IP65</td> <td>ExdIIBT4·Gb</td> <td>二级</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>本项目生产厂房火灾危险性为甲类，存在 II 级释放源，属于 2 区爆炸危险区域，爆炸性气体环境电气设备防爆等级不低于 Exd II B T4 Gb，防护等级不小于 WF2 IP65。</p>	序号	火灾危险场所	工艺操作条件		涉及危险的物料	爆炸危险区域划分	防护等级	防爆选型	防雷等级	备注	温度/°C	压力/kPaG	1	W6 主装置	155-165	3-6	621V1(四甲基二乙烯基二硅氧烷)、CataB15、M' 2 (四甲基二氢二硅氧烷)	2 区	IP65	ExdIIBT4·Gb	二级		2	W8 主装置	96-98	常压	AGE (烯丙基缩水甘油醚)	2 区	IP65	ExdIIBT4·Gb	二级		按设计要求划分爆炸危险区域。	采纳
序号	火灾危险场所			工艺操作条件								涉及危险的物料	爆炸危险区域划分	防护等级	防爆选型	防雷等级	备注																		
		温度/°C	压力/kPaG																																
1	W6 主装置	155-165	3-6	621V1(四甲基二乙烯基二硅氧烷)、CataB15、M' 2 (四甲基二氢二硅氧烷)	2 区	IP65	ExdIIBT4·Gb	二级																											
2	W8 主装置	96-98	常压	AGE (烯丙基缩水甘油醚)	2 区	IP65	ExdIIBT4·Gb	二级																											
防雷、防静电接地设施	<p>针对本工程新增加的四台设备：1台槽车输送泵、2台产品包装泵、1个除色过滤器，其中3台泵需要进行静电接地，采用金属导体进行直接静电接地，对于有振动性能的泵，其振动部件采用截面不小于6mm²的铜芯软绞线接地。</p> <p>该工程W6主装置、W8主装置火灾危险性为甲类，前期设计按二类防雷等级，已建成防直击雷、感应雷和雷电波侵入的措施。602配电室（原控制室）、802配电室（原控制室）、8107区域控制室的防雷等级为三类，已建防雷装置可防直击雷、侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入，并已建有总等电位联结。</p> <p>根据企业最新防雷检测报告，检测单位为九江市蓝天科技有限公司，报告编号：1152017003雷检字[2023]05040，该工程涉及的建构筑物：W6主装置、W8主装置、602配电室（原控制室）、802配电室（原控制室）及8107区域控制室均检测合格，可以满足本期防雷及静电接地依托</p>	新增设备进行了静电接地。	采纳																																
自控仪表及火灾报警																																			
应急或备用电源、气源的设置	<p>该工程机柜间利用已建602配电室（原控制室）、802配电室（原控制室）的机柜间，本期进行抗爆处理，业主委托其他单位进行抗爆设计。工程师站利用已建8107区域控制室，8107区域控制室前期已做抗爆设计</p> <p>仪表空气送至各用气点的仪表气源压力不低于0.6MPa (G)，备用气源保持时间为20分钟；</p> <p>仪表气源仪表气源应符合如下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 正常操作压力：0.5~0.7MPaG (进入界区处)，最小不低于0.5MpaG。 仪表气源在操作（在线）压力下的露点，应比装置所在地历史上年（季）极端最低温度至少低10°C 含尘粒径按照国家标准不大于3 μm，含尘量小于1mg/m³； 油含量控制在10mg/m³ (8ppm (W)) 以下，符合IEC规范。 仪表气源中不应含有易燃、易爆、有毒、有害及腐蚀性的气体或蒸汽。 仪表气源为单独用气不能与工艺用气混用 	依托原有	采纳																																
自	根据《江西省化工企业自动化提升实施方案》（赣应急字（2021）190号）要求，	采用	采																																

动 控 制 系 统 的 设 置 和 安 全 功 能	结合该工程工艺装置的生产规模、流程特点、产品质量、工艺操作要求,对生产装置实施集中控制、监测、报警、联锁控制,提升流程自动化水平。结合Hazop分析建议措施进行系统优化,使风险等级较大的降低至一般或低风险。 本期项目LOPA报告的结论:DCS连锁回路可满足安全要求,无需设置SIS连锁系统	了 DCS 控制 系统	纳
	该工程DCS系统的检测仪表、执行机构、控制器均依托前期已建,针对工艺流程控制要求,本期在其基础上对连锁控制程序修改	按要 求进 行了 修改	采 纳
可 燃/ 有 毒 气 体 检 测 和 报 警 设 施 的 设 置	该工程可燃气体检测报警系统按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493-2019)设置,其信号设计进入8107区域控制室的GDS系统。	按要 求设 置了 可燃 和有 毒气 体检 测报 警系 统	采 纳
	该工程设置固定式可燃及有毒气体检测器共计38只,其中已建可燃气体探测器26只,本期新增9只可燃气体探测器;已建有毒气体探测器3只,本期无新增。	按要 求进 行设 置	采 纳
控 制 室 的 组 成 及 控 制 中 心 作 用	该工程机柜间利用已建602配电室(原控制室)、802配电室(原控制室)的机柜间,本期进行抗爆处理,业主委托其他单位进行抗爆设计。工程师站利用已建8107区域控制室,8107区域控制室前期已做抗爆设计	依 托 原 有	采 纳
	本项目依托江西蓝星星火有机硅有限公司现有消防系统,消防控制室可接受隔爆型感烟探测器、隔爆型可燃气体检测报警器的火灾报警信号及手动报警按钮的动作信号。消防控制室可联动控制所有与消防有关的设备。	依 托 原 有	采 纳
火 灾 报 警 系 统、 工 业 电	设置防火门监控系统,W6主装置、W8主装置生产装置及配套设施设有常闭防火门。根据规范要求,疏散通道上的防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。在消防控制室设置防火门监控器,各建筑物内相关位置设置监控分机,常闭防火门上方设置监控模块。防火门信号通过监控模块、分机传输线传输至消防控制室监控器。	按要 求进 行设 置, 火 灾 报 警 控 制 器 设 置在	采 纳

视 监 控 系 统 及 应 急 广 播 系 统 等		控制 室内																																																											
建、构筑物																																																													
防 火、 防 爆、 抗 爆、 防 腐、 耐 火 保 护 等 设 施	<p>江西蓝星星火有机硅有限公司星火有机硅下游 W6W8 车间技改项目安全设施设计</p> <p>表4. 6-3-----主要建、构筑物参数一览表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">序号</th> <th rowspan="2">建筑物、构筑物名称</th> <th rowspan="2">生产类别</th> <th rowspan="2">耐火等级</th> <th rowspan="2">建筑占地面积(m²)</th> <th rowspan="2">建筑面积(m²)</th> <th rowspan="2">层数</th> <th rowspan="2">高度</th> <th rowspan="2">防火分区</th> <th rowspan="2">疏散口数量</th> <th colspan="6">建筑物、构筑物特征</th> <th rowspan="2">备注</th> </tr> <tr> <th>结构形式</th> <th>基础</th> <th>围护结构</th> <th>楼地面</th> <th>屋面</th> <th>门窗</th> <th>内外装修</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1#</td> <td>W6 主装置</td> <td>甲类</td> <td>一级</td> <td>1350</td> <td>6070</td> <td>4</td> <td>19.85</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>框架结构</td> <td>钢筋砼条形基础</td> <td>200厚混凝土</td> <td>混凝土地面；不发火细石混凝土楼面</td> <td>卷材防水卷材屋面</td> <td>钢平开门、塑钢推拉窗</td> <td>内墙涂料、外墙涂料+已建利用</td> </tr> <tr> <td>2#</td> <td>W8 主装置</td> <td>甲类</td> <td>一级</td> <td>900</td> <td>3765</td> <td>5</td> <td>20.7</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>框架结构</td> <td>钢筋砼条形基础</td> <td>200厚混凝土</td> <td>混凝土地面；不发火细石混凝土楼面</td> <td>卷材防水卷材屋面</td> <td>钢平开门、塑钢推拉窗</td> <td>内墙涂料、外墙涂料+已建利用</td> </tr> </tbody> </table> <p>说明：该工程建筑物设计使用年限均为 50 年。</p> <p>该工程的主要建、构筑物，其火灾危险性类别、耐火等级、建筑面积、结构形式、安全疏散通道等设计符合国家有关现行法律、法规和部门规章及标准的要求。 分节符(下一页)</p>	序号	建筑物、构筑物名称	生产类别	耐火等级	建筑占地面积(m ²)	建筑面积(m ²)	层数	高度	防火分区	疏散口数量	建筑物、构筑物特征						备注	结构形式	基础	围护结构	楼地面	屋面	门窗	内外装修	1#	W6 主装置	甲类	一级	1350	6070	4	19.85	2	4	框架结构	钢筋砼条形基础	200厚混凝土	混凝土地面；不发火细石混凝土楼面	卷材防水卷材屋面	钢平开门、塑钢推拉窗	内墙涂料、外墙涂料+已建利用	2#	W8 主装置	甲类	一级	900	3765	5	20.7	2	4	框架结构	钢筋砼条形基础	200厚混凝土	混凝土地面；不发火细石混凝土楼面	卷材防水卷材屋面	钢平开门、塑钢推拉窗	内墙涂料、外墙涂料+已建利用	利旧	采纳
序号	建筑物、构筑物名称											生产类别	耐火等级	建筑占地面积(m ²)	建筑面积(m ²)	层数	高度		防火分区	疏散口数量	建筑物、构筑物特征						备注																																		
		结构形式	基础	围护结构	楼地面	屋面	门窗	内外装修																																																					
1#	W6 主装置	甲类	一级	1350	6070	4	19.85	2	4	框架结构	钢筋砼条形基础	200厚混凝土	混凝土地面；不发火细石混凝土楼面	卷材防水卷材屋面	钢平开门、塑钢推拉窗	内墙涂料、外墙涂料+已建利用																																													
2#	W8 主装置	甲类	一级	900	3765	5	20.7	2	4	框架结构	钢筋砼条形基础	200厚混凝土	混凝土地面；不发火细石混凝土楼面	卷材防水卷材屋面	钢平开门、塑钢推拉窗	内墙涂料、外墙涂料+已建利用																																													
其他防范设施																																																													
防 洪、 防 台 风、 防 地 质 灾 害、 抗 震	<p>厂区总平面竖向布置按照《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）的有关要求结合场地地形、工程水质和水文地质条件、防排洪确定各类设施、运输路线和场地标高</p> <p>总平面布置时考虑到风向、风向频率及受大风影响，总平面布置满足园区总体规划要求，厂房等建、构筑物布置位置、建构筑物高度的设计均满足规范要求</p> <p>企业要做好工程地质的勘察工作，在工程设计和施工中采取必要的措施，做好设备和设施的工程基础，防止因地质原因而发生安全事故</p>	<p>厂区原有设置防内涝措施</p> <p>厂区最高点设置了风向标</p> <p>企业前期已进行了地质勘查工作，采取</p>	采纳																																																										

		了相 应的 措 施	
	技改项目所在地区的地震基本设防烈度为6度，存在地震灾害的可能性，根据当地地震资料，按《建筑抗震设计规范》（2016年版）（GB50011-2010）、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）的相关规定，按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施，项目建（构）筑物按7度设防	按要 求进 行抗 震	采 纳
防 噪 音、 防 灼 烫、 防 护 栏、 安 全 标 志、 风 向 标 的 设 置	<p>该项目噪声主要存在于反应釜搅拌装置、物料输送泵、产品包装泵、灌装机等。在设计时，控制管道内的介质流速、管道截面不突变、选用低噪声设备；强烈振动的设备、管道与基础、支架、建筑物及其它设备之间采用柔性连接或支撑等，生产运行自动化，实现远距离的监视操作，减少工人在噪声环境中的时间同时配备相应的防护用品。尽量降低噪声对人的危害</p> <p>该项目涉及AGE（烯丙基缩水甘油醚）、氯铂酸等腐蚀性物质。在工艺设计和施工时采用生产过程密闭化、机械化的生产装置，严禁跑、冒、滴、漏。在生产车间配备耐酸碱橡胶手套和鞋等个人防护用品，并设置淋洗器、洗眼器、事故柜、急救箱等。</p> <p>该项目中涉及高温设备（间歇反应器、掺和釜等）、高温管道（蒸汽管道等）外敷隔热层，尽可能避免、减少操作人员在生产过程中直接接触产生有害因素的设备和物料</p>	按要 求设 置了 防噪 声措 施	采 纳
	<p>根据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）安全标志应遵守醒目清晰、简单易辨、易懂易记的原则。且标志应满足含义明确无误、内容具体并有针对性、设置位置恰当、字体应清晰持久等要求。如工厂中常见禁止、警告、指令、提示标志：</p> <p>禁止烟火—设置地点：厂房等有火灾危险物质的场所。</p> <p>禁止放置易燃物—设置地点：动火区，各种焊接、切割等具有明火设备或高温的作业场所。</p> <p>禁止堆放—设置地点：消防器材存放处及消防通道等。</p> <p>注意安全—设置地点：易造成人员伤亡的场所或设备。</p> <p>当心火灾—设置地点：可燃性物质的生产，储运、使用等地点。</p> <p>必须戴防尘口罩—设置地点：具有粉尘的作业场所。</p> <p>紧急出口—设置地点：便于安全疏散的紧急出口，与方向箭头结合设在通向紧急出口的通道</p>	设 置了 安 全 标 志	采 纳
	<p>风向标用于指示风向，提供风速参考。金属风向标，支架部分为优质不锈钢材料，风叶采用优质工程塑料制作，耐腐蚀性强，动杆部分采用优质双不锈钢防水轴承，灵敏度高，启动风速小，经久耐用；产品具有安装简易，运输便捷的特点，广泛应用于气象、化工、矿区、农业、油田勘探等行业。</p> <p>风向标一般安装在四周空旷的地方，在风压作用下，风标箭头指风的来向。一般会分作头部、水平杆和尾翼三个部分</p>	前 期 已 设 置了 风 向 标	采 纳
	该工程在生产运输过程中，涉及的物料如氯铂酸、D4、AGE等均具有毒性危害，在物料进、出料过程设计采用密闭化、机械化操作，防止有毒物质泄漏、外逸，造成人员中毒事故。W6主装置、W8主装置为封闭式建筑，采用机械通风，使空气中有毒、有害物质的浓度低于国家规定的最高允许浓度，尽可能避免、减少操作人员在生产过程中直接接触有害物料，具体各装置区通风设施见下表4.7-1。在W6主装置、W8主装置内设置一定数量的淋洗洗眼器、事故柜、急救箱和个人防护用品等，W6主装置每个楼层各设置4台喷淋洗眼器，共设置16台；W8主装置第一层设置3台喷淋洗眼器，第二层到第五层各设置2台喷淋洗眼器，共设置11台。真空系统或储罐排放空气引到活性炭吸附系统吸收处理，达排放标准后高空排放	工 艺 密 闭 化， 按要 求设 置了 洗 眼 器	采 纳
个 体 防	根据《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020）的规定，结合该工程作业类别和主要危险特征，保护从业人员在劳动过程中不受意外伤害，配备个体防护用品工作服、安全帽、防毒面具、护目镜、手套、绝缘手套、工作	按要 求配 备了	采 纳

护装备的配备	鞋、安全带、安全网等	个体防护装备	
事故应急措施及安全管理机构			
消防	<p>该工程消防主要依托江西星火有机硅主厂区的厂区消防站及附近有永修县应急救援大队和共青城应急救援大队，距离在10km之内，可及时支援。</p> <p>星火有机硅厂设有厂区消防站。厂区消防站现有人数25人，其中队长、副队长、技术员共4名，战斗班四个班共17名，司机4名。消防站现有消防车7辆，其中：3t干粉车2辆、8t/4t水罐泡沫两用消防车1辆、8t/4t水罐泡沫两用举高消防车1辆、6t/2t水罐泡沫两用消防车2辆、3t水罐消防车1辆。</p> <p>永修县应急救援大队有3t水罐车2台，(2/10)t水/泡沫两用车1台，(1.5/3)t水/泡沫两用车1台，(4/8)t水/泡沫两用车1台，应急救援车1台</p>	依托厂区原有消防系统	采纳
	<p>根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005，W6主装置、W8主装置内灭火器均按B类重危险级配置。</p> <p>W6主装置依托车间原有灭火器，配置84具5kg的手提式磷酸铵盐干粉灭火器，22具20kg的推车式磷酸铵盐干粉灭火器；W8主装置依托车间原有灭火器，配置50具8kg的手提式磷酸铵盐干粉灭火器，10具20kg的推车式磷酸铵盐干粉灭火器。</p>	配备了灭火器	采纳
事故应急措施	<p>为了能有效应对和处置生产过程中火灾、机械伤害事故、触电、物体打击等事故，该工程事故应急救援依托前期已建的事故救援体系，不新增人员编制，需新增部分应急救援物资。</p> <p>星火有机硅已建立事故应急救援指挥部，由总经理任总指挥，副总经理任副总指挥，安全、环境、技术、生产、维修、行政等部门负责人和各生产车间负责人为成员。指挥部下设办公室，由EHS部经理兼任办公室主任。</p> <p>指挥部设通信联络组、警戒疏散组、营救组、堵漏组、消防组、后勤保障组等。安全、环境、生产、技术、维修、行政、后勤等部门人员和生产车间骨干人员为应急救援人员。</p>	设置了初期雨水池，容积为300m ³	采纳
	期项目发生最严重（最大）事故时产生的最大污水数量为432立方米。本期项目事故应急利用厂区已建成的2个6000m ³ 总容积为12000m ³ 的事故废水池，事故废水池的容纳量能够满足发生最严重爆炸、火灾事故时最大污水量排放的需求。事故废水池内污水经预处理后进入污水处理系统，经处理达标后排放。	依托原有事故池	采纳
对安全管理机构设置及人员配备的建议	依据《国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》（安监总办〔2015〕27号）相关规定，星火有机硅已成立安全生产委员会，主任由总经理程锐担任，副主任由安环总监王健忠担任；主任负责组织领导、研究部署、指导协调调整星火有机硅的安全生产管理体系。副主任领导健康安全环保中心和应急管理中心具体实施对各职能部门和各分厂的安全管理。健康安全环保中心和应急管理中心、各分厂均配备专职安全员和专职安全生产分管负责人，协助履行安全生产管理职责	设置了安全管理机构，配备了专职安全管理人员	采纳
	危险化学品建设单位从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局第30号令，2015年修正）等有关法规、规章的规定，危险化学品生产企业专职安全管理的基本从业条件	生产、管理人员经培训后上岗	采纳

综合上表，该项目评价范围内装置采纳了安全设施设计提出的主要安全设施和措施。

8.4.1.3 建设项目未采用安全设施设计、措施情况说明

依据8.4.1.2节分析，该项目基本采纳了安全设施设计提出的主要安全设施和措施。

8.4.2 安全生产管理情况

1. 安全生产责任制的建立和执行情况

该公司在“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针指导下，执行公司级、运行部级、班组级三级安全管理体制，明确各级行政正职为安全生产的第一责任者，对安全生产工作负全面领导责任；各级行政副职为安全生产的具体责任人，对安全生产工作负具体领导责任；并按规定配备专职安全员，班组配备专（兼）职安全员，协助公司领导对运行部、班组的安全生产工作实施监督、检查、协调与领导，建立了“纵到底、横到边”的安全生产保证体系。该公司根据项目情况实际制定各级部门、人员安全生产责任制。

通过现场询问、查阅相关记录，该公司与公司各级人员均签订有安全生产责任书。

该公司安全生产责任制的建立情况符合安全生产法的要求，满足安全生产需要。

2. 安全生产管理制度的制定和执行情况

该公司根据企业实际现已建立一整套比较健全的安全生产管理规章制度，制定安全管理规章制度及规定，主要有安全检查制度、安全生产检修制度、安全生产奖罚制度、安全技术措施计划制度、安全装置管理制度、重大危险源管理制度、职业安全健康管理制度等。

该公司还通过开展安全生产竞赛，全员安全教育培训等活动，坚持动

态安全管理，深入开展各个层次、各个专业（职能）管辖范围内的检查、考核和隐患整改工作，开展重大建筑、安装项目和大中修项目的安全监督、检查工作，严格落实各项规章制度。

通过现场询问、查阅全员安全教育培训记录及考核记录，该公司安全管理人员、操作员工及其他人员对该公司的安全管理制度较全面和熟悉。

该公司安全生产管理规章制度的建立和试生产执行情况符合安全生产法的要求，满足安全生产需要。

3. 安全技术操作规程的制定和执行情况

该公司根据车间、岗位及工种情况制订了安全技术操作规程。

通过现场询问、查阅安全教育培训记录及考核记录，该公司更为操作工对本岗位的安全操作规程较全面和熟悉。

该公司安全技术规程的建立和执行情况符合安全生产法的要求，满足安全生产需要。

4. 安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员的配备情况

江西蓝星星火有机硅有限公司成立了 HSE 委员会，设置健康安全环保部为安全管理机构，同时为 HSE 办公室，安全环保部主要成员均熟悉生产工艺流程及工程危险性。车间配备了专职安全员，班组配备了兼职安全员。该公司上下形成了一个较为完善的安全管理网络。

安全环保部为企业安全主管部门。共设有专职安全管理人员 8 人（含安全总监、部长），分厂和主要车间配备有专职安全员共 35 人，其中法人代表取得危险化学品生产主要负责人合格证，各分管（分厂）专职安全管理人员共 43 人、各分管（分厂）负责人及兼职安全管理人员共 66 人取得危险化学品生产安全管理人员合格证。专职安全管理人员中共有注册安全工程师 17 人。

该项目所需员工均为公司内部调配，公司总人数不增加，安全管理人员依托原有，现有的安全管理人员能够满足安全管理的需求。经现场调研，

主要负责人及安全管理人员明确知晓各自的安全生产责任，并对项目存在的主要危险有害因素有充分的认识。安全生产管理机构的设置和专职安全管理人员满足该项目安全管理需求，符合关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三[2010]186号）的规定。

5. 主要负责人、分管负责人和安全管理人员、其他管理人员安全生产知识和管理能力

该公司主要负责人、安全环保部长、安全专职管理人员等均取得了安全管理人员资格证书。主要负责人、分管负责人和安全管理人员、其他管理人员均具有大专以上的学历，并按照规定经安全生产监督管理局教育、培训均取得了安全管理人员资格证书，具备与该公司所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

6. 其他从业人员掌握安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的情况

该公司的从业人员均经过公司、车间、班组三级培训；职业、职业技能培训；职业卫生防护和应急救援知识教育，并考试合格。

该项目涉及的特种设备作业人员、特种作业人员、均取得了特种作业人员操作证，操作证均在有效期内。该项目特种作业人员的学历、能力均符合国家安全生产监督管理总局令第30号《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的要求，能够满足该项目安全生产需要。

7. 安全生产的检查情况

该企业制定有安全生产检查制度，安全检查采取的形式有日常检查、每周检查、专项检查、月度检查、重大节假日检查等

安全生产检查项目和内容包括：安全生产管理制度、安全规程、技术规程、操作规程的贯彻执行情况；各部门安全生产、交通安全、防火、雨季三防、冬季防冻等项工作，安全防护设施的完好状况；安全技术措施和

易燃、易爆、危险区域以及要害岗位防范措施的执行情况；生产现场工业卫生的状况；事故隐患整改措施的完成情况；逐级安全活动记录的状况；安全学习、教育、宣传等活动的开展情况；劳动环境和劳动条件状况等。

8. 安全生产投入

该项目劳动安全投资包括防护设备、消防设施、可燃气体及有毒气体检测报警设施、火灾报警系统、DCS 系统、通风、事故照明、防雷击、防静电和卫生设施等的专用投资，安全卫生投资估算共计1200万元人民币，安全设施投资约（不含设备自带设施）40万元，占总投资的比例为3%。

9. 重大危险源的辨识和已确定的重大危险源检测、评估和监控情况

通过附件B. 3节重大危险源辨识，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的定义和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（2015）(40号令，第79号令修改)得出结论如下：本项目生产单元和储存单元均不构成重大危险源。

10. 从业人员劳动防护用品的配备及其检修、维护和法定检验、检测情况

该公司建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、检测、更换、报废等管理制度。给从业人员配备劳动防护用品有防护面罩、化学安全防护眼镜、防酸碱塑料工作服、防静电工作服、橡胶耐酸碱手套、橡胶耐油手套、安全带、高空作业、安全帽、紧急洗眼淋浴器、干净的毛巾毯、工作服及鞋、工厂急救箱、便携式可燃有毒检测报警器等。劳动防护用品采购后均经安全生产管理部门检查验收，并应按照劳动防护用品的使用要求，在使用前对其防护功能进行必要的检验。劳动防护用品使用单位安全生产管理部门配备具备劳动防护用品知识的劳动防护用品监管员。

8. 4. 3 技术、工艺

1. 建设项目试生产情况

该建设项目分规划、定义、执行、试车、商业化运行五个阶段。在前

期大量准备工作的基础上，该项目建设完成后，在设计方、技术提供方、施工单位、监理单位及公司多方现场验收合格情况下，该项目按照批准备案的试生产（使用）方案进行调试和试运行，安全设施按“三同时”要求同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

江西蓝星星火有机硅有限公司针对新的工艺、设备编写各装置岗位操作法，对上岗操作人员进行了全方面的培训，包括工艺操作规程、设备使用操作规程、安全教育等培训，考核合格后上岗操作。岗位操作人员基本具备个人操作能力。

该项目建成后，该公司开展了“三查四定”工作（三查即查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；四定即对检查出来的问题定任务，定人员，定措施，定时间限期完成），在“三查四定”工作中未发现重大设计漏项和工程质量隐患，对检查中发现的问题由该公司、监理单位组织有关检查小组的人员及施工单位，就检查中发现的问题逐项进行落实，制定整改措施和限定整改时间。检查和督促施工单位进行整改，并实行“消号”管理。目前，评价组通过查阅相关记录标明该公司对在“三查四定”中发现的问题，均已整改完毕。通过开展了“三查四定”工作，使装置长周期稳定运行得到了前提保证

设备管理在设备安装过程就全面展开，设备管理人员根据现场设备到货情况，逐个建立设备台帐；生产骨干人员全面跟踪、参与设备的单机试车及塔器、容器化学清洗和试压试漏。

压力容器全部由具有资质的单位进行了安装监督检验并取得检验证书，安全阀安装前进行了校验。防雷防静电接地装置进行了检验并合格。电气设备安装工程进行了检查、检验及试验。压力表、液位计、流量计及其变送器，可燃、有毒气体气体检测报警装置、工艺及设备联锁等均进行了调试并出具了调试报告。

该项目编制了试生产方案等，于2024年8月7日组织专家进行了评审，

并在 2024 年 8 月 29 取得了永修县应急管理局的试生产方案回执（永危化项目备字[2024]23 号），同意进行试生产，试生产时间为 2024 年 8 月 30 日至 2025 年 8 月 29 日。

试车过程首先通过装置单机试车、联动试车和正常开工试车三步运行，通过单机试车，对所有设备单独运转进行调试，调试正常后，进行联动试车，用以检查设备，如机泵的操作性能否能满足装置的需要；检查流量仪表，液位仪表的性能是否能满足实际需要；检查物料所经过的设备、管道是否畅通，是否有跑冒滴漏现象；各设备联锁和工艺联锁条件是否有效，执行元件是否灵敏可靠。

该项目在试运行前，设备管道安装、吹扫、清洗、试压，单体试车等全部项目施工调试完毕，各种原材料、防护用具等准备充足，能够满足试生产需要，并对工艺联锁及安全装置的有效性进行了检测，均完好有效，符合设计要求。

该项目公用工程系统已运行稳定。水、电、供热、供气的供应已达到设计要求，能够满足生产需要。

试生产期间，对上岗操作人员进行了全方面的培训，包括工艺操作规程、设备使用操作规程、安全教育等培训，考核合格后颁发上岗操作证。岗位操作人员具备个人操作能力。

试运行期间，该项目单位还进一步完善了各种管理制度、岗位责任制、岗位安全操作规程、事故应急救援预案等管理软件，加强培训，并认真贯彻落实，确保该项目的安全运行，杜绝事故发生。

试运行期间该项目设备设施运行情况良好，工艺运行稳定，设备和安全设施运行正常。

2. 生产、储存过程控制系统及安全联锁系统等运行情况。

该项目建设的星火有机硅下游W6W8车间技改项目设置的DCS控制系统进行了调试；该项目生产、储存过程控制系统及安全联锁系统能够良好运行。

8.4.4 装置、设备和设施

1. 装置、设备和设施的运行情况

该项目在建设期间，抽调人员进行技术培训，组建了生产队伍，各执其责，合理分工，带领生产操作人员深入施工现场，在监督安装施工的同时，熟悉了现场每一台设备，每一条管道。在施工接近尾声时，装置设备、工艺管线进行了吹扫、清洗及气密的工艺处理，使生产人员对现场有了进一步的了解，为装置顺利开车打下了坚实的基础。

该项目在试运行前对设备进行调试运行，对该项目主要设备、重要的控制回路及联锁、可燃气体检测、报警系统；火灾探测及报警系统，感温感烟探测器及各物料的压力、温度、液位、流量、组分检测报警；现场设置声光报警设施、控制室实现遥控和阀位指示有效性等各工艺参数所设置的异常情况进行了调试，设备调试过程中由技术提供方、生产厂家、设计单位及安装单位人员共同配合情况下进行，运行状况平稳、符合设计要求。通过试生产，该项目主要设备、重要的控制回路及联锁在试生产期间均表现正常；装置、设备和设施运转良好，生产能力、产品质量达到要求，表现出来一定的安全可靠性。

2. 装置、设备和设施的检修、维护情况

该项目的生产设备制定了检维修安全管理制度。该公司配备机电仪维修班，主要负责该项目的机械、化工设备及管道的维修、保养工作，以及电器、仪表的检修保养，无法检修时，外委具有资格的单位承修。

8.4.5 作业场所

1. 职业危害防护设施的设置情况

该项目在正常生产过程中，有毒有害物质均在密闭的设备和管道中运行，不易发生有毒有害物质的泄漏。生产作业人员定期巡检，对设备、管道、法兰的密封性进行检查、维护，也能提前防范大规模跑冒滴漏现象的

发生。

该公司按规定建立了职业危害防治制度和操作规程，为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，并督促、教育、指导从业人员按照使用规则正确佩戴、使用，对职业危害防护用品、设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。按照国家有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知从业人员。该项目为职工提供职业健康检查，费用由生产经营单位承担。为从业人员建立了职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。

该项目突发性、群发性及意外事故的急救事宜由当地医疗机构负责。

2) 生产现场、个人防护用品

该项目根据工作场所、物料特性、接触程度、危险情况等，在设计和管理中，在工作地点配备相应的安全设施，为操作人员配备相应的个人防护用品，并在全厂内配置必要的医疗急救设施，制定完善的医疗救援措施。

该公司作业人员均配备防护服、防护鞋、防护手套等个人防护用品，防护用品按工种分月、季、年足额发放。

2. 职业危害防护设施的检修、维护情况

该项目的职业防护设施的维护由安全环保部主要负责，由操作员工在作业前进行自查确认；安全员定期不定期进行检查，并将检查结果记录；涉及腐蚀性物质场所，设置了洗眼器，定期检查。

8.4.6 事故及应急处理

1. 事故救援预案的编制情况

该公司建立了应急救援体系，编制了事故应急预案，应急预案于2025年1月16日在九江市应急管理局备案，备案编号为3604002025013。该公司编制的事故应急预案分为综合预案、专项预案及现场处置方案。

该公司依据该项目生产现场的实际情况，针对具体的装置、场所或设施、岗位所可能发生的事故类型和危险程度在专项方案的上制定了现场应急处置措施，主要内容有：

- 1) 该公司现场处置方案介绍了部门及岗位概况，确定了危险目标及数量，明确了可能发生事故的类型和危险程度，描述了作业现场风险。
- 2) 明确报警、应急措施启动、应急救护人员引导、扩大应急等程序；
- 3) 明确了事故现场人员紧急疏散和撤离方法及撤离范围及危险区域的隔离方式；
- 4) 制定了事故现场检测、抢险、救援及控制的措施，制定了现场救护、救治方法、方式及现场保护和清洗的措施。

2. 应急救援组织的建立和人员的配备情况

公司建立了生产安全事故应急救援组织体系，包括总指挥、副总指挥、应急办公室及各应急救援工作组。应急救援工作组成员分别由各单位一把手、安全员、骨干员工、各专业专家组成。

同时成立了专业应急救援小组由公司有关部门领导和员工组成。按照职责分工，负责突发事件的应急工作。

3. 应急器材

- 1) 抢险抢修器材主要包括：防护服、正压呼吸器、洗眼器、冲洗器、洗消设施和吸附材料等，由安全部负责管理；
- 2) 安全防护器材分布于各岗位，由安全部定专人负责检查、保养、维护。
- 3) 各工段配有室外消防栓、消防水带，灭火器等消防器材。

公司库房存放有部分应急救援物资，进行经常性维护，保证应急物资经常处于完好备用状态，如需特殊物资由采供部紧急采购。

必要的通讯、报警、洗消、消防以及抢修等器材由该公司指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态。空气呼吸器，过滤式防毒面具

由安全员定期检查和维护，并负责更换。应急电源、应急照明、灭火器材由安环处负责维护。

4. 事故调查处理与吸收教育的工作情况

该公司在试运行期间未发生安全事故；该项目制定了事故调查处理制度，确保发生事故后能得到及时处理，减少事故损失和吸取事故教训，杜绝同类事故的发生。

该公司定期开展安全教育培训工作，针对同行业发生的事故，作为培训学习案例，在全公司范围内采用多种形式进行宣传教育。

8. 4. 7 现场检查不符合项对策措施及整改情况

1. 评价组现场检查不符合项对策措施

根据江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心 2025 年 2 月 8 日派员到江西蓝星星火有机硅有限公司进行现场勘察情况，勘察过程中发现一些问题需要贵公司进行整改，现将发现的现场问题发于贵公司，希望贵公司尽快整改并回复。安全不合格项和整改措施及建议具体内容如下：

表 8.4-6 现场检查不符合项及对策措施

序号	现场问题	整改建议
1.	设计专篇附图内云线圈出的“冷凝器”等设备未在设计文本内体现，实际为已有设备	进行变更
2.	精密过滤器未进行静电接地，管道无介质、流向标识	增加静电接地设施、设置标识
3.	W8 车间的新增一可燃气体探测器位号不一致，现场实际为 A8A-GT-40103,设计为 8F-GT-40103,	进行修改

2) 整改情况

该公司对检查组提出的安全不合格项极为重视，立即报告公司领导，组织相关人员对安全不合格项进行了整改；整改情况见下表

表 8.4-7 现场安全隐患项整改情况

序号	现场问题	整改情况
1.	设计专篇附图内云线圈出的“冷凝器”等设备未在设计文本内体现，实际为已有设备	已进行修改
2.	精密过滤器未进行静电接地，管道无介质、流向标识	已增加静电接地设施、设置标识
3.	W8 车间的新增一可燃气体探测器位号不一致，现场实际为 A8A-GT-40103,设计为 8F-GT-40103,	已进行修改

8.4.8 重大生产安全事故隐患判定

1. 安全检查表法分析评价

评价组根据《危险化学品生产经营单位和化工重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）制定检查表，对该项目是否存在重大安全隐患项进行评价，评价结果见下表。

表 8.4-8 重大事故隐患单元安全检查表

序号	检查项目和内容	检查结果	检查依据	检查记录
	一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。	符合	《危险化学品生产经营单位和化工重大生产安全事故隐患判定标准》	均依法经考核合格
	二、特种作业人员未持证上岗。	符合		均经培训合格上岗，暂未取得证件
	三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。	符合		外部安全防护距离满足要求
	四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。	符合		不涉及
	五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。	符合		不涉及
	六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。	符合		不涉及
	七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。	符合		不涉及
	八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。	符合		不涉及
	九、地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。	符合		不涉及架空电力线跨越厂区
	十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。	符合		经过正规设计单位进行安全设施设计
	十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。	符合		未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备
	十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。	符合		设可燃气体检测报警设施、爆炸危险区域防爆电气满足要求
	十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。	符合		控制室进行了抗爆设计
	十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。	符合		设置了双电源，自控系统配备了 UPS 电源
	十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。	符合		安全附件正常投用
	十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。	符合		建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制、生

				产安全事故隐患排查治理制度
	十七、未制定操作规程和工艺控制指标。	符合		制定了操作规程和工艺控制指标
	十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。	符合		制定有特殊作业管理制度
	十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。	符合		国内有相关技术生产厂家；试生产前制定试生产方案；
	二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。	符合		现场检查时按设计进行储存

8.4.9 企业风险源风险分级

该公司生产过程中涉及可燃、有毒及腐蚀性物质，容易波及相邻企业、周边设施的危险有害因素主要有火灾爆炸、中毒和窒息、容器爆炸等，评价对其进行风险计算；依据国务院安委办下发《实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《国务院安全生产委员会关于印发2018年工作要点的通知》（安委〔2018〕1号）、《国家安全监管总局关于进一步加强监管监察执法促进企业安全生产主体责任落实的意见》（安监总政法〔2018〕5号）、《关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》（应急〔2018〕19号）要求，本报告根据企业提供的资料，针对该公司生产装置开展了危险有害因素辨识，并结合各类风险源特点，选择定量风险评价法、事故后果计算法等风险量化方法，并根据该类风险源的风险可接受水平和潜在生命损失，进行安全风险进行评估诊断分级，本报告根据有关文件及标准暂定为“红、橙、黄、蓝”四区域，风险区域情况如下：

	风险区域描述		
	级别	分数	风险描述
蓝色区域（或低风险区域）	IV 级	90分及以上	轻度危险区域，可以接受（或可容许的）
黄色区域（或一般风险区域）	III 级	75至90分以下	中度危险区域，需要控制并整改
橙色区域（或较大风险区域）	II 级	60至75分以下	高度危险区域（较大风险），应制定措施进行控制管理

红色区域(或重大风险区域)	I 级	60 分以下	不可容许的区域(重大风险), 极其危险, 必须立即整改, 不能继续作业。
---------------	-----	--------	--------------------------------------

危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断表(全厂)

类别	项目(分值)	评估内容	实际情况	扣分值
1.固有危险性	重大危险源(10分)	存在一级危险化学品重大危险源的, 扣 10 分;	存在一级重大危险源	10
		存在二级危险化学品重大危险源的, 扣 8 分;		
		存在三级危险化学品重大危险源的, 扣 6 分;		
		存在四级危险化学品重大危险源的, 扣 4 分。		
	物质危险性(5分)	生产、储存爆炸品的(实验室化学试剂除外), 每一种扣 2 分;	无	2
		生产、储存(含管道输送)氯气、光气等吸入性剧毒化学品的(实验室化学试剂除外), 每一种扣 2 分;	生产氯气	
		生产、储存其他重点监管危险化学品的(实验室化学试剂除外), 每一种扣 0.1 分。	生产氢气、氯甲烷, 储存氨、甲醇	
	危险化工工艺种类(10分)	涉及 18 种危险化工工艺的, 每一种扣 2 分。	涉及离子膜电解, 氯化危险化工工艺	4
	火灾爆炸危险性(5分)	涉及甲类/乙类火灾危险性类别厂房、库房或者罐区的, 每涉及一处扣 1/0.5 分;	多处涉及甲、乙类	5
		涉及甲类、乙类火灾危险性罐区、气柜与加热炉等产生明火的设施、装置比邻布置的, 扣 5 分。	无	
2.周边环境	周边环境(10分)	企业在化工园区(化工集中区)外的, 扣 3 分。	在化工园区	
		企业外部安全防护距离不符合《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准(试行)》的, 扣 10 分。	符合	
3.设计与评估	设计与评估(10分)	国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证的, 扣 5 分;	不涉及	
		精细化工业企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估的, 扣 10 分;	不涉及	
		企业危险化学品生产储存装置均由甲级资质设计单位进行全面设计的, 加 2 分。	甲级资质设计	+2
4.设备	设备(5分)	使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺及设备的, 每一项扣 2 分;	不涉及	
		特种设备没有办理使用登记证书的, 或者未按要求定期检验的, 扣 2 分;	办理	
		化工生产装置未按国家标准要求设置双电源或者双回路供电的, 扣 5 分。	双电源供电	
5.自控与	自控与安全设施	涉及重点监管危险化工工艺的装置未按要求实现自动化控制, 系统未实现紧急停车功能, 装备的自动化	实现自动化控制, 实现紧急停车功	

安全设施	(10分)	控制系统、紧急停车系统未投入使用的, 扣 10 分;	能, 正常使用	
		涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统的, 扣 10 分;	涉及氯、氯甲烷、氨, 为一、二、三级重大危险源, 配备 SIS 系统	
		构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能的, 扣 5 分;	实现紧急切断	
		危险化学品重大危险源未设置压力、液位、温度远传监控和超限位报警装置的, 每涉及一项扣 1 分;	设置	
		涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测声光报警设施的, 每一处扣 1 分;	设置	
		防爆区域未按国家标准安装使用防爆电气设备的, 每一处扣 1 分;	使用防爆电气设备	
		甲类、乙类火灾危险性生产装置内设有办公室、操作室、固定操作岗位或休息室的, 每涉及一处扣 5 分。	未设置	
6.人员资质	人员资质 (15分)	企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格的, 每一人次扣 5 分;	合格	
		企业专职安全生产管理人员不具备国民教育化工化学类(或安全工程)中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称的, 每一人次扣 5 分;	符合	
		涉及“两重点一重大”装置的生产、设备及工艺专业管理人员不具有相应专业大专以上学历的, 每一人次扣 5 分;	符合	
		企业未按有关要求配备注册安全工程师的, 扣 3 分;	配备	
		企业主要负责人、分管安全生产工作负责人、安全管理等部门主要负责人为化学化工类专业毕业的, 每一人次加 2 分。	主要负责人、分管负责人, 安全部门负责人等化工相应专业毕业	+6
7.安全管理 制度	管理制度 (10分)	未制定操作规程和工艺控制指标或者制定的操作规程和工艺控制指标不完善的, 扣 5 分;	符合	
		动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准或未有效执行的, 扣 10 分;	符合	
		未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制的, 每涉及一个岗位扣 2 分。	符合	
8.应急管理	应急配备	企业自设专职消防应急队伍的, 加 3 分。	专职消防队	+3
9.安全管理 绩效	安全生产 标准化达 标	安全生产标准化为一级的, 加 15 分;		
		安全生产标准化为二级的, 加 5 分;		
		安全生产标准化为三级的, 加 2 分。		
	安全事故 情况 (10分)	三年内发生过 1 起较大安全事故的, 扣 10 分;	无	
		三年内发生过 1 起安全事故造成 1-2 人死亡的, 扣 8 分;	无	
		三年内发生过爆炸、着火、中毒等具有社会影响的安全事故, 但未造成人员伤亡的, 扣 5 分;	无	

		五年内未发生安全事故的，加 5 分。		
	存在下列情况之一的企业直接判定为红色（最高风险等级）			
	新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试和工业化试验直接进行工业化生产的；		无	
	在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的；		无	
	危险化学品特种作业人员未持有效证件上岗或者未达到高中以上文化程度的；		符合	
	三年内发生过重大以上安全事故的，或者三年内发生 2 起较大安全事故，或者近一年内发生 2 起以上亡人一般安全事故的。		无	
	备注： 1.安全风险从高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色。总分在 90 分以上（含 90 分）的为蓝色；75 分（含 75 分）至 90 分的为黄色；60 分（含 60 分）至 75 分的为橙色；60 分以下的为红色。 2.每个项目分值扣完为止，最低为 0 分。 3.储存企业指带储存的经营企业。			
	评估分级结论：得分：89.6，属黄色风险			

判断结果：得 89.6 分，为 III 级（黄色）。

依据企业安全风险评估诊断表，该企业风险级别为 III 级，属于一般风险（黄色风险），中度危险区域，需要控制并整改。

8.4.10 危险化学品企业安全分类整治目录

一、暂扣或吊销安全生产许可证类			
序号	分类内容	违法依据	现场检查情况
1	新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目未经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的危险化学品生产装置，未经具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第一款。	设计单位具有化工石化专业甲级资质
2	使用国家明令淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。	《安全生产法》第三十五条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第二款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条。	未使用淘汰工艺和设备
3	涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求，且无法整改的。	《安全生产法》第十七条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第二款、第九条第五款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条。	外部防护距离符合国家标准要求
4	涉及重点监管危险化工工艺的装置未装设自动化控制系统。	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第	不涉及

		三款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第四条。	
二、停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类			
序号	分类内容	违法依据	现场检查情况
1	未取得安全生产许可证、安全使用许可证（试生产期间除外）、危险化学品经营许可证或超许可范围从事危险化学品生产经营活动。	《危险化学品安全管理条例》第十四条、第二十九条、第三十三条。	取得了安全生产许可证
2	新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的；国内首次使用的化工工艺，未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。	《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第二款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条。	不涉及
3	一级或者二级重大危险源不具备紧急停车功能，对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃液体等重点设施未设置紧急切断装置，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源未配备独立的安全仪表系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。	《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第五条。	不涉及
4	涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的；装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。	《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第三款； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第七条第三款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第四条。	不涉及
5	装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第一款第三项； 《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008）（2018年版）5.2.16。	未与甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内
6	爆炸危险场所未按照国家标准安装使用防爆电气设备，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。	《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条。	爆炸危险场所按设计要求安装使用防爆电气设备
7	涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道穿越厂区外的公共区域（包括化工园区、工业园区），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。	《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品输送管道安全管理规定》第七条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条。	不涉及上述管道穿越厂区以外的公共区域

		准（试行）》第八条。	
8	全压力式液化烃球形储罐未按国家标准设置注水措施（半冷冻压力式液化烃储罐或遇水发生反应的液化烃储罐除外），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。	《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第六条。	该项目不涉及
9	液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。（液氯钢瓶充装、电子级产品充装除外）	《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第七条。	该项目不涉及
10	氯乙烯气柜的进出口管道未设远程紧急切断阀；氯乙烯气柜的压力（钟罩内）、柜位高度不能实现在线连续监测；未设置气柜压力、柜位等联锁。存在以上三种情形之一，经责令限期改正，逾期未改正且情节严重的。	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条第二、三项； 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》“9 重点危险化学品特殊管控安全风险隐患排查清单（六）氯乙烯”第六、十一条。	该项目不涉及
11	危险化学品生产、经营、使用企业主要负责人和安全管理人员未依法经考核合格。	《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条； 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条第一款第二项； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第九条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第一条。	主要负责人、安全管理人员经考核合格
12	涉及危险化工工艺的特种作业人员未取得特种作业操作证而上岗操作的。	《安全生产法》第六十二条； 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二条。	不涉及
13	未建立安全生产责任制。	《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十六条。	建立了全员安全生产责任制
14	未编制岗位操作规程，未明确关键工艺控制指标。	《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十七条。	制定了操作规程，明确了关键工艺控制指标
15	动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准，实施特殊作业前未办理审批手续或风险控制措施未落实，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。	《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十八条。	制定了特殊作业制度，按制度进行作业

16	列入精细化工反应安全风险评估范围的精细化工生产装置未开展评估,且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。	《安全生产法》第六十二条;《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第十九条。	不属于该范围
17	未按国家标准分区分类储存危险化学品,超量、超品种储存危险化学品,相互禁配物质混放混存,且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。	《安全生产法》第六十二条;《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第二十条。	原料和产品按设计要求储存

三、限期改正类

序号	分类内容	违法依据	现场检查情况
1	涉及“两重点一重大”建设项目未按要求组织开展危险与可操作性分析(HAZOP)。	《安全生产法》第三十八条;《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》3.2.3。	企业进行了HAZOP分析
2	重大危险源未按国家标准配备温度、压力、液位、流量、组分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置,并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息储存(不少于30天)等功能。	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条第一项。	不构成重大危险源
3	现有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置未完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估,同时未按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》(安监总管三〔2017〕1号)的有关方法对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估;已开展反应安全风险评估的企业未根据反应危险度等级和评估建议设置相应的安全设施,补充完善安全管控措施的。	《安全生产法》第六十二条;《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第十九条。	不涉及
4	涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内,且未完成搬迁的;涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内,但未按照《石油化工控制室抗爆设计规范》(GB50779)完成抗爆设计、建设和加固的。	《安全生产法》第三十八条;《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第三款,第九条第四、五款;《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附件《安全风险隐患排查表》“2设计与总图安全风险隐患排查表(二)总图布局”第七项。	不涉及
5	涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置未实现自动化控制。	《安全生产法》第三十八条;《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条;《危险化学品安全使用许可证管理办法》第七条第三款。	不涉及
6	控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。	《安全生产法》第六十二条;《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第十三条。	控制室进行了抗爆设计

7	未按照标准设置、使用有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统；可燃气体和有毒气体检测报警信号未发送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。	《安全生产法》第六十二条；《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第一款第三项；《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条。	按要求设置了可燃气体检测报警系统，报警信号发送至新建的控制室内，控制室内设有人员值守
8	地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。	《安全生产法》第六十二条；《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第九条。	未穿越生产区
9	化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电。	《安全生产法》第六十二条；《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十四条；《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）3.0.2；《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》（SH3038）4.1、4.2。	设置了双重电源供电
10	涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员不具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员不具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员不具备化工类大专及以上学历。	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》“十一、加强专业人才培养”；《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条。	学历符合要求
11	未建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人未每天作出安全承诺并向社会公告。	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》4.1.5。	建立了安全风险研判与承诺公告制度，主要负责人每天作出安全承诺并向社会公告
12	危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签。	《危险化学品安全管理条例》第十五条。	提供了安全技术说明书，张贴化学品安全标签
13	未将工艺、设备、生产组织方式等方面发生的变化纳入变更管理，或在变更时未进行安全风险分析。	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》4.12。	按要求进行变更管理
14	未按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》配备应急救援物资。	《安全生产法》第七十九条；《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）。	按要求配备了应急救援物资

评价小结：该项目不涉及暂扣或吊销安全生产许可证类、停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类、限期改正类。

8.4.11 安全生产条件符合性评价

依据《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令第397号）和《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号），危险化学品生产企业颁发安全生产许可证的审查内容有25条。根据这25项内容，对该项目的安全生产条件进行检查。

1. 《安全生产许可证条例》要求的安全生产条件见下表。

表 8.4-9 安全生产许可证安全生产条件符合性评价表

项目序号	评价内容	现状记录	评价结果
	建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程	建立安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程	符合要求
	安全投入符合安全生产要求	安全投入有制度保证，投入符合要求	符合要求
	设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员	设置安全生产领导小配备专职安全生产管理人员和注册安全工程师	符合要求
	主要负责人和安全生产管理人员经考核合格	经考核合格，取得了资格证书	符合要求
	特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书	已取证	符合要求
	从业人员经安全生产教育和培训合格	经过培训并考核合格上岗	符合要求
	依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费	参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费	符合要求
	厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求	企业经整改后符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求	符合要求
	有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品	有职业危害防治措施，配备符合标准的劳动防护用品	符合要求
	依法进行安全评价	正在进行安全验收评价	符合要求
	有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案	不涉及重大危险源。	符合要求
	有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备	有事故应急救援预案、应急救援组织，配置相应消防器材	符合要求
	法律、法规规定的其他条件	营业执照、土地文件、危险化学品生产和登记证、安全管理人证、消防等	符合要求

2. 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》要求的安全生产条件见下表。

表 8.4-10 危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法安全生产条件符合性评价表

<p>企业选址布局、规划设计以及与重要场所、设施、区域的距离应当符合下列要求：</p> <p>（一）国家产业政策；当地县级以上（含县级）人民政府的规划和布局；新设立企业建在地方人民政府规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内；</p> <p>（二）危险化学品生产装置或者储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与《危险化学品安全管理条例》第十九条第一款规定的八类场所、设施、区域的距离符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定；</p> <p>（三）总体布局符合《化工企业总图运输设计规范》（GB50489）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等标准的要求。</p> <p>石油化工企业除符合本条第一款规定条件外，还应当符合《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）的要求。</p>	<p>1. 该项目位于江西省认定的化工园区四至范围内。</p> <p>2. 该企业危险化学品生产装置，与规定的八类场所、设施、区域的距离符合要求。</p> <p>3. 该公司总体布局符合要求。</p>	符合要求
<p>企业的厂房、作业场所、储存设施和安全设施、设备、工艺应当符合下列要求：</p> <p>（一）新建、改建、扩建建设项目经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置，由具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计；</p> <p>（二）不得采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备；新开发的危险化学品生产工艺必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首次使用的化工工艺，必须经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；</p> <p>（三）涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置装设自动化控制系统；涉及危险化工工艺的大型化工装置装设紧急停车系统；涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施；</p> <p>（四）生产区与非生产区分开设置，并符合国家标准或者行业标准规定的距离；</p> <p>（五）危险化学品生产装置和储存设施之间及其与建（构）筑物之间的距离符合有关标准规范的规定。</p> <p>同一厂区内的设备、设施及建（构）筑物的布置必须适用同一标准的规定。</p>	<p>1. 项目设计、和施工建设均为有资质单位；装置设计单位具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。</p> <p>2. 不属于国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备。</p> <p>3. 不涉及危险化工工艺和重点监管的危险化学品，涉及易燃易爆气体场所设置了气体泄漏报警。</p> <p>4. 生产区与非生产区分开设置。</p> <p>5. 危险化学品生产装置和储存设施之间及其与建（构）筑物之间的距离符合要求，该公司已制定防护措施。</p>	符合要求
<p>企业应当依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218），对本企业的生产、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识。</p> <p>对已确定为重大危险源的生产和储存设施，应当执行《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》。</p>	<p>该项目进行了重大危险源辨识，不构成重大危险源。</p>	符合要求
<p>企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。</p>	<p>设置了安全管理机构，配备了专职安全员。</p>	符合要求
<p>企业应当建立全员安全生产责任制，保证每位从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配。</p>	<p>建立全员安全生产责任制，并签订安全生产责任书。</p>	符合要求
<p>企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定安全生产规章制度。逐项制度落实</p>	<p>制定了安全生产规章制度</p>	符合要求

	企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。	编制岗位操作安全规程。	符合要求
	<p>企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员必须具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，依法参加安全生产培训，并经考核合格，取得安全资格证书。</p> <p>企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历，专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格。</p> <p>特种作业人员应当依照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书。</p> <p>本条第一、二、三款规定以外的其他从业人员应当按照国家有关规定，经安全教育培训合格。</p>	<p>1. 企业主要负责人和安全生产管理人员取证。</p> <p>2. 企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员具备中等职业教育以上学历，具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。</p> <p>3. 特种作业人员经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书</p> <p>4. 其他从业人员按照国家有关规定，经安全教育培训合格</p>	符合要求
	企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。	按规定提取与安全生产有关的费用。	符合要求
	企业应当依法委托具备国家规定资质的安全评价机构进行安全评价，并按照安全评价报告的意见对存在的安全生产问题进行整改。	进行整改	符合要求
	企业应当依法进行危险化学品登记，为用户提供化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。	进行危险化学品登记，按“一书一签”要求。	符合要求
	<p>企业应当符合下列应急管理要求：</p> <p>（一）按照国家有关规定编制危险化学品事故应急预案并报有关部门备案；</p> <p>（二）建立应急救援组织或者明确应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备设施，并定期进行演练。</p> <p>生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体的企业，除符合本条第一款的规定外，还应当配备至少两套以上全封闭防化服；构成重大危险源的，还应当设立气体防护站（组）。</p>	<p>1. 编制事故应急预案并报有关部门备案。</p> <p>2. 建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备设施，并定期进行演练。</p>	符合要求

评价小结：该企业安全生产许可证 25 项条件审查均符合。

8.5 可能发生的危险化学品事故及后果、对策

8.5.1 预测可能发生的各种危险化学品事故及后果、对策

该项目生产工艺、装置存在多种危险可能性。特别是生产过程中操作存在一定温度、并涉及易燃、易爆、有毒物质，如 D4（八甲基环四硅氧烷）、环体（DMC）、621V1（四甲基二乙烯基二硅氧烷）、CataB15、M' 2 (1, 1, 3, 3-四甲基二硅氧烷)、AGE（烯丙基缩水甘油醚）等物质具有火灾爆炸

性；该项目涉及的 AGE（烯丙基缩水甘油醚）、氯铂酸等具有一定腐蚀性；D4（八甲基环四硅氧烷）、环体（DMC）、AGE（烯丙基缩水甘油醚）等均具有特定的毒性，其余原辅料及产品均存在一定的危害；工艺装置在生产过程中可能发生的化学腐蚀、电化学腐蚀会引起设备和管道腐蚀开裂，严重时可能会导致火灾爆炸事故。物料的危险特性决定了该项目最主要的危险是火灾、爆炸、灼伤、中毒和窒息事故。特别是易燃易爆物质因泄漏或空气进入工艺系统形成爆炸性混合气体而引起爆炸。因设备故障或误操作、违章操作等原因，都可能酿成重大事故，其后果将是灾难性的。该项目可能出现的事故见表 8.5-1。

表 8.5-1 该项目可能出现的危险化学品事故及后果、对策表

事故	后果	预防措施
火灾爆炸	人员伤亡、设备损坏、财产损失	<p>1、选用具有资质的单位制造的设备，特种设备、强检设备及时检测。</p> <p>2、设计事故信号和声光报警装置以及紧急停车控制系统及安全连锁系统。确保 PLC 系统处于良好工作状态。</p> <p>3、系统设备和管道使用前水压试验，保证无泄漏点。排查火灾危险区域内是否存在明火或静电隐患；</p> <p>4、蒸汽系统使用前要现场确认设备、管道、阀门等已检修完毕，升温速率要均匀。</p> <p>5、操作工必须经培训合格才能上岗。</p> <p>6、建构建筑物、设备应按要求采取防雷设施和静电接地设施，并经政府相关部门验收合格；定期检查防雷设施和静电接地设施，并作好记录；在雨雪、暴风等自然灾害后，检查防雷设施和静电接地设施是否受到破坏，如果受到破坏，应维修好后方能重新使用</p> <p>7、排查火灾危险区域内是否存在明火或静电隐患；检修前对密闭容器进行置换，并进行检测分析，严格执行动火票制度。车辆进场带防火帽。</p> <p>8、库房应保持阴凉、通风，保持容器密封，注意防潮和雨水浸入，与易燃、可燃物，还原剂、碱类、金属粉末等分开存放；</p> <p>9、制定发生火灾险情后的应对措施，并加强对职工的培训和应对设施的完善；</p> <p>10、检修后的设备、管道应吹扫或置换干净。</p> <p>11、存在氧气可能泄漏的场所禁止使用含油工器具，禁止在场所内存放可燃物。</p>
中毒窒息	急性中毒或使人窒息死亡	<p>1. 有毒物质泄漏可能的场所加强通风、设警示标志；</p> <p>2. 在作业时应按规定检查（自检、他检相结合）个人防护设施是否配戴齐备；</p> <p>3. 检查防毒措施是否健全，是否需要完善；检查防毒急救设计是否健全，措施是否合理完善；</p> <p>4. 配置合格的医疗急救人员；</p> <p>5. 加强职工个人的安全和防护意识培训；</p> <p>6. 严格操作规程，严禁违规操作，避免因操作不当人为地引起有毒物料的泄漏，</p> <p>7. 检修存在有毒物料的设备、管道前应吹扫或置换干净。</p>
容器爆炸	人员伤亡、设备	<p>1. 正确选择设备和管道材质；选择正确的加工和制造方式；</p> <p>2. 对压力容器和管道应采取超压保护；</p> <p>3. 正确选择安全阀、爆破片等超压泄压保护设施；做好安全阀、爆破片等超压泄压设备的试验、安装、维护等工作，使设备保持有效，并做好记录；</p>

事故	后果	预防措施
损 坏、 财 产 损 失		4. 超压泄压设备失效时应及时更换; 5. 安全装置或紧急联锁系统应定期定人定责作好检查检验和维护，并作好记录；做好压力设备和压力管道在运行时的定期检验； 6. 压力设备或压力管道在复用时应做检验认定； 7. 定期检测压力表、安全阀、压力容器，使之保持有效、可靠。 8. 严格操作规程，严禁违规操作，避免因操作不当人为地设备、管道超压； 9. 加强现场检查维护，减缓设备或管道腐蚀； 10. 防止外来物体撞击。
灼烫	人 员 伤 害	1. 高温物料、或腐蚀性物质可能发生泄漏的地方，应尽量朝向无人区域； 2. 高温设备和管道的隔热层应注意检查，保证防护到位；损坏的地方应及时修复并作好相应的警示措施； 3. 严格操作规程，严禁违规操作，避免因操作不当人为地引起高温物料或腐蚀物料的泄漏； 4. 合理配置防烫伤、防腐蚀的个人防护设施及医卫、急救设施； 5. 加强职工个人的安全和防护意识培训；进行对于腐蚀性介质泄漏后的处理培训，应急预案中设置相应的应急措施； 6. 在容易受到灼烫的场所设置警示标志； 7. 按照要求穿戴劳动防护用品。

8.5.2 事故案例分析

案例 1 硅油车间火灾爆炸事故

1、火灾基本情况

安徽省蚌埠市某化工厂位于该市涂山路神达工业用布公司无纺布厂内，是一家从事硅油制品生产的企业。2002年8月9日6时50分许，该厂所属硅油车间在生产过程中发生火灾爆炸事故，过火面积约123m²，3名在现场作业的工人被严重烧伤，其中2人烧伤面积在90%以上，属III度烧伤。

2、火场勘查情况

起火车间南北方向全长13.5m，东西宽9.1m，车间顶部为钢梁、木板、油毡和石棉瓦等材料构成，四周外墙为砖墙和玻璃窗构成，系三级耐火等级结构，建筑内部共分两层，由钢架和钢板构成的平台，安装有反应釜5台，平台上放置原料桶4个，地面上放置成品和原料共53桶。

外围观察车间顶部的油毡和石棉瓦全部被爆炸所产生的冲击波摧毁，散落于室外的地面上。

车间内部的电气线路均为普通线路，东墙和北墙上的开关为普通空气

开关，平台上的照明灯为普通日光灯，第2、3、4号反应釜的观察孔处各有行灯1只，其中4号反应釜的行灯破碎。

3、起火原因的分析与认定

二甲基聚硅氧烷(又称甲基硅油)，是甲类易燃液体，分子式为 $[(CH_3)_2SiO]n$ ，它的闪点温度相当低，遇热、明火、强氧化剂有引起燃烧的危险。

经调查认定该起火灾的发生是由于可燃蒸气与空气充分混合达到爆炸极限浓度，遇不防爆电器设备产生的电火花后爆炸，同时引燃了车间内存放的甲基硅油等易燃液体。

4、火灾事故教训

该起火灾爆炸事故的发生绝对不是偶然的，现场反映出的下列问题充分说明了这是一颗早已形成了的“定时炸弹”。

①无纺布厂内的房屋为三级耐火等级结构的建筑，根本不能作为化工生产车间，但该厂领导却受经济利益驱使漠视消防安全，将其出租作为化工生产。

②工厂负责人视安全如儿戏，在无相关手续的情况下违法进行化工生产。

③生产车间内的照明线路和设备为普通型，而非防爆型。

④生产车间内存放大量的原料和成品，造成火灾蔓延和扩大。

第9章 评价结论

1.项目所在地的安全条件和与周边的安全防护距离

1) 该公司的“星火有机硅下游 W6W8 车间技改项目”，对比国家发展和改革委员会令第 7 号《产业结构调整指导目录（2024 年本）》的要求，该项目不属于限制和淘汰类。

该项目建设取得了永修县行政审批局的立项批复，符合国家的行业政策。该项目建设符合国家和当地政府产业政策与布局。

1) 该项目位于江西蓝星星火有机硅有限公司厂区内，位于九江永修星火工业园区，属于江西省认定的第一批化工园区，项目选址符合城市总体规划的要求。

2) 该项目投产后在正常生产情况下，对其周边单位的生产、经营活动和居民的生活影响较小。

3) 该项目周边单位的生产、经营活动和居民的生活对该项目投产后的正常生产没有影响。

4) 该项目所在地自然条件（不包括地震等破坏力极大的自然灾害）的变化对该项目投产后的正常生产没有影响。

5) 该项目工艺技术方案成熟稳定，在国内已有成功生产的先例。

2.建设项目安全设施设计的采纳情况和已采用（取）的安全设施水平

该项目采用的全部安全设施根据生产、储存过程中的危险、危害因素进行分类，每类的防范措施包括了以下方面：检测、报警设施，设备安全防护设施，防爆设施，作业场所防护设施，安全警示标志，泄压和止逆设施，紧急处理设施，防止火灾蔓延设施，灭火设施，紧急个人处置设施，应急救援设施，劳动防护用品和装备。

该项目在建设过程中采纳了《安全设施设计专篇》中的有关安全措施建议及要求，针对性的采取了相应的预防措施，因此该项目的安全设施能够达到行业内安全生产的先进水平。

3.建设项目试生产（使用）中表现出来的技术、工艺和装置、设备（设施）的安全、可靠性和安全水平

1) 技术、工艺安全可靠性

该项目产品使用的工艺为行业内成熟工艺。各分项工艺也均通过筛选、比较，选择了技术先进、容易控制、设备少、流程短的工艺，在工艺选择上保证了该项目较高的本质安全程度，设备少、流程短也降低了事故发生的几率，同时采用了 DCS 系统对生产进行监控，对工艺参数、事故报警、安全联锁实现了程序控制、远程操作，对生产调度协调一致，保证了该项目能够安全、稳定的运行。

对装置中的引进设备，尤其是压力容器、消防设备等要求厂家提供国家认可的市场准入证书(特种设备制造许可证、3C 证书、型式检验报告等)。

工艺装置的控制采取了先进的集散控制系统 DCS，对装置生产过程集中检测、显示、连锁、控制、报警。设置安全泄放系统，防止安全事故发生。在可燃气体可能泄漏的场所，根据规范设置可燃气体检测报警设施。

针对危险化学品的火灾、爆炸危险性，设计从本质安全的角度，从工艺及过程安全控制方面进行了安全设施、措施的设置和采纳；在此基础上，从降低事故发生概率和降低事故后果严重程度的角度，在冗余设置、故障报警、安全隔离、耐火保护、消防措施等各个方面，进行了安全设施设计，以将装置的火灾、爆炸危险性降至现阶段可以接受的程度。

综上所述，生产装置选用的是成熟、先进的工艺，同时采用了 DCS 系统对生产进行监控，对工艺参数、事故报警、安全联锁实现了程序控制、

远程操作，对生产调度协调一致，保证了该项目能够安全、稳定的运行。

2) 装置、设备设施安全可靠性分析结果

根据生产工艺的要求，与腐蚀性介质接触的大部分设备使用不锈钢或者钢衬 PTFE 材质，以满足介质防腐防泄漏的要求；管道采用耐腐蚀的材料，碳钢管道外表面涂防锈油漆进行防腐处理，以延长管道使用寿命。

设备、管子、弯头、连接法兰、密封垫片、紧固螺栓、视镜等，均按相应的工作压力、温度、介质进行设计和制造，或者采购，按照国家相关标准、规范进行检验、检测和验收，以能满足化工工艺的生产要求。

装置中各设备均由具有相关资质的单位设计、制作、安装；关键部位配有安全设施或安全附件，如在受超压保护设备相关处设有安全阀等。

涉及爆炸危险场所的电机、仪表等均选用防爆型。生产和储存场所设置防雷防静电装置，保护接地、防雷接地、防静电接地公用接地网。涉及高温物质的设备及管道外面设保温层，防止人体接触受伤。

4.建设项目建设中发现的设计缺陷和事故隐患及其整改情况

在试生产阶段，江西蓝星星火有机硅有限公司星火有机硅下游 W6W8 车间技改项目生产装置建设项目主体设施和安全设施同时进行试生产，各方面运行状况良好，发现异常情况得到及时解决，目前各装置运行正常。

5.该项目具备国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件

1) 法律法规等方面的符合性：该项目立项审批手续齐全，安全设施设计、建设施工、施工监理均由有资质的单位承担，安全设施设计专篇已通过有关专家审查、已在九江市应急管理局备案，并按照规范施工建设，符合法律、法规规定的审批、施工、监理手续。

2) 该项目与周边环境的距离符合《石油化工企业设计防火标准》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》等文件及法规、标准。

3) 平面布置及常规防护设施措施的合理性：该项目生产场所、办公场所之间的间距满足安全要求，建筑结构、防火分区、防雷设施、安全出口的设置等满足安全生产的要求。消防道路的净宽度、净高度、转弯半径均满足运输车辆及消防车辆通行。设置的常规防护设施、防止机械伤害、防急性中毒窒息的设施和措施符合要求。

4) 设施、设备、装置及工艺方面的安全性：无国家明令淘汰的工艺和设备，该项目爆炸性危险区域划分合理。消防设施配置满足《建筑设计防火规范》的要求。生产工艺操作和设置的安全设施满足安全需要，生产设施的布置能保证人员疏散安全及操作方便。设施、设备、装置及工艺方面安全可靠。

5) 特种设备、强制检测设备设施监督检验情况：该项目特种设备、电气消防等均进行了检验检测，并取得了检验报告；安全阀、压力表、可燃气体探头也进行了校验，校验结论合格，符合《特种设备安全监察条例》等相关法律法规、条例的规定。

6) 公用工程、辅助设施的配套性：为该项目生产配套的供水、供电、供气等满足需要。

7) 人员管理及安全培训方面充分性：公司现已建立了安全管理机构，配备了专职安全管理人员。该公司健康安全环保部、车间设置了安全管理人员。主要负责人、专职安全管理人员经过专业培训，并取得安全管理人员资格证书，具备本岗位的履职能；配备有注册安全工程师，安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员满足该项目安全管理需求。该公司制定了较完善的安全管理制度、岗位责任制、安全操作规程，制度执行

情况较好。该公司已为从业人员交纳了工伤保险。该公司对操作员工进行相关的培训和教育，经培训合格后上岗。

8) 应急救援有效性：企业根据自身实际情况，将该项目按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求编制了事故应急救援预案，预案包括综合预案、专项预案以及现场处置方案，应急预案于 2025 年 1 月 16 日在九江市应急管理局备案，备案编号为 3604002025013。该公司编制的事故应急预案分为综合预案、专项预案及现场处置方案。该公司配备了应急救援人员和应急救援器材、设施，制定了演练计划并进行了演练，应急救援准备充分有效。

9) 根据国家安全监管总局办公厅《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116 号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3 号），该项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

10) 依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2011〕95 号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2013〕12 号），该企业涉及的物质中不涉及重点监管的危险化学品。

11) 经辨识，该项目的生产单元和储存单元均不构成危险化学品重大危险源

12) 该项目试生产后所采用的劳动防护用品、安全生产技术措施及劳动安全措施符合《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》、《化工企业安全卫生设计规范》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律、法规及标准。

综上所述，在充分考虑该公司潜在的火灾、爆炸等危险性，综合考虑其他危险、有害因素，对照国家有关法律、法规和标准、规范，江西蓝星星火有机硅有限公司针对存在的安全隐患项进行了整改。该公司星火有机硅下游 W6W8 车间技改项目生产装置的主体布置、车间布置的现场情况与变更后的《设计专篇》中的设计图纸一致，相关人员学历、资质符合要求；涉及甲醇属于重点监管的危险化学品，不涉及重点监管的危险化工工艺，不构成重大危险源，根据安全设施设计的要求设置了 DCS 控制系统。该生产装置、安全设施运行正常、有效，具备安全生产验收条件。

第10章 安全对策措施与建议

1. 安全设施的更新与改进

企业应紧跟科技发展，不断借鉴国内外同类企业所采用的安全设施，寻求更安全、更经济、更合理的安全手段，对原有的安全设施定期检验，根据生产情况做出更新与改进。对老化、过期、淘汰的安全设施要及时更换。

- 1) 依据《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》5.1.1，仪器应符合下列要求：仪器表面光洁平整，漆色镀层均匀，无剥落锈蚀现象。b) 便携式仪器便于携带/佩戴或移动。c 固定式仪器的探测部件具有防风雨、防沙尘、防虫结构，且安装方便。d 调节部件能正常操作，紧固件无松动；
- 2) 依据《中华人民共和国消防法》，消防设施、器材应设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；
- 3) 依据《中华人民共和国消防法》，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；
- 4) 依据《中华人民共和国消防法》，保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；
- 5) 依据《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》，用人单位应当确保职业中毒危害防护设备、应急救援设施、通讯报警装置处于正常适用状态，不得擅自拆除或者停止运行，并应进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于良好运行状态。
- 6) 依据《生产设备安全卫生设计总则》5.10.1，生产设备的设计应满足检查和维修的安全性、方便性，应规定检查、维护和更换零部件的周期。
- 7) 依据《消防安全标志设置要求》8，生产单位对设置的消防安全标志牌及其照明灯具等应至少半年检查一次，出现下列情况之一应及时修整、更换或重新设置：a. 破坏可丢失；b. 标志的色度坐标及亮度因数超出其

适用范围（参见附录C中表C1）；c. 逆向反射标志的逆向反射系数小于量小反射系数的50%（参见附录C中表C2）。

8) 企业每年都要制订安全技术措施计划有计划地改善企业的劳动条件消除在生产过程中的不安全因素和隐患确保安全生产

2. 安全条件和安全生产条件的完善与维护

该公司的安全条件和安全生产条件符合国家相关法律法规的要求，但是随着企业的发展和科技的进步，各种新的安全生产问题会不断出现，因此公司的各项规章制度、安全设施、设备等还需要根据具体情况不断的完善。

1) 关于防爆设备防爆性能的检测，目前还没有相关规范做强制要求，应本着防患于未然的原则，请具有相关检测能力的单位进行检测。

2) 生产过程中安全附件和联锁不得随意拆弃和解除，声、光报警等信号不能随意切断。在现场检查时，不准踩踏管道、阀门、电线、电缆架及各种仪表管线等设施，在危险部位检查，必须有人监护。

3) 加强对重大危险源的监管，不断完善相关制度、预案等。根据要求完善安全投入保障制度、重大危险源安全检测、监控管理制度等。

4) 公司应定期对粉尘、毒物、噪声、高温、辐射等有害因素进行职业卫生检测。

5) 对用于运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

6) 对工人要进行定期体检，对有职业禁忌症的人员不得安排其从事禁忌范围的工作；

7) 加强全员安全教育和安全技术培训工作，定期对职工进行安全教育和安全技能培训，不断提高职工的安全意识和技能。

8) 要加强公司及车间班组的安全检查，消除现场的各类不安全隐患；

认真巡检，发现隐患及时报告；要制订公司、车间、班组的安全检查表，开展有周期的检查；发现安全隐患下达隐患整改通知，督促改进现场安全状况；

9) 对特种设备、强制检测设备、防雷设施要按照有关规定定期检验、检测，特种设备要到政府相关管理部门登记备案。

10) 重点做好安全规程的完善和各级人员的安全教育工作。做好特种操作人员持证上岗管理工作。对接触毒物的岗位人员进行相应的安全知识的培训教育，开展经常性的安全教育和培训工作，不断提高全员的安全意识和安全操作技能。

11) 参加生产的各类人员，应掌握该专业及该岗位的生产技能，并经安全、卫生知识培训和考核，合格后方可上岗工作。

12) 参加生产的各类人员应了解或掌握生产过程中可能存在和产生的危险和有害因素，并能根据其危险性质、途径和程度（后果）采取防范措施。

13) 参加生产的各类人员应了解该岗位的工作内容以及与相关作业的关系，掌握完成工作的方法和措施；

14) 参加生产的各类人员应掌握消防知识和消防器材的使用及维护方法。

15) 参加生产的各类人员应掌握个体防护用品的使用和维护方法；现场定点存放的防护器具应有专人负责保管，经常性检查和定期校验。

16) 项目单位应对应急救援器材进行经常性的维护保养，保证其处于完好状态。参加生产的各类人员应掌握应急处理和紧急救护的方法。应经常检查应急通讯设施。

17) 安全附件和联锁不得随意拆弃和解除，声、光报警等信号不能随意切断。

3. 主要装置、设备（设施）和特种设备的维护与保养

1) 依据《固定式压力容器安全技术监察规程》7.1.4 经常性维护保养：使用单位应当建立压力容器发置巡检制度，并且对压力容器本体及其安全附件、装卸附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表进行经常性维护保养。对发现的异常情况及时处理并且记录，保证在用压力容器始终处于正常使用状态。

2) 依据《固定式压力容器安全技术监察规程》7.1.6，使用单位应当在压力容器定期检验有效期届满的1个月以前，向特种设备检验机构提出定期检验申请，并且做好定期检验相关的准备工作。定期检验完成后，由使用单位组织对压力容器进行管道连接、密封、附件(含安全附件及仪表)和内件安装等工作，并且对其安全性负责。

3) 依据《固定式压力容器安全技术监察规程》：压力容器发生下列异常情况之一的，操作人员应当立即采取应急专项措施，并且按照规定的程序，及时向本单位有关部门和人员报告：(1)工作压力、工作温度超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制的；(2)受压元件发生裂缝、异常变形、泄漏、衬里层失效等危及安全的；(3)安全附件失灵、损坏等不能起到安全保护作用的；(4)垫片、紧固件损坏，难以保证安全运行的；(5)发生火灾等直接威胁到压力容器安全运行的；(6)液位异常，采取措施仍不能得到有效控制的；(7)压力容器与管道发生严重振动，危及安全运行的；(8)与压力容器相连的管道出现泄漏，危及安全运行的；(9)其他异常情况的。

4) 依据《固定式压力容器安全技术监察规程》：充装单位或者使用单位对装卸软管必须每年进行1次耐压试验，试验压力为1.5倍的公称压力，无渗漏无异常变形为合格，试验结果要有记录和试验人员的签字。

5) 依据《特种设备安全监察条例》第二十七条 特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现

异常情况的，应当及时处理。特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。

6) 依据《固定式压力容器安全技术监察规程》7.1.10: 修理及带压密封安全要求: 压力容器内部有压力时, 不得进行任何修理。出现紧急泄漏需进行带压密封时, 使用单位应当按照设计规定提出有效的操作要求和防护措施, 并且经过使用单位安全管理负责人批准。带压密封作业人员应当经过专业培训考核取得特种设备作业人员证书并且持证上岗。在实际操作时, 使用单位安全管理部门应当派人进行现场监督。

7) 依据《特种设备安全监察条例》第二十八条 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求, 在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备, 不得继续使用。

8) 依据《特种设备安全监察条例》第三十八条 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格, 取得国家统一格式的特种作业人员证书, 方可从事相应的作业或者管理工作。

9) 阀门布置比较集中, 易因误操作而引发事故时, 应在阀门附近标明输送介质的名称、称号或高明显的标志。

10) 凡投入运行的生产装置、设备、管路都必须建立静、动密封档案和台帐, 密封点统计准确无误。(密封档案一般应包括: 生产工艺流程示意图, 设备静、动密封点登记表, 设备管线密封点登记表, 密封点分类汇总表。台帐一般包括: 按时间顺序的密封点分部情况, 泄漏点数, 泄漏率等)。

4. 安全生产投入

1) 该公司应当具备的安全生产条件所必需的资金投入, 由主要负责人予以保证, 并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

2) 该公司应以上年度实际营业收入为计提依据, 采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取:

(一) 上一年度营业收入不超过 1000 万元的, 按照 4.5% 提取;

(二) 上一年度营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分, 按照 2.25% 提取;

(三) 上一年度营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分, 按照 0.55% 提取;

(四) 上一年度营业收入超过 10 亿元的部分, 按照 0.2% 提取。

(《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资[2022]136 号第二十一条)

3) 该公司应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。

(《中华人民共和国安全生产法》第四十七条)

5. 安全标准化工作建议

1) 企业要全面贯彻落实《企业安全生产标准化基本规范》

(AQ/T9006-2010)、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

(AQ3013-2008), 积极开展安全生产标准化工作。

2) 危险化学品从业单位开展安全标准化, 应采用计划 (P)、实施 (D)、检查 (C)、改进 (A) 动态循环、持续改进的管理模式。

3) 企业应结合自身特点, 依据规范的要求, 开展安全标准化。

4) 安全标准化的建设, 应当以危险、有害因素辨识和风险评价为基础, 树立任何事故都是可以预防的理念, 与企业其他方面的管理有机地结合起来, 注重科学性、规范性和系统性。

5) 安全标准化的实施, 应体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则, 通过有效方式实现信息的交流和沟通, 不断提高安全意识和安全管理水。

6) 安全标准化采取企业自主管理, 安全标准化考核机构考评、政府安

全生产监督管理部门监督的管理模式，持续改进企业的安全绩效，实现安全生产长效机制。

- 7) 高层领导、企业各级领导要高度承诺、支持、参与。
- 8) 加强宣传、教育及培训；提高安全意识、技能；全员参与风险评价，消除隐患及不安全行为。

6. 安全管理

1) 企业应随时关注极端天气的变化情况，制定极端天气下的应急预案、储备应急物资；特别是对暴雨、连绵阴雨天气下，边坡的排水情况进行检查；

2) 涉及动火、动土、受限空间等特殊作业，应严格按照相关安全操作规程进行作业；

3) 对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（以下统称“两重点一重大”）的生产储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每3年进行一次。要在全面开展过程危险分析（如危险与可操作性分析）基础上，通过风险分析确定安全仪表功能及其风险降低要求，并尽快评估现有安全仪表功能是否满足风险降低要求。

5) 企业新建、改建、扩建危险化学品建设项目要严格按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局令第45号）的规定执行，严格执行建设项目安全设施“三同时”制度。

6) 企业要建立健全事故隐患排查治理和监控制度，逐级建立并落实从主要负责人到全体员工的隐患排查治理和监控机制。要将隐患排查治理纳入日常安全管理，形成全面覆盖、全员参与的隐患排查治理工作机制，使隐患排查治理工作制度化、常态化，做到隐患整改的措施、责任、资金、时限和预案“五到位”

7) 要加强公用工程系统管理，保证公用工程安全、稳定运行。供电、

供热、供水、供气及污水处理等设施必须符合国家标准，要制定并落实公用工程系统维修计划，定期对公用工程设施进行维护、检查。使用外部公用工程的企业应与公用工程的供应单位建立规范的联系制度，明确检修维护、信息传递、应急处置等方面程序和责任。

8) 加强现场管理，加强巡回检查，防止物料跑、冒、滴、漏，杜绝无组织排放，对发现的安全隐患要及时有效的处理。

9) 公司在提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的同时，在生产过程中还应做好监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，加强现场管理，严格要求作业人员必须配戴劳保用品。

10) 该项目应对有法定检验检测要求的安全设施定期进行检测。

11) 制订和不断完善危险化学品收、储、装、卸、运等环节安全管理制度，严格产品收储管理。根据危险化学品的特点，合理选用合适的液位测量仪表，实现储罐收料液位动态监控。建立储罐区高效的应急响应和快速灭火系统；

12) 企业要建立领导干部现场带班制度，带班领导负责指挥企业重大异常生产情况和突发事件的应急处置，抽查企业各项制度的执行情况，保障企业的连续安全生产。企业副总工程师以上领导干部要轮流带班。生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度。要切实加强企业夜间和节假日值班工作，及时报告和处理异常情况和突发事件。

13) 企业新建、改建、扩建、技措、大修等工程施工，必须加强施工组织管理，按审核批准的施工图纸，编制施工方案（施工组织设计），报请主管经理或总工程师批准。

7. 事故应急救援预案

1) 为了能把新技术和新方法运用到应急救援中去，并与不断变化的具体情况保持一致，事故应急救援预案应及时更新改进。

2) 对危险源和厂内新增装置、人员变化进行定期检查，对预案及时更

新。

3) 根据实践和演练结果进行补充和改进,使预案更加合理、更加完善、更具有操作性。

4) 企业的应急预案要与周边相关企业(单位)和当地政府应急预案相互衔接,形成应急联动机制。

5) 建议该公司增加制定更多方面的应急救援预案,如群体性食物中毒应急救援预案、突发事件、自然灾害等的应急救援预案以及针对特种设备的应急救援预案。

6) 针对应急演练活动可能发生的意外情况制定演练保障方案或应急预案,并进行演练,做到相关人员应知应会,熟练掌握。演练保障方案应包括应急演练可能发生的意外情况、应急处置措施及责任部门,应急演练意外情况中止条件与程序等。

7) 根据演练评估报告中对应急预案的改进建议,由应急预案编制部门按程序对预案进行修订完善。

8) 应急演练活动结束后,将应急演练工作方案以及应急演练评估、总结报告等文字资料,以及记录演练实施过程的相关图片、视频、音频等资料归档保存。

9) 应急演练结束后,组织应急演练的部门(单位)应根据应急演练评估报告、总结报告提出的问题和建议对应急管理工作(包括应急演练工作)进行持续改进。

10) 组织应急演练的部门(单位)应督促相关部门和人员,制定整改计划,明确整改目标,制定整改措施,落实整改资金,并应跟踪督查整改情况。

11) 对主管部门要求备案的应急演练资料,演练组织部门(单位)应将相关资料报主管部门备案。

附件A 附表

A. 1 危险化学品物质特性表

- 1) D4 (八甲基环四硅氧烷)
- 2) 环体 (DMC)
- 3) 621V1 (四甲基二乙烯基二硅氧烷)
- 4) CataB15
- 5) M' 2 (1, 1, 3, 3-四甲基二硅氧烷)
- 6) AGE (烯丙基缩水甘油醚)
- 7) 氯铂酸

8) 氮气

标 识	中文名:	氮; 氮气
	英文名:	Nitrogen
	分子式:	N2
	分子量:	28. 01
	CAS 号:	7727-37-9
	RTECS 号:	QW9700000
	UN 编号:	1066
	危险货物编号:	22005
	IMDG 规则页码:	2163
理 化 性 质	外观与性状:	无色无臭气体。
	主要用途:	用于合成氨, 制硝酸, 用作物质保护剂, 冷冻剂。
	熔点:	-209. 8
	沸点:	-195. 6
	相对密度(水=1):	0. 81 / -196°C
	相对密度(空气=1):	0. 97
	饱和蒸汽压(kPa):	1026. 42 / -173°C
	溶解性:	微溶于水、乙醇。
	临界温度(°C):	-147
	临界压力(MPa):	3. 40
燃 烧 爆 炸 危 险 性	燃烧热(kJ/mol):	无意义
	避免接触的条件:	
	燃烧性:	不燃
	建规火险分级:	
	闪点(°C):	无意义
	自燃温度(°C):	无意义
	爆炸下限(V%):	无意义
	爆炸上限(V%):	无意义
	危险特性:	惰性气体, 有窒息性, 在密闭空间内可将人窒息死亡。若遇高热, 容器内压增大, 有开裂和爆炸的危险。 易燃性(红色): 0 反应活性(黄色): 0
	燃烧(分解)产物:	氮气。
	稳定性:	稳定
	聚合危害:	不能出现

	禁忌物:	
	灭火方法:	不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。严禁将水喷到低温液体容器上。如果低温液体容器暴露于明火中或高温下很长时间，立即撤离到安全区域。
包装与储运	危险性类别:	第 2.2 类 不燃气体
	危险货物包装标志:	5
	包装类别:	III
	储运注意事项:	不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过 30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 ERG ID: UN1066(压缩的); UN1977(冷冻液化液体) ERG 指南: 121(压缩的); 120(冷冻液化液体) ERG 指南分类: 气体—惰性的
毒性危害	接触限值:	中国 MAC: 未制定标准 苏联 MAC: 未制定标准 美国 TWA: ACGIH 室息性气体 美国 STEL: 未制定标准
	侵入途径:	吸入
	毒性:	嗅阈: 气味不能可靠指示气体毒性大小。
	健康危害:	氮气过量，使氧分压下降，会引起缺氧。大气压力为 392kPa 表现爱笑和多言，对视、听和嗅觉刺激迟钝，智力活动减弱；在 980kPa 时，肌肉运动严重失调。潜水员深潜时，可发生氮的麻醉作用；上升时快速减压，可发生“减压病”。 健康危害(蓝色): 3
急救	皮肤接触:	脱去并隔离被污染的衣服和鞋。冻结在皮肤上的衣服，要在解冻后才可脱去。接触液化气体，接触部位用温水浸泡复温。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。
	眼睛接触:	
	吸入:	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。
	食入:	
防护措施	工程控制:	密闭操作。提供良好的自然通风条件。
	呼吸系统防护:	高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。高于 NIOSH REL 浓度或尚未建立 REL，任何可检测浓度下：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。
	眼睛防护:	一般不需特殊防护。
	防护服:	穿工作服。
	手防护:	必要时戴防护手套。
	其他:	避免高浓度吸入。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。

泄漏处置:	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿相应的工作服。切断气源，通风对流，稀释扩散。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。
-------	---

附件 B 危险、有害因素的辨识及分析过程

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是验收评价的重要环节，是验收评价的基础。

B. 1 危险、有害物质的辨识

B. 1. 1. 辨识依据

《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）

《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690-2009）

《危险货物品名表》（GB12268-2012）

《危险化学品名录》（2015 版，2022 年修正）应急部公告 2022 年第 8 号

B. 1. 2 主要危险物质分析

1. 原辅材料及产品

该项目涉及的主要原辅材料为D4（八甲基环四硅氧烷）、DMC(二甲基硅氧烷混合环体)、621V1(四甲基二乙烯基二硅氧烷)、DM5(三甲基硅封端聚二甲基硅氧烷)、50614(四甲基四乙烯基环四硅氧烷)、60010(助催化剂)、CataB15、Cata2242（酸性催化剂）、CC678(硅酮化合物)、M' 2（四甲基二氢二硅氧烷）、H68(甲基高含氢硅油)、620V150(氢基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷))、AGE(烯丙基缩水甘油醚)、Cata1701(主要成分是AGE,氯铂酸占0.3625%)、活性白土、硅藻土、氮气（压缩的）等。

2. 危险化学品辨识

主要危险有害物质包括D4（八甲基环四硅氧烷）、DMC(二甲基硅氧烷混合环体)、621V1（四甲基二乙烯基二硅氧烷）、CataB15、M' 2（四甲基二氢二硅氧烷）、AGE（烯丙基缩水甘油醚）、Cata1701（主要成分是AGE，

氯铂酸占0.3625%）、氮气（压缩的）、低沸物（中间产物）等。

根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014），该工程中的化学品火灾危险性属于甲类物质的有：621V1（四甲基二乙烯基二硅氧烷）、M' 2（四甲基二氢二硅氧烷），属于乙类物质的有：D4（八甲基环四硅氧烷）、DMC（二甲基硅氧烷混合环体）、CataB15、AGE（烯丙基缩水甘油醚）、Cata1701（主要成分是AGE，氯铂酸占0.3625%）、低沸物（中间产物），属于丙类的物质的有：60010、H68、CC678、Cata2242、620V150，属于戊类物质的有：氮气（压缩的）。

根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010），该项目中的化学品危害程度属于IV级（轻度危害）的有：D4（八甲基环四硅氧烷）、DMC（二甲基硅氧烷混合环体）、621V1（四甲基二乙烯基二硅氧烷）、CataB15、M' 2（四甲基二氢二硅氧烷）、AGE（烯丙基缩水甘油醚）、Cata1701、氮气（压缩的）、低沸物（中间产物）。

3. 主要危险化学品性质

主要危险化学品理化及危险特性见附件 A.1。

B. 2 危险、有害因素的辨识

B. 2.1 辨识依据及产生原因

1. 依据

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是安全评价的重要环节，也是安全评价的基础。

对该项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13681-2022 和《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986 的同时，通过对该项目的厂址、平面布局、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施（含公用工程）及职业卫生等方面进行分析而得

出。

2. 产生原因

危险、危害因素尽管表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、危害后果（发生伤亡事故、损害人身健康和造成物的损坏等），均可归结为存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制等方面因素的综合作用，并导致能量的意外释放或有害物质泄漏、扩散的结果。存在能量、有害物质和失控是危险、危害因素产生的根本原因。危险、危害因素主要产生原因如下：

一、 能量、有害物质

能量、有害物质是危险、危害因素产生的根源，也是最根本的危险、危害因素。一般地说，系统具有的能量越大、存在的危害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。另一方面，只要进行生产活动，就需要相应的能量和物质（包括有害物质），因此生产活动中的危险、危害因素是客观存在的，是不能完全消除的。

1) 能量就是做工的能力。它即可以造福人类，也可能造成人员伤亡和财产损失。一切产生、供给能量的能源和能量的载体在一定条件下，都可能是危险、危害因素。

2) 有害物质在一定条件下能损伤人体的生理机能和正常代谢功能，破坏设备和物品的效能，也是主要的危险、危害因素。

二、 失控

在生产中，人们通过工艺和工艺装备使能量、物质（包括有害物质）按人们的意愿在系统中流动、转换，进行生产。同时又必须结束和控制这些能量及有害物质，消除、减少产生不良后果的条件，使之不能发生危险、危害后果。如果发生失控（没有采取控制、屏蔽措施或控制、屏蔽措施失效），就会发生能量、危害物质的意外释放和泄漏，从而造成人员伤害和财产损失。所以失控也是一类危险、危害因素，它主要体现在设备故障（或缺陷）、

人员失误和管理缺陷 3 个方面。此外环境因素是引起失控的间接原因。

1) 故障 (包括生产、控制、安全装置和辅助设施等故障)

故障(含缺陷)是指系统、设备、元件等在运行过程中由于性能(含安全性能)低下而不能实现预定功能(包括安全功能)的现象。故障的发生具有随机性、渐近性或突发性。造成故障发生的原因很复杂(设计、制造、磨损、疲劳、老化、检查和维修、保养、人员失误、环境和其他系统的影响等)，通过定期检查维修保养和分析总结可使多数故障在预定期间内得到控制(避免或减少)。掌握各类故障发生的规律是防止故障发生的重要手段，这需要应用大量统计数据和概率统计的方法进行分析和研究。

2) 人员失误

人员失误泛指不安全行为中产生不良后果的行为(即职工在劳动过程中，违反劳动纪律、操作程序和操作方法等具有危险性的做法)。人员失误在一定经济、技术条件下，是引发危险、危害因素的重要因素。人员失误在规律和失误率通过大量的观测、统计和分析，是可以预测。

我国《企业职工伤亡事故分类标准》(GB 6441—1986)附录中将不安全行为归纳为操作失误(忽视安全、忽视警告)、造成安全装置失效、使用不安全设备、手代替工具操作、物体存放不当、冒险进入危险场所、攀坐不安全位置、在吊物下作业(停留)、机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)、有分散注意力行为、忽视使用必须使用的个人防护用品或用具、不安全装束、对易燃易爆等危险品处理错误等 13 类。

3) 管理缺陷

安全生产管理是为保证及时、有效地实现目标，在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防发生事故和人员失误的有效手段。管理缺陷是影响失控发生的重要因素。

4) 客观因素

温度、湿度、风雨雪、照明、视野、噪声、振动、通风换气、色彩等

环境因素都会引起设备故障或人员失误，也是发生失控的间接因素。

B. 2. 2 项目选址与总平危险有害因素辨识分析

B. 2. 2. 1 项目选址危险有害因素辨识分析

该项目位于江西蓝星星火有机硅有限公司厂区内；位于九江永修星火工业园区内，原场地为红砂岩丘陵地带，经人工整平，场地地面较平坦，场地整平标高为 28.3~29.7m，周边已有完善的道路及管线系统；根据项目地探资料，在勘探深度范围内松散层主要为人工填土层（Q4m1）及第四系中更新统残积土层（Q4e1）、下伏基岩为第三系粉砂岩（E）。根据岩性及工程地质特征，共划分 4 个工程地质土层：杂填土层、耕土层、粉质粘土层和全风化泥质粉砂岩层。

永修县处于中亚热带与北亚热带过渡区，为湿润季风性气候，光热丰富，气候温暖，四季分明。

1) 不良地质

公司所在地无不良地质构造，建筑、设备的基础布置在持力层上，地震烈度为 6 级，地震灾害的危险较小。

2) 水文气象条件

水文气象条件对整个工程项目有很大的影响。洪水、大风、暴雪等恶劣天气都易造成建筑物和设备装置的破坏，进而威胁人身安全。夏季过高气温容使人易中暑，冬季气温过低则可能导致冻伤或冻坏设备、管道，不但影响生产，而且容易造成事故危及人身安全。

如遇暴雨、大雾及六级以上大风进行户外吊装作业，可能导致起重伤害事故；如遇强风、高温、低温雨天、雪天等恶劣天气进行户外登高作业，如不采取有针对性的防护措施，可能发生高处坠落、物体打击事故。

另外，项目所在地多年平均降水量 1562.8mm，遇暴雨天，如果厂区内排水系统不符合要求或出现故障不畅通，就会造成洪涝灾害，而损坏新建

工程设备、厂房、地下建（构）筑物，造成生产事故等。

如建构筑物基础设计不当，厂址区内地面沉降，建筑地坪沉降，地下管道坡度改变，重力排水功能失效，地面积水增加，引发生产事故。

雷电可分为直击雷、静电感应雷、电磁感应雷和球雷等。直击雷放电、二次放电、球雷侵入、雷电流转化的高温、冲击电压击穿电气设备绝缘路均可能引起爆炸和火灾。直击雷放电、二次放电、球雷打击、跨步电压、绝缘击穿均可能造成电击，造成设备损坏和人员伤亡。毁坏设备和设施。冲击电压可击穿电气设备的绝缘、力效应可毁坏设备和设施。事故停电。电力设备或电力线路损坏后可能导致大规模停电。

该项目所在地夏天多雷雨天气，同时由于该项目存在大量的高大建筑物，如厂房、烟囱等生产作业场所，如果防雷设施不完善，防雷接地系统不符合要求或损坏，如遇雷击，会可造成人员伤亡，生产设备设施及建筑物的损坏。

当地的最大风速为 30m/s。风对装置生产过程中安全性的影响，主要表现在粉尘、有毒气体的无组织排放（系指泄漏量），风可加速向外扩散，从而使泄漏的有害气体和粉尘到达较远的区域，造成事故的扩大和对周围大气环境的污染。另外，风力过高时，如设计风载荷不够，有倾倒的危险；大风还可能将露天高处平台放置的或固定不牢的质量较小的物体刮落，落物可能对地面人员、设施造成物体打击危害。

4) 地震

地震是危害度较大的自然现象，该工程场地地震基本烈度为 6 度。地震对建筑物、设备有极大的破坏作用，它可造成厂房等建筑物的倒塌、破坏整个厂区的供电、排水系统，造成机械损害，人员伤亡。因此建（构）筑物应根据该项目场地的地震基本烈度，提高一级设防。否则一旦发生地震灾害时，如果厂房及建（构）筑物的抗震等级不够时，会发生厂房坍塌、倾倒事故，大型设备发生偏移、倾斜，从而损坏设备的使用，对人员和财

产造成危害。

5) 周围环境

该公司周边存在厂区原有装置、仓库、道路，周边企业与该项目留有足够的防火间距，如装置区、储罐区发生火灾爆炸事故，可能会波及周边装置设施，引发灾难性事故。

由以上的分析可知，项目厂址所在地的自然危险因素为气象、水文、地质、地震、雷击等，其会对厂址的安全产生一些影响，但采取一定的措施后是安全的。

B. 2. 2. 2 总平面布置与建筑物危险有害因素辨识分析

功能分区不合理会造成安全生产管理不便，增大了事故发生的机率，一旦发生事故救援困难、受害人数增加，财产损失加大，事故后果扩大。

装置与装置之间安全距离如不能符合《石油化工企业设计防火标准》等规范要求，容易引发火灾爆炸事故及火灾蔓延，火情扩大，给消防灭火、事故处置和人员抢救都带来不利影响。

厂区通道不畅；路面宽度、架空管道高度不符合消防要求；无环形通道或无回车场，都将给消防灭火带来不利影响。

按规范要求设置安全通道，合理的进行人流、物流，保证人员迅速疏散，物流畅通，有利于事故的应急处理。

项目场内排水设施不完备造成大雨季节发生洪涝灾害，引发火灾、电气故障、触电等事故，还会因物料外泄造成环境污染事件。

车间之间的间距应考虑到消防施救和人员疏散的要求，否则可能造成火情或其它事故的扩大。

生产装置基础设计、施工有问题，易造成基础沉降，会引起设备、管线损坏，物料泄漏，造成中毒和窒息事故。

B. 2. 3 危险、有害因素辨识与分析

该项目涉及的危险化学品主要有 D4（八甲基环四硅氧烷）、DMC（二甲基硅氧烷混合环体）、621V1（四甲基二乙烯基二硅氧烷）、CataB15、M' 2（四甲基二氢二硅氧烷）、AGE（烯丙基缩水甘油醚）、Cata1701（主要成分是 AGE，氯铂酸占 0.3625%）、氮气（压缩的）、低沸物（中间产物）；D4（八甲基环四硅氧烷）、环体（DMC）、621V1（四甲基二乙烯基二硅氧烷）、CataB15、M' 2（1, 1, 3, 3-四甲基二硅氧烷）、AGE（烯丙基缩水甘油醚）等物质具有火灾爆炸性；该项目涉及的 AGE（烯丙基缩水甘油醚）、氯铂酸等具有一定腐蚀性；D4（八甲基环四硅氧烷）、环体（DMC）、AGE（烯丙基缩水甘油醚）等均具有特定的毒性。根据物质的危险、有害因素和类比装置现场调查、了解的资料分析，按照《企业工伤事故分类》GB6441-1986 的规定，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等。该项目生产过程中的主要危险因素有：火灾、爆炸、中毒窒息、腐蚀、物理爆炸（容器破裂）等，此外还存在触电、高处坠落、机械伤害、物体打击、车辆伤害、热灼伤、噪声、高温热辐射等危险、有害因素。

B.2.2 按导致事故类别进行危险、有害因素辨识与分析

参照《企业职工伤亡事故分类标准》(GB 6441-1986)，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等。

B.2.2.1 火灾、爆炸

(1) 涉及的 D4（八甲基环四硅氧烷）、环体（DMC）、621V1（四甲基二乙烯基二硅氧烷）、CataB15、M' 2（四甲基二氢二硅氧烷）、AGE（烯丙基缩水甘油醚）、Cata1701 等属于易燃易爆性物质，涉及的产品和其他原辅料（硅藻土、活性白土除外）等属于可燃物质，其蒸气与空气形成爆

炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。

(2) 在各产品生产过程中，若装置、罐、阀门等因安全阀等安全附件失效，导致易燃物料等泄漏，遇明火、高热能等，可引起火灾、爆炸事故。易燃液体在输送过程中，若速度过快，液体与管道摩擦产生静电，静电积聚到一定程度达到易燃物质所需的最低活化能时，则会产生爆炸。

(3) 各装置、输送管道、阀门、法兰机械密封不严或损坏，或管道焊接质量差发生裂缝或砂眼，而导致易燃易爆气体泄漏与空气形成爆炸性混合物，遇火种、火源会造成火灾、爆炸和中毒等事故。在生产时，若反应系统内混有空气助燃物质等，达到一定的温度或压力下均有可能发生爆炸。生产过程中温度过高或冷凝器效果差，造成气化的液体不能及时冷凝下来引起泄漏，发生火灾、爆炸事故。

(4) 桶装物料在上料过程中，易产生碰撞火花，若采用真空上料，未设置静电接地夹，易产生静电，引起火灾事故。甲类物料在快速流经塑料管道时产生静电积聚，当塑料管接触到零电位桶时，形成高电压电位差放电，产生火花会引爆空气中的易燃液体蒸气。

(5) 技改项目的尾气回收处理系统，管道上极易形成结垢，遇热或其他原因，易发生燃烧、火灾事故。

(6) 输送易燃物料时可能发生静电火花，甚至在清洗设备时也会产生静电，如设备、管道未设置静电接地装置，静电未能及时导除，可能因放

电产生电火花，进而引起火灾、爆炸事故。

(7) 在爆炸危险区域内使用非防爆电气设备。在爆炸危险区域内动火检修时，未办理动火许可证，未按操作规程规定对该系统进行吹扫、清洗、置换、检测，无专人监护，均易引起爆燃事故。

(8) 在脱低过程中，若升温过快或搅拌电机出现故障，可能会出现暴沸的事故。

(9) 开机或进出料时未置换或置换不彻底，在管线、反应罐等设备中残留氧气，通入可燃物料时与氧混合后达到爆炸极限，若遇明火、高热可能引起火灾、爆炸事故。

(10) 生产过程的污水（包括设备洗涤用水和地面冲洗用水）排到污水处理系统，水中夹带有易燃物质，有些物质存在禁忌性，在污水沟、池中积聚接触，发生火灾、爆炸事故。

(11) 若防雷、防静电设施损坏或失效，可能遭到雷击，导致火灾、爆炸事故。

(12) 设备或管道安装质量差、以及设备开停频繁、温度升降骤变等原因，极易引起设备、管道及其连接点、阀门、法兰等部位泄漏，造成着火爆炸。项目设备操作温度部分高于物质的沸点，如果生产过程中未采用密闭系统、误操作等，造成物料溢出或泄漏形成爆炸性混合混合物，存在火灾、爆炸事故的可能性。

(13) 如果设备、管道发生泄漏，而仪表、连锁报警装置、附件等出现意外、装置区无导静电装置或静电导除装置有缺陷，遇火源或静电火花极易发生火灾爆炸事故。操作人员对出现的设备或工艺故障未及时发现或

采取的措施不当，液体排液、放空或取样时，若阀门开度过大，容易产生静电或引起着火事故。

(14) 项目生产过程中桶装物料加入在装置计量罐时，如采用压缩空气压送，可能造成桶损坏泄漏引起事故；生产过程中易燃液体在输送时流速过快或采用易产生静电材质的管道，造成静电积聚引起火灾、爆炸事故。

(15) 项目生产过程涉及负压操作，如果真空度控制不好，造成设备、管道物理变形破坏引起泄漏，遇点火源发生火灾、爆炸事故。

(16) 部分物料采用储罐储存，罐区内物料输送车间时如输送泵未与车间内储罐、容器液位设置连锁或联锁失效、采用人工控制时沟通信息不畅通、员工精力不集中，导致物料泄漏，遇点火源发生火灾、爆炸事故。

(17) 建筑物必须要有安全的防雷设施，设备、管道等必须要有良好的接地，否则有发生雷击的可能，从而引发严重的二次事故，造成火灾、爆炸。

(18) 作业场所若通风不畅易造成易燃、易爆、有毒物质的积聚，有发生火灾、爆炸的危险。

B.2.2.2 中毒和窒息

该生产过程中涉及到的物质均具有一定的毒性危害。其物质毒性危害程度参照《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）确定。

氯铂酸、D4（八甲基环四硅氧烷）、环体（DMC）、AGE（烯丙基缩水甘油醚）等均具有特定的毒性。

氯铂酸具有急性毒性；吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。可引起过敏反应。

AGE（烯丙基缩水甘油醚）毒性危害程度为IV级（轻度危害），LD50：

920mg / kg(大鼠经口)。吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有剧烈刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛，化学性肺炎、肺水肿等。大量接触可引起皮炎。

基于生产过程中所涉及到的物质均具有一定的毒性危害，因此，当物料发生泄漏、工作场所空气中所含物质浓度超过职业接触限值或人员不慎接触发生口入、吸入、皮肤吸收等情况下，均有发生人员中毒的危险。

B.2.2.3 容器爆炸

1、该项目涉及压力容器。由于制造和安装质量缺陷的扩展，违章操作，超压、超温运行，腐蚀性物质对材料的蚀损，以及受物料冲刷的蚀损，将会发生压力容器的爆破或泄漏引起的爆炸事故；在过载运行或与各种介质的接触，交变应力的作用使金属材料降低承压能力，安全附件失效时，存在着发生物理爆炸的危险性。

2、若压力设备、压力容器与管道没有设置应有的安全装置，如安全泄压装置、安全阀、防爆膜等，压力容器就有可能发生超压而无法及时泄压，发生爆炸事故。

3、压力设备、压力容器或压力管道还可因管理不善而发生爆炸事故。如压力容器设计结构不合理；制造材质不符合要求；焊接质量差；检修质量差；设备超压运行，致使设备或管道承受能力下降；安全装置和安全附件不全、不灵敏，当设备或管道超压时又不能自动泄压；设备超期运行，带病运行。

4、管道及相关配套设备等均为带压设备，如设计和焊接缺陷、外界挤压或撞击、管内外腐蚀严重、或操作与管理上失误，从而造成工艺参数失控或安全措施失效，可能引起设备或管线在超出自身承受能力的情况下发生

物理爆破危险。

B.2.2.4 灼烫

本项目中存在高温介质的设备、管道的外表如表面隔热层隔热效果不良或无警示标志，造成人体直接接触到高温物体的表面，或内部高温介质泄漏接触到人体，可能造成灼烫事故。

化学灼伤是化工生产中的常见急症，涉及 AGE（烯丙基缩水甘油醚）、氯铂酸具有较大的腐蚀性，其余原辅料、产品等也具有一定的化学腐蚀性，人体不慎接触到此类物质时，会造成灼伤，因此，如果发生设备的跑、冒、泄漏、喷洒、容器管道破裂等，均可导致人体表面急性化学灼伤或人身伤亡事故。因此需加强对设备、厂房的防腐措施，定期检测检验，严禁使用因腐蚀而损坏的反应设备。

夏季炎热气候，最高气温可达 41.1℃，加上设备运行等产生的热量共同作用，使人员生理机能受到损害。部分室内作业场所可形成高温作业环境，从而影响作业人员的生理健康。

B.2.2.5 触电

人体接触高、低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似后果。如果开关等电气材料本身存有缺陷，或设备保护接地失效，操作失误，思想麻痹，个人防护缺陷，操作高压开关不使用绝缘工具等，或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。

非电气人员进行电气作业，电气设备标识不明等，可能发生触电事故或带负荷拉闸引起电弧烧伤，并可能引起二次事故。

从安全角度考虑，电气事故主要包括由电流、电磁场和某些电路故障等直接或间接造成的人员伤亡、设备损坏以及引起火灾事故等。

触电事故的种类有：1、人直接与带电体接触；2、与绝缘损坏的电气

设备接触；3、与带电体的距离小于安全距离；4、跨步电压触电。

该项目使用的电气设备，有电机、变配电设备、动力和照明线路、照明电器、通排风设备、消防设备等，在工作过程中，由于作业人员不能按照电气工作安全操作规程进行操作或缺乏安全用电常识，以及设备本身故障等原因，均可能造成危险事故的发生。该项目中存在的主要危险因素如下：

- 1、设备故障：可造成人员伤害及财产损失。
- 2、输电线路故障：如线路断路、短路等可造成触电事故或设备损坏。
- 3、带电体裸露：设备或线路绝缘性能不良造成人员伤害。
- 4、电气设备或输电线路短路或故障造成的监控失灵或电气火灾。
- 5、工作人员对电气设备的误操作引发的事故。

B.2.2.6 高处坠落

该项目中存在一些位置较高的操作平台，操作人经常通过钢斜梯、平台到达操作、维护、调节、检修、检查的作业位作业平面，这样虽然方便了作业，但由于处于高处，存在一定的势能，也存在着危险——高处坠落。这些处于地坪 2m 以上高处作业的平台、若损坏、松动、打滑或不符合规范要求等，当作业人员在巡检或操作不慎而失去平衡极有可能造成坠落。此外，有时为高处检修的需要，搭建临时平台或脚手架，如果搭建不牢或不符合有关安全要求，或作业人员未遵守相关规定等，都容易发生高处坠落事故。特别需要指出的是该项目中设置的立式储罐较高，其用于检查、检修的钢直梯若未设置防护栏，其高处坠落的危险性非常大。

高处坠落常常是由于人体在高处失去重心坠落后头部先着地受到冲造成脑外伤而致命，或四肢、躯干、腰椎等部位着地受到冲击而造成重伤甚至终身残疾。造成高处坠落事故的原因主要有：

1) 违章作业、违章指挥，不按高处作业的规程进行作业，如不办理《高处作业安全许可证》，对高处作业危险未采取应有的措施。

2) 高处作业人员不遵守作业规程，心存侥幸，如不系安全带、不戴安全帽或其他防护措施等。

3) 作业现场存在事故隐患，如建、构筑物用于设备吊装的预留孔未设防护栏或未加盖板，钢平台、楼梯扶手严重腐蚀或开焊等，或者因设备检修等需要而将栏杆等防护设施暂时拆除，作业人员未引起注意等。

4) 作业人员长时间登高作业过于疲劳而发生坠落等。

5) 登高未按规定搭设脚手架或平台，只靠作业人员随建构筑物或其他构件攀登，造成坠落，或脚手架所用材料不符合要求、搭设不规范不安全，致使其倒塌造成作业人员从脚手架上坠落。

高处坠落事故多发于设备检修作业过程中，因此，在进行设备检修时应特别注意。

B.2.2.7 机械伤害

该项目涉及各类机泵以及其它机械设备，均存在着挤压、碰撞、卷入等伤害的危险。机械设备部件或工具直接与人体接触，可能发生挤压、夹击、碰撞、卷绞、割刺等危险。在检修各类泵等设备的传动和转动部位，如果防护不当或在检修时误启动等，可能造成机械伤害事故，搬运储存物料的铁桶，操作不当也会砸伤或碰伤操作人员。该项目中使用的传动设备，机泵转动设备，传动皮带等，如果防护不当或在检修时误启动可能造成机械伤害事故。

主要原因有以下几类：

1) 不停车即对设备进行调整、检修与清理，容易造成肢体卷入设备造

成人身伤害事故；

- 2) 操作中精力不集中发生误操作，造成机械、工艺事故，而在处理机械、手忙脚乱，忽视安全规章，再次造成人身伤害事故；
- 3) 未按规定正确穿戴劳保用品，衣袖等被带入设备造成人身事故；
- 4) 缺少防护设施，特别是转速慢的设备，先天缺少或过程中被拆除后未恢复，因无保护而造成人身事故；
- 5) 机械设备的保险、信号装置有缺陷；机械设备裸露的传动、转动部位绞、碾、碰、戳、卷缠，伤及人体；
- 6) 各种障碍物造成通道不畅，巡检、操作、清洁等过程中身体碰到转动设备造成人身事故；
- 7) 未正确使用或穿戴劳动防护用品；操作错误和违章行为；
- 8) 设备突出的机械部分、工具设备边缘毛刺或锋利处碰伤。
- 9) 操作者因好奇用手触摸运转设备，造成人身事故。

B.2.2.8 车辆伤害

指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故。该项目原料和产品等由汽车和叉车运输，因此，正常生产过程时厂内机动车辆来往频繁，有可能因车辆违章行驶造成车辆伤害；厂内机动车辆在厂内作业行驶，如违章搭人、装运物资不当影响驾驶人员视线，另外道路参数，视线不良；缺少行车安全警示标志；车辆或驾驶人员的管理等方面缺陷；驾驶人员违章作业或无证上岗等可能造成人员车辆伤害事故。

B.2.2.9 物体打击

物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。高处的物体固定不牢，排空管线等固定不牢，因腐蚀或风造成断裂，检修时使用工

具飞出击打到人体上；高处作业或在高处平台上作业工具，材料使用、放置不当，造成高空落物等；桶装物料搬运、装卸过程发生跌落碰及人体；发生爆炸产生的碎片飞出等，造成物体打击事故。造成物体打击原因为物体从上往下落或飞在人体身上造成事故。

B.2.2.10 淹溺

该项目涉及应急池及初期雨水池等，如现场防护警示不到位，人员可能跌落池中导致淹溺事故发生。

B.2.2.11 坍塌

坍塌事故是指物体在外力或重力的作用下，超过自身极限强度或因结构稳定性破坏而造成事故。

建、构筑物（装置罐组）因施工质量、建筑材料、大风或其他原因发生坍塌；建、构筑物涉及的动、静载荷大，因设计、施工、安装不规范，外力作用、腐蚀、高温热效应、超负荷或超期使用等可能引起坍塌。

检修时，设备或平台拆了螺栓，不设围栏不挂警告牌；脚手架未验收进行使用，可能发生坍塌，造成人员财产损失。

B.2.2.12 其他

该项目可能发生搬运重物时的碰伤、扭伤，非机动车碰撞造成的滑倒等伤害。

B.2.3 有害因素分析

该项目生产系统和辅助系统中存在的有害因素为噪声与振动、高温及热辐射。

B.2.3.1 噪声与振动

噪声是一种人们所不希望要的声音。它经常影响着人们的情绪和健康，

干扰人们的工作和正常生活。长期工作在高噪声环境下而又没有采取任何有效的防护措施，必将导致永久性的无可挽回的听力损失，甚至导致严重的职业性耳聋。职业性耳聋列为重要的职业病之一。强噪声除了可导致耳聋外，还可对人体的神经系统、心血管系统、消化系统，以及生殖机能等，产生不良的影响。由于噪声易造成心理恐惧以及对报警信号的遮蔽，它常又是造成工伤死亡事故的重要配合因素。患有职业性耳聋的工人在工作中很难很好地与别人交换意见，以致影响工作效率。

该项目产生噪声源的主要设施为真空机组、物料输送泵、风机、空压机以及生产过程中一些机械传动设备，其在运行过程中可能产生机械性或气动性噪声。

B.2.3.2 高温与热辐射

该项目所在地极端最高气温 41.1℃，如通风不良就形成高温、高湿和低气流的不良气象条件，即湿热环境。人在此环境下劳动，即使气温不很高，但由于蒸发散热更为困难，故虽大量出汗也不能发挥有效的散热作用，易导致体内热蓄积或水、电解质平衡失调，从而发生中暑。

夏季露天作业，如：露天物料搬运、露天设备检修等，其高温和热辐射主要来源是太阳辐射。夏季露天作业时还受地表和周围物体二次辐射源的附加加热作用。露天作业中的热辐射强度作用的持续时间较长，且头颅常受到阳光直接照射，加之中午前后气温升高，此时如劳动强度过大，则人体极易因过度蓄热而中暑。此外，夏天作业时，因建筑物遮挡了气流，常因无风而感到闷热不适，如不采取防暑措施，也易发生中暑。

高温可使作业工人感到热、头晕、心慌、烦、渴、无力、疲倦等不适感，可出现一系列生理功能的改变，主要表现在：

- 1、体温调节障碍，由于体内蓄热，体温升高。
- 2、大量水盐丧失，可引起水盐代谢平衡紊乱，导致体内酸碱平衡和渗透压失调。
- 3、心律脉搏加快，皮肤血管扩张及血管紧张度增加，加重心脏负担，血压下降。但重体力劳动时，血压也可能增加。
- 4、消化道贫血，唾液、胃液分泌减少，胃液酸度减低，淀粉活性下降，胃肠蠕动减慢，造成消化不良和其他胃肠道疾病增加。
- 5、高温条件下若水盐供应不足可使尿浓缩，增加肾脏负担，有时可见到肾功能不全，尿中出现蛋白、红细胞等。
- 6、神经系统可出现中枢神经系统抑制，注意力和肌肉的工作能力、动作的准确性和协调性及反应速度的降低等。

高温危害程度与气温、湿度、气流、辐射热和人体热耐受性有关。该项目蒸汽管道等高温设备、设施，向外辐射一定的热量，夏季炎热及运行过程产生的热辐射可造成作业环境高温，导致作业人员易疲劳，甚至脱水中暑、休克等。

B.2.3.3 低温

该项目所在地极端最低气温达-11.9℃，冬季露天作业，如：露天物料搬运、露天设备检修等，作业环境及场所不良导致作业人员出现冻伤等。

B.2.4 自然环境的影响因素

1、雷击

该项目地处南方多雷地带，易受雷电袭击，雷击可能造成设备损坏和人员伤亡，也能引发可燃物质发生火灾、爆炸事故，同时雷击可使电气出现故障或损坏电气设备，造成全厂或局部停电，引发事故。

2、地质灾害

地质灾害主要包括不良地质结构，造成建筑、基础下沉等，影响安全运行。如发生地震灾害，则可能损坏设备，造成人员伤亡，甚至引发火灾、爆炸事故，造成严重事故。

3、冰冻

冰冻主要对输送管道、水管等因冻结而破裂造成物料的泄漏或输送不畅，仪表空气中水汽凝结造成仪表管线失灵，气动调节阀不动作等；楼梯打滑造成人员摔跌等。

4、暴雨、洪水

该装置位于江西蓝星星火有机硅有限公司厂区内，厂址标高高于当地最高洪水位，厂址不受洪水威胁。

厂址所在地夏季易发生暴雨，厂址标高高于四周的地面标高，厂内设置有完善的排水设施，发生暴雨不会造成内涝。

B. 2.5 人的因素和管理因素危险有害因素辨识

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009），该项目存在以下四类危险、有害因素。

1. 人的因素

在人们的日常生活、生产实践等各个领域，只要有人生活、活动的地方，都会存在人为失误。由于人为失误的存在，便必然会对人们的正常生产造成诸如改变人们的生活节律，人身、财产、心理受到伤害等各种各样的影响。在此，我们所指的人的不安全行为是在人—机—环境系统中，人为地使系统发生故障或发生机能不良的事件，它有可能发生在设计、生产、操作、维修等系统的各个环节。

人可能是“危险因素”的携带者，也可能是危险因素或违章作业的制

止者。人的因素对安全的影响主要包括人的思想觉悟、知识水平、工作作风、心理素质、个人经历、生理状态等几个方面。

人在生产过程中是动态，“活”的因素，多种因素都会对人的安全行为产生影响：

1) 情绪对人的安全行为的影响：喜、怒、忧、畏、悲、恐、惊都会对人的情绪产生影响，这些情绪会浸入到人的生产活动中，所以有时会产生不安全行为。

2) 气质对人的安全行为的影响：根据人的心理活动表现特点，如感受性、耐受性、灵敏性、情绪的兴奋及内储性、外倾性等方面的不同程度的组合，会产生多血质、胆汁质、粘液质、抑郁制四种类型的人，这几种类型都会对人的不安全行为产生影响。

2. 管理因素

由于该项目生产中主要存在着硫酸、发烟硫酸、二氧化硫和三氧化硫腐蚀及有毒有害物质，一旦发生泄漏，就有可能发生人员中毒窒息和火灾爆炸事故，从本报告事故案例分析可以看出，发生事故的主要原因一般情况下不是出于生产装置存在缺陷，而是人的不安全行为、违章作业是构成事故的直接原因，人的不安全行为来自于企业的安全管理缺陷和职工队伍整体素质。

(1) 企业管理者安全意识薄弱

企业单纯追求产量和效益，重生产轻安全，超能力生产；安全设施存在缺陷或拆除未投入运行，对物（作业环境）监测和不符合处置方面的缺陷，可造成事故的发生。

(2) 从业人员素质低

如经营管理者未经系统的专业学习，缺乏必要的专业安全知识，往往违背生产规律，安全隐患不能及时排除；对现行的有关安全的法律、法规、规程、规范了解不够，因而对职工的安全教育、培训、考核缺乏力度等。

忽视安全教育和培训，职工的安全意识和实际操作技能水平得不到提高，易发生忽视自身防护、违章操作等不安全行为。

安全生产与岗位操作工人的安全生产意识和技术操作水平有着直接关系。企业从业人员安全生产意识淡薄，如未经教育、培训就上岗操作、不熟悉操作规程，有章不循、违章操作、自救、互救能力差等，凡此种种，都有可能导致安全事故。

（3）企业各级安全责任制不健全、安全管理制度不完善

安全责任制不健全或流于形式，会形成管理责任“真空”。可造成安全事故、扩大事故后果。企业安全管理制度不完善，必然造成无章可循、安全事故频发的混乱局面。

（4）安全操作规程不健全

工艺、技术错误或不当，无作业程序或作业程序有错误，岗位操作规程不健全会造成作业人员违背安全生产客观规律盲目作业，造成安全事故。

（5）违反安全人机工程原理

使用的机器不适合人的生理或心理特点，作业环境温度、湿度、照明、噪声不适合人的生理特点，易造成事故。

3. 环境因素

该项目中环境不良，包括场所杂乱、狭窄、地面不平整、打滑；安全通道、出口缺陷、采光照明不良，空气不良，建筑物和其他结构缺陷，其他公用辅助设施的保证等。

4. 物的因素

1) 物理性危险、有害因素

（1）设备、设施缺陷

该项目中存在罐、槽、泵等设备、设施，存在压力容器等，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、密封不良、运动件外露等可能引发各类事故。

（2）电危害

该项目设置配电设施、电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

（3）噪声和振动危害

该项目中机、泵等运行或排空时产生的机械性和气动性噪声和振动等。

（4）运动物危害

该项目中存在机械运动设备，在工作时可能发生机械伤人，另外，高处未固定好的物体或检修工具、器落下、飞出等。运输车辆可能因各种原因发生撞击设备或人员等。

（5）明火

包括检修动火，违章吸烟及汽车排气管尾气带火等。

（6）作业环境不良

该项目作业环境不良、主要包括爆炸和火灾危险区域、有毒有害物质及自然灾害、高温高湿环境、气压过高过低、采光照明不良、作业平台缺陷等。

（7）信号缺陷

该项目信号缺陷主要是设备开停和运行时信号不清或缺失。

（8）标志缺陷

该项目标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范，管道标色不符合规定等。

2) 化学性危险、有害因素

（1）有毒物质

涉及的原辅料氯铂酸具有急性毒性；D4（八甲基环四硅氧烷）、环体（DMC）、AGE（烯丙基缩水甘油醚）等均具有特定的毒性，其余原辅料及产品均存在一定的危害，人体长期接触有害气体可能导致中毒，长期在有毒物质环境中还导致死亡，长期低浓度接触可能造成器官损伤或功能障碍。

等。

（2）腐蚀性物质

项目涉及到的 AGE (烯丙基缩水甘油醚)、氯铂酸具有较大的腐蚀性其余原辅料、产品等也具有一定的化学腐蚀性，人体直接接触上述腐蚀性化学品可能导致人员腐蚀、灼伤。

（3）易燃物质

项目涉及的 D4 (八甲基环四硅氧烷)、环体 (DMC)、621V1 (四甲基二乙烯基二硅氧烷)、CataB15、M' 2 (1, 1, 3, 3-四甲基二硅氧烷)、AGE (烯丙基缩水甘油醚) 为甲、乙类易燃易爆液体，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧时无光焰。能积聚静电，引燃其蒸气。其他原料及产品基本为丙类易燃液体，遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。

B. 3 重大危险源辨识结果

B. 3. 1 重大危险源辨识相关资料介绍

本报告遵循的重大危险源辨识标准有 4 个：

- 一. 《危险化学品重大危险源辨识》 (GB18218-2018)；
- 二. 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》 (国家安全生产监督管理总局令 第 40 号)
- 三. 《危险化学品目录》 (2022 年修改)
- 四. 《应急管理部办公厅关于修改《危险化学品目录 (2015 版) 实施指南 (试行)》涉及柴油部分内容的通知》应急厅函[2022]300 号

1. 《危险化学品重大危险源辨识》

根据《危险化学品重大危险源辨识》 (GB18218-2018) 的定义，危险化

学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用或经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。这里的单元是涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元；生产单元是指危险化学品的生产、加工及使用等装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分独立的单元；储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少分为以下两种情况：

1) 单元内存在的危险化学品为单一品种, 则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量, 若等于或超过其对应的临界量, 则定为重大危险源;

2) 单元内存在的危险化学品为多品种时, 则按式(1)计算, 若满足式(1), 则定为重大危险源:

式中: q_1, q_2, \dots, q_n —每种危险化学品实际存在量, 单位为吨 (t)。

Q_1, Q_2, \dots, Q_n —与各危险化学品相对应的临界量, 单位为吨 (t)。

2. 危险化学品重大危险源分级

一. 分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其对应的临界量比值, 经校正系数校正后的比值之和 R 作为分级指标。

二. R 的计算方法

$$R = \alpha [\beta_1 (q_1/Q_1) + \beta_2 (q_2/Q_2) + \dots + \beta_n (q_n/Q_n)]$$

式中：

q_1, q_2, \dots, q_n — 每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：t）；

Q_1, Q_2, \dots, Q_n — 与各危险化学品相对应的临界量（单位：t）；

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ — 与各危险化学品相对应的校正系数；

α — 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

三. 校正系数 β 的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数 β 值，在

GB18218-2018 表 1 范围内的危险化学品，其 β 值按 GB18218-2018 表 1 确定；未在 GB18218-2018 表 1 范围内的危险化学品，其 β 值按 GB18218-2018 表 2 确定；

GB18218-2018 表 1 毒性气体校正系数 β 取值表

危险化学品类别	校正系数 β	危险化学品类别	校正系数 β	危险化学品类别	校正系数 β
一氧化碳	2	二氧化硫	2	氨	2
环氧乙烷	2	氯化氢	3	溴甲烷	3
氯	4	硫化氢	5	氟化氢	5
二氧化氮	10	氰化氢	10	碳酰氯	20
磷化氢	20	异氰酸甲酯	20		

GB18218-2018 表 2 未在 GB18218-2018 表 3 中列举的危险化学品校正系数 β 值取值表

类别	符号	β 校正系数	类别	符号	β 校正系数	类别	符号	β 校正系数
急性毒性	J1	4	爆炸物	W1.1	2	氧化性气体	W4	1
	J2	1		W1.2	2		W5.1	1.5
	J3	2		W1.3	2		W5.2	1
	J4	2	易燃气体	W2	1.5	易燃液体	W5.3	1
	J5	1	气溶胶	W3	1		W5.4	1
自反应物质和混	W6.1	1.5	有机氧	W7.1	1.5	氧化性固	W9.1	1

合物	W6. 2	1	化物	W7. 2	1	体和液体	W9. 2	1
自然液体和固体	W8	1	易燃固体	W10	1	遇水放出易燃气体的物质和混合物	W11	1

四. 校正系数 α 的取值

根据重大危险源的厂区边界向外扩展 500m 范围内常住人口数量, 设定厂外暴露人员校正系数 α 值, 见表 3:

GB18218-2018 表 3 校正系数 α 取值表

厂外可能暴露人员数量	α
100 人以上	2.0
50 人~99 人	1.5
30 人~49 人	1.2
1~29 人	1.0
0 人	0.5

五. 分级标准

根据计算出来的 R 值, 按表 4 确定危险化学品重大危险源的级别。

GB18218-2018 表 4 危险化学品重大危险源级别和 R 值的对应关系

危险化学品重大危险源级别	R 值
一级	$R \geq 100$
二级	$100 > R \geq 50$
三级	$50 > R \geq 10$
四级	$R < 10$

B. 3. 2 危险化学品重大危险源辨识过程

1. 危险化学品重大危险源物质辨识

本项目涉及的危险化学品的装置设施有 W6、W8 车间、依托厂区现有的仓库及罐区进行储存, 新增的物料有 621V1、50614、CC678, 621V1 依托 R02 甲类仓库储存, 50614、CC678 依托 U02 丙类仓库储存。

依据《危险化学品目录》、GB30000 系列, 该项目涉及的危险化学品为 D4 (八甲基环四硅氧烷)、环体 (DMC)、621V1 (四甲基二乙烯基二硅氧

烷)、CataB15、M' 2 (1, 1, 3, 3-四甲基二硅氧烷)、AGE (烯丙基缩水甘油醚)、氯铂酸、氮气 (压缩的) 等。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218) 和企业提供的资料及类似工程, 该项目中 D4 (八甲基环四硅氧烷)、环体 (DMC)、621V1 (四甲基二乙烯基二硅氧烷)、CataB15、M' 2 (1, 1, 3, 3-四甲基二硅氧烷)、AGE (烯丙基缩水甘油醚) 属于辨识范围内。

2. 临界量

1) 各装置、场所涉及危险化学品重大危险源辨识范围内的物质情况

(1) 生产车间

表 3.3-2 生产车间涉及重大危险源物质辨识一览表

单元名称	涉及工艺情况	涉及的重大危险源辨识范畴物质	涉及的设备及操作条件	备注
1 W6 车间	6D1/D2 生产线、6A/B 生产线、6AC 生产线(原有)	D4、DMC、M' 2、621V1	设备及操作条件情况具体见 2.6 节	
2 W8 车间	8A-K20000 生产线	AGE	设备及操作条件情况具体见 2.6 节	

(2) 存储场所

表 3.3-3 储存场所涉及重大危险源物质辨识一览表

序号	场所	涉及的重大危险源辨识范畴物质基本情况	备注
1	R02 仓库	621V1 等甲类物料, 易燃液体类别 3	

注: 涉及危险化学品储存的其他仓库物料未发生变化, R02 仓库根据企业提供的资料, 该仓库储存的均为易燃液体类别 3 及以上的物料, 该仓库分为三个防火分区, 最大储存量 253 吨, 本次辨识以仓库储存的物料均为易燃液体类别 3 计。

2. 单元划分

单元划分为生产单元和储存单元; 因此在生产单元中以涉及《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018 辨识范围内物质的生产车间、辅助场所及中间仓储划分小单元;

根据基本规定, 生产单元是指危险化学品的生产、加工及使用等装置及设施, 当装置及设施之间有切断阀时, 以切断阀作为分隔界限划分独立的单元; 储存单元: 用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的

区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元。

该项目主要有生产单元 W6 车间（601 装置区）、W8（801 装置区）和储存单元 R01 仓库（甲类）。

3. 辨识过程

辨识单元		序号	物料名称	最大在线量 (t)	临界量(t)	q/Q	辨识指标
W6 车间 (601 装置区)	6D1/D2 生产线	1	环体 (D4/DMC)	17	5000	0.0034	$S=\sum q_i/Q_i < 1$ 不构成危险化学品重大危险源
		2	M' 2	0.75	1000	0.00075	
	6A/B 生产线	1	环体 (D4/DMC)	35	5000	0.007	
		2	621V1	2	5000	0.0004	
	6AC 生产线 (原有)	1	D4	50t	5000	0.01	
		2	621V1	1t	5000	0.0002	
W8 (801 装置区)	8A-K20000 生产线	3	AGE	1.5	5000	0.0003	$S=\sum q_i/Q_i < 1$ 不构成危险化学品重大危险源
R02 仓库		1	甲类物料 易燃液体 类别 3	253	5000	0.05	$S=\sum q_i/Q_i < 1$ 不构成危险化学品重大危险源

从上述重大危险源辨识过程得知：该公司生产单元和储存单元均未构成重大危险源。

B. 3. 3 重大危险源辨识结果

通过上述重大危险源辨识及分级过程，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的定义和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（2011）（40号令）得出结论如下：该项目生产单元和储存单元均未构成重大危险源。

附件 C 定性、定量分析危险、有害程度的过程

C. 1 固有危险程度的分析过程

C. 1. 1 爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品定量分析

依据该公司公司提供的资料和现场检查情况，装置中主要危险化学品的分布、浓度（含量）、状态和数量等见表C. 1-1。

表 C. 1-1 装置主要危险化学品状况汇总表

序号	物质名称	危险性分类	浓度 (%)	相态	作业场所	质量 (t)	温度 °C	压力 KPaG	备注
7	环体(D4/DMC)	易燃液体	99	液	W6 主装置	52	155-165	3-6	
					三分厂环化装置罐区	73	常温	常压	
8	621V1 (四甲基二乙烯基二硅氧烷)	易燃液体	99	液	W6 主装置	2	155-165	3-6	
					R02 仓库	20	常温	常压	
9	CataB15	易燃液体	99	液	W6 主装置	0.1	155-165	3-6	
					R02 仓库	0.5	常温	常压	
10	M' 2 (四甲基二氢二硅氧烷)	易燃液体	99	液	W6 主装置	15	155-165	3-6	
					三分厂四甲装置罐区	18	常温	常压	
11	AGE (烯丙基缩水甘油醚)	易燃液体	99	液	W8 主装置	1.5	96-98	常压	
					R02 仓库	20	常温	常压	
12	Cata1701	酸性腐蚀品	99	液	W8 主装置	0.0208	96-98	常压	
					R02 仓库	0.5	常温	常压	

C. 1. 2 项目和作业场所的固有危险程度分析

依据该单位提供的生产设备设施的规格型号和在生产操作规程中规定的温度、压力及操作等参数数值，选出危险性较大的设备作为该方法评价的设备；同时参考其它类似企业的生产数据，按照 5.3 节评价方法简介中“危险度评价法”提供的方法，得到该项目主要生产设备设施的危险度分级表见附表。作业场所固有危险程度等级以场所内设备最高危险程度等级为准，建设项目总的固有危险程度等级以项目内最高场所危险程度等级为准。

表 C. 1-2 作业场所固有危险程度分析表

评价项目	装置（或系统）的实际情况描述	危险度评价取值	备注
一、601 主装置区			
物质	涉及甲 B、乙 A 类可燃液体, 621V1、M' 2;	5	
容量	甲乙类物料约为 40m ³ , 丙类物料 50~100m ³	5	
温度	在低于在 250℃ 使用, 其操作温度在燃点以下	0	
压力	常压	0	
操作	有一定危险的操作	2	
危险度评价总分值		12	
二、801 主装置区			
物质	涉及甲 B、乙 A 类可燃液体, AGE;	5	
容量	甲乙类物料约为 1m ³ , 丙类物料 50~100m ³	5	
温度	在低于在 250℃ 使用, 其操作温度在燃点以下	0	
压力	常压	0	
操作	有一定危险的操作	2	
危险度评价总分值		12	
三、606 产品仓库			
物质	丙类物料	2	
容量	大于 100m ³	10	
温度	在低于在 250℃ 使用, 其操作温度在燃点以下	0	
压力	常压	0	
操作	有一定危险的操作	2	
危险度评价总分值		12	
四、603 含氢硅油装置仓库			
物质	丙类物料	2	
容量	50~100m ³	5	
温度	在低于在 250℃ 使用, 其操作温度在燃点以下	0	
压力	常压	2	
操作	有一定危险的操作	9	
危险度评价总分值			
五、604 硅油罐区			
物质	丙类物料	2	
容量	大于 100m ³	10	
温度	在低于在 250℃ 使用, 其操作温度在燃点以下	0	
压力	常压	0	
操作	有一定危险的操作	2	
危险度评价总分值		14	
六、R02 仓库			
物质	储存 621V1 等甲 B 类物质	5	
容量	液体 50~100 m ³ 以上	5	
温度	常温	0	
压力	常压	0	
操作	有一定的危险操作	2	
危险度评价总分值		12	
七、U01 仓库			
物质	丙类物料	2	
容量	大于 100m ³	10	
温度	在低于在 250℃ 使用, 其操作温度在燃点以下	0	

压力	常压	0	
操作	有一定危险的操作	2	
危险度评价总分值		14	
	八、U02 仓库		
物质	丙类物料	2	
容量	大于 100m ³	10	
温度	在低于在 250℃ 使用, 其操作温度在燃点以下	0	
压力	常压	0	
操作	有一定危险的操作	2	
危险度评价总分值		14	

表 C. 1-3 装置单元危险度汇总表

序号	单元	物料	容量	温度	压力	操作	总分	危险度等级
1	601 主装置区	5	5	0	0	2	12	II 级 (中度危险)
2	801 主装置区	5	5	0	0	2	12	II 级 (中度危险)
3	606 产品仓库	2	10	0	0	2	14	II 级 (中度危险)
4	603 含氢硅油装置仓库	2	5	0	0	2	9	III 级 (低度危险)
5	604 硅油罐区	2	10	0	0	2	14	II 级 (中度危险)
6	R02 仓库	5	5	0	0	2	12	II 级 (中度危险)
7	U01 仓库	2	10	0	0	2	14	II 级 (中度危险)
8	U02 仓库	2	10	0	0	2	14	II 级 (中度危险)

评价结果：该项目 601 主装置区、801 主装置区、606 产品仓库、604 硅油罐区、R02 仓库、U01 仓库、U02 仓库均属于II级（中度危险）、603 含氢硅油装置仓库属于III级（低度危险）。

C. 1. 3 固有危险程度定量分析

1. 具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯的摩尔量

TNT 当量 WTNT 计算见式： $W_{TNT} = \alpha W_f Q_f / Q_{TNT} \times 1.8$

式中： α 系数 取 $\alpha = 4\%$

W_f 易燃易爆物质的总质量 (kg)

Q_f 燃料的燃烧热 (kJ/kg)

Q_{TNT} 爆燃系数 取 4520 kJ/kg

1.8 地面爆炸系数 (地上罐)

该项目不存在爆炸性化学品，但 D4 (八甲基环四硅氧烷)、DMC(二甲基硅氧烷混合环体)、621V1 (四甲基二乙烯基二硅氧烷)、CataB15、M' 2 (四甲基二氢二硅氧烷)、AGE (烯丙基缩水甘油醚) 具有一定火灾危险性，

会发生燃烧或爆炸，由于无上述物料的燃烧热数据，本报告内不进行计算。

2. 具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

该项目涉及的D4（八甲基环四硅氧烷）、DMC（二甲基硅氧烷混合环体）、621V1（四甲基二乙烯基二硅氧烷）、CataB15、M' 2（四甲基二氢二硅氧烷）、AGE（烯丙基缩水甘油醚）具有一定火灾危险性，会发生燃烧或爆炸，无上述物料的燃烧热数据，本报告不进行计算。

3. 具有毒性的化学品的浓度及质量

按照《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010），该项目涉及的物料毒害分级均为IV级。

4. 具有腐蚀性的化学品浓度及质量

该项目存在的具有腐蚀品的化学品为：Cata1701。

C. 1-4 具有腐蚀性的化学品浓度及质量一览表

序号	物料名称	质量(t)	浓度%	所在单元	温度(℃)	压力Mpa	状态
1	Cata1701	0.0208	99	W8 主装置	96-98	常压	液体
		0.5		R02 仓库	常温	常压	

C. 2 各单元定性、定量评价过程

C. 2. 1 项目厂址及周边环境单元

该项目位于江西蓝星星火有机硅有限公司厂区内，位于公司下游生产区域，W6 主装置北面为仓库（丙类）、甲类罐区，东面为 DMC 贮槽（乙类）、硅油罐区（丙），南面为 PMH 厂房（丙类），西面为空地；W8 主装置北面为 PML 车间（丙类）、W4 仓库（丙类），东面为原料仓库（703/W707 丙类），南面为 W8 散装产品罐区（丙类，非本项目利用）、巡检室（丁类），西面为 W8 灌装站（甲类，闲置）、806 污水收集池，其他辅助设施均利用厂区现有的设施。

该项目厂区四周均设置有 2.2m 高的实体围墙，将厂区与外界隔开。项

项目厂址周围 1000m 范围内无名胜古迹、风景区、自然保护区等重要环境敏感点。

该项目不涉及爆炸物，不涉及易燃气体、不构成危险化学品重大危险源，不适用定量风险评价法进行计算外部安全防护距离，故依据《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018 版）及《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 版）等有关规范对该项目主要建构筑物与周边环境的安全距离进行检查。

项目周边 1000m 范围内无基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；项目周边无湖泊、风景名胜区和自然保护区。项目周边无军事禁区、军事管理区；项目周边无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

表 C. 2-1 建设项目周边环境表

序号	主要建筑物	周边建筑	方 位	防火间距		规范条款 GB50160-2008 (2018 年版)	检查结果
				规范要求 (m)	实际距离 (m)		
1	601 主 装置 (甲)	606 产品仓库 (丙)	N	22.5	26.2	表 4.2.12	符合
		甲类罐区 (立罐, 充氮)		20	27.3	表 4.2.12	符合
		604 硅油罐区 (丙)	E	20	20.6	表 4.2.12	符合
		W4 车间 (甲)	S	25	39.2	表 4.2.12	符合
		602 配电间	W	-	24.6	表 4.2.12	符合
2	801 主 装置 (甲)	W4 车间 (甲)	N	25	32.6	表 4.2.12	符合
		W4 仓库 (丙)		22.5	32.6	表 4.2.12	符合
		W703 原料仓库 (丙)	E	22.5	42	表 4.2.12	符合
		W8 散装产品罐区 (丙)	S	20	28.5	表 4.2.12	符合
		802 配电室 (丁)		-	22.6	表 4.2.12	符合
		W8 灌装站 (甲)	W	25	25.5	表 4.2.12	符合

综上所述，该项目与周边企业、环境敏感点等场所、设施间距符合要求。

2. 安全检查表法分析评价

评价组依据《化工企业总图运输设计标准》、《工业企业总平面设计

标准》、《化工企业安全卫生设计规定》、《工业企业设计卫生标准》、《建筑抗震设计标准》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等标准、标准对该项目的厂址是否符合当地政府的行政规划，其周边环境等情况是否符合规程标准的要求；检查内容见附表 C. 2-2。

表 C.2-2 项目厂址址及周边环境单元符合性安全检查表

序号	检查项目和内容	检查结果	检查依据	检查记录
	从 2011 年 3 月起，对没有划定危险化学品生产、储存专门区域的地区，城乡规划部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目“一书两证”（规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证）的申请许可，安全监管部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目的安全审查申请，投资主管部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目的立项申请，新建化工项目原则上必须进入产业集中区或化工园区。	符合	江西省人民政府办公厅 赣府厅发[2010]3号	该项目位于九江永修星火工业园区，属于认定的化工园区。
	厂址选择应符合国家的工业布局、城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求。	符合	《工业企业总平面设计标准》3.0.1	该公司已取得规划许可证和用地批复。
	厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接，应便捷、工程量小。临近江、河、湖、海的厂址，通航条件满足企业运输要求时，应尽量利用水运，且厂址宜靠近适合建设码头的地段。	符合	《工业企业总平面设计标准》3.0.5	项目厂址有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接，应便捷
	厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量（特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。	符合	《工业企业总平面设计标准》3.0.6	项目场址具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源。
	散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段，并应满足有关防护距离的要求。	符合	《工业企业总平面设计标准》3.0.7	位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧，不在窝风地段，已取得环保局批复。
	厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。	符合	《工业企业总平面设计标准》3.0.8	具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。
	事故状态泄漏或散发有毒、有害、易燃、易爆气体工厂的厂址，应远离城镇、居住区、公共设施、村庄、国家和省级干道、国家和地方铁路干线、河海港区、仓储区、军事设施、机场等人员密集场所和国家重要设施。	符合	《化工企业总图运输设计标准》3.1.10	已通过过安全预评价和环境评价，远离上述场所和设施
	事故状态泄漏有毒、有害、易燃、易爆液体工厂的厂址，应远离江、河、湖、海、供水水源保护区。	符合	《化工企业总图运输设计标准》3.1.11	远离江、河、湖、海、供水水源保护区

序号	检查项目和内容	检查结果	检查依据	检查记录
	<p>厂址不应选择在下列地段或地区：</p> <p>1 地震断层及地震基本烈度高于 9 度的地震区。</p> <p>2 工程地质严重不良地段。</p> <p>3 重要矿床分布地段及采矿陷落(错动)区。</p> <p>4 国家或地方规定的风景区、自然保护区及历史文物古迹保护区。</p> <p>5 对飞机起降、电台通信、电视传播、雷达导航和天文、气象、地震观测以及军事设施等有影响的地区。</p> <p>6 供水水源卫生保护区。</p> <p>7 易受洪水危害或防洪工程量很大的地区。</p> <p>8 不能确保安全的水库，在库坝决溃后可能淹没的地区。</p> <p>9 在爆破危险区范围内。</p> <p>10 大型尾矿库及废料场(库)的坝下方。</p> <p>11 有严重放射性物质污染影响区。</p> <p>12 全年静风频率超过 60% 的地区。</p>	符合	《化工企业总图运输设计标准》 3.1.13	未处于条文所述地区
	厂址的自然地形应有利于工厂布置、厂内运输、场地排水及减少土(石)方工程量等要求。且自然地面坡度不宜大于 5%。	符合	《化工企业总图运输设计标准》 3.2.2	自然地面坡度不大于 5%
	<p>除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：</p> <p>(一) 公路用地外缘起向外 100 米；</p> <p>(二) 公路渡口和中型以上公路桥梁周围 200 米；</p> <p>(三) 公路隧道上方和洞口外 100 米。</p>	符合要求	《公路安全保护条例》号 第十八条	该项目装置距离最近的交通干线大于 100m。
	工业企业选择宜避开自然疫源地，对于因建设工程需要等原因不能避开的，应设计具体的疫情综合预防控制措施。	符合要求	《工业企业设计卫生标准》5.1.2	工业企业周边无自然疫源地
	<p>工业企业选择宜避开可能产生或存在危害健康的场所和设施，如垃圾填埋场、污水处理厂、气体输送管道，以及水、土壤可能已被原工业企业污染的地区；建设工程需要难以避开的，应首先进行卫生学评估，并根据评估结果采取必要的控制措施，设计单位应明确要求施工单位和建设单位制定施工期间和投产运行后突发公共卫生事件应急救援预案。</p>	符合要求	《工业企业设计卫生标准》5.1.3	工业企业周边无可能产生或存在危害健康的场所和设施，如垃圾填埋场、污水处理厂、气体输送管道，以及水、土壤可能已被原工业企业污染的地区
	<p>危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施(运输工具加油站、加气站除外)，与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定：</p> <p>(一) 居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；</p> <p>(二) 学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施；</p> <p>(三) 饮用水源、水厂以及水源保护区；</p>	符合要求	《危险化学品管理条例》 第十九条	该项目外部安全防护距离范围内无敏感目标。

序号	检查项目和内容	检查结果	检查依据	检查记录
	<p>(四) 车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；</p> <p>(五) 基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；</p> <p>(六) 河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；</p> <p>(七) 军事禁区、军事管理区；</p> <p>(八) 法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。</p>			
	<p>企业选址布局、规划设计以及与重要场所、设施、区域的距离应当符合下列要求：</p> <p>(一) 国家产业政策；当地县级以上（含县级）人民政府的规划和布局；新设立企业建在地方人民政府规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内；</p> <p>(二) 危险化学品生产装置或者储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与《危险化学品安全管理条例》第十九条第一款规定的八类场所、设施、区域的距离符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定；</p>	符合要求	<p>《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条</p> <p>位于规划的化工园区内，该项目外部安全防护距离范围内无敏感目标；</p>	

2. 评价小结

- 1) 该项目位于九江永修星火工业园区，属认定的化工园区，符合市规划和布局。
- 2) 该项目与水源保护地及公路、铁路的距离满足相关条例的要求。
- 3) 该项目厂址无不良地质结构，基本不受洪水的影响，厂区设置有完善的排涝设施，可不受内涝的影响。
- 4) 该项目附近有高速公路、铁路等，具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源，因此，交通方便，水源、电源充足。
- 5) 对该单元采用安全检查表法分析，共进行了15项内容的检查分析，符合要求。

C. 2. 2 平面布置及建构建筑物单元

该工程总平面布置要按照W6主装置、W8主装置生产设施中涉及的物料性质、储存要求和功能划区的原则进行布置，布局合理、功能分区明确并

满足安全距离要求。总图设计依据《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008, 2018年版)、《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)的相关要求进行布置, 《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008, 2018年版)没有规定的参照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014, 2018年版)执行。

表 C. 2-3 建设项目周边关系表

序号	主要建筑物	周边建筑	方位	防火间距		规范条款
				规范要求 (m)	实际距离 (m)	
1	W6 主装置 (甲)	606 产品仓库 (丙)	N	22.5	26.23	GB50160-2008 表 4.2.12, 注 8
		甲类罐区		20	27.37	GB50160-2008 表 4.2.12
		装置区内道路		5.0	11.50	GB50016 第 7.1.8
		604 硅油罐区 (丙)	E	20	20.64	表 4.2.12
		装置区内道路		5.0	7.02	GB50016 第 7.1.8
		PMH 车间 (甲)	S	30	39.26	GB50160-2008 表 4.2.12
		A400 消防道路		5.0	16.62	GB50016 第 7.1.8
		装置区内道路		5.0	10.66	GB50016 第 7.1.8
		602 配电室 (原控制室) (丁)		15	24.64	GB50160-2008 表 5.2.1
2	W8 主装置 (甲)	PML 车间 (丙)	N	20	32.67	GB50160-2008 表 4.2.12
		W4 仓库		22.5	32.67	GB50160-2008 表 4.2.12, 注 8
		A300 消防道路		5.0	14.47	GB50016 第 7.1.8
		W703 原料仓库 (丙)	E	22.5	42.01	GB50160-2008 表 4.2.12, 注 8
		B300 次要道路		5.0	23.71	GB50016 第 7.1.8
		W8 散装产品罐区 (丙)	S	20	28.57	GB50160-2008 表 4.2.12
		802 配电室 (原控制室) (丁)		15	22.68	GB50160-2008 表 5.2.1
		装置区内道路		5.0	7.41	GB50016 第 7.1.8
		W8 灌装站 (甲)	W	25	25.53	GB50160-2008 表 4.2.12
		装置区内道路		5.0	10.05	GB50016 第 7.1.8

注: (1) 平面布置间距执行《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008, 2018年版)、

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014, 2018年版)

(2) 技改项目仓储等辅助设施均为利旧, 原有建构筑物已验收, 技改项目不改变原有

设计规范。。

综上表所述：该项目平面布置的间距符合要求。

1. 安全检查表法分析评价

评价组根据《化工企业安全卫生设计规定》、《石油化工企业设计防火标准》、《建筑设计防火规范》、《工业企业总平面设计规范》对该项目的主要设备、建构筑物的平面布置、功能分区、道路等是否符合规范、标准的要求进行检查，检查内容见表 C. 2-4。

表 C. 2-4 平面布置及建构筑物单元安全检查表

序号	检查项目和内容	检查结果	检查依据	检查记录
1	总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求：1 在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置；2 应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度；3 厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；4 功能分区内的各项设施的布置，应紧凑、合理。	符合要求	《工业企业总平面设计规范》第 5.1.2 条	建筑物、构筑物等设施，采用联合、集中布置，进行功能分区，合理地确定通道宽度；
2	大型建筑物、构筑物，重型设备和生产装置等，应布置在土质均匀、地基承载力较大的地段；对较大、较深的地下建筑物、构筑物，宜布置在地下水位较低的填方地段。	符合要求	《工业企业总平面设计规范》第 5.2.1 条	该项目建筑物和生产装置等，布置在土质均匀、地基承载力较大的地段
3	易燃、易爆危险品生产设施的布置，应保证生产人员的安全操作及疏散方便，并应符合国家现行的有关标准的规定。	符合要求	《工业企业总平面设计规范》第 5.2.7 条	生产设施的布置，可保证生产人员的安全操作及疏散方便
4	总降压变电所的布置，应符合下列要求：1 宜位于靠近厂区边缘且地势较高地段；2 应便于高压线的进线和出线；3 应避免设在有强烈振动的设施附近；4 应避免布置在多尘、有腐蚀性气体和有水雾的场所，并应位于多尘、有腐蚀性气体场所全年最小频率风向的下风侧和有水雾场所冬季盛行风向的上风侧。	符合要求	《工业企业总平面设计规范》第 5.3.2 条	依托原有
5	压缩空气站的布置应符合下列要求：1 应位于空气洁净的地段，应避免靠近散发爆炸性、腐蚀性和有害气体及粉尘等场所，并应位于散发爆炸性、腐蚀性和有害气体及粉尘等场所全年最小频率风向的下风侧；2 压缩空气站的朝向，应结合地形、气象条件，使站内有良好的通风和采光。贮气罐宜布置在站房的北侧；3 压缩空气站的布置，尚应符合本规范第 5.2.4 和第 5.2.5 条的规定。	符合要求	《工业企业总平面设计规范》第 5.3.3 条	依托厂区原有
6	全厂性修理设施宜集中布置；车间维修设施，应在确保生产安全前提下，靠近主要用户布置。	符合要求	《工业企业总平面设计规范》第 5.4.1 条	依托厂区原有

序号	检查项目和内容	检查结果	检查依据	检查记录
7	企业内道路的布置，应符合下列要求： 1 应满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求； 2 应有利于功能分区和街区的划分； 3 道路的走向宜与区内主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直，并应呈环行布置； 4 应与竖向设计相协调，应有利于场地及道路的雨水排除； 5 与厂外道路应连接方便、短捷；	符合要求	《工业企业总平面设计规范》第 6.4.1	厂内道路的布置，满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求；有利于功能分区和街区的划分；道路的走向与区内主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直，并呈环行布置；与竖向设计相协调，应有利于场地及道路的雨水排除；与厂外道路连接方便、短捷；
8	管线敷设方式，应根据管线内介质的性质、工艺和材质要求、生产安全、交通运输、施工检修和厂区条件等因素，结合工程的具体情况，经技术经济比较后综合确定，并应符合下列规定： 1 有可燃性、爆炸危险性、毒性及腐蚀性介质的管道，应采用地上敷设； 2 在散发比空气重的可燃、有毒性气体的场所，不应采用管沟敷设；必须采用管沟敷设时，应采取防止可燃气体在管沟内积聚的措施。	符合要求	《工业企业总平面设计规范》第 8.1.2 条	具有可燃、爆炸危险性的管道和腐蚀性介质管道采用地上敷设
9	具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等。	符合要求	《工业企业总平面设计规范》第 8.1.7 条	不穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等
10	有甲、乙、丙类火灾危险性、腐蚀性及毒性介质的管道，除使用该管线的建筑物、构筑物外，均不得采用建筑物、构筑物支撑式敷设。	符合要求	《工业企业总平面设计规范》第 8.3.3 条	未采用建筑物支撑式敷设
11	厂区面积大于5万米 ² 的化工企业应有两个以上的出入口，大型化工厂的人流和货运应明确分开，大宗危险货物运输须有单独路线，不与人流及其它货流混行或平交。	符合要求	《化工企业安全卫生设计规定》 2.2.4	有两个以上的出入口，不与人流及其它货流混行或平交
12	厂区道路应根据交通、消防和分区和要求合理布置，力求顺通。危险场所应为环行，路面宽度按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。	符合要求	《化工企业安全卫生设计规定》 2.2.6	厂区道路为环行，可保证消防、急救车辆畅行无阻。
13	具有酸碱性腐蚀的作业区中的建(构)筑物地面、墙壁、设备基础，应进行防腐处理。	符合要求	《化工企业安全卫生设计规定》 4.6.4	具有酸碱性腐蚀的作业区中的建(构)筑物地面、墙壁、设备基础进行防腐处理。
14	噪声与振动较大的生产设备应安装在单层厂房内。当设计需要将这些生产设备安置在多层厂房内时，宜应将其安装在底层。并采取有效的隔声和减振措施。	符合要求	《化工企业安全卫生设计规定》 5.2.2.2	噪声与振动较大的生产设备安装在多层厂房的底层。
15	可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。	符合要求	《石油化工企业设计防火标准》 4.2.2	依托原有
16	全厂性办公楼、中央控制室、中央化验室、总变电所等重要设施应布置在相对高处。液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶	符合要求	《石油化工企业设计防火标准》 4.2.3	依托原有。

序号	检查项目和内容	检查结果	检查依据	检查记录
	梯上。但受条件限制或有工艺要求时,可燃液体原料储罐可毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上,但应采取防止泄漏的可燃液体流入工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的措施。			
17	液化烃罐组或可燃液体罐组不宜紧靠排洪沟布置。	符合要求	《石油化工企业设计防火标准》4.2.3	装置罐组未靠近排洪沟
18	事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处,可与污水处理场集中布置。事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m,距可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距不应小于60m	符合要求	《石油化工企业设计防火标准》4.2.8A	依托原有
19	石油化工企业总平面布置的防火间距除本标准另有规定外,不应小于表4.2.12的规定。工艺装置或设施(罐组除外)之间的防火间距应按相邻最近的设备、建筑物确定,其防火间距起止点应符合本标准附录A的规定。高架火炬的防火间距应根据人或设备允许的安全辐射热强度计算确定,对可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距不应小于表4.2.12的规定	符合要求	《石油化工企业设计防火标准》4.2.12	该项目总平面布置符合要求,具体见表C.2-3
20	厂房内严禁设置员工宿舍。	符合要求	《建筑设计防火规范》3.3.8	厂房内未设置员工宿舍。
21	有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。	符合要求	《建筑设计防火规范》3.6.1	生产厂房为甲类,独立设置。
22	可能泄漏、散发有毒或腐蚀性气体、粉尘的设施,应避开人员集中活动场所,并应布置在该场所及其他主要生产设备区全年最小频率风向的上风侧	符合要求	《化工企业总图运输设计规范》5.2.3	避开人员集中活动场
23	竖向设计应符合下列要求: 1场地不应受洪水、潮水及内涝水的淹没。 2应满足生产、运输的要求。 3场地雨水排除应顺畅,并应满足火灾事故状态下受污染消防水的有效收集和排放。 4应因地制宜地对自然地形加以充分利用和合理改造,并减少土(石)方、建筑物及构筑物基础、护坡和挡土墙等工程量。 5山区或丘陵地区建厂,应防止产生滑坡、塌方,并应注意保护植被,防止水土流失。 6应充分利用和保护现有排水系统,必须改造时,应使其水流顺畅。 7改建、扩建工程应与现有场地及建筑物、构筑物、铁路、道路等的标高相协调。 8分期建设的工程,近远期的竖向设计应相互协调。 9应与厂区景观相协调。	符合要求	《化工企业总图运输设计规范》6.1.4	场地不受洪水、潮水及内涝水的淹没

3. 单元评价小结

评价组根据江西蓝星星火有机硅有限公司所提供的资料和现场检查情况,对该项目的总平面布置、建构筑物情况评价小结如下:

- 1) 该项目的生产装置按工艺流程分区域布置,各生产装置区内设备设施的布置紧凑、合理;建构筑物外形规整;建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件;总体布局符合《化工企业安全卫生设计规定》、《石油化工企业设计防火标准》、《工业企业总平面设计规范》要求。
- 2) 该项目车间四周设置了环形消防通道。
- 3) 该项目具有酸碱性腐蚀的作业区中的建(构)筑物地面、墙壁、设备基础进行防腐处理。
- 4) 对该单元采用安全检查表法分析,共进行了23项内容的检查分析,符合要求。

C. 2. 3 生产装置单元

评价组根据《化工企业安全卫生设计规定》、《生产设备安全卫生设计总则》、《石油化工企业设计防火标准》、和《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》等标准规范制定检查表,对该项目生产装置单元设备设施的安全联锁装置及自动化控制、现场泄漏气体检测、监控及安全防护设备设施等是否符合规范、标准的要求进行检查。检查结果见附表C. 2-5。

附表 C. 2-5 生产装置单元安全检查表

序号	检查内容	依据	实际情况	检查结果
1	<p>国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度,具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的,适用其规定。</p> <p>省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目录,对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。</p> <p>生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。</p>	<p>《中华人民共和国安全生产法》第三十八条</p>	<p>主要设备经选型比较后确定,不属于国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。</p>	符合
2	生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具,以及涉及人身安全、危险性较大	<p>《中华人民共和国安全生产法》第三十七条</p>	<p>设备、容器、运输工具由专业生产单位生</p>	符合

	的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。	条	产,并经专业机构检测合格后投入使用。	
3	生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志。	《中华人民共和国安全生产法》第三十五条	设置了安全警示标识。	符合
4	建设项目不能使用国家明令淘汰的工艺及设备。	《产业结构调整指导目录(2024年本)》(国家发展和改革委员会令第7号)	该项目未使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。	符合
5	应采用没有危害或危害较小的新工艺、新技术、新设备。淘汰职业病危害严重又难以治理的落后工艺和设备,降低、减少、削弱生产过程对环境和操作人员的危害。	《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第3.3.2条	采用危害较小的新工艺、新技术、新设备。	符合
6	对具有危险和有害因素的生产过程应合理地采用机械化、自动化技术,实现遥控、隔离操作。	《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第3.3.3条	该项目生产过程采用机械化、自动化技术。	符合
7	事故后果严重的化工生产设备,应按冗余原则设计能自动转换的备用设备和备用系统。	《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第3.3.5条	按安全设施设计要求设置了监测仪器、仪表。	符合
8	废气、废液的排放和处理应符合现行国家标准和有关规定。	《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第3.3.6条	符合国家标准和有关规定。	符合
9	具有危险和有害因素的设备、设施、生产原材料、产品和中间产品应防止工作人员直接接触。	《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第3.3.7条	采用隔离措施防止工作人员直接接触	符合
10	具有易燃、易爆特点的工艺生产装置、设备、管道.在满足生产要求的条件下,宜集中联合布置,并采用露天、敞开或半敞开式的建(构)筑物。	《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第4.1.2条	按生产特点,车间建(构)筑物设置机械通风与自然通风结合的方式	符合
11	具有火灾爆炸危险的工艺设备、储罐和管道,应根据介质特性,选用氮气、二氧化碳、水等介质置换及保护系统。	《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第4.1.7条	该项目按设计要求设置了氮气置换及保护系统	符合
12	输送可燃性物料并有可能产生火焰蔓延的放空管和管道间应设置阻火器、水封等阻火设施。	《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第4.1.11条	按设计要求设置	符合
13	对具有或能产生危险和有害因素的生产过程采用机械化、自动化和计算机技术,实现遥控或隔离操作。	《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008 第5.3.1c条	采用了综合机械化、自动化措施。	符合
14	对产生危险和有害因素的过程,应配置监	《生产过程安全卫	按要求设置	符

	控检测仪器、仪表,必要时配置自动联锁、自动报警装置。	生 要 求 总 则 》 GB/T12801-2008 第 5.3.1d 条		合
15	危险性较大的生产装置或系统,应设置能保证人员安全、设备紧急停止运行的安全监控系统。	《 生产过程安全卫 生 要 求 总 则 》 GB/T12801-2008 第 5.3.1f 条	按设计要求设置	符 合
16	a) 对事故后果严重的生产过程,应按冗余原则,设计备用装置或备用系统,并能保证在出现危险时能自动转换到备用装置或备用系统; b) 各种仪器、仪表、监测记录装置等,应选用合理,灵敏可靠,易于辨识。	《 生产过程安全卫 生 要 求 总 则 》 GB/T12801-2008 第 5.3.2 条	各种仪器、仪表、监 控装置选用合理。	符 合
17	应尽量选用自动化程度高的设备。危险性较大的、重要的关键性生产设备,应由局部有效资质的单位进行设计、制造和检验。	《 生产过程安全卫 生 要 求 总 则 》 GB/T12801-2008 第 5.6.1 条	关键性设备由持有专 业许可证的单位进行 设计、制造和检验。	符 合
18	a. 在生产厂房和作业场地上配置的生产设备、设施、管线、电缆以及堆放的生产物料、产品和剩余物料,不应对人员、生产和运输造成危险和有害影响。 b. 各设备之间、管线之间、以及设备、管线与厂房、建(构)筑物墙壁之间的距离,都应符合有关设计和建筑规范要求。 c. 在设备、设施、管线上需要人员操作、检查和维修,并有发生高处坠落危险的部位,应配置扶梯、平台、围栏和系挂装置等附属设施。	《 生产过程安全卫 生 要 求 总 则 》 GB/T12801-2008 第 5.7.1 条	装置区相关部位设置 有防护栏、扶梯等设 施。	符 合
19	设备布置应: a) 便于操作和维护; b) 发生火灾或出现紧急情况时,便于人员撤离; c) 尽量避免生产装置之间危害因素的相互影响,减小对人员的综合作用; d) 布置具有潜在危险的设备时,应根据有关规定进行分散和隔离,并设置必要的提示、标志和警 告信号; e) 对振动、爆炸敏感的设备,应进行隔离或设置屏蔽、防护墙、减振设施等; f) 设备的噪声超过有关标准规定时,应予以隔离; g) 加热设备及反应釜等的作业孔、操纵器、观察孔等应有防护设施;作业区的热辐射强度不应超过有关规定。	《 生产过程安全卫 生 要 求 总 则 》 GB/T12801-2008 第 5.7.2 条	生产设备布置及相关 安全防护设施满足要 求。	符 合
20	生产设备(包括零部件)应有符合产品安全性能的力学特性,稳定性和可靠性。在按规 定条件制造、运输、储存、安装、使用和 拆除时,不应对人员造成危害。	《生产设备安全卫生 设计总则》 GB5083-2023 第 4.2 条	具有足够的强度、刚 度、稳定性和可靠性。	符 合
21	生产设备正常运行过程中不应向工作场 所、大气,水体和土壤排放超过国家标准限	《生产设备安全卫生 设计总则》	采取有效措施加以防 护。	符 合

	值的化学毒物,粉尘等有毒,有害物质,不应排放或产生超过国家标准限值的噪声、振动、电离辐射、非电离辐射和其他污染。	GB5083-2023 第 4.3 条		
22	在规定的设计使用年限内,生产设备应满足安全卫生要求。对于影响安全操作和控制的零部件装置等应规定符合产品标准的可靠性指标。	《生产设备安全卫生设计总则》 GB5083-2023 第 4.8 条	生产设备能满足使用环境要求。	符合
23	在规定使用期阴内,生产设备应满足使用环境要求,特别是满足防腐蚀、耐磨损、抗疲劳、抗老化和抵御失效的要求。	《生产设备安全卫生设计总则》 GB5083-2023 第 5.1 条	选用耐腐蚀或耐空蚀材料制造。	符合
24	生产设备不应在振动、风载或其他可预见的外载荷作用下倾覆或产生允许范围外的运动。	《生产设备安全卫生设计总则》 GB5083-2023 第 5.3.1 条	在正常范围内运动。	符合
25	生产设备若通过形体设计和自身的重量分布不能满足稳定性要求时,则应采取相应的安全技术措施,以保证其具有可靠的稳定性。	《生产设备安全卫生设计总则》 GB5083-2023 第 5.3.2 条	满足稳定性要求。	符合
26	在不影响使用功能的情况下,生产设备可被人员接触到的部分及其零部件应设计成不带易伤人的锐角、利棱、凹凸不平的表面和较突出的部位。	《生产设备安全卫生设计总则》 GB5083-2023 第 5.4 条	生产设备可被人员接触到的部分及其零部件设计成表面叫平整形状。	符合
27	设计、选用和配置的信号和显示系统,应适应人的感知特性,并符合下列要求。 a) 信号和显示系统应在安全、清晰、迅速的原则下,根据工艺流程、重要程度和使用频繁程度,配置在人员便于观察和声音辨别的范围内。信号和显示系统的性能、形式和数量,应与视觉、听觉、触觉等感知系统相适应。当其数量较多时,应根据其功能和显示的种类分区排列,区与区之间应有明显界限。 b) 视觉信号和显示系统应清晰易辨、准确无误并应消除眩光、频闪效应,应与作业人员的距离、角 c) 当多种视觉信号和显示系统设置在一起时,应与背景间及相互间的颜色、亮度和对比度相适应。生产设备上易发生故障或危险性较大的区域,应设置声、光或声光组合的报警信号装置。报警 d) 系统应能显示故障的位置和种类。报警信号应有足够强度并与其他信号有明显区别,其强度应明显高于同一区域内其他声、光信号的强度。	《生产设备安全卫生设计总则》 GB5083-2023 第 5.6.1 条	按设计要求设置。	符合
28	控制和调节装置的所有操作均不应产生新的风险。	《生产设备安全卫生设计总则》 GB5083-2023 第 5.6.2.1 条	按要求设置。	符合

29	危险性较大的生产设备及其安全系统，应配置监控和报警装置。与生产工艺及生产安全相关参数的预警和报警限值应满足标准和生产设备的运行要求。	《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-2023 第 5.6.2.4 条	按要求设置。	符合
30	生产设备应设计能使其安全停止的控制装置，停止装置和启动装置应在颜色或标志上加以区别。生产设备的停止控制应优先于启动控制。	《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-2023 第 5.6.5.1 条	按要求设置。	符合
31	生产设备运行时可能触及并易造成人身伤害的可动零部件应配置安全卫生防护装置	《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-2023 第 6.1.1 条	配备了安全防护装置	符合
32	突然超压或危险物料瞬间分解能导致爆炸的生产设备，应装设安全阀、爆破片、泄爆门等紧急泄压设施。爆破片、泄爆门等设施的设置应使能量向低风险方向泄放。	《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-2023 第 6.4.4 条	按设计要求设置了安全阀、爆破片等泄压设施	符合
33	管线配置的原则： a) 各种管线的配置，应符合有关标准、规范要求； b) 配置的管线，不应对人员造成危险，管线和管线系统的附件、控制装置等设施，应便于操作、检查和维修； c) 具有危险和有害因素的液体、气体管线，不得穿过与其无关的生产车间、仓库等区域，其地下管线上不得修建（构）筑物； d) 管线系统的支撑和隔热应安全可靠，对热胀冷缩产生的应力和位移，应有预防措施； e) 根据管线内输送介质的特性，管线上应按有关规定设置相应的排气、泄压、稳压、缓冲、阻火、放液、接地等安全装置。	《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008 第 5.7.3 条	管线支撑和隔热可靠；没有穿过不使用这些物质的生产车间、仓库等区域。	符合
34	设备和管线应按有关标准的规定涂识别色、识别符号和安全标识。	《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008 第 6.8.4 条	精密过滤器管道无介质、流向标识。	不符合
35	化工生产装置区、储罐区、仓库除应设置固定式、半固定式灭火设施外，还应配置小型灭火器材。	《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014 第 4.1.13.5 条	设有室外消火栓，设置小型灭火器材。	符合
36	重点化工生产装置、控制室、变配电站、易燃物质仓库、油库应设置火灾自动报警，火灾自动报警系统设计应满足现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 的要求。	《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014 第 4.1.13.6 条	生产装置区、储存区设置有消防灭火设施。	符合
37	具有化学灼伤危险的生产装置，其设备布置应保证作业场所有足够空间，并保证作业场所畅通，避免交叉作业。如果交叉作业不可避免，在危险作业点应采取避免化学灼伤危险的防护措施。	《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014 第 5.6.3 条	设备布置保证作业场所有足够空间，作业场所畅通，危险作业点装设防护措施。	符合

38	化工装置区、油库、罐区、化学危险品仓库等危险区应设置永久性“严禁烟火”标志。	《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014 第6.2.2条	车间、仓库、罐区设置有“严禁烟火”标志。	符合
38	工艺设备（以下简称设备）、管道和构件的材料应符合下列规定： 1. 设备本体（不含衬里）及其基础，管道（不含衬里）及其支、吊架和基础应采用不燃烧材料，但储罐底板垫层可采用沥青砂； 2. 设备和管道的保温层应采用不燃烧材料，当设备和管道的保冷层采用阻燃型泡沫塑料制品时，其氧指数不应小于 30； 3. 建筑物的构件耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定	《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018版） 5.1.1条	工艺设备、管道等的选型及施工按设计要求进行	符合
39	设备和管道应根据其内部物料的火灾危险性和操作条件，设置相应的仪表、自动联锁保护系统或紧急停车措施	《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018版） 5.1.2条	按设计要求设置了自动化控制措施	符合
40	在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的工艺装置、系统单元和储运设施区内，应按区域控制和重点控制相结合的原则，设置可燃气体报警系统	《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018版） 5.1.3条	生产厂房内设置了可燃气体报警系统	符合
41	装置内消防道路的设置应符合下列规定： 1 装置内应设贯通式道路，道路应有不少于 2 个出入口，且 2 个出入口宜位于不同方位。当装置外两侧消防道路间距不大于 120m 时，装置内可不设贯通式道路； 2 道路的路面宽度不应小于 6m，路面上的净空高度不应小于 4.5m；路面内缘转弯半径不宜小于 6m。 5.2.10A 应在乙烯裂解炉及高度超过 24m 且长度超过 50m 的可燃气体、液化烃和可燃液体设备的构架附近适当位置设置不小于 15m×10m（含道路）的消防扑救场地。	《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018版） 5.2.10条	按设计要求进行布置	符合
42	设备、建筑物、构筑物宜布置在同一地平面上；当受地形限制采取阶梯式布置时，应将控制室、机柜间、变配电所、化验室等布置在较高的阶梯上；工艺设备、装置储罐等宜布置在较低的阶梯上	《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018版） 5.2.12条	生产厂房、装置罐组、控制室、变电所布置在同一地平面上	符合
43	装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。装置的控制室与其他建筑物合建时，应设置独立的防火分区	《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018版） 5.2.16条	控制室、变电所独立设置	符合
44	布置在装置内的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等的布置应符合下列规定： 1. 控制室宜设在建筑物的底	《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018版）	控制室、变电所独立设置，控制室进行了抗爆设计，控制室、	符合

	层； 2. 平面布置位于附加 2 区的办公室、化验室室内地面及控制室、机柜间、变配电所的设备层地面应高于室外地面，且高差不应小于 0.6m； 3. 控制室、机柜间面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于 3h 的不燃烧材料实体墙； 4. 化验室、办公室等面向有火灾危险性设备侧的外墙宜为无门窗洞口不燃烧材料实体墙。当确需设置门窗时，应采用防火门窗； 5. 控制室或化验室的室内不得安装可燃气体、液化烃和可燃液体的在线分析仪器。。	版) 5. 2. 18 条	变电所设备层地面高于室外地面不小于 0.6m，控制室未设置可燃气体、液化烃和可燃液体的在线分析仪器	
45	装置储罐（组）的布置应符合下列规定： 1. 当装置储罐总容积：液化烃罐小于或等于 100m ³ 、可燃气体或可燃液体罐小于或等于 1000m ³ 时，可布置在装置内，装置储罐与设备、建筑物的防火间距不应小于表 5.2.1 的规定。 2. 当装置储罐组总容积：液化烃罐大于 100m ³ 小于或等于 500m ³ 、可燃液体罐或可燃气体罐大于 1000m ³ 小于或等于 5000m ³ 时，应成组集中布置在装置边缘；但液化烃单罐容积不应大于 300m ³ ，可燃液体单罐容积不应大于 3000m ³ 。装置储罐组的防火设计应符合本规范第 6 章的有关规定，与储罐相关的机泵应布置在防火堤外。装置储罐组与装置内其他设备、建筑物的防火间距不应小于表 5.2.1 的规定	《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018 版） 5. 2. 22 条	罐组按设计要求进行布置，防火间距符合要求	符合
46	装置内地坪竖向和排污系统的设计应减少可能泄漏的可燃液体在工艺设备附近的滞留时间和扩散范围。火灾事故状态下，受污染的消防水应有效收集和排放。	《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018 版） 5. 2. 27 条	设置了工艺事故池	符合
47	凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于 150mm 的围堰和导液设施。	《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018 版） 5. 2. 28 条	按设计要求设置围堰和导液设施	符合
48	可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接应符合下列规定： 1. 可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器，泵的安全阀出口泄放管宜接至泵的入口管道、塔或其他容器； 2. 可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施； 3. 泄放后可能立即燃烧的可燃气体或可燃液体应经冷却后接至放空设施； 4. 泄放可能携带液滴的可燃气体应经分液罐后接至火炬系统。	《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018 版） 5. 5. 4 条	安全阀出口按设计要求设置	符合

49	有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其出入口管道上采取吹扫、加热或保温等防堵措施。	《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008 (2018版) 5.5.5条	在可能被堵塞或腐蚀的安全阀前设置了爆破片	符合
50	甲、乙、丙类的设备应有事故紧急排放设施，并应符合下列规定： 1. 对液化烃或可燃液体设备，应能将设备内的液化烃或可燃液体排放至安全地点，剩余的液化烃应排入火炬； 2. 对可燃气体设备，应能将设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统。	《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008 (2018版) 5.5.7条	设置了事故排放设施，工艺事故池	符合
51	含可燃液体的污水及被严重污染的雨水应排入生产污水管道，但可燃气体的凝结液和下列水不得直接排入生产污水管道： 1. 与排水点管道中的污水混合后，温度超过40℃的水； 2. 混合时产生化学反应能引起火灾或爆炸的污水	《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008 (2018版) 7.3.1条	雨污分流，设置了事故应急池	符合
52	在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内，泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时，应设置可燃气体探测器；泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值时，应设置有毒气体探测器；既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质，应设有毒气体探测器；可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体，泄漏时可燃气体浓度和有毒气体浓度有可能同时达到报警设定值，应分别设置可燃气体探测器和有毒气体探测器。	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》第3.0.1条	按要求设置了可燃气体探测器。	符合
53	可燃气体和有毒气体的检测报警应采用两级报警。同级别的有毒气体和可燃气体同时报警时，有毒气体的报警级别应优先。	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》第3.0.2条	可燃气体的检测报警采用两级报警。	符合
54	可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警；可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室。	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》第3.0.3条	可燃气体检测报警信号送至有人值守的控制室；气体检测报警系统报警控制单元的故障信号送至消防控制室。	符合
55	需要设置可燃气体、有毒气体探测器的场所，宜采用固定式探测器；需要临时检测可燃气体、有毒气体的场所，宜配备移动式气体探测器。	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》第3.0.6条	设置有固定式气体探测器；配备了移动式气体探测器。	符合
56	可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》第3.0.8条	气体检测报警系统独立设置。	符合
57	可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体	《石油化工可燃气体	按一级用电负荷中特	符

	探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负荷,应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑,宜采用UPS电源装置供电。	和有毒气体检测报警设计标准》第3.0.9条	别重要的负荷考虑,采用UPS电源装置供电。	合
58	释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内,可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m,有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》第4.2.1条	按设计要求安装。	符合
59	释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内,可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m;有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m。	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》第4.2.2条	按设计要求安装。	符合
60	有毒气体探测器宜带一体化的声、光警报器,可燃气体探测器可带一体化的声、光警报器,一体化声、光警报器的启动信号应采用第一级报警设定值信号。	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》第5.3.3条	气体探测器为带一体化的声、光警报器。	符合
61	报警值设定应符合下列规定: 1 可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。 2 可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。 3 有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。当现有探测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值不得超过5%IDLH,有毒气体的二级报警设定值不得超过10%IDLH。	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》第5.5.2条	气体探测器报警值按要求设置。	符合
62	探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所,探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于0.5m。	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》第6.1.1条	未安装在上述场所。	符合
63	检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m;检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m~1.0m;检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜高出释放源0.5m~1.0m。	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》第6.1.2条	气体探测器安装高度符合要求。	符合
64	距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。	《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台》4.1.1	该项目平台、通道及工作面的所有敞开边缘均设置防护栏杆。	符合

3. 单元评价小结

评价组根据江西蓝星星火有机硅有限公司所提供的资料和现场检查情

况，对该项目的生产装置单元情况评价小结如下：

- 1) 该项目生产单元采用自动化和计算机技术，实现遥控操作；采用可靠的监测仪器、仪表和自动报警和自动联锁系统。
- 2) 该项目工艺生产装置、设备、管道，集中联合布置。
- 3) 该项目生产装置压力设备设安全阀、设报警信号和泄压排放设施，以及紧急切断设施。
- 4) 该项目生产装置单元车间区内设有安全通道，出入口不少于两个，通道和出入口畅通。装置内有发生坠落危险的作业岗位设置便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。
- 5) 该项目使用的机械传动设备的传动部位装设有安全防护设施，符合规范要求。
- 6) 对该单元进行了 64 项现场检查，其中 1 条不符合要求：

1、精密过滤器管道无介质、流向标识。

C. 2. 4 储运单元

1. 单元简介

该技改项目存储设施利用前期已建的 R02 仓库、U01 仓库、U02 仓库、604 硅油罐区储存本期原辅材料及产品。W6 主装置、W8 主装置、R02 仓库、U01 仓库及 U02 仓库间的原料、产品使用防爆电动叉车倒运，与 604 硅油罐区间的产品使用管道进行输送。

R02 仓库依托原有，占地面积 705 m²，一层，防火分区 4 个，火灾危险性类别：甲类，耐火等级二级。按照平均单位面积储存量为 0.7t/m²，R02 仓库的最大存储能力为 493.5t。前期储存物料 190t，本期最大储存量 42t，共 232t < 493.5t，均根据物料理化性质分类储存。R02 仓库能够满足该技改项目安全储存的要求。

U01 仓库依托原有，占地面积 3840 m²，四层，防火分区 4 个，火灾危险性类别：丙类，耐火等级二级。按照平均单位面积储存量为 0.7 t/m²，U01 仓库的最大存储能力为 2688t。前期储存物料 1510t，本期最大储存量 40t，共 1550t < 2688t，均根据物料理化性质分类储存。U01 仓库能够满足该项目安全储存的要求。

U02 仓库依托原有，占地面积 3840 m²，四层，防火分区 4 个，火灾危险性类别：丙类，耐火等级二级。按照平均单位面积储存量为 0.7 t/m²，U02 仓库的最大存储能力为 2688t。前期储存物料 1320t，本期最大储存量 100t，共 1420t < 2688t，均根据物料理化性质分类储存。U02 仓库能够满足该项目安全储存的要求。

C. 2.5 公用工程及辅助设施单元

C. 2.5.1 电气及仪表自动化子单元

评价组根据《化工企业安全卫生设计规定》、《石油化工静电接地设计规范》、《危险场所电气安全防爆规范》、《爆炸危险环境电力装置设计规范》、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》、《自动化仪表选型设计规定》等制定检查表，对该项目的电气及仪表自动化单元的电气设备选型防雷防静电等设备、设施等是否符合规范、标准的要求进行检查，检查结果见下表。

附表 C. 2-17 电气及仪表自动化子单元安全检查表

序号	检查内容	依据	实际情况	检查结果
1	化工生产装置区内应按照现行国家标准的要求划分爆炸和火灾危险环境区域范围，并设计和选用相应的仪表、电气设备。	《化工企业安全卫生设计规范》4.1.8	按设计要求选用。	符合
2	化工装置防静电设计，应根据生产工艺要求、作业环境特点和物料的性质采取相应的防静电措施。	《化工企业安全卫生设计规范》4.2.2	该项目按设计采取相应的防静电措施。	符合
3	化工生产装置在爆炸、危险场所内可能产生静电危险的金属设备、管道等应设置静电接地，不允许设备及设备内部件有与地相绝缘	《化工企业安全卫生设计规范》4.2.4	爆炸危险场所按设计要求进行了静电接地。	符合

	的金属体。 非导体设备、管道、储罐等应设计间接接地,或采用静电屏蔽方法,屏蔽体必须可靠接地。			
4	具有火灾爆炸危险的场所、静电对产品质量有影响的生产过程以及静电危害人身安全的作业区内,所有的金属用具及门窗零部件、移动式金属车辆、梯子等均应设计接地。	《化工企业安全卫生设计规范》4.2.5	爆炸危险场所金属用具及车间有静电接地	符合
5	化工装置的防雷设计应根据生产性质、环境特点以及被保护设施的类型,设计相应防雷设施。	《化工企业安全卫生设计规范》4.3.2	该项目化工装置、设备、设施、储罐以及建(构)筑物,均设计可靠的防雷保护装置	符合
6	有火灾爆炸危险的化工装置、露天设备、储罐、电气设施和建(构)筑物应设计防直击雷装置。	《化工企业安全卫生设计规范》4.3.3	该项目有火灾爆炸危险的化工装置、电气设施和建(构)筑物设计防直击雷装置。	符合
7	平行布置的间距小于100mm金属管道或交叉距离小于100mm的金属管道,应设计防雷电感应装置,防雷电感应装置可与防静电装置联合设置。	《化工企业安全卫生设计规范》4.3.5	该项目设计防雷电感应装置,防雷电感装置可与防静电装置联合设置。	符合
8	化工装置的架空管道以及变配电装置和低压供电线路终端,应设计防雷电波侵入的防护措施。	《化工企业安全卫生设计规范》4.3.6	该项目变配电装置和低压供电线路终端,设计防雷电波侵入的防护措施。	符合
9	电气线路应敷设在爆炸危险性较小的区域或距离释放源较远的位置,避开易受机械损伤、振动、腐蚀、粉尘积聚以及有危险温度的场所。当不能避开时,应采取预防措施。	《危险场所电气防爆安全规范》6.1.1.1.1	电气线路符合防爆要求	符合
10	10kV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境;架空线与爆炸性气体环境水平距离,不应小于杆塔高度的1.5倍。	《危险场所电气防爆安全规范》6.1.1.1.3	无10kV及以下架空线路跨越爆炸性气体环境	符合
11	电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分均应接地。	《危险场所电气防爆安全规范》6.1.1.4.1	电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等进行了接地	符合
12	防爆电气设备的铭牌、防爆标志、警告牌应正确、清晰。	《危险场所电气防爆安全规范》6.1.2.1.2	防爆电气设备的铭牌、防爆标志、警告牌正确、清晰。	符合
13	可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警;可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室。	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》第3.0.3条	报警信号发送至控制室并且设有声光报警。	符合
14	可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负荷,应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑,宜采用UPS电源装置供电。	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》第3.0.9条	设有UPS电源	符合
15	在现场安装的电子式仪表,防护等级不应低于GB4208-2008标准规定的IP65,在现场安	《石油化工自动化仪表选型设计规	现场安装的电子式仪表防护等级不低于	符合

	装的气动仪表及就地仪表, 防护等级不应低于 IP55。	范》 第 4.10 条	IP65, 现场安装的气动仪表及就地仪表防护等级不低于 IP55。	
16	安装在爆炸危险区域内现场仪表的接线盒应选用隔爆型或增安型; 应首选低铜铝合金外壳, 也可选用不锈钢或增强型聚酯外壳; 接线盒应配有足够的接线端子和电气接口。	《石油化工自动化仪表选型设计规范》 第 4.24 条	现场仪表的接线盒多选用隔爆型。	符合

3. 单元评价小结

评价组根据江西蓝星星火有机硅有限公司所提供的资料和现场检查情况, 对该项目的仪表及自动化单元情况评价小结如下:

- 1) 生产装置设置相应的仪表、自动联锁保护系统, 采用 DCS 系统;
- 2) 该项目设置可燃气体报警系统; 采用两级报警, 报警信号发送至控制室并且设有声光报警。
- 3) 该项目化工装置、设备、设施、储罐以及建(构)筑物, 均设计可靠的防雷保护装置
- 4) 该项目有火灾爆炸危险的化工装置、电气设施和建(构)筑物设计防直击雷装置。该项目设计防雷电感应装置; 变配电装置和低压供电线路终端, 设有防雷电波侵入的防护措施。
- 5) 该项目防爆电气设备采用通过国家防爆检验机构检验合格的产品; 选用的防爆电气设备的级别和组别, 不低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别;
- 6) 该项目腐蚀性场所, 选用防腐式接线盒; 爆炸危险场所选用防爆式接线盒;
- 7) 对该单元进行了 16 项现场检查, 均符合要求。

C. 2. 5. 2 供配电子单元

1. 单元简介

该工程供电电源来源于 W6 主装置已建变电所和 W8 主装置已建变电所。W6 主装置变电所安装有 2 台 10/0.4kV 1600kVA 变压器, 目前该变电所变压器负载率低于 50% 左右; W8 主装置变电所安装有 2 台 10/0.4kV 800kVA 变

压器，目前该变电所变压器负载率低于 50%左右。该技改项目只在 W6 主装置新增 3 台用电设备（1 台槽车输送泵、2 台产品包装泵），其变压器负载率略有增加，W8 主装置变压器负载率不变，各个电源余量充足，能提供低压配电安装所需要空间，技改后，完全能满足本项目二级负荷的用电需求。

2. 安全检查表法分析评价

评价组根据《石油化工企业生产装置电力设计规范》、《石油化工企业防火设计规范》、《低压配电设计规范》、《35kv-110kv 变电站设计规范》、《20kV 及以下变电所设计规范》等制定检查表，对该项目的供配电设施等是否符合规范、标准的要求进行检查，检查结果见下表。

附表 C. 2-18 供配电子单元安全检查表

序号	检查项目和内容	检查结果	检查依据	检查记录
1	石油化工生产装置 0.38/0.22kv 配电系统的接地形式应采用 TN-S	符合要求	《石油化工企业生产装置电力设计规范》3.3.7	采用 TN-S
2	油浸变压器的车间内变电所，不应设在三、四级耐火等级的建筑物内；当设在二级耐火等级的建筑物内时，建筑物应采取局部防火措施。	符合要求	《20kV 及以下变电所设计规范》2.0.2	二级耐火等级的建筑物内
3	露天或半露天的变电所，不应设置在下列场所：1 有腐蚀性气体的场所；2 挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁；3 附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场；4 容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且会严重影响变压器安全运行的场所。	符合要求	《20kV 及以下变电所设计规范》2.0.6	未设置在有腐蚀性气体的场所；附近无易燃、易爆物品集中的露天堆场和容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且会严重影响变压器安全运行的场所
4	配电所、变电所的高压及低压母线宜采用单母线或分段单母线接线。当对供电连续性要求很高时，高压母线可采用分段单母线带旁路母线或双母线的接线。	符合要求	《20kV 及以下变电所设计规范》3.2.1	低压母线采用单母线；高压母线采用双母线的接线
5	配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或负荷开关熔断器组合电器。当进线无继电保护和自动装置要求且无须带负荷操作时，可采用隔离开关或隔离触头。	符合要求	《20kV 及以下变电所设计规范》3.2.2	采用断路器或负荷开关熔断器组合电器
6	配电所的非专用电源线的进线侧，应装设断路器或负荷开关一熔断器组合电器。	符合要求	《20kV 及以下变电所设计规范》3.2.3	装设断路器或负荷开关一熔断器组合电器
7	露天或半露天的变电所，不应设置在下列场所：1 有腐蚀性气体的场所；2 挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建	符合要求	《20kV 及以下变电所设计规范》2.0.6	变压器设置在室外，远离上述场所

序号	检查项目和内容	检查结果	检查依据	检查记录
	筑物旁；3附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场；4容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且会严重影响变压器安全运行的场所			
8	室内、外配电装置的最小电气安全净距应符合表4.2.1的规定。	符合要求	《20kV及以下变电所设计规范》4.2.1	最小电气安全净距不小于1m
9	露天或半露天变电所的变压器四周应设高度不低于1.5m的固定围栏或围墙，变压器外廓与围栏或围墙的净距不应小于0.5m，变压器底部距地面不应小于0.3m。油重小于1000kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于1.5m；油重1000kg～2500kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于3.0m；油重大于2500kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于5m；当不能满足上述要求时，应设置防火墙。	符合要求	《20kV及以下变电所设计规范》4.2.2	变压器外廓与围墙的净距不小于0.5m，变压器底部距地面不小于0.3m
10	配电装置的长度大于6m时，其柜（屏）后通道应设两个出口，当低压配电装置两个出口间的距离超过15m时应增加出口。	符合要求	《20kV及以下变电所设计规范》4.2.6	配电间出口设置符合要求
11	变电所各房间经常开启的门、窗，不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。	符合要求	《20kV及以下变电所设计规范》6.2.3	经常开启的门、窗，未直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所
12	变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。	符合要求	《20kV及以下变电所设计规范》6.2.4	设置了相关防护设施
13	长度大于7m的配电室应设两个安全出口，并宜布置在配电室的两端。当配电室的长度大于60m时，宜增加一个安全出口，相邻安全出口之间的距离不应大于40m。当变电所采用双层布置时，位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通向变电所外部通道的安全出口。	符合要求	《20kV及以下变电所设计规范》6.2.6	设置两个出口
14	配电室宜采用自然通风。设置在地下或地下室的变、配电所，宜装设除湿、通风换气设备；控制室和值班室宜设置空气调节设施。	符合要求	《20kV及以下变电所设计规范》6.3.4	采用自然通风
15	高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内不应有无关的管道和线路通过。	符合要求	《20kV及以下变电所设计规范》6.4.1	变压器、配电装置和裸导体的正上方未布置灯具
16	在变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具。当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。	符合要求	《20kV及以下变电所设计规范》6.4.3	设两个出口
17	配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护，作用于切断供电电源或发出报警信号。	符合要求	《低压配电设计规范》4.1.1条	配电线路装设短路保护、过负载保护和接地故障保护。

3. 事故树法安全评价

电气及仪表自动化单元较易发生作业人员触电事故。事故树分析如下。

1) 触电事故的事故树见附图 C. 2-2) 求最小割集。

该事故树的结构函数式为:

$$T = A_1 A_2$$

$$\begin{aligned}
 T &= (X_4 + B_1 + B_2) (X_5 + X_6 + X_7) = [X_4 + X_{19} (X_1 + X_2 + X_3) + C_1 + C_2 + C_3 + C_4] (X_5 + X_6 + X_7) = [X_4 + X_{19} (X_1 + X_2 + X_3) \\
 &+ X_8 (X_9 + X_{10}) X_{20} + X_{21} (X_{11} + X_{12} + X_{13}) + X_{19} X_{14} (X_{15} + X_{16}) + (X_{17} + X_{18})] (X_5 + X_6 + X_7) \\
 &= X_4 + X_1 X_{19} + X_2 X_{19} + X_3 X_{19} + X_8 X_9 X_{20} + X_8 X_{10} X_{20} + X_{21} X_{11} + X_{21} X_{12} + X_{21} X_{13} + X_{19} X_{14} X_{15} + X_{19} X_{14} X_{16} + X_{17} + X_{18}) (X_5 + X_6 + X_7) \\
 &= X_4 X_5 + X_1 X_{19} X_5 + X_2 X_{19} X_5 + X_3 X_{19} X_5 + X_8 X_9 X_{20} X_5 + X_8 X_{10} X_{20} X_5 + X_{21} X_{11} X_5 + X_{21} X_{12} X_5 + X_{21} X_{13} X_5 + X_{19} X_{14} X_{15} X_5 + X_{19} X_{14} X_{16} X_5 \\
 &+ X_{17} X_5 + X_{18} X_5 + X_4 X_6 + X_1 X_{19} X_6 + X_2 X_{19} X_6 + X_3 X_{19} X_6 + X_8 X_9 X_{20} X_6 + X_8 X_{10} X_{20} X_6 + X_{21} X_{11} X_6 + X_{21} X_{12} X_6 + X_{21} X_{13} X_6 + X_{19} X_{14} X_{15} X_6 \\
 &+ X_{19} X_{14} X_{16} X_6 + X_{17} X_6 + X_{18} X_6 + X_4 X_7 + X_1 X_{19} X_7 + X_2 X_{19} X_7 + X_3 X_{19} X_7 + X_8 X_9 X_{20} X_7 + X_8 X_{10} X_{20} X_7 + X_{21} X_{11} X_7 + X_{21} X_{12} X_7 + X_{21} X_{13} X_7 + X_1 \\
 &X_{14} X_{15} X_7 + X_{19} X_{14} X_{16} X_7 + X_{17} X_7 + X_{18} X_7
 \end{aligned}$$

得出最小割集 K:

$$\begin{array}{llll}
 K_1 = \{ X_4, X_5 \} & K_2 = \{ X_1, X_5, X_{19} \} & K_{17} = \{ X_3, X_{19}, X_6 \} & K_{18} = \{ X_8, X_9, X_{20}, X_6 \} \\
 K_3 = \{ X_2, X_5, X_{19} \} & K_4 = \{ X_3, X_5, X_{19} \} & K_{19} = \{ X_8, X_{10}, X_{20}, X_6 \} & K_{20} = \{ X_{21}, X_{11}, X_6 \} \\
 K_5 = \{ X_5, X_8, X_9, X_{20} \} & K_6 = \{ X_5, X_8, X_{10}, X_{20} \} & K_{21} = \{ X_{21}, X_{12}, X_6 \} & K_{22} = \{ X_{21}, X_{13}, X_6 \} \\
 K_7 = \{ X_{21}, X_{11}, X_5 \} & K_8 = \{ X_{21}, X_{12}, X_5 \} & K_{23} = \{ X_{19}, X_{14}, X_{15}, X_6 \} & K_{24} = \{ X_{19}, X_{14}, X_{16}, X_6 \} \\
 K_9 = \{ X_{21}, X_{13}, X_5 \} & K_{10} = \{ X_{19}, X_{14}, X_{15}, X_5 \} & K_{25} = \{ X_{17}, X_6 \} & K_{26} = \{ X_{18}, X_6 \} \\
 K_{11} = \{ X_{19}, X_{14}, X_{16}, X_5 \} & K_{12} = \{ X_{17}, X_5 \} & K_{27} = \{ X_4, X_7 \} & K_{28} = \{ X_1, X_{19}, X_7 \} \\
 K_{13} = \{ X_{18}, X_5 \} & K_{14} = \{ X_4, X_6 \} & K_{29} = \{ X_2, X_{19}, X_7 \} & K_{30} = \{ X_3, X_{19}, X_7 \} \\
 K_{15} = \{ X_1, X_{19}, X_6 \} & K_{16} = \{ X_2, X_{19}, X_6 \} & K_{31} = \{ X_8, X_9, X_{20}, X_7 \} & K_{32} = \{ X_8, X_{10}, X_{20}, X_7 \} \\
 & & K_{33} = \{ X_{21}, X_{11}, X_7 \} & K_{34} = \{ X_{21}, X_{12}, X_7 \} \\
 & & K_{35} = \{ X_{21}, X_{13}, X_7 \} & K_{36} = \{ X_{19}, X_{14}, X_{15}, X_7 \} \\
 & & K_{37} = \{ X_{19}, X_{14}, X_{16}, X_7 \} & K_{38} = \{ X_{17}, X_7 \} \\
 & & K_{39} = \{ X_{18}, X_7 \}
 \end{array}$$

共计 39 个最小割集。

3) 结构重要度分析:

由以下公式

$$I(i) = \sum_{X_i \in K_j(P_j)} \frac{1}{2^{x_{j-1}}}$$

计算得结构重要度系数为:

$$\begin{aligned}
 I(1) &= I(2) = I(3) = I(8) = I(11) = I(12) = I(13) = I(14) \\
 &= I(19) = I(20) = 0.75
 \end{aligned}$$

$I(4) = I(17) = I(18) = 1.5$ $I(5) = I(6) = I(7) = 3.5$

$I(9) = I(10) = I(15) = I(16) = 0.375$ $I(21) = 2.25$

结构重要度顺序:

$I_{\phi}(5) = I_{\phi}(6) = I_{\phi}(7) > I_{\phi}(21) > I_{\phi}(4) = I_{\phi}(17) = I_{\phi}(18) > I_{\phi}(1)$

$= I_{\phi}(2) = I_{\phi}(3) = I_{\phi}(8) = I_{\phi}(11) = I_{\phi}(12) = I_{\phi}(13) = I_{\phi}(14)$

$= I_{\phi}(19) = I_{\phi}(20) > I_{\phi}(9) = I_{\phi}(10) = I_{\phi}(15) = I_{\phi}(16)$

4) 结论

该事故树有 39 个最小割集，其中任何一个发生都会导致顶上事件的发生。通过分析可知接地可靠与正确使用安全防护用具，是防止触电事故的最重要环节，其次是严格执行作业中的监护制度和对系统中不带电体绝缘性能的及时检查与修理，减少正常不带电部位意外带电的可能性。另外，充分的放电、严格的验电、可靠的防漏电保护和停电检修时对停电线路作三相短路接地等措施，也是减少作业中触电事故的重要方法。

4. 单元评价小结

评价组根据江西蓝星星火有机硅有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的供配电单元情况评价小结如下：

1) 该项目供电电源来源于 W6 主装置已建变电所和 W8 主装置已建变电所。W6 主装置变电所安装有 2 台 10/0.4kV 1600kVA 变压器；一级负荷中特别重要的负荷采用 UPS 不间断电源。

2) 关键负荷及重要负荷的高、低压配电系统，采用单母线分段系统，分列运行互为备用；

3) 配电室的位置靠近用电负荷中心，设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和震动轻微的地方；

4) 配电线路装设短路保护、过负载保护和接地故障保护，作用于切断供电电源或发出报警信号；

5) 电气设备外露可导电部分与接地装置有可靠的电气连接。成排的配

电装置的两端均与接地线相连；

6) 对该单元进行了 17 项现场检查，均符合要求。

C. 2.5.3 公用工程匹配性

表 C. 2-19 公用工程符合性检查评价表

序号	名称	规格	单位	总量 (/a)	现有装 置使用 量	富余量	本项目 消耗量 (/a)	符合 性
1	工业水	无	t	16000	12000	4000	1200	符合
2	电	10kV/3 80V/22 0V	k-kW · h	1320000	10560 00	26400 0	167600	符合
3	蒸汽	1.2/0.6 MPa	t/h	300	200	100	1.545	符合
4	循环冷 却水	32℃ /38℃	t/h	3600	2542.5	1057.5	64	符合
5	氮气	0.6MPa	Nm ³ /h	18000	15000	3000	40	符合
6	压缩空 气	0.5MPa	Nm ³ /h	13920	9600	4320	1260	符合
7	冷冻水	无	t/h	660	244	416	190	符合

C. 2.6 特种设备单元

1. 单元概况

依据《特种设备目录》（2014年版），该项目涉及的特种设备主要为脱低釜、掺合釜、低沸罐分罐、低沸储罐，全部利旧，利旧的特种设备相关手续前期已办好，特种设备安全附件按规定定期进行检测。

2. 安全检查表评价

检查组依据《特种设备安全法》、《固定式压力容器安全技术监察规程》、《压力管道安全技术监察规程—工业管道》规程、规范，使用安全检查表对该项目的特种设备及强检设备单元进行了现场检查，检查情况见下表。

附表 C.2-20 特种设备及强检设备单元安全检查表

序号	检查项目和内容	检查结果	检查依据	检查记录
1.	特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关	符合要求	《中华人民共和国特种设备安全法》	建立健全特种设备安全制度。配备特种设备安全管

序号	检查项目和内容	检查结果	检查依据	检查记录
	规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。		第十三条	理人员和作业人员
2.	特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。 禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。	符合要求	《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条	使用的特种设备符合安全技术规范要求。
3.	特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。	符合要求	《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条	登记标志置于或者附着于该特种设备的显著位置
4.	特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。	符合要求	《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条	建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程
5.	特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：（一）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件； （二）特种设备的定期检验和定期自行检查记录； （三）特种设备的日常使用状况记录； （四）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录； （五）特种设备的运行故障和事故记录	符合要求	《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条	建立特种设备安全技术档案。
6.	电梯、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备的运营使用单位，应当对特种设备的使用安全负责，设置特种设备安全管理机构或者配备专职的特种设备安全管理人员；其他特种设备使用单位，应当根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的特种设备安全管理人员。	符合要求	《中华人民共和国特种设备安全法》第三十六条	设置特种设备安全管理人员
7.	锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。	符合要求	《中华人民共和国特种设备安全法》第三十七条	作业人员按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书
8.	特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。	符合要求	《中华人民共和国特种设备安全法》	定期校验，

序号	检查项目和内容	检查结果	检查依据	检查记录
	录。 特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。		设备安全法》第三十九条	
9.	特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。	符合要求	《中华人民共和国特种设备安全法》第四十一条	进行经常性检查
10.	压力容器的使用单位，在压力容器投入使用前或者投入使用后30日内，应当按照要求到直辖市或者区的市的质量技术监督部门逐台办理使用登记手续。	符合要求	《固定式压力容器安全技术监察规程》 6.1	压力容器已办理使用登记证。
11.	使用单位应当对压力容器的安全管理负责，并且配备具有压力容器专业知识，熟悉国家相关法律、法规、安全技术规程和标准的项目技术人员作为安全管理人员负责压力容器的安全管理工作。	符合要求	《固定式压力容器安全技术监察规程》 6.2	压力容器的操作者均经过培训，并考取压力容器操作证后上岗。
12.	压力容器的使用单位，应当在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出压力容器安全操作要求。	符合要求	《固定式压力容器安全技术监察规程》 6.5	制定有具体的压力容器操作规程，并执行操作。
13.	压力容器的安全管理人员和操作人员应当持有相应的特种设备作业人员证。压力容器使用单位应当对压力容器作业人员定期进行安全教育与专业培训并且作好记录，保证作业人员具备必要的压力容器安全作业知识、作业技能，及时进行知识更新，确保作业人员掌握操作规程及事故应急措施，按章作业。	符合要求	《固定式压力容器安全技术监察规程》 6.6	进行安全教育并考核，操作人员持安全操作证上岗。
14.	压力容器发生事故有可能造成严重后果或者产生重大社会影响的使用单位，应当制定应急救援预案，建立相应的应急救援组织机构，配备与之适应的救援装备，并且适时演练。	符合要求	《固定式压力容器安全技术监察规程》 6.14	制定了应急救援预案，建立了相应的应急救援组织机构，配备与之适应的救援装备
15.	对易爆介质或者毒性程度为极度、高度或者中度危害介质的压力容器，应当在安全阀或者爆破片的排出口装设导管，将排放介质引至安全地点，并且进行妥善处理，不得直接排入大气；	符合要求	《固定式压力容器安全技术监察规程》 8.2 (3)	安全阀片的排出口装设导管，将排放介质引火炬，不得直接排入大气；
16.	新安全阀应当校验合格后才能安装使用。	符合要求	《固定式压力容器安全技术监察规程》 8.3 (5)	新安全阀均校验合格后使用。
17.	压力表的安装要求	符合要	《固定式压	便于观察

序号	检查项目和内容	检查结果	检查依据	检查记录
	(1) 装设位置应当便于操作人员观察和清洗，并且应当避免受到热辐射、冻结或者震动等不利影响；	求	力容器安全技术监察规程》8.4.3	
18.	压力表的定期检修维护制度,检定有效期及其封印；	符合要求	《压力容器定期检验规则》第十六条(一)	压力表校验在有效期
19.	安全阀校验有效期是否过期；	符合要求	《压力容器定期检验规则》第十六条(五)	安全阀校验在有效期
20.	压力容器的使用单位,应在工艺操作规程和岗位操作规程中,明确提出压力容器安全操作要求。	符合要求	《压力容器安全技术监察规程》第一〇六条	制定工艺操作规程和岗位操作规程中,明确提出压力容器的安全操作要求。
21.	管道的使用单位负责本单位管道的安全工作,保证管道的安全使用,对管道的安全性能负责。使用单位应当按照本规程及其标准的有关规定,配备必要的资源和具备相应资格的人员从事压力管道安全管理、安全检查、操作、维护保养和一般改造、维修工作。	符合要求	《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第九十六条	配备必要的资源和具备相应资格的人员
22.	压力管道使用单位应当使用符合本规程要求的压力管道。管道操作工况超过设计条件时,应当符合 GB/T20801 关于允许超压的规定。新压力管道投入使用前,使用单位应当核对是否具有本规程要求的安装质量证明文件。	符合要求	《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第九十七条	使用符合要求的压力管道
23.	使用单位的管理层应当配备一名人员负责压力管道安全管理工作。管道数量较多的使用单位,应当设置安全管理机构或者配备专职的安全管理人员,在使用管道的车间(分厂)、装置均应当有管道的专职或者兼职安全管理人员;其他使用单位,应当根据情况设置压力管道安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员。管道的安全管理人员应当具备管道的专业知识,熟悉国家相关法规标准,经过管道安全教育和培训,取得《特种设备作业人员证》后,方可从事管道的安全管理工作。	符合要求	《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第九十八条	设置安全管理机构,有管道的专职或者兼职安全管理人员
24.	管道使用单位应当建立管道安全技术档案并且妥善保管。管道安全技术档案应当包括以下内容： (一)管道元件产品质量证明、管道设计文件(包	符合要求	《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第九	建立管道安全技术档案并且妥善保管

序号	检查项目和内容	检查结果	检查依据	检查记录
	括平面布置图、轴测图等图纸)、管道安装质量证明、安装技术文件和资料、安装质量监督检验证书、使用维护说明等文件; (二)管道定期检验和定期自行检查的记录; (三)管道日常使用状况记录; (四)管道安全保护装置、测量调控装置以及相关附属仪器仪表的日常维护保养记录; (五)管道运行故障和事故记录。		十九条	
25.	使用单位应当对管道操作人员进行管道安全教育和培训,保证其具备必要的管道安全作业知识。 管道操作人员应当在取得《特种设备作业人员证》后,方可从事管道的操作工作。管道操作人员在作业中应当严格执行压力管道的操作规程和有关的安全规章制度。操作人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素,应当及时向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。	符合要求	《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第一百零二条	对管道操作人员进行管道安全教育和培训
26.	使用单位应当建立定期自行检查制度,检查后应当做出书面记录,书面记录至少保存3年。发现异常情况时,应当及时报告使用单位有关部门处理。	符合要求	《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第一百零五条	建立定期自行检查制度
27.	管道定期检验分为在线检验和全面检验。 在线检验是在运行条件下对在用管道进行的检验,在线检验每年至少1次(也可称为年度检验);全面检验是按一定的检验周期在管道停车期间进行的较为全面的检验。 GC1、GC2级压力管道的全面检验周期按照以下原则之一确定: (一)检验周期一般不超过6年; (二)按照基于风险检验(RBI)的结果确定的检验周期,一般不超过9年。 GC3级管道的全面检验周期一般不超过9年。	符合要求	《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第一百一十六条	管道有检测报告
28.	压力管道所用的安全阀、爆破片装置、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置以及附属仪器或者仪表应当符合本规程的规定。制造安全泄放装置(安全阀、爆破片装置)、阻火器和紧急切断装置用紧急切断阀等安全保护装置的单位必须取得相应的《特种设备制造许可证》。	符合要求	《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第一百二十五条	符合要求

2. 单元评价小结

评价组根据江西蓝星星火有机硅有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的特种设备单元情况评价小结如下：

- 1) 该项目在用的压力容器（包括安全附件安全阀、压力表）、压力管道都是由有资质的单位进行设计、制作和安装，有特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料，符合《特种设备安全监察条例》的要求。
- 2) 该公司已对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识，执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度，符合《特种设备安全监察条例》的要求。
- 3) 该公司已配备技术负责人对压力容器的安全技术管理负责，工程技术人员负责安全技术管理工作，符合《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求。
- 4) 对该单元共进行了 28 项检查，均符合要求。

C. 2.7 消防单元

1. 单元概况

该项目消防系统依托厂区原有。

企业现有生产、消防水池两座，存储消防水量 3780m³，并且采取措施保证消防水不被生产动用。

消防水泵为两台消防主泵（Q=1210m³/h, H=110m），一用一备；两台稳压泵（Q=18m³/h, H=110m），一用一备；两台气压罐（V=6m³）；两台事故水幕泵（Q=800m³/h, H=90m），一用一备。

消防给水系统为稳高压系统。消防主泵供水能力 1210m³/h，压力 1.10MPa。消防增压稳压设备稳压压力 1.10MPa。

江西蓝星星火有机硅有限公司设专职消防队，现有人数 23 名，队长、副队长、技术员各 1 名、战斗班四个班共 16 名，司机 4 名。举高消防车 2 辆，干粉消防车（改装备运输车辆）1 辆、应急救援车 1 辆、干粉消防车 1 辆、水罐泡沫两用消防车 2 辆、防化洗消车 1 辆、侦察无人机 1 台，其他应急救援器材若干。厂区各区域配备了灭火器、室外消火栓。

2. 安全检查表评价

检查组依据《消防给水及消火栓系统设计规范》、《化工企业安全卫生设计规定》《建筑灭火器配置设计规范》、《建筑设计防火规范》《中华人民共和国消防法》、《消防安全标志设置要求》及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等规程、规范，使用安全检查表对该项目的消防道路、消防器材、消防用水、消防设施布置是否满足安全生产要求的现场检查，检查情况见下表。

表 C.2-21 消防单元安全检查表

序号	检查项目和内容	检查结果	检查依据	检查记录
1	化工企业低压消防给水设施、消防给水宜与生产或生活给水管道系统合并。高压消防给水应设计独立的消防给水管道系统。消防给水管道一般应采用环状管网。	符合要求	《化工企业安全卫生设计规范》4.1.13.2	消防给水管道采用环状管网
2	化工生产装置的水消防设计应根据设备布置、厂房面积以及火灾危险程度设计相应的消防供水竖管、冷却喷淋、消防水幕、带架水枪等消防设施。	符合要求	《化工企业安全卫生设计规范》4.1.13.3	按设计要设置了室内消火栓。
3	化工生产装置、罐区、化学品库应根据生产过程特点、物料性质和火灾危险性质设计相应的泡沫消防及惰性气体灭火设施。	符合要求	《化工企业安全卫生设计规范》4.1.13.4	装置罐组采用移动式泡沫灭火系统和移动式冷却水系统，直接由厂区消防站水-泡沫两用消防车进行灭火。
4	化工生产装置区、储罐区、仓库除应设置固定式、半固定式灭火设施外，还应按规定设置小型灭火器材。	符合要求	《化工企业安全卫生设计规范》4.1.13.5	规定设置灭火器材
5	重点化工生产装置、计算机房、控制室、变配电站、易燃物质仓库、油库应设置火灾自动报警和消防灭火设施。	符合要求	《化工企业安全卫生设计规范》4.1.13.6	该项目按要求设置火灾自动报警系统。
6	高层厂房，占地面积大于 3000m ² 的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于 1500m ² 的乙、丙类仓库，	符合要求	《建筑设计防火规范》7.1.3	车间及罐区设置了环形消防通道

序号	检查项目和内容	检查结果	检查依据	检查记录
	应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道			
7	工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所，其周围应设置室外消火栓，数量应根据设计流量经计算确定，且间距不应大于60.0m。当工艺装置区宽度大于120.0m时，宜在该装置区内的路边设置室外消火栓。	符合要求	《消防给水及消火栓系统技术规范》7.3.7	按要求设置了室外消火栓
8	室内消火栓的配置应符合下列要求： 1 应采用DN65室内消火栓，并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内； 2 应配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度不宜超过25.0m；消防软管卷盘应配置内径不小于Φ19的消防软管，其长度宜为30.0m； 3 轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带，长度宜为30.0m； 4 宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪，但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪；消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。	符合要求	《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.2	各车间按设计要求设置了室内消火栓
9	按照国家项目建设消防技术标准需要进行消防设计的建设项目竣工，依照下列规定进行消防验收、备案： 本法第十一条规定的建设项目，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收； 其他建设项目，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。 依法应当进行消防验收的建设项目，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设项目经依法抽查不合格的，应当停止使用。	符合要求	《中华人民共和国消防法》第十三条	经消防验收合格
10	生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家项目建设消防技术标准。	符合要求	《中华人民共和国消防法》第十九条	厂区无居住住所
11	禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。 进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。	符合要求	《中华人民共和国消防法》第二十一条	已制定相关制度，进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员持证上岗，并遵守消防安全操作规程。

序号	检查项目和内容	检查结果	检查依据	检查记录
12	消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。	符合要求	《中华人民共和国消防法》第二十四条	采用的消防产品符合国家标准。
13	下列单位应当建立单位专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作： (一)大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口； (二)生产、储存易燃易爆危险品的大型企业； (三)储备可燃的重要物资的大型仓库、基地； (四)第一项、第二项、第三项规定以外的火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业； (五)距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。	符合要求	《中华人民共和国消防法》第三十九条	该公司建立了专职消防队伍
14	灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。	符合要求	《建筑灭火器配置设计规范》5.1.4条	灭火器不设置在潮湿或强腐蚀性的地点。灭火器设置在室外时，有相应的棚等保护措施。
15	灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。	符合要求	《建筑灭火器配置设计规范》5.1.3条	灭火器的摆放稳固，其铭牌朝外。手提式灭火器设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度小于1.50m；底部离地面高度大于0.1m
16	手动火灾报警按钮和固定灭火系统的手动启动器等装置附近必须设置“消防手动启动器”标志。在远离装置的地方，应与方向辅助标志联合设置	符合要求	《消防安全标志设置要求》5.8	手动火灾报警按钮和固定灭火系统的手动启动器等装置附近设置“消防手动启动器”标志
17	消防安全标志应设在与消防安全有关的醒目的位置。标志的正面或其邻近不得有妨碍公共视读的障碍物。	符合要求	《消防安全标志设置要求》6.1	消防安全标志设在与消防安全有关的醒目的位置。
18	除必须外，标志一般不应设置在门、窗、架等可移动的物体上，也不应设置在经常被其它物体遮挡的地方	符合要求	《消防安全标志设置要求》6.2	消防安全标志设在醒目的固定位置，
19	单位应当对动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，动火部门和人员应当按照单位的用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。动火施工人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。	符合要求	《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十条	该公司已制定动火审批制度，
20	单位应当保障疏散通道、安全出口畅通，并设	符合	《机关、团体、	该公司设置的消防安

序号	检查项目和内容	检查结果	检查依据	检查记录
	置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施，保持防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。	要求	企业、事业单位消防安全管理规定》第二十一条	全疏散指示标志和应急照明设施，设施处于正常状态。
21	生产区内设置的单个灭火器的规格宜按表 8.9.2 选用	符合要求	《石油化工企业防火设计标准》8.9.2	按要求配备灭火器

2. 单元评价结果

评价组根据江西蓝星星火有机硅有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的消防单元情况评价小结如下：

- 1) 该项目爆炸火灾危险场所分区明确，防火分区、安全疏散通道及各装置区之间距离等符合《建筑设计防火规范》的要求。
- 2) 该公司设置兼职消防队，承担该项目的火灾扑救抢险工作。
- 3) 消防水管网环状布置，车间及成品库内不需设置室内消火栓；常规消防水系统满足消防需求。
- 4) 该公司根据各装置火灾危险等级的不同，配置了不同种类和数量的移动式灭火器。
- 5) 该公司已建立防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；实行每日防火巡查，并建立巡查记录；对职工进行消防安全培训；制定灭火和应急疏散预案。
- 6) 对该单元进行了 21 项现场检查，均符合要求。

C. 2.8 安全管理单元

1. 单元简介

江西蓝星星火有机硅有限公司成立了 HSE 委员会，设置健康安全环保部为安全管理机构，同时为 HSE 办公室，共设有专职安全管理人员 8 人（含安全总监、部长），分厂和主要车间配备有专职安全员共 35 人，其中法人代表取得危险化学品生产主要负责人合格证，各分管（分厂）专职安全管

理人员共 43 人、各分管（分厂）负责人及兼职安全管理人员共 66 人取得危险化学品生产安全管理人员合格证。专职安全管理人员中共有注册安全工程师 17 人。

该公司依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费，工伤保险证明复印件见附录。

2. 安全检查表法分析评价

评价组根据《生产过程安全卫生要求总则》、《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》、《危险化学品安全管理条例》、《江西省安全生产条例》等制定检查表，对该项目的安全管理情况是否符合规范、标准的要求进行评价，评价结果见下表。

附表 C. 2-22 安全管理单元安全检查表

企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：	1、安全生产例会等安全生产会议制度； 2、安全投入保障制度； 3、安全生产奖惩制度； 4、安全培训教育制度； 5、领导干部轮流现场带班制度； 6、特种作业人员管理制度； 7、安全检查和隐患排查治理制度； 8、重大危险源评估和安全管理制度； 9、变更管理制度； 10、应急管理制度； 11、生产安全事故或者重大事件管理制度； 12、防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； 13、工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度； 14、动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度； 15、危险化学品安全管理制度； 16、职业健康相关管理制度； 17、劳动防护用品使用维护管理制度； 18、承包商管理制度； 19、安全管理制度及操作规程定期修订制度。	总局令第 41 号第十四条	符合	企业的安全生产规章制度基本完善
生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。	《安全生产法》第五条	符合	公司总经理对安全生产工作全面负责。	
事故隐患报告和举报奖励制度	国家安全监管总局	符合	建立了各项安全	

	生产工艺装置危险有害因素辨识和风险评估制度	工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见安监总管三〔2010〕186号		管理制度。
	安全生产费用提取使用管理制度			
	特种设备、安全设施、电气设备、仪表控制系统、安全联锁装置等日常维护保养管理制度			
	危害信息告知制度			
	事故通报制度			
	应建立至少包含以下内容的安全生产规章制度：安全生产例会，工艺管理，开停车管理，设备管理，电气管理，公用工程管理，施工与检维修（特别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、起重作业、临时用电作业、破土作业等）安全规程，安全技术措施管理，变更管理，巡回检查，安全检查和隐患排查治理；干部值班，事故管理，厂区交通安全，防火防爆，防尘防毒，防泄漏，重大危险源，关键装置与重点部位管理；危险化学品安全管理，承包商管理，劳动防护用品管理；安全教育培训，安全生产奖惩等。	《企业安全生产标准化基本规范》	符合	已建立各项规章制度
0.	安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次，发生重大变更应及时修订。			
1.	生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。	《安全生产法》第二十八条	符合	该生产装置已按“三同时”要求执行，安全设施投资已纳入预算。
2.	生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。	《安全生产法》第二十条	符合	安全生产费用支出有详细的数据。建立有安全费用台帐。
3.	生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。	《安全生产法》第二十四条	符合	安全生产管理人员具备相应的学历和管理能力
4.	生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。	《安全生产法》第三十八条	符合	企业已建立相关制度，并在生产中按期组织隐患排查。
5.	生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。	《安全生产法》第四十三条、总局令第41号第十八条	符合	依法办理了工伤社会保险。
6.	生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。	《安全生产法》第四十六条	符合	未发包或者出租给其他单位或个人。
7.	生产经营单位的安全生产管理人员应当根据	《安全生产法》第	符合	对安全生产状况

	本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题,应当立即处理;不能处理的,应当及时报告本单位有关负责人,有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。	四十三条		进行经常性检查,安全管理制度中有规定。
8.	工艺、作业和施工文件中,应按5.1条的要求,阐明危险和有害因素的概况及相应的预防和处置措施,以及操作和作业时的注意事项。	《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-2008 第5.3.3	符合	工艺、作业和施工文件中有相关内容。
三	安全操作规程			
9.	第十八条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责: (二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;	《安全生产法》第十八条	符合	编制了工艺操作规程和生产岗位操作安全规程。
0.	生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。	《安全生产法》第四十一条	符合	安全管理责任人负责教育督促从业人员执行规章制度和安全操作规程。
四	从业人员及资格证书			
1.	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员,应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。	《安全生产法》第二十条	符合	主要负责人和安全生产管理人员已培训取证。
2.	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员,应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。	《安全生产法》第二十四条	符合	有安全教育培训制度,对从业人员进行安全生产教育和培训,考核合格后上岗作业。
3.	生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门确定。	《安全生产法》第二十七条	符合	特种作业人员持证上岗。
4.	企业要设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%(不足50人的企业至少配备1人),要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历,有从事化工生产相关工作2年以上经历,取得安全管理人员资格证书。	《国家安全监管总局工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》(安监总管三(2010)186号)	符合	设置了安全生产管理机构,配备了专职安全生产管理人员。
5.	从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。	《安全生产法》第五十四条	符合	现场检查时从业人员在作业过程中遵守制度和规程,佩带和使用

				劳动防护用品。
五	危化品登记及事故应急救援的有效性			
6.	危险化学品生产企业、进口企业，应当向国务院安全生产监督管理部门负责危险化学品登记的机构（以下简称危险化学品登记机构）办理危险化学品登记。	《危险化学品安全管理条例》第六十七条	符合	企业办理了危险化学品登记。
7.	生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。	《安全生产法》第三十七条	符合	进行了登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案。
8.	依据国家相关法规及标准要求，规范应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等环节的管理。企业的应急预案要与周边相关企业（单位）和当地政府应急预案相互衔接，形成应急联动机制。	《国家安全监管总局工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）	符合	对应急预案进行规范管理。
9.	落实危害信息告知制度，定期组织开展各层次的应急预案演练、培训和危害告知，及时补充和完善应急预案。	《国家安全监管总局工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）	符合	对应急预案进行定期演练。
	生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案。	《安全生产法》第七十八条、《危险化学品安全管理条例》第七十条	符合	按规定编制了《危险化学品事故应急救援预案》，并进行了备案。配备了应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。
	易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。	《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》中华人民共和国应急管理部令第2号	符合	应急预案已进行备案。
	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。	《安全生产法》第六十九条	符合	成立了事故应急救援组织，有应急救援人员。
	下列单位应当建立单位专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作： (一)大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口； (二)生产、储存易燃易爆危险品的大型企业； (三)储备可燃的重要物资的大型仓库、基地；	《中华人民共和国消防法》第三十九条	符合	企业成立有义务消防队。

	(四)第一项、第二项、第三项规定以外的火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业; (五)距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。			
六	安全设施设备管理			
	安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。	《安全生产法》第三十三条	符合	安全设备进行经常性维护和定期检测，保证正常运转。
	生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。	《危险化学品安全管理条例》第二十一条	符合	设置通讯、报警装置，并进行经常性维护。
七	作业环境、工业卫生管理			
	生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。	《安全生产法》第四十二条	符合	有相应的职业危害防护设施，配备了劳动防护用品，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
	对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。	《职业病防治法》第二十三条	符合	对防护设备、应急救援设施和防护用品进行检查和维护。
	生产、储存危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散的，应当采取有效措施，及时、妥善处置其危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品，不得丢弃危险化学品；处置方案应当报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门、工业和信息化主管部门、环境保护主管部门和公安机关备案。安全生产监督管理部门应当会同环境保护主管部门和公安机关对处置情况进行监督检查，发现未依照规定处置的，应当责令其立即处置。	《危险化学品安全管理条例》第二十七条	符合	按国家有关规定处置废弃危险化学品。
	自然通风应有足够的进风面积。产生大量热、湿气，有害气体的单层厂房的附属建筑物，占用该厂房外墙的长度不得超过外墙全长的30%，并不宜设在厂房的迎风面。	《工业企业设计卫生标准》第四十六条	符合	自然通风效果较好，有足够的进风面积。
	生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应与员工宿舍保持符合规定的安全距离。	《消防法》第十五条	符合	车间、仓库与员工宿舍不在同一座建筑物内，安全距离符合规定。

				定。
	生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。	《安全生产法》第三十九条	符合	车间、仓库与员工宿舍不在同一座建筑物内，安全距离符合规定。生产经营场所出口畅通。

根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》等制定检查表，对该项目是否存在重大生产安全事故隐患进行评价，评价结果见下表。

表 C.2-23 重大生产安全事故隐患安全检查表

序号	检查项目和内容	检查结果	检查记录
1	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。	符合	危险化学品生产和安全生产管理人员依法经考核合格。
2	特种作业人员未持证上岗。	符合	特种作业人员持证上岗。
3	涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。	符合	外部安全防护距离符合国家标准要求。
4	涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。	符合	不涉及。
5	构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。	符合	不涉及。
6	全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施	符合	不涉及
7	液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。	符合	不涉及。

8	光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区)外的公共区域。	符合	不涉及。
9	地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。	符合	无架空电力线路穿越生产区。
10	在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。	符合	该项目经正规设计。
11	使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。	符合	未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
12	涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置,爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。	符合	按设计要求设置了可燃气体报警,爆炸危险场所使用符合要求的防爆电气设备。
13	控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。	符合	控制室按抗爆要求进行了设计。
14	化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电,自动化控制系统未设置不间断电源。	符合	设置了双重电源供电。
15	安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。	符合	按要求使用安全阀、爆破片。
16	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。	符合	建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。
17	未制定操作规程和工艺控制指标。	符合	制定操作规程和工艺控制指标。
18	未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度,或者制度未有效执行。	符合	按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度。
19	未按国家标准分区分类储存危险化学品,超量、超品种储存危险化学品,相互禁配物质混放混存。	符合	按设计要求进行储存
20	新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产;国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证;新建装置未制定试生产方案投料开车;精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。	符合	未涉及新开发的化工工艺及新建装置。

单元评价结果:

评价组根据江西蓝星星火有机硅有限公司所提供的资料和现场检查情况,对该项目的安全管理单元情况评价小结如下:

1、该项目工艺中未使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺；生产区与非生产区分开设置。

2、企业有相应的职业危害防护设施，并为从业人员配备符合标准的劳动防护用品。

3、企业设置了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员，能够满足安全生产的需要。

4、企业建立了与职务、岗位相匹配的全员安全生产责任制。

5、企业根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定了较完善的安全生产规章制度。

6、企业按要求编制了较完善的岗位操作安全规程。

7、企业主要负责人、安全生产管理人员具备相应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格，取得安全资格证书。

8、特种作业人员经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书。其他从业人员按照国家有关规定，经安全教育培训合格。

9、企业按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。

10、企业依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

11、对企业安全生产管理进行了60项检查，均符合要求。

C. 2. 9 自动化控制系统符合性评价单元

1. 单元简介

该项目安全设施设计针对该项目自动化控制系统进行了设计。

2. 安全检查表法分析评价

评价组根据《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）制定检查表，对该项目的自动化控制系统是否符合规范的要求进行评价，评价结果见下表

表 C.2-24 《江西省化工企业自动化提升实施方案》符合性检查表

序号	省应急厅 190 号文要求	现有情况	检查结果
一	原料、产品储罐以及装置储罐自动控制		
1	容积大于等于 50m ³ 的可燃液体储罐、有毒液体储罐、低温储罐及压力罐均应设置液位连续测量远传仪表元件和就地液位指示，并设高液位报警，浮顶储罐和有抽出泵的储罐应同时设低液位报警；易燃、有毒介质压力罐应设高高液位或高高压力联锁停止进料。设计方案或《HAZOP 分析报告》提出需要设置低低液位自动联锁停泵、切断出料阀的，应同时满足其要求。	未涉及。	-
2	涉及 16 种自身具有爆炸性危险化学品，容积小于 50m ³ 的液态原料、成品储罐，应设高液位报警。设计方案或 HAZOP 分析报告提出需要设置高高液位报警并联锁切断进料阀、低低液位报警并联锁停泵的，应满足其要求。	未涉及。	-
3	储存 I 级和 II 级毒性液体的储罐、容量大于或等于 1000m ³ 的甲 B 和乙 A 类可燃液体的储罐、容量大于或等于 3000m ³ 的其他可燃液体储罐应设高高液位报警及联锁关闭储罐进口管道控制阀。	未涉及。	-
4	构成一级或者二级重大危险源危险化学品罐区的液体储罐（重大危险源辨识范围内的）均应设置高、低液位报警和高高、低低液位联锁紧急切断进、出口管道控制阀。	未涉及。	-
5	可燃液体或有毒液体的装置储罐应设置高液位报警并设高高液位联锁切断进料。装置高位槽应设置高液位报警并高高液位联锁切断进料或设溢流管道，宜设低低液位联锁停抽出泵或切断出料设施。	利旧可燃液体储罐（低沸储罐、621V1 储罐、M' 2 储罐）已设置高液位报警及高高液位联锁切断进料。	符合
6	气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置。气柜安全设施应满足《工业企业干式煤气柜安全技术规范》（GB51066）、《工业企业干式煤气柜安全技术规范》（GB/T51094）、《气柜维护检修规程》（SHS01036）等国家标准要求。	未涉及。	-
7	涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应设独立的安全仪表系统。每个回路的检测元件和执行元件均应独立设置，安全仪表元器件等级（SIL）宜不低于 2 级。压力储罐应设压力就地测量仪表和压力远传仪表，并使用不同的取源点。	未涉及。	-
8	带有高液位联锁功能的可燃液体和剧毒液体储罐应配备两种不同原理的液位计或液位开关，高液位联锁测量仪表和基本控制回路液位计应分开设置。压力储罐液位测量应设一套远传仪表和就地指示仪表，并应另设一套专用于高高液位或低低液位报警并联锁切断储罐进料（出料）阀门的液位测量仪表或液位开关。	利旧可燃液体储罐（低沸储罐、621V1 储罐、M' 2 储罐）配备两种不同原理的液位计。	-
9	液位、压力、温度等测量仪表的选型、安装等应符合《石油化	本项目液位、压力、	符合

	工自动化仪表选型设计规范》(SH/T3005)、《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T3007)等规定。	温度等测量仪表的选型、安装等符合左述规范。	
10	当有可靠的仪表空气系统时,开关阀(紧急切断阀)应首选气动执行机构,采用故障-安全型(FC或FO)。当工艺特别要求开关阀为仪表空气故障保持型(FL),应选用双作用气缸执行机构,并配有仪表空气罐,阀门保位时间不应低于48小时。在没有仪表气源的场合,但有负荷分级为一级负荷的电力电源系统时,可选用电动阀。当工艺、转动设备有特殊要求时,也可选用电液开关阀。开关阀防火要求应满足《石油化工企业设计防火标准》(GB50160)、《石油化工自动化仪表选型设计规范》(SH/T3005)等规定。	本项目所有的联锁阀门都是气动阀,采用故障安全型。	符合
11	储罐设置高高液位联锁切断进料、低低液位联锁停泵时,可能影响上、下游生产装置正常生产的,应整体考虑装置联锁方案,有效控制生产装置安全风险。	未涉及。	-
12	除工艺特殊要求外,普通无机酸、碱储罐可不设联锁切断进料或停泵设施,应设置高低液位报警。	未涉及。	-
13	构成一级、二级危险化学品重大危险源应装备紧急停车系统,对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,应设置紧急切断装置。紧急停车(紧急切断)系统的安全功能既可通过基本过程控制(DCS或SCADA)系统实现,也可通过安全仪表系统(SIS)实现。	未涉及一级或者二级危险化学品重大危险源。	-
14	设置加热或冷却盘管的储罐应当设置液相温度检测和报警设施。	未涉及。	-
15	储罐的压力、温度、液位等重点监控参数应传送至控制室集中显示。设有远程进料或者出料切断阀的储罐应当具备远程紧急关闭功能。	本项目已建装置储罐的压力、温度、液位等重点监控参数传送至控制室集中显示,并已设置远程紧急关闭按钮。	符合
16	距液化烃和可燃液体(有缓冲罐的可燃液体除外)汽车装卸鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀。液氯、液氨、液化石油气、液化天然气、液化烃等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装,应当使用金属万向管道充装系统,并在装卸鹤管口处设置拉断阀。	未涉及	-
二 反应工序自动控制			
1	涉及重点监管危险化工工艺的生产装置,设置的自动控制系统应达到首批、第二批重点监管危险化工工艺目录中有关安全控制的基本要求,重点监控工艺参数应传送至控制室集中显示,并按照宜采用的控制方式设置相应的联锁。自动控制系统应具备远程调节、信息存储、连续记录、超限报警、联锁切断、紧急停车等功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天。重点监管危险化工工艺安全控制基本要求中涉及反应温度、压力报警及联锁的自动控制方式至少满足下列要求	不涉及。	/
(1)	对于常压放热反应工艺,反应釜应设进料流量控制回路和自动	不涉及。	/

	控制阀, 通过改变进料流量调节反应温度。反应釜应设反应温度高高报警并联锁切断进料、联锁打开紧急冷却系统和紧急泄放设施。如有热媒加热, 应同时切断热媒。		
(2)	对于带压放热反应工艺, 反应釜应设进料自动控制阀, 通过改变进料流量调节反应压力和温度。反应釜应设反应压力高高报警并联锁切断进料、联锁打开紧急冷却系统、紧急泄放设施, 或(和)反应釜设反应温度高高报警并联锁切断进料, 并联锁打开紧急冷却系统、紧急泄放设施。如有热媒加热, 应同时切断热媒。	不涉及。	/
(3)	对于使用热媒加热的常压反应工艺, 反应釜应设进料和热媒自动控制阀, 通过改变进料流量或热媒流量调节反应温度。反应釜应设反应温度高高报警并联锁切断进料或联锁切断热媒, 并联锁打开紧急冷却系统和紧急泄放设施。	不涉及。	/
(4)	对于使用热媒加热的带压反应工艺, 反应釜应设进料或热媒流量自动控制阀, 通过改变进料流量或热媒流量调节反应温度和压力。反应釜应设反应温度高高报警并联锁切断进料、联锁切断热媒, 并联锁打开紧急冷却系统, 或(和)反应釜设反应压力高高报警并联锁切断进料、联锁切断热媒, 并联锁打开紧急冷却系统、紧急泄放设施。	不涉及。	/
(5)	分批加料的反应釜设温度远传、报警、反应温度高高报警并联锁切断热媒, 并联锁打开紧急冷却系统和紧急泄放系统。	不涉及。	/
(6)	属于同一种反应工艺, 多个反应釜串连使用的, 各釜应设反应温度、压力远传、报警。各反应釜应设温度、压力高高报警。任一反应釜温度或压力高高报警时应联锁切断总进料。设计方案或 HAZOP 分析报告提出需设置联锁切断各釜进料的, 应满足其要求。	不涉及。	/
(7)	反应过程中需要通过调节冷却系统控制或者辅助控制反应温度的, 应当设置自动控制回路, 实现反应温度升高时自动提高冷却剂流量; 调节精细度要求较高的冷却剂应当设流量控制回路。	不涉及。	/
(8)	重点监管危险化工工艺安全控制基本要求中涉及反应物料配比、液位、进出物料流量等报警及联锁的自动控制方式应同时满足其要求。并根据设计方案或 HAZOP 分析报告设置相应联锁系统。	不涉及。	/
2	一个反应釜不应同时涉及两个或以上不同类别的危险化工工艺, SIS 系统设计严禁在生产过程中人工干预。	不涉及。	/
3	反应过程涉及热媒、冷媒(含预热、预冷、反应物的冷却)切换操作的, 应设置自动控制阀, 具备自动切换功能。	各反应釜均涉及热媒、冷媒切换操作, 已设计自动控制阀, 具备自动切换功能。	符合
4	设有搅拌系统且具有超压或爆炸危险的反应釜, 应设搅拌电流	本项目间歇反应器、	符合

	远传指示,搅拌系统故障停机时应联锁切断进料和热媒并采取必要的冷却措施。	脱低釜、掺和釜已设置搅拌电流远传指示,搅拌系统故障停机时联锁切断热媒,同时打开循环水紧急切断阀。	
5	设有外循环冷却或加热系统的反应釜,宜设置备用循环泵,并具备自动切换功能。应设置循环泵电流远传指示,外循环系统故障时应联锁切断进料和热媒。	未涉及。	-
6	涉及剧毒气体的生产储存设施,应设事故状态下与安全处理系统形成联锁关系的自控联锁装置。	未涉及。	-
7	在控制室应设紧急停车按钮和应在反应釜现场设就地紧急停车按钮。控制系统紧急停车按钮和重要的复位、报警等功能按钮应在辅操台上设置硬按钮,就地紧急停车按钮宜分区域集中设置在操作人员易于接近的地点。	在控制室设置紧急停车按钮,在反应釜现场设就地紧急停车按钮。控制系统紧急停车按钮和重要的复位、报警等功能按钮在辅操台上设置硬按钮,就地紧急停车按钮分区域集中设置在操作人员易于接近的地点。	符合
8	液态催化剂可采用计量泵自动滴加至反应釜,紧急停车时和反应温度、压力联锁动作时应当联锁自动停止滴加泵。带压反应工况的反应釜应在催化剂自动滴加管道上靠近反应釜位置设置联锁切断阀	本项目液体催化剂在反应前一次性进料。	-
9	固态催化剂应采用自动添加方式。自动添加方式确有难度的,应当设置密闭添加设施,不应采用开放式人工添加催化剂。密闭添加设备的容量不应大于一次添加需求量。	未涉及。	-
10	按照《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》(安监总管三〔2017〕1号)等文件要求完成反应安全风险评估的精细化工企业,应按照《反应风险评估报告》确定的反应工艺危险度等级和评估建议,设置相应的安全设施和安全仪表系统。	本项目3个产品均完成反应安全风险评估,工艺危险度为1级,按照要求设置DCS自控系统。	符合
11	DCS系统与SIS系统等仪表电源负荷应为一级负荷中特别重要的负荷,应采用UPS。	DCS系统设置了UPS备用电源,且是一级负荷中特别重要的负荷。	符合
12	重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源生产设备用电必须是二级负荷及以上,备用电源应配备自投运行装置。	未涉及。	-
三	精馏精制自动控制		
1	精馏(蒸馏)塔应设进料流量自动控制阀,调节塔的进料流量。连续进料或出料的精馏(蒸馏)塔应设置液位自动控制回路,通过调节塔釜进料或釜液抽出量调节液位。	不涉及	/
2	精馏(蒸馏)塔应设塔釜和回流罐液位就地和远传指示、并设	不涉及	/

	高低液位报警：应设置塔釜温度远传指示、超限报警，塔釜温度高高联锁切断热媒；连续进料的精馏（蒸馏）塔应设塔釜温度自动控制回路，通过热媒调节塔釜温度。塔顶冷凝（却）器应设冷媒流量控制阀，用物料出口温度控制冷却水（冷媒）控制阀的开度，宜设冷却水（冷媒）中断报警。塔顶操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、汽提塔、蒸发塔等应设置压力就地和远传指示及超压排放设施。塔顶操作压力大于0.1MPa的蒸馏塔、汽提塔、蒸发塔等应同时设置塔顶压力高高联锁关闭塔釜热媒。塔顶操作压力为负压的应当设置压力高报警。		
3	再沸器的加热热媒管道上应设置温度控制阀或热媒流量控制阀，通过改变热媒流量或热媒温度调节釜温。	不涉及	/
4	塔顶馏出液为液体的回流罐，应设就地和自控液位计，用回流罐液位控制或超驰回流量或冷媒量；回流罐设高低液位报警。塔顶设置回流泵的应在回流管道上设置远传式流量计和温度计，并设置低流量和温度高报警。使用外置回流控制塔顶温度的应当设置温度自动控制回路，通过调节回流量或冷媒自动控制阀控制塔顶温度。	不涉及	/
5	反应产物因酸解、碱解（仅调节PH值的除外）、萃取、脱色、蒸发、结晶等涉及加热工艺过程的，当热媒温度高于设备内介质沸点的，应设置温度自动检测、远传、报警，温度高高报警与热媒联锁切断。	不涉及	/
四	产品包装自动控制		
1	涉及可燃性固体、液体、气体或有毒气体包装，或爆炸性粉尘的包装作业场所，原则上应采用自动化包装等措施，最大限度地减少当班操作人员。	不涉及	/
2	液氯等液化气体气瓶充装应设电子衡称重计量和超装报警系统，超装信号与自动充装紧急切断阀联锁，并设置手动阀。	不涉及	/
3	液态物料灌装宜采用自动计量称重灌装系统，超装信号与气动球阀或灌装机枪口联锁，具备自动计量称重灌装功能。	该项目灌装机成套设备已设置自动计量称重灌装系统，超装信号与气动球阀联锁，具备自动计量称重灌装功能。	符合
4	可燃有毒、强酸强碱液体槽车充装宜设置流量自动批量控制器，或具备高液位停止充装功能。	不涉及	/
五	可燃和有毒气体检测报警系统		
1	在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施（包括甲类气体和液化烃、甲B、乙A类液体的储罐区、装卸设施、灌装站等）应按照《石油化工可燃和有毒气体检测报警设计标准》（GB50493）和《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T223）的规定设置可燃和有毒气体检测报警仪。	按设计要求设置了可燃和有毒气体检测报警仪。	符合
2	可燃和有毒气体检测报警信号应送至操作人员常驻的控制室或现场操作室。	现有可燃和有毒气体检测报警信号送至控制室GDS气体检测报警系统。	符合

3	可燃和有毒气体检测报警系统应独立于基本过程控制系统，并设置独立的显示屏或报警终端和备用电源。	现有 GDS 气体检测报警系统独立设置，且配备了 UPS 备用电源。	符合
4	毒性气体密闭空间的应急抽风系统应当能够在室内外或远程启动，应与密闭空间的毒气报警系统联锁启动。使用天然气的加热炉或其它明火设施附近的可燃气检测报警仪，高高报警应联锁切断燃气供应。每台用气设备应有观察孔或火焰监测装置，燃气加热炉燃烧器上应设置自动点火装置和熄火与燃气联锁保护装置。	不涉及	/
六	其它工艺过程自动控制		
1	使用盘管式或套管式气化器的液氯全气化工艺，应设置气相压力和温度检测并远传至控制室，设置压力和温度高报警。气化压力和温度应与热媒调节阀形成自动控制回路，并设置压力高高和温度高高联锁，联锁应关闭液氯进料和热媒，宜设置超压自动泄压设施；同时设置泄压和安全处理设施，处理设施排放口宜设置氯气检测报警设施。	不涉及	/
2	使用液氯、液氨等气瓶，应配置电子衡称重计量或余氯、余氨报警系统，余氯、余氨报警信号与紧急切断阀联锁。	不涉及	/
3	涉及易燃、有毒等固体原料经熔融成液体相变工艺过程的，应设置温度、压力远传、超限报警，并设置联锁打开冷媒、紧急切断热媒的设施。	不涉及	/
4	固体原料连续投入反应釜（非一次性投入），并作为主反应原料，应设置加料斗、机械加料装置，进料量与反应温度或压力等联锁并设置切断设施。	不涉及	/
5	涉及固体原料连续输送工艺过程的，应采用机械或气力输送方式。可燃等固体采用机械输送方式宜设氮气保护，并设置故障停机联锁系统，涉及易燃、易爆物质的气力输送应采用氮气输送并设置气体压力自动调节装置。涉及可燃性粉尘的粉体原料输送，防静电设计应当符合《石油化工粉体料仓防静电设施的设计规范》（GB50813）等规定要求。	不涉及	/
6	存在突然超压或发生瞬时分解爆炸危险、因物料爆聚或分解造成超温、超压的原料储存设施（包括伴有加热、搅拌操作的设施），应设置温度、压力、搅拌电流等工艺参数的检测、远传、报警，并设置温度高高报警并联锁紧急切断热媒，并设置安全处理设施。	不涉及	/
7	蒸汽管网应设置远传压力和总管流量，并宜设高压自动泄放控制回路和压力高低报警。产生蒸汽的汽包应设置压力、液位检测和报警，并设置液位自动控制和高低液位联锁停车，高液位停止加热介质和进水，低液位停止加热。蒸汽过热器应在过热器出口设置温度控制回路，必要时设温度高高联锁停车。	蒸汽管网设置了远传压力、调节阀和总管流量，设置了压力高低报警。	符合
8	冷冻盐水、循环水或其它低于常温的冷却系统应当设置温度和流量（或压力）检测，并设置温度高和流量（或压力）低报警。循环水泵应设置电流信号或其它信号的停机报警，循环水总管压力低低报警信号和联锁停机信号宜发送给其服务装置。	循环水设置了温度和压力检测，并设置温度高和压力低报警。循环水泵设置了电流信号远传显示和报警。	符合
9	处于备用状态的毒性气体的应急处置系统应设置远程和就地一键启动功能，吸收剂供应泵、吸收剂循环泵应设置备用泵，备用泵应具备低压或者低流量自启动功能。	不涉及	/
七	自动控制系统及控制室		

(含独立机柜间)			
1	涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施可采用 PLC、DCS 等自动控制系统，实现集中监测监控。	采用 DCS 控制系统	符合
2	DCS 显示的工艺流程应与 PI&D 图和现场一致，SIS 显示的逻辑图应与 PI&D 图和现场一致。自动化控制联锁系统及安全仪表系统的参数设置必须与实际运行的操作（控制）系统或 DCS 系统的参数一致，且与设计方案的逻辑关系图相符。	DCS 显示的工艺流程与 PID 一致	符合
3	DCS 和 SIS 系统应设置管理权限，岗位操作人员不应有修改自动控制系统所有工艺指标、报警和联锁值的权限。	DCS 已设置管理权限	符合
4	DCS、SIS、ESD、SCADA 系统等系统应当进行定期维护和调试，并保证各系统完好并处于正常投用状态。	企业定期维护和调试	符合
5	<p>企业原则上应设置区域性控制室（含机柜间）或全厂性控制室，并符合《控制室设计规范》（HG/T20508）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《石油化工控制室设计规范》（SH/T3006）、《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB50779）等规定要求。</p> <p>涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室（含机柜间）不得布置在装置区内；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室原则上不得布置在装置区内，确需布置的，应按照《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB50779）进行抗爆设计；其他生产装置控制室原则上应独立设置，并符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283）等规定要求。</p>	该项目机柜间利用已建 602 配电室（原控制室）、802 配电室（原控制室）的机柜间，满足规范要求。	符合

依据《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）赣应急字[2021]190号检查，该项目的自动化控制系统符合《江西省化工企业自动化提升实施方案》的要求。

C. 2.10 法律法规符合性检查单元

检查组依据现行的安全生产法律法规、国发[2003]23号文和安监总局186号文、《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南》，对该项目法律法规符合性进行检查，检查结果见下表。

附表 C.2-25 法律法规符合性检查评价表

序号	检查项目和内容	实际情况	检查结果
1	各类安全生产相关证照是否齐全。	特种设备及安全附件已检验检测；防雷防静电检测报告、消防验收意见书等其他各类安全生产相关证照齐全。	符合要求
2	建设项目是否满足安全生产法律、法规、规章规范的要求。	满足安全生产法律、法规、规章规范的要求	符合要求

序号	检查项目和内容	实际情况	检查结果
3	安全设施、设备装置是否与主体项目同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。	安全设施、设备装置与主体项目同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，符合安全生产要求。	符合要求
4	安全生产管理措施是否到位。	该公司根据所建立的安全生产责任制度、安全管理制度和制定的安全技术操作规程、应急预案进行安全管理，安全管理措施到位。并在生产作业过程中不断补充完善。	符合要求
5	安全生产规章制度是否健全。	该公司根据企业实际情况，现已建立一整套比较健全的安全生产责任制度，生产管理规章制度和安全操作规程，安全生产责任制、制度及操作规程。	符合要求
6	是否建立了事故应急救援预案。	该公司根据生产使用贮存化学危险品的品种、数量、危险性质以及可能引起化学事故的特点，建立了相应的事故应急救援预案。	符合要求
7	建设项目的各项设施的检验、检测情况及试运行情况。	该项目的特种设备（压力容器等）都进行了登记注册并按要求进行检测，自动控制系统及报警、联锁装置均经过的检测及模拟试运行。	符合要求
8	安全预评价报告中各项安全对策措施建议落实情况。	该项目安全预评价报告在“补充的对策措施及建议”中提出的对策措施，设计单位已经基本采纳并落实在施工设计中。	符合要求

附表 C. 2-26 《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南》竣工验收条件符合性评价表

a) 试生产各项控制指标达到要求，安全设施有效运行，并已编制试生产总结报告；说明试生产期间是否发生事故、采取的防范措施以及整改情况；	企业出具了试生产总结报告，各项指标达到要求，安全设施有效运行，试生产期间未发生事故	符合要求
b) 消防设施取得消防验收意见书；	前期已取得消防验收	符合要求
c) 安全设施设计专篇、投资概算中确定的安全设施已按设计建成投用；	按设计建成投用	符合要求
d) 防雷装置已完成竣工验收，取得防雷防静电检测意见书；	取得了防雷检测报告	符合要求
e) 防爆电气的选型、安装应符合有关标准要求，并应经有资质的检测机构检测合格，取得防爆合格证；	防爆电气选型符合要求	符合要求
f) 锅炉、压力容器、管道、电梯、起重机械、厂内专用机动车辆等特种设备 按照相关安全技术规范要求办理使用登记，安全附件如安全阀、压力表等经有资质的部门检测检验合格；	按要求进行了登记、检验、检测	符合要求
g) 组织机构已健全，设置了安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员；	企业前期已有完善的机构和人员	符合要求
h) 各项生产管理制度、责任制、操作规程已建立清单并颁布实施；	已完成	符合要求
i) 特种作业人员、特种设备操作人员、注册安全工程师已持	相关人员持证上岗，人员	符合

	的学历符合要求	要求
证上岗，主管生产、设备、工艺、安全等方面负责人的专业、学历及经验方面符合性证明材料，从业人员安全教育、培训合格的证明材料		
j) 为从业者提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按使用规则佩戴使用；	按要求发放，并监督佩戴	符合要求
k) 为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料，属于国家规定的高危行业、领域的项目企业投保安全生产责任保险的证明材料	按要求缴纳了保险	符合要求
l) 已编制完成建设项目安全设施施工、监理情况报告；提供建设项目施工、监理单位资质证书；	有相关的情况报告	符合要求
m) 已编制安全验收评价报告；	委托进行了编制，即本报告	符合要求
n) 完成重大危险源安全监测监控有关数据接入危险化学品安全生产风险监测预警系统，提交危险化学品重大危险源备案证明文件；	不涉及重大危险源	符合要求
o) 完成化学品登记和应急预案备案。	已完成	符合要求

附件D 安全评价依据

D.1 国家法律、法规

1、《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号，2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2021年9月1日起实施）

2、《中华人民共和国劳动法》（主席令〔1994〕第28号，1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，1995年1月1日起实施，主席令〔2018〕第24号修订）

3、《中华人民共和国消防法》（主席令〔2008〕第6号，2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2009年5月1日起实施，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订）

4、《中华人民共和国职业病防治法》（2011年12月31日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过修改，2012年5月1日起实施，主席令〔2016〕第48号修改、主席令〔2017〕第81号再修改，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第四次修正）

5、《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令〔2013〕第4号，2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过，2014年1月1日起实施）

6、《中华人民共和国国防法》（国家主席令〔1997〕第88号，根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第三次修正）

7、《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令[2007]第 69 号，由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于 2007 年 8 月 30 日通过，自 2007 年 11 月 1 日起施行）

8、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号，2011 年 12 月 1 日起施行，2013 年国务院令第 645 号修改）

9、《工伤保险条例》（国务院令第 586 号，2011 年 1 月 1 日起施行）

10、《劳动保障监察条例》（国务院令第 423 号，2004 年 12 月 1 日起施行）

11、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第 352 号，2002 年 4 月 30 日起施行）

12、《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第 190 号，1995 年 12 月 27 日起施行，2011 年 588 号令修订）

13、《易制毒化学品管理条例》（国务院令第 445 号，2005 年 11 月 1 日起施行，2014 年国务院令 653 号、2016 年国务院令第 666 号修订、2018 年国务院令第 703 号修订）

14、《铁路安全管理条例》（国务院令第 639 号，2014 年 1 月 1 日起施行）

15、《公路安全保护条例》（国务院令第 593 号，2011 年 7 月 1 日起施行）

16、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第 302 号，2001 年 4 月 21 日起实施）

17、《生产安全事故应急条例》（国务院令第 708 号，2018 年 12 月 5 日国务院第 33 次常务会议通过，自 2019 年 4 月 1 日起施行）

18、《江西省安全生产条例》（2007年3月29日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2007年5月1日起实施，江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议于2023年7月26日修订通过，自2023年9月1日起施行）

19、《江西省消防条例》（江西省人大常委会公号第57号，2010年11月9日起实施，2020年修订）

20、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009年5月1日起施行）

21、《安全生产许可证条例》（2004年1月7日国务院第34次常务会议通过，2014年7月29日国务院第54次常务会议修订）

22、《江西省特种设备安全条例》（2017年11月30日江西省第十二届人大常务委员会第三十六次会议通过，2018年3月1日起施行）

23、《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（江西省人民政府令第238号，2018年9月28日省人民政府第11次常务会议审议通过，自2018年12月1日起施行，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正）

24、《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（江西省人民政府令第238号，2018年9月28日省人民政府第11次常务会议审议通过，自2018年12月1日起施行）

25、《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》赣安办字〔2016〕55号

26、《关于切实加强企业安全生产费用提取和使用管理工作的通知》赣财资〔2023〕14号

27、《江西省应急救援能力巩固提升行动实施方案》赣应急字〔2023〕29号

28、其他

D.2 部门规章及规范性文件

1. 《生产经营单位安全培训规定》国家安全生产监督管理总局 2006 年令第 3 号(国家安全生产监督管理总局 80 号令修改,2015 年 7 月 1 日施行)
2. 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令 2007 年第 16 号
3. 《生产安全事故应急预案管理办法》(2016 年 6 月 3 日国家安全生产监督管理总局令第 88 号公布,根据 2019 年 7 月 11 日应急管理部令第 2 号《应急管理部关于修改生产安全事故应急预案管理办法的决定》修正)
4. 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》原国家安全生产监督管理总局令 2010 年第 30 号(国家安全生产监督管理总局 80 号令修改)
5. 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》原国家安全生产监督管理总局令 2010 年第 36 号(国家安全生产监督管理总局 77 号令修改)
6. 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》原国家安全生产监督管理总局令 2011 年第 40 号(国家安全生产监督管理总局 79 号令修改)
7. 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》原国家安全生产监督管理总局令 2011 年第 41 号(国家安全生产监督管理总局 89 号令修改)
8. 《国家安全生产监督管理局关于<危险化学品生产企业安全评价导则(试行)>的通知》安监管危化字[2004]127 号
9. 《关于印发<有限空间作业安全指导手册>和 4 个专题系列折页的通知》应急厅函[2020]299 号
10. 《国家安全生产监督管理总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》国家安全生产监督管理总局令 2011 年第 42 号(国

家安全生产监督管理总局 77 号令修改)

11. 《安全生产培训管理办法》国家安全生产监督管理总局令 2011 年第 44 号 (国家安全生产监督管理总局 80 号令修改)

12. 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令 2012 年第 45 号 (国家安全生产监督管理总局 79 号令修改)

13. 《危险化学品登记管理办法》国家安全生产监督管理总局令 2012 年第 53 号

14. 《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》国家安全生产监督管理总局令 2013 年第 60 号

15. 《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》国家安全生产监督管理总局、国家环境保护总局安监总危化 [2006] 10 号

16. 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》国家安全监管总局安监总管三〔2013〕88 号

17. 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》国家安全监管总局安监总管三〔2014〕94 号

18. 《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)>的通知》安监总管三〔2017〕121 号

19. 《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南(试行)的通知》应急〔2018〕19 号

20. 《应急管理部关于印发<化工园区安全风险排查治理导则(试行)>和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则>的通知》应急〔2019〕

78 号

21. 《国家安全生产监管总局、工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》
安监总管三〔2010〕186号
22. 《关于认真学习和贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的通知》国务院安委会办公室安委办〔2010〕15号
23. 《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》国务院安委会办公室安委办〔2008〕26号
24. 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）
25. 《产业结构调整目录（2024年本）》国家发展和改革委员会令第7号
26. 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中华人民共和国工业和信息化部工产业〔2010〕第122号
27. 《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》应急厅〔2020〕38号
28. 《应急管理部办公厅关于印发淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）的通知》应急厅〔2024〕86号
29. 《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》应急管理部〔2020〕84号
30. 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136号
31. 《特种设备作业人员监督管理办法》国家质量监督检验检疫总局令第140号

32. 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》应急管理部[2019]78号

33. 《关于印发<2021年危险化学品安全培训网络建设工作方案>等四个文件的通知》应急危化二[2021]1号

34. 《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》江西省省政府令[2018]第238号

35. 《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》江西省人民政府赣府发(2010)32号

36. 《江西省人民政府办公厅关于切实加强危险化学品安全生产工作的意见》江西省人民政府办公厅赣府厅发[2010]3号

37. 《江西省人民政府办公厅关于印发鄱阳湖生态环境综合整治三年行动计划(2018-2020年)的通知》江西省人民政府2018年5月30日

38. 《关于贯彻落实《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的通知》江西省安全生产监督管理局赣安监管二字(2012)29号

39. 《江西省安监局关于印发江西省化工企业安全生产五十条禁令的通知》赣安监管二字(2013)15号

40. 《江西省关于进一步加强高危行业企业生产安全事故应急预案管理规定(暂行)》赣安监管应急字[2012]63号

41. 《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》(安监总危化[2007]255号)

42. 《高毒物品目录》(2003版)卫法监〔2003〕142号

43. 《易制爆危险化学品名录》公安部(2017年版)

44. 《特种设备目录》质监总局2014年第114号

45. 《危险化学品目录》（2022年修改）应急厅函[2022]300号
46. 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》应急厅〔2021〕12号
47. 《国务院办公厅关于同意将N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化学品品种目录的函》国办函〔2017〕120号
48. 《国务院办公厅关于同意α-苯乙酰乙酸甲酯等6种物质列入易制毒化学品品种目录的函》国办函[2021]58号
49. 《首批重点监管的危险化工工艺目录》安监总管三〔2009〕116号
50. 《第二批重点监管的危险化工工艺目录》安监总管三〔2013〕3号
51. 《首批重点监管危险化学品名录》安监总管三〔2011〕95号
52. 《第二批重点监管危险化学品名录》安监总管三〔2013〕12号
53. 《特别管控危险化学品目录》2020年第一版
54. 《各类监控化学品名录》工信部[2020]52号
55. 《部分第四类监控化学品名录（2019版）》国家禁化武办
56. 《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》赣应急字[2021]100号
57. 《关于公布全省化工园区名单（第一批）的通知》赣工信石化字〔2021〕92号
58. 《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（赣安〔2020〕6号）
59. 《江西省应急管理厅关于印发<江西省化工企业自动化提升实施方案>（施行）的通知》赣应急厅[2021]190号

60. 《江西省应急厅办公室关于进一步推动危险化学品（化工）企业自动化改造提升工作的通知》赣应急办字[2023]77号

61. 《安全生产治本攻坚三年行动方案 2024-2026 年》安委会 2024 年 1 月 21 日发布

62. 《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》应急[2022]52号

63. 其他

D.3 国家标准

1. 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018版）

2. 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

3. 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》
GB/T50493-2019

4. 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

5. 《防止静电事故通用导则》GB12158-2006

6. 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009

7. 《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2014

8. 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008

9. 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

10. 《企业职工伤亡事故分类》GB6441-86

11. 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB36894-2018

12. 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》
GB/T37243-2019

13. 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）

14. 《构筑物抗震设计规范》 GB50191-2012
15. 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008
16. 《工业建筑防腐蚀设计标准》 GB/T50046-2018
17. 《化学工业建（构）筑物抗震设防分类标准》 GB50914-2013
18. 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010
19. 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005
20. 《国家电气设备安全技术规范》 GB19517-2009
21. 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》 GB50169-2016
22. 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 GB7231-2003
23. 《危险货物分类和品名编号》 GB6944-2012
24. 《爆炸危险场所防爆安全导则》 GB/T29304-2012
25. 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013
26. 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》
GBZ2.1-2019

27. 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》

GBZ2.2-2007

28. 《生产设备安全卫生设计总则》 GB5083-1999
29. 《危险化学品重大危险源辨识》 GB18218-2018
30. 《3~110kV 高压配电装置设计规范》 GB50060-2008
31. 《20kV 及以下变电所设计规范》 GB50053-2013
32. 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009
33. 《职业性接触毒物危害程度分级》 GBZ230-2010
34. 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB14050-2008

35. 《用电安全导则》 GB/T13869-2017
36. 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2015
37. 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》 GB4387-2008
38. 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》 GB/T8196-2018
39. 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分: 钢直梯》 GB4053.1-2009
40. 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分: 钢斜梯》 GB4053.2-2009
41. 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分: 工业防护栏杆及钢平台》 GB4053.3-2009
42. 《安全色》 GB2893-2008
43. 《安全标志及其使用导则》 GB2894-2008
44. 《危险货物包装标志》 GB190-2009
45. 《化学品分类和标签规范(1~18部分)》 GB30000-2013
46. 《个体防护装备配备规范 第1部分: 总则》 GB39800.1-2020
47. 《个体防护装备配备规范 第2部分: 石油、化工、天然气》 GB39800.2-2020
48. 《生产过程危险和有害因素分类与代码》 GB/T13861-2022
49. 《化学品分类和危险性公示 通则》 GB13690-2009
50. 《危险化学品仓库储存通则》 GB15603-2022
51. 《毒害性商品储存养护技术条件》 GB17916-2013
52. 《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》 GB23821-2009
53. 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 GB/T50062-2008
54. 《设备及管道绝热技术通则》 GB/T4272-2008

55. 《工业企业噪声控制设计规范》 GB/T50087-2013
56. 《建筑照明设计标准》 GB50034-2013
57. 《建筑给水排水设计标准》 GB50015-2019
58. 《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》 GB50726-2011
59. 《消防安全标志 第1部分：标志》 GB13495.1-2015
60. 《化学品生产单位特殊作业安全规范》 GB30871-2022
61. 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》

GB/T29639-2020

62. 《危险货物品名表》 GB12268-2012
63. 《建筑采光设计标准》 GB50033-2013
64. 《压力容器》 GB150.1~GB150.4-2024
65. 《压力管道规范 工业管道 第一部分：总则》 GB/T20801.1-2020
66. 《压力管道规范》 GB/T20801.2~GB/T20801.6-2006
67. 《缺氧危险作业安全规程》 GB8958-2006
68. 《输送流体用无缝钢管》 GB/T8163-2018
69. 《危险货物运输包装通用技术条件》 GB12463-2009
70. 《工业金属管道设计规范》 GB50316-2000（2008版）
71. 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014
72. 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014
73. 《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备第1部分：技术要求》

GB/T38144.1-2019

74. 《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备第2部分：使用指南》

GB/T38144.2-2019

75. 《国民经济行业分类》 GB/T4754-2017
76. 《压缩空气站设计规范》 GB50029-2014
77. 其它相关的国家和行业的标准、规定。

D.4 行业标准

- 1) 《安全评价通则》 AQ8001-2007
- 2) 《安全验收评价导则》 AQ8003-2007
- 3) 《化工企业安全卫生设计规范》 HG20571-2014
- 4) 《石油化工静电接地设计规范》 SH3097-2017
- 5) 《石油化工仪表接地设计规范》 SH/T3081-2019
- 6) 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》 AQ3035-2010
- 7) 《化工设备基础设计规定》 HG/T20643-2012
- 8) 《化工设备、管道外防腐设计规范》 HG/T20679-2014
- 9) 《危险场所电气防爆安全规范》 AQ3009-2007
- 10) 《控制室设计规范》 HG/T20508-2014
- 11) 《石油化工仪表供电设计规范》 SH/T 3082-2019
- 12) 《石油化工仪表供气设计规范》 SH/T 3020-2013
- 13) 《石油化工仪表系统防雷设计规范》 SH/T 3164-2012
- 14) 《石油化工罐区自动化系统设计规范》 SH/T 3184-2017
- 15) 《石油化工控制室抗爆设计规范》 (GB 50779-2012)
- 16) 《压力管道安全技术监察规范-工业管道》 TSGD001-2009
- 17) 《固定式压力容器安全技术监察规程》 TSG21-2016
- 18) 《安全阀安全技术监察规程》 TSGZF001-2006
- 19) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》 TSGN0001-2017

20) 《化学品生产单位八大作业安全规范》AQ3021~3028-2008

21) 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH/T 3047-2021

D5 项目文件、工程资料

1. 《江西蓝星星火有机硅有限公司星火有机硅下游 W6W8 车间技改项目安全条件报告》江西省赣华安全科技有限公司

2. 设计资料

《江西蓝星星火有机硅有限公司星火有机硅下游 W6W8 车间技改项目安全设施设计》中蓝连海设计研究院有限公司

3. 相关文件

1) 立项批复

2) 预评价报告批复;

3) 设计专篇批复

4. 施工及监理文件

1) 设计单位、施工单位、监理单位资质证书, 工程建设交工技术文件, 项目设计总结、施工总结、监理工作总结等

2) 检测检验资料

(1) 特种设备安装监督检验报告和使用登记证

(2) 《防雷检测报告》

5. 企业提供的其他资料

附录

1. 营业执照（复印件）
2. 立项批复文件
3. 厂址用地意见批复文件
4. 设立评价批复文件（复印件）
5. 危险化学品建设项目安全许可意见书
6. 试生产意见
7. 应急预案备案登记
8. 设计单位、施工单位及监理单位资质证书及总结报告（复印件）
9. 责任制、管理制度、操作规程目录
10. 单位主要负责人和安全生产管理人员安全资格证（复印件）
11. 特种作业人员证(部分人员复印件)
12. 安全阀、压力表检测报告、压力容器检测报告
13. 特种设备使用注册登记卡/登记表
14. 防雷检测报告
15. 可燃、有毒气体检测报警装置检测报告
16. 应急演练记录
17. 职工工伤保险清单及缴纳凭证(复印件)
18. HAZOP 分析报告
19. 自控系统调试报告
20. 不合格项目情况反馈
21. 专家评审意见及整改回复
22. 被评单位设备布置、总平面布置图